



조립 및 설치 안내

패키지 내용물 확인



)-- '

기본 부품 포장 풀기





2 –꺼내기 –

_

)



3 –E+/A0+ 크기 모델이거나 받침대 부속품이 장착된 D/ A1 크기 모델의 경우,

3- 받침대가 없는 D/A1 크기 모델의 경우에는 4페이지 의 6단계:가...

 3. 받침대조립 (E+/A0+
 D/A1

1–용지함에서 받침대를 분리합니다.

. .



2 -다리를 가로 버팀대 바깥쪽에 부착합니다. 가 가

3 –다리에 8개의 나사를 끼웁니다.

.



--

⊥| ∅









)-_____

-

9. 초기화 프린트 헤드를 일반 프린트 헤드로 교체 ()





1-제어판의 메시지에 따라 덮개창을 열고 캐리지 어셈 블리를 찾습니다. 가



2 –프린트 헤드 덮개의 걸쇠를 풉니다.



.

3 –프린트 헤드 덮개를 들어 올립니다.



4 -초기화 프린트 헤드를 꺼내려면,



5 -적당히 힘을 주어서 가 .



_ 6

10. 롤용지넣기 () ()



4 - 롤 용지를 스핀들에 끼웁니다.

180



5 –스핀들 위쪽 끝에 탈착 가능한 마개를 끼우고 .



6 –파랑색 롤 마개가 (프린터 뒤에서 보았을 때)

, . •

용지 메뉴 용지 메뉴로 성 가려면 확인 누름 옵 용지 종류 선택 롤 용지 공급중 롤 용지 공급중 임크젯 전용지 후면 슬롯에 용지 넣기 일반 용지 모조 피지 용지 준비 파랑색 레버를 올림 冐 7 –용지를 넣고 프린트 헤드를 정렬하라는 메시지가 제 어판에 나타납니다. 확인 . 롤 용지 (낱장 용지

) 확인 Δ ∇ .)





9 –프린터의 앞쪽에서

. (

.)



12. LAN 카드 설치 및 연결 ()



의 전원 플러그를 뺍니다.



2 -플라스틱 덮개의 고정된 부분을 풀고 프린터 뒷면 왼 쪽에서 떼어냅니다. LAN 가 . 가 가 a. b. 가



3 – 덮개를 완전히 떼어냅니다. LAN 가 . LAN), LAN



4 –LAN 카드(또는 액세서리 카드)를 끼우려면 해당 슬롯의 금속 덮개를 떼어내야 합니

다.



5 – 카드를 끼웠으면 (



) 나사 두 개



6 –LAN 케이블을 LAN 카드에 끼웁니다. – 가 .



스틱 덮개를 제자리에 다시 끼워 넣습니다.

)

8 –네트워크 프린터:	

•	설정	
• I/O 설정	확인	
• 카드 ID	확인	
MAC=xxxxxxxx		

이제 프린터의 하드웨어 조립 및 설치를 완료했습니다.			
Windows 98	가 USB(Universal Serial		
Bus)	13		
. LAN 케이블			
7	'F .		

이제 소프트웨어 설치를 시작할 준비가 되었습니다.



13. USB 연결 사용 (Windows 98



poster4.fm Page 8 Wednesday, July 5, 2000 9:10 PM



ب ل ا