

# 透明胶片

本打印机使用的透明胶片应能承受打印机的熔化温度（摄氏 200 度，华氏 392 度）。

---

## 小心

为避免损坏打印机，请只使用为 HP LaserJet 打印机推荐的透明胶片（如 HP 品牌的透明胶片）。

---

有关详细信息，请参见在透明胶片上打印。

---

## 注

在打印机驱动程序中选择“优化用于：”，然后在下拉框中选择透明胶片。对于非 Windows 操作系统，HP Web JetAdmin 也提供了该功能。

---