



Scitex FB550/FB750 印表機

資訊導引

© Copyright 2015 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

第 2 版

#### **法律聲明**

此文件所包含資訊如有更改，恕不另行通知。

HP 產品和服務的唯一保固明確記載於該等產品和服務所隨附的保固聲明中。本文件的任何部分都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

# 資訊導引

## 其他資訊來源

您印表機的完整《使用指南》可於網站 (<http://www.hp.com/>) 取得。該指南提供了以下主題的資訊：

- 準備就緒
- 列印
- 使用控制面板
- 校準印表機
- 維護
- 技術規格
- 疑難排解

您也可以在光碟上找到法律與保固資訊。進一步的資訊可於 HP 支援網站 (<http://www.hp.com/>) 取得。

## 安全預防措施

下列預防措施可確保適當使用印表機，以免印表機受損。請務必隨時遵守這些預防措施。

- 請使用商標上指定的電源供應電壓。避免將印表機電源插座分給多部裝置共用以防超載。
- 確定印表機接地良好。印表機接地不良可能造成觸電和火災，而且極易受到電磁干擾。
- 切勿自行拆解或修理印表機。如果需要維修，請與您當地的 HP 維修人員聯絡。
- 僅將印表機與 HP 提供的電源線搭配使用。切勿破壞、裁剪或修理電源線。使用受損的電源線會有發生火災和觸電的危險。請使用 HP 認可的電源線來更換受損的電源線。
- 切勿讓金屬或液體（HP 清潔組所附的物品除外）碰觸到印表機的內部零件。否則可能造成火災、觸電或其他嚴重危害。
- 若遇到以下任何情況，請從插座拔除印表機電源線，並致電您的服務代表：
  - 電源線或其插孔損壞。
  - 固化燈管損壞。
  - 印表機受到撞擊而損壞。
  - 任何機械或機殼的損壞。
  - 液體濺入印表機。
  - 印表機冒煙或散發異常味道。

- 印表機摔落，或固化燈模組損壞。
- 印表機運作不正常。

---

**⚠ 注意：**發生下列任一情況時，請關閉印表機電源：

- 大雷雨期間
- 電力中斷期間

請特別注意標有警告標籤的區域。

拔除印表機的電源時，列印噴頭可能會滲出少量墨水。盡可能先確認列印噴頭托架位於維修站正上方，再拔除印表機電源。您可將真空系統連接至輔助電源，以避免發生此滲漏情況。如需詳細資訊，請參閱手冊。

---