


## Cables

The following cables are included in the kit.



### Cabos HP de 700 mm e suporte de montagem do braço CFD

Para HP L7010t, L7014t e L7014

Monitores de venda a retalho V7563AA

#### Cabos

Estão incluídos os seguintes cabos no conjunto:

##### • Cabo DisplayPort de 700 mm

Liga o sinal de vídeo do computador do sistema de venda a retalho ao monitor L7010t, L7014t ou L7014 monitor.

##### • Cabo "Y" de alimentação de 700 mm

Liga o sinal de alimentação e do ecrã da base de um computador de sistema de venda a retalho, com uma opção USB com alimentação de 12 V, ao monitor L7010t ou L7014t.

##### • Cabo de alimentação USB de 700 mm

Liga a alimentação de um computador de sistema de venda a retalho, com uma opção USB com alimentação de 12 V, ao monitor L7014.

#### Instalar o suporte de montagem do braço

- 1 Coloque o monitor com o ecrã para baixo sobre uma superfície plana coberta com um pano limpo e macio.
- 2 Coloque a placa de montagem do suporte do braço na parte posterior do monitor • fixe o braço ao monitor com os quatro parafusos incluídos com o suporte de montagem do braço.

#### Passar os cabos através do suporte de montagem do braço

- 1 Remova a tampa de encamamento de cabos • da frente do suporte de montagem do braço e em seguida fixe os cabos de vídeo e de alimentação, fornecidos com o conjunto, às portas de E/S posteriores no monitor.
- 2 Passe os cabos para cima e através do clipe retentor central •, no braço e em seguida através do clipe retentor inferior •.

- 3 Volte a colocar a tampa de encamamento de cabos • no suporte de montagem do braço para ocultar os cabos.

#### Fixar o suporte de montagem do braço ao computador do sistema de retalho

- 1 Coloque o computador do sistema de retalho virado com o ecrã para cima numa superfície plana e coberta com um pano limpo e macio.
- 2 Deslice o suporte de montagem do braço • sobre o lado inferior da base do computador do sistema de retalho e, em seguida, fixe o suporte com o parafuso •.
- 3 Passe os cabos de suporte de montagem do braço do monitor para cima através do orifício central na base do computador de sistema de retalho.
- 4 Sistema de encamamento na base do modelo selecionado para o seu computador de sistema de retalho e, em seguida, ligue os cabos às portas de E/S posteriores do computador do sistema de retalho.
- Se o seu computador do sistema de retalho tem uma Plataforma Ergonómica HP, passe os cabos para cima e através do clipe retentor de cabos no pedestal da plataforma.
- Se o seu computador de sistema de retalho tem uma Plataforma Compacta HP, remova a tampa de encamamento do cabo • da plataforma, passe os cabos pelo pedestal acima • e, em seguida, volte a colocar a tampa de encamamento de cabos • na plataforma para ocultar os cabos.

**NOTA:** Para mais informações sobre a placa de conectores da base do sistema de retalho, consulte a documentação incluída à alínea de sistema de retalho.


**NOTA:** Para obter avisos de regulamentação e descrever a segurança, consulte o documento *Notícias de produto*, que este incluiu com o produto.

## Attaching the arm mounting bracket to the retail system computer

1 Lay the retail system computer face down on a flat surface covered by a soft clean cloth.


2 Slide the arm mounting bracket • onto the bottom side of the retail system computer base, and then secure the bracket with the screw •.

3 Replace the cable routing cover • onto the arm mounting bracket to hide the cables.



4 Thread the cables up and through the routing system on the stand model selected for your retail system computer, and then connect the cables to the retail system computer's rear I/O ports.

• If your retail system computer has an HP Ergonomic Stand, route the cables up and through the cable retainer clip on the pedestal of the stand.



• If your retail system computer has an HP Compact Stand, remove the cable routing cover • from the stand, route the cables up and through the cable retainer clip • onto the stand, and then replace the cable routing cover • onto the stand to hide the cables.

**NOTE:** For more information on connecting the cables to the retail system computer, refer to the documentation included with the retail system computer.

**NOTE:** For regulatory and safety notices, refer to the *Product Notices* included with your product.

### Cabos de 700 mm e suporte de montagem do braço CFD HP

Para monitores de varejo HP L7010t,

L7014t ou L7014

V7563AA

#### Cabos

O kit inclui os seguintes cabos:

##### • Cabo DisplayPort de 700 mm

Conecta o sinal de vídeo do computador de sistema de varejo ao monitor L7010t, L7014 ou L7014.

##### • Cabo USB/de alimentação em "Y" de 700 mm

Fornece o sinal de tecla de torque e alimentação de um computador de sistema de varejo com opção de alimentação USB de 12 V ao monitor L7010t ou L7014.

##### • Cabo de alimentação USB de 700 mm

Conecta a alimentação de um computador de sistema de varejo com opção USB de alimentação de 12 V ao monitor L7010t.

#### Instalação do suporte de montagem do braço

- 1 Coloque o monitor voltado para baixo em uma superfície plana coberta com um pano limpo e macio.
- 2 Coloque a placa de suporte de montagem do braço na parte traseira do monitor • prenda o braço ao monitor com os quatro parafusos que acompanham o suporte de montagem do braço.

#### Montagem dos cabos através do suporte de montagem do braço

- 1 Retire a tampa de roteamento • do suporte de montagem do braço e conecte os cabos de vídeo e de alimentação fornecidos no kit das portas de E/S para trás do monitor.
- 2 Passe os cabos de suporte de montagem do braço para cima através do clipe de retenção central • no braço e, em seguida, através do clipe de retenção inferior • no braço.

- 3 Coloque novamente a tampa de roteamento dos cabos • no suporte de montagem do braço para cobrir os cabos.

#### Montagem dos cabos através do suporte de montagem do braço

- 1 Retire a tampa de roteamento • do suporte de montagem do braço e conecte os cabos de vídeo e de alimentação fornecidos no kit das portas de E/S para trás do monitor.
- 2 Passe os cabos de suporte de montagem do braço para cima através do clipe de retenção central • no braço e, em seguida, prenda o suporte com o parafuso •.

- 3 Passe os cabos de suporte de montagem do braço do monitor para cima através do orifício central da base do computador de sistema de varejo.

- 4 Passe os cabos para cima através do suporte de roteamento do modelo selecionado para o computador do sistema de varejo.

• Se o computador do sistema de varejo possuir uma Superto Compacto HP, retire a tampa de roteamento dos cabos • do suporte, passe os cabos pedestal acima • e, em seguida, coloque novamente a tampa de roteamento dos cabos • no suporte para cobrir os cabos.

**NOTA:** Para obter mais informações sobre como conectar os cabos ao computador de sistema de varejo, consulte a documentação que acompanha o computador.

**NOTA:** Para obter informações regulamentares e de segurança, consulte o documento *Avise sobre o Produto* que acompanha o seu produto.

### Conexão do suporte de montagem do braço ao computador de sistema de varejo

1 Coloque o computador de sistema de varejo voltado para baixo em uma superfície plana coberta com um pano limpo e macio.

2 Deslice o suporte de montagem do braço • para a parte inferior da base do computador de sistema de varejo, e, em seguida, prenda o suporte com o parafuso •.

3 Passe os cabos de suporte de montagem do braço do monitor para cima através do orifício central da base do computador de sistema de varejo.

• Se o computador do sistema de varejo possuir uma Superto Compacto HP, retire a tampa de roteamento dos cabos • do suporte, passe os cabos pedestal acima • e, em seguida, coloque novamente a tampa de roteamento dos cabos • no suporte para cobrir os cabos.

**NOTA:** Para obter mais informações sobre como conectar os cabos ao computador de sistema de varejo, consulte a documentação que acompanha o computador.

**NOTA:** Para obter informações regulamentares e de segurança, consulte o documento *Avise sobre o Produto* que acompanha o seu produto.

### OBSERVAÇÃO:

• Se o computador do sistema de varejo possuir uma Superto Compacto HP, passe os cabos para cima através do clipe de retenção no pedestal do suporte.

• Se o computador de sistema de varejo possuir uma Superto Compacto HP, retire a tampa de roteamento dos cabos • do suporte, passe os cabos pedestal acima • e, em seguida, coloque novamente a tampa de roteamento dos cabos • no suporte para cobrir os cabos.

**PRIMÉRICA:** Depois de conector os cabos, verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

**PRIMÉRICA:** Verifique se a montagem do braço está correta.

