



start  
démarrage  
Старт  
іске қосу  
начало работы

البدء  
εκκίνηση

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.



[www.hp.com/support/clj5550](http://www.hp.com/support/clj5550)



**Copyright Information**  
© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduction, adaptation, or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.  
Part number: Q3713-90962  
Edition 1, 12/2004

**FCC Regulations**  
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy; if this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on. The user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase separation between equipment and receiver.  
Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located. Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.  
Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment.  
Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules.

**Informations de copyright**  
© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Il est interdit de reproduire, adapter ou traduire ce manuel sans autorisation expresse par écrit, sauf dans les cas permis par les lois régissant les droits d'auteur. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties concernant les produits et services HP sont énoncées dans la garantie qui accompagne ces produits et services. Rien en ceci ne devra être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne pourra être tenue pour responsable des erreurs techniques et rédactionnelles ou des omissions présentes dans ce document.  
Référence : Q3713-90962  
Première édition : 12/2004

**Règlementations de la FCC**  
Les tests effectués sur cet équipement ont démontré qu'il est conforme aux prescriptions des unités numériques de classe B, telles que spécifiées à l'annexe C du règlement du FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection suffisante contre les interférences produites dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio. Si ce matériel n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, l'absence d'interférences ne peut pas être garantie dans une installation particulière. Si ce matériel provoque des interférences qui perturbent la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en mettant le matériel sous et hors tension, nous encourageons l'utilisateur à y remédier en appliquant l'une des mesures suivantes : Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.  
Augmentez la distance séparant l'équipement du récepteur.  
Connectez l'équipement à une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel se trouve le récepteur.  
Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.  
Toute modification apportée au produit sans le consentement de HP peut se traduire par la révocation du droit d'exploitation de l'équipement dont jouit l'utilisateur.  
Un câble d'interface blindé est requis afin de satisfaire aux stipulations de l'article 15 des réglementations de la FCC sur les appareils de classe B.

### Казак түрі

**Қосымша ақпарат**  
Темендеғі меселелер туралы толыныңқа ақпарат алуда ушін принтермен бірге жеткізілетін CD-ROM-дағы Пәйдаланушының электрондық нұсқалуынан қаралыбыз:  
- ақыту таңынан ақпарат  
- қауіпсіздік туралы маңызды ескерткелер және заңнамалық ақпарат  
- Пәйдаланушыға арналған елжай-тәжікейі нұсқаулар  
- басқару пәнненің тілін орнаты

### Русский

**Дополнительная информация**  
См. электронное руководство пользователя на диске CD-ROM, прилагаемом к принтеру, для получения дополнительных сведений по нижеследующим темам:  
- Информация по устранению неполадок  
- Важные примечания по безопасности и регулировочная информация  
- Подробные указания для пользователя  
- Установка языка для панели управления  
Эти сведения также можно найти на веб-узле <http://www.hp.com/clj5550>

### Українська

**Додаткові відомості**  
В електронному посібнику користувача на компакт-диску, який постачається з принтером, за да дозволити почути докладніші відомості з таких тем:  
- Відомості про усунення неполадок  
- Важливі вказівки з техніки безпеки та регулювальні відомості  
- Докладні інструкції користувачеві  
- Встановлення мової панелі керування  
Ці відомості доступні тільки в Інтернеті за адресою <http://www.hp.com/clj5550>

### Мағынажды

Рاجع "دليل المستخدم" الإلكتروني على القرص المضغوط الذي يأتي مع الطابعه:  
لمزيد من المعلومات حول الموضوعات الآتية:  
- معلومات أمان ومعلومات تنظيمية هامة  
- إرشادات استخدام للمستخدم  
- تعميم لغة التحكم

توفر هذه المعلومات أيضاً على عنوان ويب:

<http://www.hp.com/clj5550>



### Ελληνικά

**Πρόσθιτες πληροφορίες**  
Ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό Οδηγό χρήσης στο CD-ROM που συνοδεύει τον εκτυπωτή για περισσότερες πληροφορίες για τα έξι θέματα:  
- Πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων  
- Σημαντικές ειδοποιήσεις για την ασφάλεια και πληροφορίες σχετικά με κανονισμούς  
- Λεπτομερείς σύντομες ρήσης  
- Ρύθμιση της γλώσσας του πίνακα ελέγχου  
Αυτές οι πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες στη διεύθυνση <http://www.hp.com/clj5550>



