

Külső eszközök

Felhasználói útmutató

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

A Windows elnevezés a Microsoft
Corporation Amerikai Egyesült Államokban
bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Az itt szereplő információ előzetes értesítés
nélkül változhat. A HP termékeire és
szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos
jótállás az adott termékhez, illetve
szolgáltatáshoz mellékelt, korlátozott
jótállásról szóló nyilatkozatban vállalt
jótállás. A dokumentumban ismertetettek
nem jelentenek semmiféle további jótállást.
A HP nem vállal felelősséget az itt található
esetleges technikai vagy szerkesztési
hibákért és mulasztásokért.

Első kiadás: 2007. január

Dokumentum cikkszám: 430281-211


Tartalomjegyzék

1 USB-eszköz használata	
USB-eszköz csatlakoztatása	2
USB-eszköz leállítása	2
Szükséges USB-szoftver	2
USB-támogatás	2
2 A dokkolócsatlakozó használata	
3 Az infravörös port használata	
Tárgymutató	6

1 USB-eszköz használata

Az USB (Universal Serial Bus) egy hardver-illesztőfelület, amelyen keresztül külön megvásárolható külső eszközök, például USB-billentyűzetek, egerek, meghajtók, nyomtatók, lapolvasók vagy hubok csatlakoztathatók a számítógéphez, illetve egy külön megvásárolható bővíteszközhöz. A hub további USB-portokat ad a rendszerhez, és a számítógéphez vagy egy másik hubhoz csatlakoztatható.

A számítógép 3 szabványos USB-porttal rendelkezik.



USB-eszköz csatlakoztatása



VIGYÁZAT Az USB-csatlakozó sérülésének elkerülése érdekében a lehető legkisebb erőfeszítéssel csatlakoztassa az USB-eszközöket.

USB-eszköz számítógéphez csatlakozásához csatlakoztassa az eszköz USB-kábelét az USB-porthoz. Az eszköz észlelésekor egy hangot hall.



Megjegyzés Amikor az USB-eszközt az első alkalommal csatlakoztatja, az értesítési területen, a tálca jobb szélén megjelenik „Az eszközillesztő szoftver telepítése” üzenet.

USB-eszköz leállítása



VIGYÁZAT Az adatvesztés és a rendszerlefagyás elkerülése érdekében eltávolítás előtt állítsa le az USB-eszközt.

VIGYÁZAT Az USB-csatlakozó sérülésének elkerülése érdekében ne húzza meg az USB-kábelt az USB-eszköz eltávolításakor.

USB-eszköz leállításához:

1. Kattintson duplán az értesítési területen (a tálca jobb szélén) található **Hardver biztonságos eltávolítása** ikonra.



Megjegyzés A Hardver biztonságos eltávolítása ikon megjelenítéséhez kattintson az értesítési területen lévő **Rejtett ikonok megjelenítése** ikonra (< vagy <<).

2. Kattintson a listán az eszköz nevére.



Megjegyzés Ha nincs felsorolva az USB-eszköz, akkor nem kell leállítania az eltávolítás előtt.

3. Kattintson a **Leállítás**, majd az **OK** gombra.

Szükséges USB-szoftver

Bizonyos USB-eszközök további támogatászoftvert is igényelhetnek, amelyeket általában az eszközhöz adnak. Az eszközspecifikus szoftverekről szóló további információkért olvassa el az eszköz felhasználói útmutatóját.

USB-támogatás

Az USB-támogatás (alapértelmezés szerint engedélyezve) lehetővé teszi:

- A számítógép USB-portjához csatlakoztatott USB-billentyűzet, egér vagy hub használatát a számítógép elindításakor vagy nem Microsoft® Windows®-alkalmazás vagy segédprogram használatakor.
- Indítást vagy újraindítást egy külön megvásárolható külső MultiBay-en keresztül.


Az USB-támogatás gyárilag engedélyezve van. Az USB-támogatás letiltásához vagy engedélyezéséhez:

1. Lépjen be a Computer Setup programba: kapcsolja be vagy indítsa újra a számítógépet, majd nyomja meg az **f10** billentyűt, amikor a képernyő bal alsó sarkában megjelenik az „f10 = ROM Based Setup” üzenet.
2. A nyílbillentyűkkel válassza ki az **System Configuration > Device Configurations** lehetőséget, majd nyomja meg az **enter** billentyűt.
3. A nyílbillentyűk segítségével engedélyezze vagy tiltsa le az USB-támogatást, majd nyomja meg az **f10** billentyűt.
4. A beállítások mentéséhez, és a Computer Setup programból kilépéshez lépjen a nyílbillentyűk segítségével a **File > Save changes and exit** lehetőségre. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A változtatások érvénybe lépnek a számítógép újraindulása után.

2 A dokkolócsatlakozó használata

A dokkolócsatlakozón keresztül a számítógép külön beszerezhető dokkolóeszközhöz csatlakoztatható. A külön beszerezhető dokkolóeszköz alkalmazásával a számítógéppel további portok és csatlakozók használata válik lehetővé.




3 Az infravörös port használata

A számítógép IrDA-megfelelő – szabványos 4 megabit másodpercenként (Mbps) átviteli sebesség –, és minden IrDA-megfelelő infravörös kapcsolattal rendelkező eszközzel képes kommunikálni.

Az infravörös port egyaránt támogatja az alacsony sebességű kapcsolatokat 115 kilobit/másodpercig (Kbps) és a nagy sebességű kapcsolatokat 4 Mbps-ig. Az infravörös kapcsolat teljesítménye függ az infravörös perifériák teljesítményétől, az infravörös eszközök közötti távolságtól és a használt alkalmazástól.

Az infravörös jelek láthatatlan infravörös fénysugár formájában terjednek, biztosítani kell, hogy az eszközök között ne kerüljön semmi a sugár útjába.



Tárgymutató

D

dokkolócsatlakozó 4

H

hubok 1

I

infravörös 5

K

kábelek
USB 2

P

portok
infravörös 5
USB 1

SZ

szoftver
USB-eszközök 2

U

USB-eszközök
csatlakoztatás 2
leállítás 2
leírás 1
szükséges szoftver 2
USB-hubok 1
USB-kábel, csatlakoztatás 2
USB-portok helye 1
USB-szoftver 2
USB-támogatás 2

