

## Utilizar la función de escaneado

Qué hacer para	Pasos que se deben realizar
Escanear mediante Escaneado de HP LaserJet	<ol> <li>Levante la tapa del escáner de superficie plana.</li> <li>Coloque el documento original boca abajo en el escáner de superficie plana con la esquina superior izquierda del documento en la esquina indicada por el icono en el escáner.</li> <li>Cierre la tapa con cuidado.</li> <li>En el grupo de programas de HP, seleccione Escanear a para iniciar Escaneado de HP LaserJet.</li> <li>Seleccione un destino de escaneado.</li> <li>Haga clic en Escanear.</li> <li>NOTA: OK debería indicar la acción que desea realizar.</li> </ol>





## Enviar por correo electrónico un documento escaneado

Qué hacer para	Pasos que se deben realizar
Escanear a un archivo, correo electrónico o programa de software	<ul> <li>1 Levante la tapa del escáner de superficie plana.</li> <li>2 Coloque el documento original boca abajo en el escáner de superficie plana con la esquina superior izquierda del documento en la esquina indicada por el icono en el escáner.</li> </ul>
	3 Cierre la tapa con cuidado.
Escanear mediante Escaneado de HP LaserJet (Windows)	4 En el grupo de programas de HP, seleccione Escanear a para iniciar Escaneado de HP LaserJet.
	5 Seleccione un destino de escaneado.
	6 Haga clic en <b>Escanear</b> .





## Enviar una copia escaneada a una carpeta

Qué hacer para	Pasos que se deben realizar
Escanear a una carpeta	<ol> <li>Levante la tapa del escáner de superficie plana.</li> <li>Coloque el documento original boca abajo en el escáner de superficie plana con la esquina superior izquierda del documento en la esquina indicada por el icono en el escáner.</li> <li>Cierre la tapa con cuidado.</li> </ol>
Escanear mediante Escaneado de HP LaserJet (Windows)	4 En el grupo de programas de HP, seleccione Escanear a para iniciar Escaneado de HP LaserJet.
	5 Seleccione un destino de escaneado.
NOTA: Es necesario configurar un destino.	6 Haga clic en <b>Escanear</b> .





## Mejorar un documento escaneado

Qué hacer para	Pasos que se deben realizar
Limpiar el cristal del escáner	1 Apague el producto, desenchufe el cable de alimentación eléctrica de la toma de corriente y levante la tapa.
<b>NOTA:</b> Un cristal sucio (huellas dactilares, manchas, cabellos, etc.) reduce el rendimiento e influye en los resultados de funciones especiales como ajuste a página y copia.	<ul> <li>2 Limpie el cristal con un paño suave o una esponja ligeramente humedecida con un producto limpiacristales no abrasivo.</li> <li>ATENCIÓN: No utilice abrasivos, acetona, benceno, amoníaco, alcohol etílico o tetracloruro de carbono en ninguna parte del producto, ya que pueden dañarlo. No derrame líquidos directamente sobre el cristal. Se pueden filtrar y dañar el producto.</li> <li>3 Para evitar manchas, seque el cristal con una gamuza o esponja de celulosa.</li> </ul>

