



製品の仕様に関する注意事項

この度は弊社製品をご購入くださいますこと誠にありがとうございます。

本案内は mSATA SSD 搭載モデルに関する注意事項です。(非搭載モデルでは、以下お読みいただく必要はありません)

ご購入いただいた製品が mSATA SSD 搭載モデルの場合、[HP Recovery Disc Creator]で作成された Windows OS DVD からはハードドライブのリカバリができない場合があります。([HP Recovery Disc Creator] についての詳細は、製品のオンラインマニュアルをご覧ください)

製品によっては Windows OS DVD および Driver DVD が同梱されております。その場合は、同梱されているメディアを使用してハードドライブのリカバリを行ってください。

製品のサービスやサポート情報、お客様からよくいただくご質問に対する答えなどを、下記日本 HP のホームページに掲載しておりますのでご覧ください。

<http://www.hp.com/jp/support>

今後とも弊社製品をご愛顧くださいますよう、どうぞよろしくお願ひいたします。

日本ヒューレット・パッカード株式会社



703843-291 (Ver. A)