



DESIGNJET L26500 Printer Series

EN	Introductory Information	TR	Tanıtıcı bilgiler
FR	Informations Préliminaires	EL	Εισαγωγικές πληροφορίες
IT	Informazioni preliminari	SK	Úvodné informácie
DE	Einführende Informationen	TH	ข้อมูลเบื้องต้น
ES	Información preliminar	DA	Introduktionsoplysninger
PT	Informações iniciais	NL	Inleidende informatie
JP	基本情報	CS	Úvodní informace
ZHCN	介绍信息	PL	Informacje wstępne
ZHTW	資訊導引	ID	Informasi pendahuluan
KO	기본 정보	SL	Uvodne informacije
RU	Введение	LT	Pradinė informacija



HP cares about the environment



USB 2.0 high-speed certified.

© 2012 Hewlett-Packard Development

Company, L.P.

1st edition

NOTE:

The HP Designjet L26100 Printer is available in selected countries only. Please contact HP to check availability in your country.

For the HP Designjet L26100 Printer please note that any information in the documentation about the take-up reel (including loop shapers) and loading accessory should be ignored unless you have purchased those parts as accessories.

Legal notices

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statement accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

You can find the expressly provided HP Limited Warranty applicable to your product in the start menu on your PC and/or in the CD/DVD provided in the box. For some countries/regions a printed HP Limited Warranty is provided in the box. In countries/regions where the warranty is not provided in printed format, you may request a printed copy from <http://www.hp.com/go/orderdocuments>, or write to:

North America: Hewlett Packard, MS POD,
11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA.

Europe, Middle East, Africa: Hewlett-Packard,
POD, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/
Naviglio (MI), Italy.

Asia, Pacific: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box
200, Alexandra Post Office, Singapore
911507.

Please include your product number, warranty period (found on your serial number label), name and postal address.

Introductory information

Other sources of information

The following documents are provided with your printer, and can also be downloaded from:

<http://www.hp.com/go/L26500/manuals>

<http://www.hp.com/go/L26100/manuals>

- *Site preparation guide*
- *Installation guide*
- *User's guide*
- *Maintenance and troubleshooting guide*
- *Legal information*

Safety precautions

Before using your printer, read the following safety precautions to make sure you use the equipment safely.

You are expected to have the appropriate technical training and experience necessary to be aware of hazards to which you may be exposed in performing a task, and take appropriate measures to minimize the risks to yourself and to other people.

General safety guidelines

- Refer to the installation instructions before connecting the printer to the supply.
- There are no operator-serviceable parts inside the printer except those covered by HP's Customer Self Repair program (see <http://www.hp.com/go/selfrepair>). Refer servicing of other parts to qualified service personnel.
- Turn off the printer, unplug both power cords from the power outlets, and call your service representative in any of the following cases.
 - The power cord or plug is damaged.
 - Liquid has entered the printer.
 - There is smoke or an unusual smell coming from the printer.
 - The printer has been dropped or the drying or curing module damaged.
 - The printer's built-in Residual Current Circuit Breaker (Ground Fault Circuit Interrupter) has been repeatedly tripped.
 - The printer is not operating normally.
- Turn off the printer and unplug both power cords from the power outlets in either of the following cases.
 - During a thunderstorm
 - During a power failure

Electrical shock hazard

 **WARNING!** The drying and curing modules operate at hazardous voltages capable of causing death or serious personal injury.

The printer uses two power cords. Unplug both power cords before servicing the printer. The printer must be connected to earthed mains outlets only.

To avoid the risk of electric shock:

- Do not attempt to dismantle the drying and curing modules or the electrical control cabinet.
- Do not remove or open any other closed system covers or plugs.
- Do not insert objects through slots in the printer.
- Test the functionality of the Residual Current Circuit Breaker (RCCB) every 6 months.

Heat hazard

The drying and curing subsystems of the printer operate at high temperatures and can cause burns if touched. To avoid personal injury, take the following precautions.

- Do not touch the internal enclosures of the printer's drying and curing modules. Even after opening the window latch that disconnects drying and curing power, the internal surfaces could be hot.
- Take special care when accessing the substrate path.

Fire hazard

The drying and curing subsystems of the printer operate at high temperatures. Call your service representative if the printer's built-in Residual Current Circuit Breaker (Ground Fault Circuit Interrupter) is repeatedly tripped.

To avoid the risk of fire, take the following precautions.

- Use the power supply voltage specified on the nameplate.
- Connect the power cords to dedicated lines, each protected by a branch circuit breaker according to the rating of the wall socket. Do not use a power strip (relocatable power tap) to connect both power cords.
- Use only the power cords supplied by HP with the printer. Do not use a damaged power cord. Do not use the power cords with other products.
- Do not insert objects through slots in the printer.
- Take care not to spill liquid on the printer.
- Do not use aerosol products that contain flammable gases inside or around the printer.
- Do not block or cover the openings of the printer.

- Do not attempt to dismantle the drying or curing module, or the electrical control cabinet.
- Ensure that the operating temperature of the substrate loaded recommended by the manufacturer is not exceeded. If this information is not available from the manufacturer, do not load substrates that cannot be used at an operating temperature under 125°C (257°F).
- Do not load substrates with auto-ignition temperatures below 300°C (572°F). See note below.



NOTE: Test method based on EN ISO 6942:2002; Evaluation of materials and material assemblies when exposed to a source of radiant heat, method B. The test conditions, to determine the temperature when the substrate starts ignition (either flame or glow) were: Heat flux density: 30 kW/m², copper calorimeter, K type thermocouple.

Mechanical hazard

The printer has moving parts that could cause injury. To avoid personal injury, take the following precautions when working close to the printer.

- Keep your clothing and all parts of your body away from the printer's moving parts.
- Avoid wearing necklaces, bracelets and other hanging objects.
- If your hair is long, try to secure it so that it will not fall into the printer.
- Take care that sleeves or gloves do not get caught in the printer's moving parts.
- Avoid standing close to the fans, which could cause injury and could also affect print quality (by obstructing the air flow).
- Do not touch gears or moving rolls during printing.

Heavy substrate hazard

Special care must be taken to avoid personal injury when handling heavy substrates.

- Handling heavy substrate rolls may require more than one person. Care must be taken to avoid back strain and/or injury.
- Consider using a forklift, pallet truck or other handling equipment.
- When handling heavy substrate rolls, wear personal protective equipment including boots and gloves.


Ink handling

Your printer does not use solvent inks and does not have the traditional problems associated with them. However, HP recommends that you wear gloves when handling ink system components.

The front panel

Your printer's front panel is located at the front right of the printer. It has the following important functions:

- Assists you in troubleshooting issues
- Is used when performing certain physical operations, such as unloading substrate and maintaining the printer
- Displays information in brief about the status of the printer
- Displays warning and error messages, when appropriate, along with audio alerts to call attention to a warning or message



The front panel has the following components:

1. Power key: To turn the printer off.
2. Power light: Indicates the printer's power status. If the light is off, the printer is off. If it is solid green, the printer is on. If it is flashing green, the printer is in transition between on and off.
3. Front-panel display: Displays error, warnings and information on using your printer.
4. Status light: Indicates the printer's operational status. If the light is off, the printer is not ready. If it is solid green, the printer is ready and idle. If it is flashing green, the printer is busy: receiving data, processing or printing. If it is flashing amber, your intervention is required. If it is solid amber, a serious error has occurred.
5. Up key: To go up in a menu or option, or to increase a value.
6. OK key: To confirm an action while in a procedure or interaction. To enter in a submenu in the menu. To select a value when given an option.
7. Down key: To go down in a menu or option, or to decrease a value.

8. Back key: To go to the previous step in a procedure or interaction. To go to the upper level, or leave the option in the menu, or when given an option.
9. Cancel key: To cancel a procedure or interaction.
10. Reset key: To restart the printer (as if it were switched off and switched on again). You will need an implement with a narrow tip to operate this key.
11. Move substrate key: To move the loaded substrate forwards or backwards. While the printer is printing, it can be used to fine-tune the substrate advance on the fly.

To **highlight** an item in the front-panel display, press the Up or Down key until the item is highlighted.

To **select** an item in the front-panel display, first highlight it and then press the OK key.

When this guide shows a series of front-panel display items like this: **Item1 > Item2 > Item3**, it means that you should select **Item1**, then select **Item2**, then select **Item3**.

Information about specific uses of the front panel can be found throughout this guide.

Front-panel error messages

Under certain circumstances, a front-panel error message appears. Follow the advice in the Recommendation column to resolve the error. For details of maintenance operations, see the *Maintenance and Troubleshooting Guide*.

Table 1 Numeric error messages

Error code	Recommendation
15.01:00, 16.01:00	The printer is unable to warm up within a preset time limit. Check that the ambient temperature and input voltage are within printer specifications.
15.02:00, 16.02:00	The printer is unable to cool down within a preset time limit. Check that the ambient temperature is within printer specifications. Check that all fans are working and unblocked.
15.03:00, 16.03:00	Excessive heat in the drying module. Check that all fans are working and unblocked.
15.04:00, 16.04:00	Insufficient heat in the drying module. Check that the ambient temperature is within printer specifications.
15.05:00, 16.05:00	Infrared sensor error. Check that all fans are working and unblocked.

Table 1 Numeric error messages (continued)

Error code	Recommendation
15.06:00, 16.06:00	The drying module has been operating at maximum power for too long. Check that the ink quantity is not too high. Check that the ambient temperature is within printer specifications.
21:03	Turn off the printer using the front panel and the power switch at the rear. Disconnect the power cords. Reconnect the power cords and turn the printer on again.
21.2:10	Printhead cleaning cartridge error. Turn the printer off, remove the printhead cleaning cartridge and check whether the cloth can be manually advanced by using the white gears on its right-hand side. If so, reinsert it. If not, try a new printhead cleaning cartridge. Turn the printer on.
24:03	The setup procedure has not been completed. Restart the printer, then restart the setup procedure from the beginning.
26.n:01 (where n = the ink cartridge number)	Remove the ink cartridge and reinstall it in the printer. If the error persists, replace the cartridge with a new one.
29:01	The printhead cleaning cartridge is not inserted correctly. Open the printhead cleaning cartridge door on the right side of the printer, make sure that the printhead cleaning cartridge is correctly seated, then close the door. If the problem persists, replace the printhead cleaning cartridge.
32:01	The take-up reel is disconnected. If you want to use the take-up reel, turn off the printer and ensure that all take-up reel cables are connected (sensor cables, printer cable). If you do not want to use it, you may need to unload the substrate manually from the take-up reel. Remember to cut the paper first, either manually or by pressing the Move substrate key.
32:01.1	This error occurs when there is a small amount of substrate printed, less than 79 in (200 cm) long. Check that there is no obstacle between the take-up reel optical sensors; that the substrate is attached to the take-up reel spindle; and that the take-up reel switch is in the correct position. If necessary, use the take-up reel arrow keys to wind the substrate; then press OK to resume printing.

Table 1 Numeric error messages (continued)

Error code	Recommendation
32:01.2	This error occurs when there is a small amount of substrate printed, less than 70 in (178 cm) long. The take-up reel sensor detects that the loop shaper is (incorrectly) at the bottom of its path, even though the spindle motor has been rotating for more than 3 seconds. The most probable cause of this error is that you have forgotten to set the switch direction or tape the substrate to the spindle core, when the substrate reaches the floor and blocks the take-up reel's infrared sensors. Check that there is no obstacle between the take-up reel optical sensors; that the substrate is attached to the take-up reel spindle; and that the take-up reel switch is in the correct position. If necessary, use the take-up reel arrow keys to wind the substrate; then press OK to resume printing.
32:02	This error occurs during printer initialization, to warn you that the take-up reel has been disconnected while the printer was turned off. It also occurs if you try to enable the take-up reel, but it is not connected to the printer. Connect the take-up reel to the printer and press OK to continue.
41:03, 42:03	Turn off the printer using the front panel and the power switch at the rear. Disconnect the power cords. Open the window and check for any visible obstacles restricting the movement of the drive roller. If there is a wrinkled mass of substrate in the substrate path, lift the substrate adjustment lever and clear the obstruction. Reconnect the power cords and turn the printer on again.
44:n	A switch has failed. There is noise in the signal of the waste management system. Check that the connector is properly connected.
46:03	Turn off the printer using the front panel and the power switch at the rear. Disconnect the power cords. Reconnect the power cords and turn the printer on again.
61:01	The file format is incorrect and the printer cannot process the job.
61:09	The RIP is unable to communicate with the printer. Check that all relevant cables are properly connected, and check whether the RIP has displayed any error message.

Table 1 Numeric error messages (continued)

Error code	Recommendation
63:04	An input/output problem has occurred with the network card. Try the following remedies: <ul style="list-style-type: none">● Make sure that the network cable is correctly connected to the network card.● Check that your printer firmware is up to date.
63:05	The job is reaching the printer too slowly. The printer cancels the job if there are long pauses of more than 20 s. Try the following remedies: <ul style="list-style-type: none">● Make sure that a 1 Gigabit Ethernet card is correctly installed in the computer with the RIP.● Check the RIP for any error messages. Check that the computer with the RIP is working correctly and has the minimum specification required by the RIP. Check that the hard disk is neither full nor excessively fragmented.● Check whether the option RIP while printing is enabled. This option can cause slow printing if the computer is not sufficiently powerful.● Try reducing the resolution of the job or increasing the number of passes.
73:03	Turn off the printer using the front panel and the power switch at the rear. Disconnect the power cords. Reconnect the power cords and turn the printer on again. Check that the printer has the latest firmware version. If not, update the firmware to the latest version.
74:01	An error occurred when uploading the firmware update file. Try the following remedies: <ul style="list-style-type: none">● Turn off the printer by using the Power key on the front panel and the power switch at the back of the printer. Disconnect the power cord, then reconnect the power cord and turn on the printer.● Try again to upload the firmware update file to the printer.
76:03	A “disk out of space” has occurred. Try the following remedies: <ul style="list-style-type: none">● Turn off the printer by using the Power key on the front panel and the power switch at the back of the printer. Disconnect the power cord, then reconnect the power cord and turn on the printer.● Resubmit the file to the printer.

Table 1 Numeric error messages (continued)

Error code	Recommendation
77:04	An Embedded Web Server internal software error has occurred. Try the following remedies: <ul style="list-style-type: none">● Turn off the printer by using the Power key on the front panel and the power switch at the back of the printer. Disconnect the power cord, then reconnect the power cord and turn on the printer.● Check that your printer firmware is up to date.
78.1:04	The printer has no substrate preset for this substrate. Follow the firmware upgrade procedure to update the printer with the latest substrate presets.
78.2:01	The end of roll has been detected. If this is not the case, unload and reload the substrate.
81:01, 81:03	Open the printer window and make sure that there are no obstacles restricting the movement of the drive roller. If the substrate has jammed and is restricting the movement of the drive roller, see the <i>Maintenance and Troubleshooting Guide</i> .
82:01	There may be a substrate jam, or a dirty carriage reflector. Try cleaning the carriage reflector.
86:01	Open the window and check for any visible obstacles restricting the movement of the printhead carriage. If there is a wrinkled mass of substrate blocking the carriage, lift the substrate adjustment lever and clear the obstruction.
98:03	One or more printheads is malfunctioning; use the printhead status plot to find out which.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company,

L.P.

1ère édition

REMARQUE :

L'imprimante HP Designjet L26100 n'est disponible que dans certains pays. Veuillez contacter HP pour vérifier sa disponibilité dans votre pays.

Pour l'imprimante HP Designjet L26100, notez que vous nedevez tenir compte des informations de la documentation relatives à la bobine réceptrice (y compris les faconnneurs de boucle) et l'accessoire de chargement que si vous avez acheté ces accessoires.

Notes légales

Les informations contenues dans le présent document sont soumises à modification sans notification.

Les seules garanties couvrant les produits et les services HP sont celles stipulées de façon explicite dans les déclarations de garantie accompagnant ces produits et services. Rien dans le présent document ne peut être considéré comme constituant une garantie supplémentaire. HP n'est pas responsable en cas d'erreurs ou d'omissions techniques ou éditoriales dans le présent document.

Vous trouverez la garantie limitée HP expressément fournie applicable à votre produit dans le menu Démarrer de votre PC et/ou dans le CD/DVD fourni dans la boîte. Dans certains pays/régions, une version imprimée de la garantie limitée HP est fournie dans le carton. Dans certains pays/régions où la garantie n'est pas mise à disposition en format imprimé, vous pouvez en demander une copie sur <http://www.hp.com/go/orderdocuments> ou écrire à :

Amérique du Nord : Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, Etats-Unis.

Europe, Moyen-Orient, Afrique : Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/ Naviglio (MI), Italie.

Asie, Pacifique : Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapour 911507.

Veuillez inclure le numéro de produit, la période de garantie (indiquée sur l'étiquette du numéro de série), votre nom et adresse postale.

Introduction - informations

Autres sources d'informations

Les documents suivants sont fournis avec votre imprimante et peuvent également être téléchargés à l'adresse:

<http://www.hp.com/go/L26500/manuals>

<http://www.hp.com/go/L26100/manuals>

- *Guide de préparation du site*
- *Guide d'installation*
- *Guide de l'utilisateur*
- *Guide de maintenance et de dépannage*
- *Informations légales*

Mesures de sécurité

Avant d'utiliser votre imprimante, lisez les consignes de sécurité suivantes afin que les équipements soient utilisés en toute sécurité.

L'utilisateur doit avoir été formé de manière adaptée et posséder l'expérience nécessaire pour être conscient des risques auxquels il s'expose en réalisant une tâche. Il doit également prendre les mesures qui s'imposent pour minimiser les risques pour lui-même et les autres.

Consignes générales de sécurité

- Reportez-vous aux instructions d'installation avant de brancher l'imprimante sur le secteur.
- Aucune pièce à l'intérieur de l'imprimante ne peut être réparée par l'utilisateur, exception faite de celles couvertes par le programme HP Customer Self Repair ([consultez http://www.hp.com/go/selfrepair](http://www.hp.com/go/selfrepair)). Confiez l'entretien au personnel qualifié.
- Mettez l'imprimante hors tension, débranchez les deux cordons d'alimentation des prises secteur etappelez votre service technique si l'une des situations suivantes se produit.
 - Le cordon d'alimentation est endommagé.
 - Un liquide s'est introduit dans l'imprimante.
 - L'imprimante émet de la fumée ou une odeur inhabituelle.
 - L'imprimante est tombée ou le système de séchage ou de traitement thermique est endommagé.

- Le disjoncteur résiduel (disjoncteur de fuite à la terre) intégré de l'imprimante s'est déclenché de façon répétée.
- Le fonctionnement de l'imprimante n'est pas normal.
- Mettez l'imprimante hors tension et débranchez les deux câbles d'alimentation des prises secteur dans l'une des situations suivantes.
 - Pendant un orage
 - En cas de panne d'électricité

Risque d'électrocution

 **AVERTISSEMENT !** Les modules de séchage et de traitement thermique utilisent des tensions dangereuses capables d'entraîner la mort ou de graves blessures corporelles.

L'imprimante utilise deux cordons d'alimentation. Débranchez les deux cordons d'alimentation avant de procéder à l'entretien de l'imprimante. Vous ne devez brancher l'imprimante que sur des prises électriques raccordées à la terre.

Pour éviter tout risque d'électrocution:

- Ne tentez pas de démonter les modules de séchage et de traitement thermique ni le boîtier des commandes électriques.
- Ne déposez ni n'ouvrez aucun autre capot fermé ou fiche du système.
- N'insérez aucun objet par les fentes de l'imprimante.
- Testez le bon fonctionnement du disjoncteur de courant résiduel (RCCB) tous les 6 mois.

Risques liés à la chaleur

Les sous-systèmes de séchage et de traitement thermique de l'imprimante fonctionnent à des températures élevées. Vous pouvez vous brûler à leur contact. Pour éviter les blessures corporelles, prenez les précautions suivantes.

- Ne touchez pas aux coffrets internes des modules de séchage et de traitement thermique de l'imprimante. Même après avoir déverrouillé le loquet qui déconnecte les modules de séchage et de traitement thermique, les surfaces internes peuvent être très chaudes.
- Soyez vigilant lorsque vous accédez au circuit d'insertion du substrat.

Incendies

Les sous-systèmes de séchage de l'imprimante fonctionnent à des températures élevées. Appelez votre responsable du service maintenance si le disjoncteur résiduel (disjoncteur de fuite à la terre) intégré de l'imprimante se déclenche de façon répétée.

Pour éviter tout risque d'incendie, respectez les précautions suivantes.

- Utilisez la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique.
- Branchez les cordons d'alimentation sur des lignes dédiées, chacune étant protégée par un disjoncteur de branchement adapté à la tension de la prise secteur. N'utilisez pas de barrette électrique (amovible) pour brancher les deux cordons d'alimentation.
- Utilisez uniquement les cordons d'alimentation fournis par HP avec l'imprimante. N'utilisez pas de cordon d'alimentation endommagé. N'utilisez pas les cordons d'alimentation avec d'autres produits.
- N'insérez aucun objet par les fentes de l'imprimante.
- Veillez à ne pas répandre de liquide sur l'imprimante.
- N'utilisez pas de produit aérosol contenant des gaz inflammables à l'intérieur ou autour de l'imprimante.
- Ne bloquez ni ne couvrez les ouvertures de l'imprimante.
- Ne tentez pas de démonter le module de séchage ou de traitement thermique ni le boîtier des commandes électriques.
- Assurez-vous que la température de fonctionnement du substrat chargé ne dépasse pas celle recommandée par le fabricant. Si cette information n'est pas fournie par le fabricant, ne chargez pas de substrat ne pouvant pas être opéré à une température inférieure à 125°C (257°F).
- Ne chargez pas de substrat dont la température d'auto-inflammation est inférieure à 300°C (572°F). Consultez la remarque ci-dessous.



REMARQUE : Méthode de tests basée sur EN ISO 6942:2002; évaluation des matériaux et des assemblages de matériaux lors d'une exposition à une source de chaleur radiante, méthode B. Les conditions de test ayant servi à déterminer la température à laquelle le substrat commence à s'enflammer (flamme ou lueur) étaient: Densité de flux de chaleur : 30 kW/m², calorimètre en cuivre, thermocouple de type K.

Risques mécaniques

L'imprimante comporte des pièces mobiles pouvant provoquer des blessures. Afin d'éviter toute blessure corporelle, observez les précautions suivantes lorsque vous travaillez à proximité de l'imprimante.

- Tenez vos vêtements et toute partie de votre corps à l'écart des pièces mobiles de l'imprimante.
- Évitez le port de colliers, de bracelets et de tout autre objet pendant.
- Si vos cheveux sont longs, essayez de les attacher afin qu'ils ne tombent pas dans l'imprimante.
- Veillez à ce que vos manches ou vos gants ne soient pas entraînés par les pièces mobiles de l'imprimante.

- Évitez de vous tenir à proximité des ventilateurs. Cela pourrait entraîner des blessures et réduire la qualité d'impression (en raison de l'obstruction du flux d'air).
- Ne touchez ni les engrenages ni les rouleaux en mouvement durant une impression.

Risques liés aux substrats lourds

Lors du transport de substrats lourds, soyez vigilant afin d'éviter toute blessure corporelle.

- La manipulation de rouleaux de substrat lourds peut nécessiter plusieurs personnes. Agissez prudemment afin d'éviter toute blessure, notamment celles au dos.
- Essayez d'utiliser toujours un chariot élévateur à fourche ou tout autre équipement de manutention.
- Lorsque vous manipulez des rouleaux de substrat lourds, portez des équipements de protection personnelle, y compris des bottes et des gants.


Manipulation de l'encre

Votre imprimante n'utilise pas d'encre à base de solvants et ne présente aucun des problèmes habituellement associés. HP recommande toutefois le port de gants lors de la manipulation des composants du kit encreur.

Le panneau avant

Le panneau avant de votre imprimante se trouve dans la partie avant droite de l'imprimante. Il possède les fonctions importantes suivantes :

- Il vous assiste dans les procédures de dépannage.
- Il est utilisé lors de l'exécution de certaines opérations physiques, telles que le déchargement du substrat et la maintenance de l'imprimante.
- Affiche des informations brèves sur l'état de l'imprimante.
- Il affiche des messages d'avertissement et d'erreur, le cas échéant, et émet des alarmes sonores pour attirer votre attention sur un avertissement ou un message.



Le panneau frontal comporte les éléments suivants :

1. Touche Alimentation : pour mettre l'imprimante hors tension.
2. Témoin d'alimentation : indique l'état d'alimentation de l'imprimante. Si le voyant est éteint, l'imprimante est hors tension. S'il est vert, l'imprimante est allumée. S'il clignote en vert, l'imprimante est en transition entre l'état activé et désactivé.
3. Panneau avant : affiche des erreurs, avertissements et informations relatifs à l'utilisation de votre imprimante.
4. Témoin d'état : indique l'état opérationnel de l'imprimante. Si le voyant est éteint, l'imprimante n'est pas opérationnelle. Si le voyant est allumé en vert, l'imprimante est opérationnelle et inactive. S'il clignote en vert, l'imprimante est occupée : réception des données, traitement ou impression. S'il clignote en orange, votre intervention est requise. S'il est allumé en orange, une erreur grave s'est produite.
5. Touche Haut : permet de monter dans un menu ou une option, ou d'augmenter une valeur.
6. Touche OK : permet de confirmer une action lors d'une procédure ou d'une interaction. permet d'accéder à un sous-menu à l'intérieur du menu. permet de sélectionner une valeur si plusieurs options sont possibles.
7. Touche Bas : Permet de descendre dans un menu ou une option, ou de diminuer une valeur.
8. Touche Arrière : permet de revenir à l'étape précédente lors d'une procédure ou d'une interaction. Permet d'accéder au niveau supérieur, ou de quitter l'option du menu, ou lorsque plusieurs options sont possibles.
9. Touche Annulation : permet d'annuler une procédure ou une interaction.

10. Touche Réinitialiser : pour redémarrer l'imprimante (comme si elle avait été mise hors tension, puis de nouveau sous tension). Pour actionner cette touche, un outil muni d'une pointe fine est nécessaire.

11. Touche Déplacer le substrat : permet de déplacer le substrat chargé vers l'avant ou vers l'arrière. Au cours de l'impression, cette touche permet de régler avec précision l'avance du substrat à la volée.

Pour **mettre en surbrillance** un élément du panneau frontal, appuyez sur la touche Haut ou Bas jusqu'à ce que l'élément soit en surbrillance.

Pour **sélectionner** un élément du panneau frontal, mettez-le en surbrillance et appuyez sur la touche **OK**.

Lorsque ce guide présente une série d'éléments du panneau frontal de la manière suivante : **Élément1 > Élément2 > Élément3**, cela signifie que vous devez sélectionner l'**élément 1**, puis l'**élément 2**, puis l'**élément 3**.

Vous trouverez des informations spécifiques sur l'utilisation du panneau avant tout au long de ce guide.

Messages d'erreur du panneau avant

Dans certaines circonstances, un message d'erreur de panneau avant apparaît.

Suivez le conseil dans la colonne Recommandation pour corriger l'erreur. For details of maintenance operations, see the *Maintenance and Troubleshooting Guide*.

Code d'erreur	Recommandation
15,01:00, 16,01:00	L'imprimante ne parvient pas à chauffer avant la fin d'un délai prédéfini. Vérifiez que la température ambiante et la tension d'alimentation sont conformes aux spécifications de l'imprimante.
15,02:00, 16,02:00	L'imprimante ne parvient pas à refroidir avant la fin d'un délai prédéfini. Vérifiez que la température ambiante est conforme aux spécifications de l'imprimante. Vérifiez que tous les ventilateurs fonctionnent et ne sont pas bloqués.
15,03:00, 16,03:00	Chaleur excessive dans le module de séchage. Vérifiez que tous les ventilateurs fonctionnent et ne sont pas bloqués.
15,04:00, 16,04:00	Chaleur insuffisante dans le module de séchage. Vérifiez que la température ambiante est conforme aux spécifications de l'imprimante.
15,05:00, 16,05:00	Erreur du capteur infrarouge Vérifiez que tous les ventilateurs fonctionnent et ne sont pas bloqués.

Code d'erreur	Recommandation
15:06:00, 16:06:00	Le module de séchage a fonctionné trop longtemps à puissance maximale. Vérifiez que la quantité d'encre n'est pas trop élevée. Vérifiez que la température ambiante est conforme aux spécifications de l'imprimante.
21:03	Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du panneau avant et de l'interrupteur situé à l'arrière. Débranchez les cordons d'alimentation. Rebranchez les cordons d'alimentation et remettez l'imprimante sous tension.
21.2:10	Erreurs de la cartouche de nettoyage des têtes d'impression Mettez l'imprimante hors tension, retirez la cartouche de nettoyage des têtes d'impression et vérifiez s'il est possible d'avancer manuellement le chiffon à l'aide des engrenages de couleur blanche qui se trouvent à sa droite. Si tel est le cas, réinsérez la cartouche. Dans le cas contraire, insérez une nouvelle cartouche de nettoyage des têtes d'impression. Mettez l'imprimante sous tension.
24:03	La procédure de configuration ne s'est pas terminée. Redémarrez l'imprimante, puis relancez la procédure de configuration depuis le début.
26.n:01 (où n = numéro de cartouche d'encre)	Retirez la cartouche d'encre et réinstallez-la dans l'imprimante. Si l'erreur persiste, remplacez la cartouche par une nouvelle.
29:01	La cartouche de nettoyage des têtes d'impression n'est pas correctement insérée. Ouvrez le volet de la cartouche de nettoyage des têtes d'impression sur le côté droit de l'imprimante, vérifiez que la cartouche est correctement insérée, puis refermez le volet. Si le problème persiste, remplacez la cartouche de nettoyage des têtes d'impression.
32:01	L'enrouleur est déconnecté. Si vous souhaitez utiliser l'enrouleur, mettez l'imprimante hors tension et vérifiez que tous les câbles de l'enrouleur (câbles du détecteur, câble de l'imprimante) sont branchés. Dans le cas contraire, il peut s'avérer nécessaire de décharger manuellement le substrat de l'enrouleur. Au préalable, n'oubliez pas de couper le papier, soit manuellement, soit en appuyant sur la touche Déplacer le substrat.
32:01,1	Cette erreur se produit lorsque la quantité de substrat imprimé est petite, de moins de 2 m (79 pouces) de long. Vérifiez qu'aucun obstacle ne se présente entre les capteurs optiques de l'enrouleur, que le substrat est attaché à la bobine de l'enrouleur et que l'interrupteur de l'enrouleur est dans la bonne position. Si nécessaire, utilisez les flèches de l'enrouleur pour bobiner le substrat, puis appuyez sur OK pour reprendre l'impression.

Code d'erreur	Recommandation
32:01,2	Cette erreur se produit lorsque la quantité de substrat imprimé est petite, moins de 178 cm (70 pouces) de long. Le capteur de l'enrouleur détecte que la forme de boucle est (incorrectement) en bas de ce chemin, même si le moteur de la bobine a tourné pendant plus de 3 secondes. La cause la plus probable de cette erreur est que vous avez oublié de régler la direction de l'interrupteur ou de coller le substrat sur le mandrin de la bobine, lorsque le substrat entre en contact avec le sol et bloque les capteurs infrarouges de l'enrouleur. Vérifiez que rien n'obstrue les deux capteurs optiques du collecteur, que le substrat est attaché à la bobine de l'enrouleur et que l'interrupteur de l'enrouleur est dans la bonne position. Si nécessaire, utilisez les flèches de l'enrouleur pour bobiner le substrat, puis appuyez sur OK pour reprendre l'impression.
32:02	Cette erreur se produit lors de l'initialisation de l'imprimante. Elle vous avertit que l'enrouleur a été déconnecté lors de la mise sous tension de l'imprimante. Elle se produit également si vous essayez d'activer l'enrouleur alors qu'il n'est pas connecté à l'imprimante. Connectez l'enrouleur à l'imprimante et appuyez sur OK pour continuer.
41:03, 42:03	Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du panneau avant et de l'interrupteur situé à l'arrière. Débranchez les cordons d'alimentation. Ouvrez le capot de l'imprimante et vérifiez qu'il n'y a aucun obstacle visible limitant le mouvement du galet d'entraînement. S'il y a une masse de substrat froissé dans le chemin du substrat, levez la manette d'ajustement du substrat et retirez le bourrage. Rebranchez les cordons d'alimentation et remettez l'imprimante sous tension.
44,4	Un interrupteur a échoué. Il y a un bruit dans le signal du système de gestion du gaspillage. Vérifiez que le connecteur est correctement branché.
46:03	Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du panneau avant et de l'interrupteur situé à l'arrière. Débranchez les cordons d'alimentation. Rebranchez les cordons d'alimentation et remettez l'imprimante sous tension.
61:01	Le format de fichier est incorrect et l'imprimante ne peut pas traiter la tâche.
61:09	Le RIP ne peut pas communiquer avec l'imprimante. Vérifiez que tous les câbles nécessaires sont correctement connectés et vérifiez si le RIP a affiché un message d'erreur.
63:04	Un problème d'entrée/de sortie s'est produit avec la carte réseau. Essayez les solutions suivantes :
	<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifiez que le câble réseau est correctement connecté à la carte réseau. ● Vérifiez que le microprogramme de votre imprimante est à jour.

Code d'erreur	Recommandation
63:05	<p>La tâche met trop de temps à atteindre l'imprimante. L'imprimante annule la tâche s'il y a de longues pauses de plus de 20 s. Essayez les solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous qu'une carte Ethernet de 1 Go est correctement installée dans l'ordinateur dans lequel se trouve le RIP. Vérifiez les messages d'erreurs du RIP. Vérifiez le bon fonctionnement de l'ordinateur dans lequel se trouve le RIP et qu'il répond aux caractéristiques minimales requises par le RIP. Vérifiez que le disque n'est ni plein ni excessivement fragmenté. Vérifiez que l'option RIP pendant l'impression est activée. Cette option peut ralentir l'impression si l'ordinateur n'est pas suffisamment puissant. Essayez en diminuant la résolution de la tâche ou en augmentant le nombre de passages.
73:03	<p>Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du panneau avant et de l'interrupteur situé à l'arrière. Débranchez les cordons d'alimentation. Rebranchez les cordons d'alimentation et remettez l'imprimante sous tension. Vérifiez que l'imprimante utilise la version du microprogramme la plus récente. Si tel n'est pas le cas, mettez à niveau le microprogramme.</p>
74:01	<p>Une erreur s'est produite lors du téléchargement du fichier de mise à jour du microprogramme. Essayez les solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mettez l'imprimante hors tension à l'aide de la touche Alimentation du panneau avant et de l'interrupteur situé à l'arrière de l'imprimante. Débranchez le cordon d'alimentation, puis rebranchez-le et remettez l'imprimante sous tension. Essayez à nouveau de télécharger le fichier de mise à jour du microprogramme dans l'imprimante.
76:03	<p>Une erreur « disque saturé » s'est produite. Essayez les solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mettez l'imprimante hors tension à l'aide de la touche Alimentation du panneau avant et de l'interrupteur situé à l'arrière de l'imprimante. Débranchez le cordon d'alimentation, puis rebranchez-le et remettez l'imprimante sous tension. Soumettez à nouveau le fichier à l'imprimante.

Code d'erreur	Recommandation
77:04	<p>Une erreur de logiciel interne du serveur Web incorporé s'est produite. Essayez les solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Mettez l'imprimante hors tension à l'aide de la touche Alimentation du panneau avant et de l'interrupteur situé à l'arrière de l'imprimante. Débranchez le cordon d'alimentation, puis rebranchez-le et remettez l'imprimante sous tension. ● Vérifiez que le microprogramme de votre imprimante est à jour.
78.1:04	L'imprimante n'a pas de profil pour ce substrat. Suivez la procédure de mise à niveau du microprogramme pour mettre à jour l'imprimante avec les profils de substrat les plus récents.
78.2:01	La fin du rouleau a été détectée. Si tel n'est pas le cas, déchargez le substrat et rechargez-le.
81:01, 81:03	Ouvrez le capot de l'imprimante et vérifiez qu'il n'y a aucun obstacle limitant le mouvement du galet d'entraînement. Si un bourrage substrat limite le mouvement du galet d'entraînement, voir.
82:01	Il y a peut être un bourrage de substrat ou un déflecteur de chariot sale. Essayez de nettoyer le déflecteur du chariot ;
86:01	Ouvrez le capot de l'imprimante et vérifiez qu'il n'y a aucun obstacle visible limitant le mouvement du chariot des têtes d'impression. S'il y a une masse de substrat froissé qui bloque le chariot, levez la manette d'ajustement du substrat et retirez le bourrage.
98:03	Mauvais fonctionnement d'une ou plusieurs têtes d'impression ; utilisez le traçage d'état des têtes d'impression pour trouver celle dont il s'agit.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company,

L.P.

1a edizione

NOTA:

La stampante HP Designjet L26100 è disponibile solo in determinati Paesi/regioni. Contattare HP per informazioni sulla disponibilità nel proprio Paese/regione.

Per la stampante HP Designjet L26100, ignorare le informazioni contenute nella documentazione che si riferiscono al rullo di tensione (inclusi i pesi tensori) e all'accessorio di caricamento, a meno che questi componenti non siano stati acquistati come accessori.

Note legali

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.

Le sole garanzie per prodotti e servizi HP sono esposte in modo esplicito nelle allegate dichiarazioni di garanzia. Nessuna delle informazioni contenute deve essere interpretata come garanzia aggiuntiva. HP non sarà responsabile per omissioni o errori tecnici o editoriali contenuti nel presente documento.

La garanzia limitata HP espressamente fornita per il prodotto è disponibile nel menu Start del PC e/o sul CD/DVD incluso nella confezione. Per alcuni Paesi/alcune aree geografiche una garanzia limitata HP stampata viene fornita nella confezione. Nei Paesi/nelle aree geografiche in cui la garanzia non viene fornita in formato stampato, è possibile richiederne una copia su <http://www.hp.com/go/orderdocuments> o scrivere al seguente indirizzo:

Nord America: Hewlett Packard, MS POD,
11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA.

Europa, Medio Oriente, Africa: Hewlett-Packard,
POD, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/
Naviglio (MI), Italia.

Asia, Pacifico: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box
200, Alexandra Post Office, Singapore 911507.

Includere il numero del prodotto, la durata della garanzia (riportata sull'etichetta con il numero di serie), il proprio nome e indirizzo postale.

Informazioni preliminari

Altre fonti di informazioni

I documenti seguenti vengono forniti insieme alla stampante e possono essere anche scaricati dal sito HP all'indirizzo:

<http://www.hp.com/go/L26500/manuals>

<http://www.hp.com/go/L26100/manuals>

- *Guida per la preparazione del sito*
- *Manuale d'installazione*
- *Manuale dell'utente*
- *Manuale di manutenzione e risoluzione dei problemi*
- *Note legali*

Misure di sicurezza

Prima di utilizzare la stampante, leggere le seguenti misure di sicurezza per assicurarsi di utilizzarla in modo corretto.

Gli utenti devono avere la formazione tecnica e l'esperienza necessarie per essere consapevoli dei rischi ai quali potrebbero essere esposti durante l'esecuzione di un'attività e per mettere in atto misure adeguate per ridurre al minimo i pericoli nei confronti di loro stessi e di terzi.

Istruzioni generali per la sicurezza

- Prima di collegare la stampante all'alimentatore, consultare le istruzioni per l'installazione.
- All'interno della stampante non sono presenti parti riparabili dall'operatore, ad eccezione di quelle coperte dal programma Customer Self Repair di HP (vedere <http://www.hp.com/go/selfrepair>). Per assistenza relativa ad altre parti di ricambio, rivolgersi a personale qualificato.
- Spegnere la stampante, staccare entrambi i cavi di alimentazione dalle prese elettriche e chiamare l'assistenza clienti nei seguenti casi:
 - Il cavo di alimentazione è danneggiato.
 - Nella stampante è penetrato del liquido.
 - Dalla stampante fuoriescono fumo o odori insoliti.
 - La stampante è caduta oppure il modulo di asciugatura o essiccazione è danneggiato.
 - L'interruttore corrente rimanente (o Ground Fault Circuit Interrupter) incorporato della stampante è scattato più volte.
 - La stampante non funziona normalmente.
- Spegnere la stampante e staccare entrambi i cavi di alimentazione dalle prese elettriche nei seguenti casi:

- In caso di temporale
- In caso di interruzione di corrente

Pericolo di scosse elettriche

⚠ AVVERTENZA! I moduli di asciugatura ed essiccazione operano a tensioni pericolose che possono provocare lesioni gravi o letali alla persona.

La stampante prevede l'utilizzo di due cavi di alimentazione. Staccare entrambi i cavi prima di effettuare interventi di manutenzione. La stampante deve essere collegata solo a prese elettriche con messa a terra.

Per evitare il rischio di scosse elettriche:

- Non tentare di smontare i moduli di asciugatura ed essiccazione o il cabinet di controllo elettrico.
- Non rimuovere o aprire qualsiasi altro coperchio chiuso o spina del sistema.
- Non inserire oggetti negli alloggiamenti della stampante.
- Controllare la funzionalità dell'interruttore per corrente rimanente (RCCB, Residual Circuit Breaker) ogni 6 mesi.

Rischio di ustioni

I sottosistemi di asciugatura ed essiccazione della stampante operano a temperature elevate e possono causare ustioni da contatto. Per evitare lesioni alla persona, osservare le seguenti precauzioni.

- Non toccare le superfici interne dei moduli di asciugatura ed essiccazione della stampante. Anche dopo l'apertura della levetta che collega i componenti di asciugatura ed essiccazione dall'alimentazione, la temperatura delle superfici interne potrebbe essere elevata.
- Fare attenzione in caso di accesso al percorso del supporto di stampa.

Rischio di incendio

I sottosistemi di asciugatura ed essiccazione della stampante operano a temperature elevate. Rivolgersi all'assistenza clienti se l'interruttore corrente rimanente (o Ground Fault Circuit Interrupter) incorporato della stampante è scattato più volte.

Per evitare il rischio di incendio, osservare le seguenti precauzioni.

- Utilizzare la tensione di alimentazione specificata sulla targhetta.
- Collegare i cavi di alimentazione a linee dedicate, ognuna protetta da un interruttore di derivazione in base alla tensione della presa a muro. Non utilizzare una ciabatta multi-presa per collegare entrambi i cavi di alimentazione.
- Utilizzare solo i cavi di alimentazione forniti da HP con la stampante. Non utilizzare cavi di alimentazione danneggiati. Non utilizzare i cavi di alimentazione con altri prodotti.

- Non inserire oggetti negli alloggiamenti della stampante.
- Fare attenzione a non versare liquidi sulla stampante.
- Non utilizzare prodotti spray contenenti gas infiammabili all'interno o intorno alla stampante.
- Non bloccare o coprire le aperture della stampante.
- Non tentare di smontare il modulo di asciugatura o essiccazione o il cabinet di controllo elettrico.
- Assicurarsi di non superare la temperatura di funzionamento consigliata dal produttore per il supporto caricato. Se tali informazioni non fossero disponibili presso il produttore, non caricare supporti che non possono essere utilizzati a una temperatura di funzionamento inferiore a 125°C(257°F).
- Non caricare supporto con temperature di autocombustione inferiori a 300°C (572°F). Vedere la nota riportata di seguito.



NOTA: metodo di test basato su EN ISO 6942:2002; valutazione dei materiali e dei gruppi di materiali quando esposti a una fonte di calore, metodo B. Le condizioni del test per stabilire la temperatura alla quale ha luogo la combustione (fiamma o bagliore) erano le seguenti: densità flusso di calore: 30 kW/m², calorimetro in rame, termocoppia tipo K.

Rischio meccanico

La stampante è dotata di parti mobili che possono provocare lesioni. Per evitare lesioni personali, osservare le seguenti precauzioni quando ci si trova in prossimità della stampante.

- Stare distanti e tenere lontano i vestiti dalle parti mobili della stampante.
- Evitare di indossare collane, braccialetti e altri oggetti pendenti.
- Raccogliere i capelli lunghi per evitare che si impigliino nella stampante.
- Fare attenzione che maniche o guanti non restino impigliati nelle parti mobili della stampante.
- Evitare di sostare nelle vicinanze delle ventole per evitare il rischio di subire lesioni e di peggiorare la qualità di stampa a causa dell'ostruzione del flusso d'aria.
- Non toccare ingranaggi o rulli mobili durante la stampa.

Rischi correlati ai supporti di stampa pesanti

Particolare attenzione va prestata nella gestione di supporti di stampa pesanti per evitare lesioni alla persona.

- Lo spostamento di rotoli di supporti di stampa pesanti può richiedere più di una persona. È necessario fare attenzione per evitare strappi muscolari alla schiena e/o lesioni.
- Utilizzare preferibilmente un elevatore a forza, un autocarro per pallet o altra attrezzatura analoga.
- Per lo spostamento di rotoli di supporti di stampa pesanti, indossare abbigliamento e accessori protettivi inclusi stivali e guanti.


Gestione dell'inchiostro

La stampante non utilizza inchiostri solvibili e non presenta i problemi tradizionali ad essi correlati. Tuttavia, HP consiglia di indossare dei guanti per maneggiare i componenti del sistema di inchiostro.

Il pannello frontale

Il pannello frontale nella parte anteriore destra della stampante consente di eseguire le importanti operazioni riportate di seguito:

- Fornisce assistenza nella risoluzione dei problemi.
- Viene utilizzato in caso di esecuzione di determinate operazioni pratiche, ad esempio la rimozione del supporto di stampa caricato e la manutenzione della stampante.
- Consente di visualizzare brevi informazioni sullo stato della stampante.
- Consente di visualizzare eventuali avvisi e messaggi di errore con l'emissione di segnali acustici per richiamare l'attenzione.



Il pannello frontale è costituito dai componenti seguenti:

1. Tasto Alimentazione: per spegnere la stampante.
2. Indicatore luminoso Alimentazione: indica lo stato di alimentazione della stampante. L'indicatore spento indica che la stampante è spenta. Il verde fisso indica che la stampante è accesa. L'indicatore luminoso verde lampeggiante indica che la stampante è in fase di riscaldamento.
3. Display del pannello frontale: al suo interno vengono visualizzati i messaggi di errore, gli avvisi e le informazioni sull'utilizzo della stampante.
4. Indicatore luminoso di stato: indica lo stato operativo della stampante. L'indicatore spento indica che la stampante non è pronta. L'indicatore luminoso verde fisso indica che la stampante è pronta e inattiva. L'indicatore verde lampeggiante indica che la stampante è occupata: sta ricevendo dati, li sta elaborando e stampando. L'indicatore luminoso di color ambra lampeggiante indica la necessità di intervento da parte dell'utente. Il colore ambra fisso indica che si è verificato un errore grave.
5. Tasto Su: per spostarsi verso l'alto in un menu o in un'opzione o per incrementare un valore.
6. Tasto OK: per confermare un'azione durante una procedura o interazione, per accedere a un sottomenu oppure per selezionare un valore quando viene fornita un'opzione.
7. Tasto Giù: per spostarsi verso il basso in un menu o in un'opzione oppure per diminuire un valore.
8. Tasto Indietro: per tornare al passaggio precedente di una procedura o interazione, per passare al livello superiore, per lasciare l'opzione del menu o quando viene fornita un'opzione.
9. Tasto Annulla: per annullare una procedura o interazione.
10. Tasto Reimposta: per riavviare la stampante; la pressione del pulsante è analoga all'azione di spegnimento e riaccensione della stampante. Per premere questo tasto, utilizzare un dispositivo con punta di piccole dimensioni.
11. Tasto Sposta supporto: per spostare in avanti o indietro il supporto di stampa caricato. Durante la fase di stampa, è possibile utilizzare questo tasto per ottimizzare l'avanzamento del supporto di stampa in modo immediato.

Per **selezionare** una voce sul display del pannello frontale, premere il tasto Su o Giù fino a quando la voce non viene evidenziata.

Per **selezionare** una voce sul pannello frontale, evidenziarla e premere il tasto OK.

Quando nel manuale viene mostrata una serie di elementi del display del pannello frontale, come indicato di seguito: **Opzione1 > Opzione2 > Opzione3**, è necessario selezionare **Opzione1**, quindi **Opzione2**, quindi **Opzione3**.

Nel presente manuale sono reperibili informazioni relative a utilizzi specifici del pannello frontale.

Messaggi di errore del pannello frontale

In alcune circostanze, viene visualizzato un messaggio di errore sul pannello frontale. Per risolvere l'errore, seguire il consiglio della colonna Soluzione. Per informazioni dettagliate sulle operazioni di manutenzione, consultare il *Manuale di manutenzione e risoluzione dei problemi*.

Codice errore	Soluzione
15.01:00, 16.01:00	La stampante non è in grado di eseguire il riscaldamento entro un limite di tempo preimpostato. Controllare che la temperatura dell'ambiente e la tensione di alimentazione siano conformi alle specifiche della stampante.
15.02:00, 16.02:00	La stampante non è in grado di eseguire il raffreddamento entro un limite di tempo preimpostato. Controllare che la temperatura ambientale sia conforme alle specifiche della stampante. Controllare che tutti i ventilatori siano funzionanti e non ostruiti.
15.03:00, 16.03:00	Calore eccessivo nel modulo di asciugatura. Controllare che tutti i ventilatori siano funzionanti e non ostruiti.
15.04:00, 16.04:00	Calore insufficiente nel modulo di asciugatura. Controllare che la temperatura ambientale sia conforme alle specifiche della stampante.
15.05:00, 16.05:00	Errore del sensore a infrarossi. Controllare che tutti i ventilatori siano funzionanti e non ostruiti.
15.06:00, 16.06:00	Il modulo di asciugatura è stato utilizzato alla massima potenza per un tempo troppo prolungato. Controllare che la quantità di inchiostro non sia troppo elevata. Controllare che la temperatura ambientale sia conforme alle specifiche della stampante.
21:03	Spegnere la stampante tramite il pannello frontale e l'interruttore di alimentazione posto sul retro. Scollegare i cavi di alimentazione. Ricollegare i cavi di alimentazione e riaccendere la stampante.
21.2:10	Errore della cartuccia di pulizia delle testine di stampa. Spegnere la stampante, rimuovere la cartuccia di pulizia delle testine di stampa e controllare se sia possibile fare avanzare manualmente il tessuto utilizzando gli ingranaggi bianchi sul lato destro. In tal caso, reinserirla. In caso contrario, provare a utilizzare una nuova cartuccia di pulizia delle testine di stampa. Accendere la stampante.
24:03	La procedura di impostazione non è stata completata. Riavviare la stampante, quindi eseguire nuovamente la procedura di impostazione dall'inizio.

Codice errore	Soluzione
26.n:01 (n = numero della cartuccia di inchiostro)	Rimuovere la cartuccia di inchiostro e reinserirla nella stampante. Se l'errore persiste, sostituire la cartuccia con una nuova.
29:01	La cartuccia di pulizia delle testine di stampa non è inserita correttamente. Aprire lo sportello della cartuccia di pulizia delle testine di stampa, posto sul lato destro della stampante, verificare il corretto posizionamento della cartuccia stessa e richiudere lo sportello. Se il problema persiste, sostituire la cartuccia di pulizia delle testine di stampa.
32:01	Il rullo di tensione è scollegato. Se si desidera utilizzare il rullo di tensione, spegnere la stampante e assicurarsi che tutti i cavi del rullo di tensione siano collegati (cavi dei sensori, cavo della stampante). Se non si desidera utilizzarlo, può essere necessario scaricare manualmente il supporto di stampa dal rullo di tensione. Ricordarsi innanzitutto di tagliare la carta, manualmente o premendo il tasto Sposta supporto.
32:01.1	Questo errore si verifica quando è stata stampata una piccola quantità di supporto, inferiore a 200 cm di lunghezza. Controllare che non vi siano ostacoli fra i sensori ottici del rullo di tensione, che il supporto di stampa sia fissato al mandrino del rullo di tensione e che l'interruttore di quest'ultimo sia nella posizione corretta. Se necessario, utilizzare i tasti freccia del rullo di tensione per avvolgere il supporto di stampa; quindi premere OK per ripristinare la stampa.
32:01.2	Questo errore si verifica quando è stata stampata una piccola quantità di supporto, inferiore a 178 cm di lunghezza. Il sensore del rullo di tensione rileva che il peso tensore si trova erroneamente in fondo al suo percorso, anche se il motore del mandrino ha ruotato per oltre 3 secondi. La causa più probabile di questo errore è che ci si è dimenticati di impostare la direzione dell'interruttore o di fissare con il nastro il supporto di stampa all'anima del mandrino, quando il supporto stesso raggiunge il pavimento e blocca i sensori a infrarossi del rullo di tensione. Controllare che non vi siano ostacoli fra i sensori ottici del rullo di tensione, che il supporto di stampa sia fissato al mandrino del rullo di tensione e che l'interruttore di quest'ultimo sia nella posizione corretta. Se necessario, utilizzare i tasti freccia del rullo di tensione per avvolgere il supporto di stampa; quindi premere OK per ripristinare la stampa.
32:02	Questo errore si verifica durante l'inizializzazione della stampante, per segnalare il fatto che il rullo di tensione si è scollegato mentre la stampante era spenta. Inoltre si presenta se si cerca di attivare il rullo di tensione quando non è collegato alla stampante. Collegare il rullo di tensione alla stampante e premere OK per continuare.

Codice errore	Soluzione
41:03, 42:03	Spegnere la stampante tramite il pannello frontale e l'interruttore di alimentazione posto sul retro. Scollegare i cavi di alimentazione. Aprire la finestra della stampante e assicurarsi che non vi siano ostacoli visibili in grado di limitare il movimento del rullo di avanzamento. Se nel percorso del supporto di stampa è presente una massa di supporto con arricciature, sollevare la leva di regolazione del supporto di stampa e rimuovere l'ostruzione. Ricollegare i cavi di alimentazione e riaccendere la stampante.
44.n	Switch guasto. Il segnale del sistema di gestione degli scarti emette un rumore. Verificare che il connettore sia collegato correttamente.
46:03	Spegnere la stampante tramite il pannello frontale e l'interruttore di alimentazione posto sul retro. Scollegare i cavi di alimentazione. Ricollegare i cavi di alimentazione e riaccendere la stampante.
61:01	Il formato file non è corretto e la stampante non può elaborare la stampa.
61:09	Il RIP non è in grado di comunicare con la stampante. Controllare che tutti i cavi pertinenti siano collegati correttamente e verificare se nel RIP è visualizzato un messaggio di errore.
63:04	Si è verificato un errore di input/output della scheda di rete. Provare a utilizzare le soluzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> ● Assicurarsi che il cavo di rete sia correttamente collegato alla scheda di rete. ● Verificare che il firmware della stampante sia aggiornato.
63:05	Il processo raggiunge la stampante troppo lentamente. La stampante annulla il processo se ci sono lunghe pause di oltre 20 secondi. Provare i seguenti rimedi: <ul style="list-style-type: none"> ● Verificare che la scheda Ethernet a 1 Gigabit sia installata correttamente nel computer con il RIP. ● Controllare se nel RIP sono visualizzati messaggi di errore. Controllare che il computer in cui è installato il RIP funzioni correttamente e che soddisfi le specifiche minime richieste dal RIP. Controllare che l'unità disco rigido non sia né piena né eccessivamente frammentata. ● Controllare se l'opzione RIP durante la stampa è abilitata. Questa opzione può rallentare la stampa se il computer non è sufficientemente potente. ● Provare a ridurre la risoluzione del processo o ad aumentare il numero di passaggi.

Codice errore	Soluzione
73:03	<p>Spegnere la stampante tramite il pannello frontale e l'interruttore di alimentazione posto sul retro. Scollegare i cavi di alimentazione. Ricollegare i cavi di alimentazione e riaccendere la stampante. Controllare che la stampante sia dotata della versione del firmware più recente. In caso contrario, aggiornare il firmware alla versione più recente.</p>
74:01	<p>Si è verificato un errore durante il caricamento del file di aggiornamento firmware. Provare a utilizzare le soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Spegnere la stampante utilizzando il tasto Alimentazione sul pannello frontale e l'interruttore di alimentazione sul retro. Scollegare il cavo di alimentazione, quindi ricollegarlo e accendere la stampante. ● Ricaricare il file di aggiornamento firmware nella stampante.
76:03	<p>Si è verificato un errore di "spazio su disco insufficiente". Provare a utilizzare le soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Spegnere la stampante utilizzando il tasto Alimentazione sul pannello frontale e l'interruttore di alimentazione sul retro. Scollegare il cavo di alimentazione, quindi ricollegarlo e accendere la stampante. ● Inviare nuovamente il file alla stampante.
77:04	<p>Si è verificato un errore software interno di Embedded Web server. Provare a utilizzare le soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Spegnere la stampante utilizzando il tasto Alimentazione sul pannello frontale e l'interruttore di alimentazione sul retro. Scollegare il cavo di alimentazione, quindi ricollegarlo e accendere la stampante. ● Verificare che il firmware della stampante sia aggiornato.
78.1:04	<p>Nella stampante non esistono impostazioni predefinite per questo supporto di stampa. Attenersi alla procedura di aggiornamento del firmware per aggiornare la stampante con le più recenti impostazioni predefinite per i supporti di stampa.</p>
78.2:01	<p>È stata rilevata la fine del rotolo. Se il rotolo non è esaurito, scaricare e ricaricare il supporto di stampa.</p>
81:01, 81:03	<p>Aprire la finestra della stampante e assicurarsi che non vi siano ostacoli in grado di limitare il movimento del rullo di avanzamento. Se si è verificato un inceppamento del supporto di stampa che limita il movimento del rullo di avanzamento, consultare il <i>Manuale di manutenzione e risoluzione dei problemi</i>.</p>

Codice errore	Soluzione
82:01	Potrebbe esserci un inceppamento del supporto di stampa o un riflettore del carrello sporco. Provare a pulire il riflettore del carrello.
86:01	Aprire la finestra della stampante e assicurarsi che non vi siano ostacoli visibili che limitano il movimento del carrello delle testine di stampa. Se il carrello è bloccato da una massa di supporto di stampa con arricciature, sollevare la leva di regolazione del supporto di stampa e rimuovere l'ostruzione.
98:03	Una o più testine di stampa non funzionano correttamente; utilizzare il grafico dello stato delle testine di stampa per individuare la testina non funzionante.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company,
L.P.

Erste Ausgabe

HINWEIS:

Der HP Designjet L26100 Drucker ist nur in ausgewählten Ländern verfügbar. Bitte nehmen Sie mit HP Kontakt auf, um Informationen zur Verfügbarkeit in Ihrem Land zu erhalten.

Für den HP Designjet L26100 Drucker sind alle Informationen in der Dokumentation zu ignorieren, die die Aufwickelvorrichtung (einschließlich Umlenkvorrichtung) und das Ladezubehör, sofern diese Teile nicht als Zubehör erstanden wurden.

Rechtliche Hinweise

Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die Informationen in dieser Veröffentlichung werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit zur Verfügung gestellt. Insbesondere enthalten diese Informationen keinerlei zugesicherte Eigenschaften. Alle sich aus der Verwendung dieser Informationen ergebenden Risiken trägt der Benutzer.

Für HP Produkte und Dienstleistungen gelten ausschließlich die Bestimmungen in der Gewährleistungserklärung des jeweiligen Produkts bzw. Dienstes. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet – ausgenommen für die Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz – nicht für Schäden, die fahrlässig von HP, einem gesetzlichen Vertreter oder einem Erfüllungsgehilfen verursacht wurden. Die Haftung für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz bleibt hiervon unberührt.

Die für Ihr Produkt geltende eingeschränkte HP Gewährleistung finden Sie im Startmenü Ihres PCs und/oder auf der mitgelieferten CD/DVD. In einigen Ländern/Regionen ist eine gedruckte eingeschränkte Gewährleistung von HP im Lieferumfang enthalten. In Ländern/Regionen, in denen die Gewährleistung nicht in gedruckter Form mitgeliefert wird, können Sie unter <http://www.hp.com/go/orderdocuments> ein gedrucktes Exemplar anfordern, oder Sie wenden sich schriftlich an:

Nordamerika: Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA.

Europa, Naher Osten, Afrika: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/ Naviglio (MI), Italien.

Asien/Pazifik: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapur 911507.

Einführende Informationen

Weitere Informationsquellen

Die folgenden Dokumente sind im Lieferumfang des Druckers enthalten. Sie können auch von der Website heruntergeladen werden.

<http://www.hp.com/go/L26500/manuals>

<http://www.hp.com/go/L26100/manuals>

- *Handbuch zur Vorbereitung des Aufstellungsorts*
- *Installationshandbuch*
- *Benutzerhandbuch*
- *Handbuch zu Wartung und Fehlerbehebung*
- *Rechtliche Hinweise*

Sicherheitsvorkehrungen

Lesen Sie vor der Arbeit mit dem Drucker die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, damit eine sichere Bedienung gewährleistet ist.

Sie müssen über die entsprechende technische Qualifikation und die nötige Erfahrung verfügen, um sich der Gefahren bewusst zu sein, denen Sie beim Ausführen einer Aufgabe ausgesetzt sein können, und um geeignete Maßnahmen zu ergreifen, damit Sie Ihr Risiko und das anderer Personen minimieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Bevor Sie den Drucker an das Stromnetz anschließen, lesen Sie die Installationsanleitungen.
- Der Drucker enthält außer den vom HP Customer Self Repair-Programm abgedeckten Komponenten keine Teile, die vom Bediener gewartet werden können (siehe <http://www.hp.com/go/selfrepair>). Lassen Sie Service- oder Wartungsarbeiten anderer Teile von einem qualifizierten Servicetechniker durchführen.
- Schalten Sie in den folgenden Fällen den Drucker aus, ziehen Sie beide Netzkabel aus den Steckdosen, und rufen Sie den Kundendienst an:
 - Ein Netzkabel oder Netzstecker ist beschädigt.
 - Flüssigkeit ist in den Drucker gelangt.
 - Rauch oder ein auffälliger Geruch tritt aus dem Drucker aus.
 - Der Drucker wurde fallen gelassen, oder das Trocknungs- bzw. Aushärtungsmodul ist beschädigt.

- Der interne Reststromschutzschalter (Fehlerstromschutzschalter) des Druckers wurde wiederholt ausgelöst.
- Der Drucker funktioniert nicht normal.
- Schalten Sie in den folgenden Fällen den Drucker aus, und ziehen Sie beide Netzkabel aus den Steckdosen:
 - Während eines Gewitters
 - Bei einem Stromausfall

Stromschlaggefahr

 **VORSICHT!** Das Trocknungs- und das Aushärtungsmodul arbeiten mit gefährlichen Spannungen, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können.

Der Drucker verfügt über zwei Netzkabel. Stecken Sie vor Servicearbeiten unbedingt beide Netzkabel aus. Der Drucker darf nur an geerdete Steckdosen angeschlossen werden.

So vermeiden Sie das Risiko von Stromschlägen:

- Demontieren Sie auf keinen Fall das Trocknungs- bzw. das Aushärtungsmodul oder den Schaltschrank mit den elektrischen Bauteilen.
- Entfernen oder öffnen Sie keine geschlossenen Systemabdeckungen.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Druckers ein.
- Testen Sie den Reststromschutzschalter alle 6 Monate auf seine Funktionstüchtigkeit.

Verbrennungsgefahr

Die Trocknungs- und Aushärtungssubsysteme des Druckers arbeiten mit hohen Temperaturen und können Verbrennungen verursachen, wenn sie berührt werden. Treffen Sie daher die folgenden Vorkehrungen, um Verletzungen zu vermeiden:

- Berühren Sie nicht die Oberflächen im Trocknungs- und im Aushärtungsmodul des Druckers. Die Oberflächen können auch nach dem Öffnen der Fensterverriegelung, durch die die Stromversorgung der Module unterbrochen wird, noch heiß sein.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie in den Druckmaterialpfad greifen.

Brandgefahr

Die Trocknungs- und Aushärtungssubsysteme des Druckers arbeiten mit hohen Temperaturen. Wenn der interne Reststromschutzschalter (Fehlerstromschutzschalter) des Druckers wiederholt ausgelöst wird, rufen Sie den Kundendienst.

Treffen Sie die folgenden Vorkehrungen, um Brände zu vermeiden:

- Betreiben Sie den Drucker ausschließlich mit der auf dem Typenschild angegebenen Netzspannung.
- Schließen Sie jedes Netzkabel an einen eigenen, mit einem Abzweigkreisschutzschalter gesicherten Stromkreis an. Verwenden Sie auf keinen Fall eine Steckerleiste für beide Netzkabel.
- Verwenden Sie ausschließlich die mit dem Drucker gelieferten HP Netzkabel. Verwenden Sie auf keinen Fall ein beschädigtes Netzkabel. Schließen Sie die mitgelieferten Netzkabel nicht an andere Geräte an.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Druckers ein.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit auf den Drucker gelangt.
- Verwenden Sie keine Sprühdosen mit entzündlichen Gasen innerhalb und in der Nähe des Druckers.
- Decken Sie die Öffnungen des Druckers nicht ab.
- Demontieren Sie auf keinen Fall das Trocknungs- bzw. das Aushärtungsmodul oder den Schaltschrank mit den elektrischen Bauteilen.
- Stellen Sie sicher, dass die vom Hersteller empfohlene Betriebstemperatur des verwendeten Druckmaterials nicht überschritten wird. Falls diese Informationen vom Hersteller nicht verfügbar sind, setzen Sie keine Druckmaterialien ein, die nicht bei einer Betriebstemperatur von 125 °C(257°F) verwendet werden können.
- Verwenden Sie keine Druckmaterialien mit einer Selbstentzündungstemperatur unter 300 °C(572°F). Weitere Informationen finden Sie im folgenden Hinweis.



HINWEIS: Das Prüfverfahren basiert auf EN ISO 6942:2002, Beurteilung von Materialien und Materialkombinationen, die einer Hitze-Strahlungsquelle ausgesetzt sind, Verfahren B. Prüfbedingungen zur Ermittlung der Temperatur, bei der sich das Druckmaterial entzündet (Flamme oder Glühen): Wärmestromdichte: 30 kW/m², Kupferkalorimeter, Thermoelement vom Typ K.

Gefährdung durch mechanische Teile

Der Drucker verfügt über bewegliche Teile, die zu Verletzungen führen können. Um Verletzungen zu vermeiden, treffen Sie die folgenden Vorkehrungen, wenn Sie in der Nähe des Druckers arbeiten:

- Halten Sie Ihre Kleidung und Ihre Körperteile von den beweglichen Teilen des Druckers fern.
- Tragen Sie keine Hals- und Armbänder oder andere herabhängende Schmuck- oder Kleidungsstücke.
- Langes Haar sollte zurückgebunden werden, damit es nicht in den Drucker geraten kann.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Manschetten oder Handschuhe nicht in die beweglichen Teile des Druckers gelangen.

- Halten Sie sich nicht in der Nähe von Lüftern auf. Durch Behinderung des Luftstroms kann die Druckqualität beeinträchtigt werden. Außerdem stellen rotierende Lüfter eine Verletzungsgefahr dar.
- Berühren Sie während des Druckens auf keinen Fall in Bewegung befindliche Zahnräder oder Walzen bzw. Rollen.

Gefahr durch schwere Druckmaterialrollen

Gehen Sie beim Umgang mit schweren Druckmaterialrollen besonders vorsichtig vor, um Verletzungen zu vermeiden.

- Zum Anheben und Tragen von schweren Druckmaterialrollen werden möglicherweise mehrere Personen benötigt. Die schweren Rollen können zu einer starken Belastung des Rückens und zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie bei Bedarf einen Gabelstapler, Hubwagen oder ein ähnliches Gerät.
- Tragen Sie bei der Arbeit mit schweren Druckmaterialrollen eine persönliche Schutzausrüstung mit Stiefeln und Handschuhen.


Umgang mit Tinte

Da der Drucker keine lösungsmittelhaltige Tinte verwendet, können die damit verbundenen Probleme nicht auftreten. HP empfiehlt jedoch, die Komponenten des Tintensystems nur mit Handschuhen anzufassen.

Das Bedienfeld

Das Bedienfeld befindet sich rechts vorne am Drucker. Es erfüllt folgende wichtige Aufgaben:

- Unterstützung bei der Fehlerbehebung
- Durchführen bestimmter physischer Vorgänge, wie beispielsweise Entnehmen von Druckmaterial und Warten des Druckers
- Anzeigen kurzer Informationen zum Status des Druckers
- Anzeigen von Warn- und Fehlermeldungen und Ausgabe eines Signaltons, um die Aufmerksamkeit auf die Warnung oder Meldung zu lenken



Auf dem Bedienfeld befinden sich folgende Elemente:

1. Netztaste: Ein- und Ausschalten des Druckers.
2. Netzkontrollleuchte: Anzeigen des Netzstatus des Druckers. Wenn diese Anzeige weder blinks noch leuchtet, ist der Drucker ausgeschaltet. Leuchtet sie grün, dann ist der Drucker eingeschaltet. Wenn sie grün blinks, wird der Drucker heruntergefahren.
3. Bedienfeldanzeige: Hier werden Fehler- und Warnmeldungen sowie Anleitungen zur Verwendung des Druckers angezeigt.
4. Statusanzeige: Anzeigen des Druckerstatus. Wenn diese Anzeige weder blinks noch leuchtet, ist der Drucker nicht bereit. Leuchtet sie grün, dann ist der Drucker bereit und im Leerlauf. Wenn sie grün blinks, führt der Drucker eine Aktion aus: Empfangen von Daten, Verarbeitung oder Drucken. Wenn sie bernsteinfarben blinks, ist ein Eingriff erforderlich. Wenn sie bernsteinfarben leuchtet, ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten.
5. Taste Auf: Nach oben Blättern in einem Menü bzw. einer Option oder Erhöhen eines Wertes.
6. Taste OK: Bestätigen einer Aktion während eines Vorgangs oder einer Interaktion, Wechseln in ein Untermenü oder Auswählen eines Optionswertes.
7. Taste Ab: Nach unten Blättern in einem Menü bzw. einer Option oder Verringern eines Wertes.
8. Taste Zurück: Wechseln zum vorherigen Schritt eines Vorgangs oder einer Interaktion, Wechseln zur übergeordneten Ebene oder Beenden der Optionsauswahl.
9. Taste Abbrechen: Abbrechen des aktuellen Vorgangs oder der aktuellen Interaktion.

10. Taste Zurücksetzen: Neu Starten des Druckers (dies entspricht dem Aus- und Einschalten des Druckers). Sie benötigen zum Drücken dieser Taste einen spitzen Gegenstand.

11. Taste Druckmaterial bewegen: Weiter- bzw. Zurückführen des geladenen Druckmaterials. Während des Druckens kann mit dieser Taste der Druckmaterialvorschub angepasst werden.

Um eine Option auf der Bedienfeldanzeige zu **markieren**, drücken Sie die Taste Auf oder Ab, bis der gewünschte Eintrag hervorgehoben ist.

Um eine Option auf der Bedienfeldanzeige **auszuwählen**, markieren Sie sie, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.

Wenn in diesem Handbuch eine Folge von Optionen aufgeführt ist, wie beispielsweise **Option1** > **Option2** > **Option3**, müssen Sie zuerst **Option1**, dann **Option2** und zuletzt **Option3** auswählen.

Informationen zur Verwendung des Bedienfelds sind im gesamten Handbuch zu finden.

Fehlermeldungen auf dem Bedienfeld

In bestimmten Situationen wird auf dem Bedienfeld eine Fehlermeldung angezeigt. Führen Sie dann die empfohlene Maßnahme zur Behebung des Problems durch. Nähere Informationen zu den Wartungsvorgängen erhalten Sie im *Handbuch zu Wartung und Fehlerbehebung*.

Fehlercode	Empfohlene Maßnahme
15,01:00, 16,01:00	Der Drucker wird innerhalb der festgelegten Zeitspanne nicht aufgeheizt. Überprüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur und die Eingangsspannung den technischen Daten des Druckers entsprechen.
15,02:00, 16,02:00	Der Drucker kühlte innerhalb der festgelegten Zeitspanne nicht ab. Überprüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur den technischen Daten des Druckers entspricht. Vergewissern Sie sich, dass alle Lüfter funktionieren und nicht verdeckt sind.
15,03:00, 16,03:00	Das Trocknungsmodul ist zu heiß. Vergewissern Sie sich, dass alle Lüfter funktionieren und nicht verdeckt sind.
15,04:00, 16,04:00	Das Trocknungsmodul ist nicht heiß genug. Überprüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur den technischen Daten des Druckers entspricht.
15,05:00, 16,05:00	Problem mit dem Infrarotsensor. Vergewissern Sie sich, dass alle Lüfter funktionieren und nicht verdeckt sind.

Fehlercode	Empfohlene Maßnahme
15:06:00, 16:06:00	Das Trocknungsmodul wurde zu lang mit maximaler Leistung betrieben. Prüfen Sie, ob die Tintenmenge nicht zu hoch ist. Überprüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur den technischen Daten des Druckers entspricht.
21:03	Schalten Sie den Drucker mit der Netztaste auf dem Bedienfeld und mit dem Schalter an der Rückseite aus. Stecken Sie die Netzkabel aus. Schließen Sie die Netzkabel wieder an, und schalten Sie den Drucker ein.
21:2:10	Problem mit dem Druckkopfreinigungsbehälter. Schalten Sie den Drucker aus, und nehmen Sie den Druckkopfreinigungsbehälter heraus. Prüfen Sie dann, ob sich die Stoffrolle beim Drehen der Zahnräder an der rechten Seite bewegt. Ist dies der Fall, setzen Sie den Behälter wieder ein. Setzen Sie andernfalls einen neuen Druckkopfreinigungsbehälter ein. Schalten Sie den Drucker ein.
24:03	Die Einrichtung wurde nicht abgeschlossen. Starten Sie den Drucker neu, und beginnen Sie die Einrichtung noch einmal von vorne.
26.n:01 (n steht für die Nummer des Tintenbehälters)	Nehmen Sie den angegebenen Tintenbehälter heraus, und setzen Sie ihn wieder in den Drucker ein. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, tauschen Sie den betreffenden Tintenbehälter aus.
29:01	Der Druckkopfreinigungsbehälter ist nicht richtig eingesetzt. Öffnen Sie die Zugangsklappe rechts am Drucker, vergewissern Sie sich, dass der Druckkopfreinigungsbehälter richtig eingesetzt ist, und schließen Sie die Klappe wieder. Wenn das Problem weiterhin auftritt, tauschen Sie den Druckkopfreinigungsbehälter aus.
32:01	Die Aufwickelvorrichtung ist nicht angeschlossen. Wenn Sie die Aufwickelvorrichtung verwenden möchten, schalten Sie den Drucker aus, und schließen Sie alle Kabel an die Aufwickelvorrichtung an (Sensorkabel, Druckerkabel). Wenn Sie sie nicht verwenden möchten, müssen Sie das Druckmaterial manuell von der Aufwickelvorrichtung entnehmen. Sie müssen das Druckmaterial zunächst abschneiden (manuell oder mit der Taste Druckmaterial bewegen).
32:01,1	Dieser Fehler tritt auf, wenn eine geringe Menge an Substrat bedruckt wird, die kürzer als 200 cm ist. Vergewissern Sie sich, dass die optischen Sensoren der Aufwickelvorrichtung nicht von einem Fremdkörper blockiert werden, dass das Druckmaterial an der Spindel der Aufwickelvorrichtung befestigt ist und dass sich der Schalter der Aufwickelvorrichtung in der richtigen Stellung befindet. Wickeln Sie das Druckmaterial ggf. mit den Pfeiltasten der Aufwickelvorrichtung auf, und drücken Sie OK, um den Druckvorgang fortzusetzen.

Fehlercode	Empfohlene Maßnahme
32:01,2	Dieser Fehler tritt auf, wenn nur eine kleine Menge an Druckmaterial bedruckt wird, die kürzer als 178 cm ist. Der Sensor der Aufwickelvorrichtung erkennt, dass die Spannstange (fälschlicherweise) am unteren Ende des Pfads ist, obwohl der Spindelmotor über 3 Sekunden lang gelaufen ist. Die häufigste Ursache für dieses Problem liegt darin, dass Sie vergessen haben, den Richtungsschalter einzustellen oder das Druckmaterial am Spindelkern zu befestigen, wenn das Druckmaterial den Boden erreicht und die Infrarotsensoren der Aufwickelvorrichtung verdeckt. Vergewissern Sie sich, dass die optischen Sensoren der Aufwickelvorrichtung nicht von einem Fremdkörper blockiert werden, dass das Druckmaterial an der Spindel der Aufwickelvorrichtung befestigt ist und dass sich der Schalter der Aufwickelvorrichtung in der richtigen Stellung befindet. Wickeln Sie das Druckmaterial ggf. mit den Pfeillisten der Aufwickelvorrichtung auf, und drücken Sie OK, um den Druckvorgang fortzusetzen.
32:02	Dieser Fehler wird während der Druckerinitialisierung gemeldet und weist darauf hin, dass die Verbindung mit der Aufwickelvorrichtung getrennt wurde, während der Drucker ausgeschaltet war. Er wird außerdem angezeigt, wenn Sie die Aufwickelvorrichtung aktivieren, diese aber nicht an den Drucker angeschlossen ist. Schließen Sie die Aufwickelvorrichtung an den Drucker an, und drücken Sie zum Fortfahren OK.
41:03, 42:03	Schalten Sie den Drucker mit der Netztaste auf dem Bedienfeld und mit dem Schalter an der Rückseite aus. Stecken Sie die Netzkabel aus. Öffnen Sie das Druckerfenster, und überprüfen Sie, ob die Bewegung der Antriebswalze durch Fremdkörper behindert wird. Wenn sich Druckmaterial gestaut hat und die Bewegung der Antriebswalze behindert, ziehen Sie den Druckmaterial-Ausrichtungshebel nach oben und entfernen die Materialreste. Schließen Sie die Netzkabel wieder an, und schalten Sie den Drucker ein.
44.n	Ein Schalter ist ausgefallen. Signalstörung im Abfallsorgungssystem. Vergewissern Sie sich, dass das Anschlussstück richtig sitzt.
46:03	Schalten Sie den Drucker mit der Netztaste auf dem Bedienfeld und mit dem Schalter an der Rückseite aus. Stecken Sie die Netzkabel aus. Schließen Sie die Netzkabel wieder an, und schalten Sie den Drucker ein.
61:01	Das Dateiformat ist falsch, und der Drucker kann den Auftrag nicht verarbeiten.
61:09	Der RIP kann nicht mit dem Drucker kommunizieren. Prüfen Sie, ob die entsprechenden Kabel richtig angeschlossen sind und ob der RIP Fehlermeldungen angezeigt hat.

Fehlercode	Empfohlene Maßnahme
63:04	<p>An der Netzwerkkarte ist ein E/A-Problem aufgetreten. Führen Sie zur Behebung des Problems die folgenden Schritte aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass das Netzwerkkabel richtig an die Netzwerkkarte angeschlossen ist. • Vergewissern Sie sich, dass die Firmware des Druckers auf dem neuesten Stand ist.
63:05	<p>Der Auftrag erreicht den Drucker nicht schnell genug. Der Drucker bricht den Auftrag bei Pausen über 20 Sekunden ab. Ergreifen Sie die folgenden Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass die 1-Gigabit-Ethernet-Karte richtig im Computer mit dem RIP installiert ist. • Überprüfen Sie den RIP auf Fehlermeldungen. Überprüfen Sie, ob der Computer mit dem RIP ordnungsgemäß funktioniert und die Mindestanforderungen des RIP erfüllt. Stellen Sie sicher, dass die Festplatte weder voll noch zu stark fragmentiert ist. • Prüfen Sie, ob die Option RIP beim Drucken aktiviert ist. Diese Option kann für eine geringe Druckgeschwindigkeit verantwortlich sein, wenn der Computer nicht leistungsfähig genug ist. • Verringern Sie die Auflösung des Druckauftrags, oder erhöhen Sie die Anzahl der Durchläufe.
73:03	<p>Schalten Sie den Drucker mit der Netztaste auf dem Bedienfeld und mit dem Schalter an der Rückseite aus. Stecken Sie die Netzkabel aus. Schließen Sie die Netzkabel wieder an, und schalten Sie den Drucker ein. Vergewissern Sie sich, dass die Firmware des Druckers auf dem neuesten Stand ist. Falls nicht, installieren Sie die neueste Firmware.</p>
74:01	<p>Beim Hochladen der Firmware-Aktualisierungsdatei ist ein Fehler aufgetreten. Führen Sie zur Behebung des Problems die folgenden Schritte aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie den Drucker mit der Netztaste auf dem Bedienfeld und mit dem Netzschalter an der Rückseite aus. Stecken Sie die Netzkabel aus. Schließen Sie dann die Netzkabel wieder an, und schalten Sie den Drucker ein. • Versuchen Sie erneut, die Firmware-Aktualisierungsdatei in den Drucker zu laden

Fehlercode	Empfohlene Maßnahme
76:03	<p>Auf der Festplatte steht zu wenig Speicherplatz zur Verfügung. Führen Sie zur Behebung des Problems die folgenden Schritte aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie den Drucker mit der Netztaste auf dem Bedienfeld und mit dem Netzschalter an der Rückseite aus. Stecken Sie die Netzkabel aus. Schließen Sie dann die Netzkabel wieder an, und schalten Sie den Drucker ein. • Senden Sie die Datei erneut an den Drucker.
77:04	<p>Im integrierten Web-Server ist ein interner Softwarefehler aufgetreten. Führen Sie zur Behebung des Problems die folgenden Schritte aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie den Drucker mit der Netztaste auf dem Bedienfeld und mit dem Netzschalter an der Rückseite aus. Stecken Sie die Netzkabel aus. Schließen Sie dann die Netzkabel wieder an, und schalten Sie den Drucker ein. • Vergewissern Sie sich, dass die Firmware des Druckers auf dem neuesten Stand ist.
78;1:04	<p>Für das geladene Druckmaterial ist kein Druckmaterialprofil vorhanden. Folgen Sie der Anleitung zur Aktualisierung der Firmware, um den Drucker mit den neuesten Druckmaterialprofilen zu aktualisieren.</p>
78;2:01	<p>Das Ende der Rolle wurde erkannt. Wenn dies nicht der Fall ist, entnehmen Sie das Druckmaterial, und laden Sie es erneut.</p>
81:01, 81:03	<p>Öffnen Sie das Druckerfenster, und vergewissern Sie sich, dass die Bewegung der Antriebswalze nicht durch Fremdkörper behindert wird. Wenn sich Druckmaterial gestaut hat und die Bewegung der Antriebswalze behindert, lesen Sie das <i>Handbuch zu Wartung und Fehlerbehebung</i>.</p>
82:01	<p>Druckmaterialstau oder verschmutzter Wagenreflektor. Reinigen Sie den Wagenreflektor.</p>
86:01	<p>Öffnen Sie das Druckerfenster, und überprüfen Sie, ob die Bewegung des Druckkopfwagens durch Fremdkörper behindert wird. Wenn die Bewegung des Wagens durch Druckmaterialreste behindert wird, ziehen Sie den Druckmaterial-Ausrichtungshebel nach oben und entfernen diese.</p>
98:03	<p>Mindestens ein Druckkopf funktioniert nicht richtig. Stellen Sie anhand des Druckkopf-Statusplots fest, um welchen Druckkopf es sich handelt.</p>

© 2012 Hewlett-Packard Development Company,

L.P.

1^a edición

NOTA:

La impresora HP Designjet L26100 solamente está disponible en determinados países/regiones. Póngase en contacto con HP para comprobar la disponibilidad en su país/ región.

Para la impresora HP Designjet L26100, tenga en cuenta que cualquier información de la documentación acerca del rodillo de recogida (incluidas las guías de bucle) y el accesorio de carga se debe omitir a menos que haya comprado esas piezas como accesorios.

Avisos legales

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las únicas garantías de los productos y servicios de HP se establecen en la declaración de garantía explícita adjunta a dichos productos y servicios. Nada de lo expuesto en este documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no se hace responsable de los errores de editorial o técnicos u omisiones que contenga esta guía.

Encontrará la Garantía limitada que proporciona HP expresamente para su producto en el menú de inicio de su PC o en el CD/DVD que se incluye en la caja. En algunos países/regiones, en la caja se incluye una Garantía limitada de HP impresa. En los países/regiones en los que la garantía no se suministra en formato impreso, puede solicitar una copia impresa mediante el sitio web <http://www.hp.com/go/orderdocuments>, o puede escribirnos a la siguiente dirección:

Norteamérica: Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, Estados Unidos.

Europa, Oriente Medio y África: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/ Naviglio (MI), Italia.

Asia, Pacífico: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapur 911507.

Indique su número de producto, período de garantía (se encuentra en la etiqueta del número de serie), nombre y dirección postal.

Información preliminar

Otras fuentes de información

Los siguientes documentos se proporcionan con la impresora y también se pueden descargar desde:

<http://www.hp.com/go/L26500/manuals>

<http://www.hp.com/go/L26100/manuals>

- *Guía de preparación del sitio*
- *Guía de instalación*
- *Guía del usuario*
- *Guía de solución de problemas y mantenimiento*
- *Información legal*

Precauciones de seguridad

Antes de utilizar la impresora, lea las siguientes precauciones de seguridad para asegurarse de utilizar adecuadamente el equipo.

Se supone que el usuario dispone de la formación técnica adecuada y de la experiencia necesaria para ser consciente de los peligros a los que se expone una persona al realizar una tarea y adoptar en consecuencia las medidas necesarias con el fin de minimizar el riesgo al propio usuario y a otras personas.

Direcciones generales de seguridad

- Consulte las instrucciones de instalación antes de conectar la impresora a la red eléctrica.
- En el interior de la impresora no existe ninguna pieza que el usuario pueda reparar, a excepción de las que cubre el programa de autorreparación por parte del cliente de HP (consulte <http://www.hp.com/go/selfrepair>). Deje la reparación del resto de piezas en manos del personal de servicio cualificado.
- Apague la impresora, desenchufe los dos cables de alimentación de la toma de corriente y póngase en contacto con el representante de atención al cliente en cualquiera de las situaciones siguientes.
 - El cable de alimentación o el enchufe está dañado.
 - Ha entrado líquido en la impresora.
 - Sale humo o algún olor extraño de la impresora.
 - La impresora se ha caído o se ha dañado el módulo de secado o polymerización.

- El interruptor automático de corriente residual (interruptor automático de fallos) incorporado en la impresora se ha activado reiteradamente.
- La impresora no funciona con normalidad.
- Apague la impresora y desenchufe ambos cables de alimentación de las tomas en cualquiera de las situaciones siguientes:
 - Durante una tormenta
 - Durante un corte de alimentación

Possible riesgo de descarga

 **iADVERTENCIA!** Los módulos de secado y polimerización utilizan niveles de voltaje peligrosos capaces de provocar lesiones graves o mortales.

La impresora utiliza dos cables de alimentación. Desenchúfelas antes de reparar la impresora. La impresora solo debe enchufarse en las tomas de la red de alimentación conectadas a tierra.

Para evitar el riesgo de descargas eléctricas:

- No intente desmontar los módulos de secado y polimerización ni la caja de control eléctrico.
- No quite ni abra las tapas o los enchufes de ningún otro sistema cerrado.
- No inserte objetos en las ranuras de la impresora.
- Compruebe la funcionalidad del interruptor automático de corriente residual cada 6 meses.

Peligro de calentamiento

Los subsistemas de secado y polimerización de la impresora funcionan a altas temperaturas y pueden provocar incendios si se tocan. Para evitar lesiones personales, siga las siguientes precauciones.

- No toque los compartimentos internos de los módulos de secado y polimerización de la impresora. Incluso después de abrir el pestillo de la ventana que desconecta la alimentación de los módulos de secado y polimerización, las superficies internas pueden estar calientes.
- Tenga mucho cuidado cuando acceda a la ruta de sustratos.

Peligro de incendio

Los subsistemas de secado y polimerización de la impresora funcionan a altas temperaturas. Póngase en contacto con el representante de asistencia al cliente si el interruptor automático de corriente residual (interruptor automático de fallos) incorporado en la impresora se activa reiteradamente.

Para evitar el riesgo de incendios, tome las precauciones siguientes.

- Utilice el voltaje de alimentación indicado en la placa de especificaciones.
- Conecte los cables de alimentación a las líneas específicas, cada una protegida por un interruptor automático de derivación acorde con la potencia de la toma de pared. No utilice una regleta (toma de alimentación trasladable) para conectar ambos cables de alimentación.
- Utilice únicamente los cables de alimentación que HP suministra con la impresora. No utilice un cable de alimentación dañado. No utilice los cables de alimentación con otros productos.
- No inserte objetos en las ranuras de la impresora.
- Tenga cuidado de no derramar líquidos en la impresora.
- No utilice aerosoles que contengan gases inflamables dentro o cerca de la impresora.
- No bloquee ni cubra las aperturas de la impresora.
- No intente desmontar el módulo de secado o polimerización, ni la caja de control eléctrico.
- Asegúrese de que no se supera la temperatura de funcionamiento del sustrato cargado recomendada por el fabricante. Si el fabricante no ha proporcionado esta información, no cargue sustratos que no se puedan utilizar con una temperatura de funcionamiento inferior a los 125° C(257° F).
- No cargue sustratos con temperaturas de ignición automática por debajo de los 300° C(572° F). Consulte la nota abajo.



NOTA: Método de prueba basado en el estándar EN ISO 6942:2002;

Evaluación de los materiales y de los montajes de los materiales cuando se ven expuestos a una fuente de radiación térmica, método B. Las condiciones de la prueba para determinar la temperatura cuando el sustrato comienza la ignición (con llama o sin llama) fueron las siguientes: Densidad del flujo de calor: 30 kW/m², calorímetro de cobre, termopar de tipo K.

Peligro mecánico

La impresora tiene piezas móviles que podrían provocar lesiones. Para evitar lesiones personales, siga estas precauciones cuando trabaje cerca de la impresora.

- Mantenga la ropa y todas las partes del cuerpo lejos de las piezas móviles de la impresora.
- Evite el uso de collares, brazaletes y otros objetos colgantes.
- Si tiene el cabello largo, intente llevarlo recogido de forma que no caiga sobre la impresora.
- Asegúrese de que las mangas o guantes no queden atrapados en las piezas móviles.

- Evite permanecer cerca de ventiladores, que podrían causar lesiones y también afectar a la calidad de impresión (obstruyendo la circulación del aire).
- No toque los engranajes ni los rollos en movimiento durante la impresión.

Peligro de materiales pesados

Se debe tener especial cuidado para evitar lesiones personales al manipular sustratos pesados.

- Para manipular rollos de sustratos pesados es posible que se necesite más de una persona. Se debe tener cuidado para evitar sobrecargas o lesiones de espalda.
- Se recomienda el uso de una carretilla elevadora u otro equipo de manipulación.
- Cuando manipule rollos de sustrato pesados, póngase un equipo de protección personal, incluido guantes y botas.


Tratamiento de la tinta

La impresora no utiliza tintas disolventes y no presenta los problemas tradicionales asociados a éstas. Sin embargo, HP le recomienda utilizar guantes cuando manipule los componentes del sistema de tinta.

Panel frontal

El panel frontal de la impresora se encuentra delante de la impresora a la derecha. Incluye las siguientes funciones importantes:

- Le ayuda en la solución de problemas.
- Se usa al realizar ciertas operaciones físicas, como descargar el sustrato y mantener la impresora.
- Muestra información resumida sobre el estado de la impresora.
- Muestra advertencias y mensajes de error, cuando es pertinente, junto con alertas de sonido para llamar la atención sobre una advertencia o un mensaje.



El panel frontal incluye los siguientes componentes:

1. Tecla Encender: para apagar la impresora.
2. Luz indicadora de encendido: indica el estado de la impresora. Si el indicador está apagado, la impresora está apagada. Si está de color verde, la impresora está encendida. Si está parpadeando en verde, la impresora está en el período transitorio de apagada y encendida.
3. Pantalla del panel frontal: muestra errores, advertencias e información sobre el uso de la impresora.
4. Luz de estado: indica el estado de funcionamiento de la impresora. Si el indicador está apagado, la impresora no está preparada. Si está de color verde, la impresora está lista e inactiva. Si parpadea en verde, la impresora está ocupada: recepción de datos, procesamiento o impresión. Si está parpadeando en ámbar, se requiere su intervención. Si está en ámbar, un error grave se ha producido.
5. Tecla de flecha hacia arriba: se utiliza para subir un nivel en un menú u opción, o aumentar un valor.
6. Tecla OK: confirma una acción mientras se encuentra en un procedimiento o interacción. También sirve para acceder a un submenú del menú y para seleccionar un valor cuando se ofrece una opción.
7. Tecla de flecha hacia abajo: se utiliza para bajar en un menú u opción, o disminuir un valor.
8. Tecla Atrás: se utiliza para ir al paso anterior en un procedimiento o interacción. También para ir al nivel superior o salir de la opción del menú o de una opción que se ha ofrecido.
9. Tecla Cancelar: se utiliza para anular un procedimiento o interacción.

- 10.** Tecla Restablecer: reinicia la impresora (como si se apagara y se encendiera de nuevo). Necesitará un instrumento con punta fina para utilizar este botón.
- 11.** Tecla Mover sustrato: permite mover el sustrato cargado hacia adelante o hacia atrás. Durante la impresión, se puede utilizar para ajustar el avance de sustrato sobre la marcha.

Para **resaltar** un elemento en la pantalla del panel frontal, pulse la tecla de flecha hacia arriba o hacia abajo hasta llegar al elemento deseado.

Para **seleccionar** un elemento en la pantalla del panel frontal, primero resáltelo y, a continuación, pulse la tecla **OK**.

Cuando en esta guía se muestra una serie de opciones de la pantalla del panel frontal como esta: **Elemento1 > Elemento2 > Elemento3**, significa que debe seleccionar **Elemento1**, después el **Elemento2** y, a continuación, el **Elemento3**.

En esta guía se puede encontrar información sobre los distintos usos del panel frontal.

Mensajes de error del panel frontal

En determinadas circunstancias, en el panel frontal aparece un mensaje de error. Siga los consejos de la columna Recomendación para resolverlo. Para obtener información detallada de las operaciones de mantenimiento, consulte la *Guía de solución de problemas y mantenimiento*.

Código de error	Recomendación
15.01:00, 16.01:00	La impresora no puede calentarse en un límite de tiempo preestablecido. Compruebe que la temperatura ambiente y el voltaje de entrada corresponden a los indicados en las especificaciones de la impresora.
15.02:00, 16.02:00	La impresora no puede enfriarse en un límite de tiempo preestablecido. Compruebe que la temperatura ambiente corresponde a la indicada en las especificaciones de la impresora. Compruebe que todos los ventiladores funcionan y que no están bloqueados.
15.03:00, 16.03:00	Calor excesivo en el módulo de secado. Compruebe que todos los ventiladores funcionan y que no están bloqueados.
15.04:00, 16.04:00	Calor insuficiente en el módulo de secado. Compruebe que la temperatura ambiente corresponde a la indicada en las especificaciones de la impresora.
15.05:00, 16.05:00	Error en el sensor de infrarrojos. Compruebe que todos los ventiladores funcionan y que no están bloqueados.

Código de error	Recomendación
15.06:00, 16.06:00	El módulo de secado se ha estado utilizando a la potencia máxima durante demasiado tiempo. Compruebe que la cantidad de tinta no sea demasiado alta. Compruebe que la temperatura ambiente corresponde a la indicada en las especificaciones de la impresora.
21:03	Apague la impresora utilizando el panel frontal y mediante el interruptor de corriente de la parte posterior. Desconecte los cables de alimentación. Vuelva a conectar los cables de alimentación y encienda de nuevo la impresora.
21.2:10	Error del cartucho de limpieza de cabezales. Apague la impresora, retire el cartucho de limpieza de los cabezales y compruebe que el paño avanza manualmente utilizando los engranajes blancos de la parte derecha. Si así es, vuelva a insertarlo. En caso contrario, pruebe con otro cartucho de limpieza de cabezales de impresión. Encienda la impresora.
24:03	El procedimiento de configuración no ha terminado. Reinicie la impresora y, a continuación, reinicie el procedimiento de configuración desde el principio.
26.n:01 (donde n = el número del cartucho de tinta)	Retire el cartucho de tinta y vuelva a instalarlo en la impresora. Si el error persiste, sustituya el cartucho de tinta por uno nuevo.
29:01	El cartucho de limpieza de los cabezales de impresión no se ha introducido correctamente. Abra la puerta del cartucho de limpieza de los cabezales de impresión situada a la derecha de la impresora, compruebe que el cartucho de limpieza de los cabezales de impresión está colocado correctamente y cierre la puerta. Si el problema persiste, sustituya el cartucho de limpieza de los cabezales de impresión por uno nuevo.
32:01	El rodillo de recogida está desconectado. Si desea utilizar el rodillo de recogida, apague la impresora y compruebe que los cables del rodillo de recogida (los cables del sensor y el cable de la impresora) están conectados. Si no desea utilizarlo, deberá descargar el sustrato manualmente del rodillo de recogida. Recuerde cortar primero el papel, ya sea manualmente o pulsando la tecla Mover sustrato.
32:01.1	Este error sucede cuando se ha impreso una pequeña cantidad de sustrato, menos de 200 cm (79 pulgadas). Compruebe que no haya ningún obstáculo entre los sensores ópticos del rodillo de recogida; que el sustrato esté fijado al eje del rodillo de recogida; y que el interruptor del rodillo de recogida esté en la posición correcta. Si es necesario, utilice las teclas de flecha del rodillo de recogida para rebobinar el sustrato; a continuación, pulse OK para reanudar la impresión.

Código de error	Recomendación
32:01.2	<p>Este error se produce cuando se ha impreso una pequeña cantidad de sustrato, menos de 178 cm (70 pulgadas). El sensor del rodillo de recogida detecta que la guía de bucle está colocada (incorrectamente) en la parte inferior de su ruta, aunque el motor del eje haya estado girando durante más de 3 segundos. La causa más probable de este error es que ha olvidado establecer la dirección del commutador o de pegar el sustrato el núcleo del eje cuando el sustrato ha alcanzado el suelo y bloquea los sensores infrarrojos del rodillo de recogida. Compruebe que no haya nada que bloquee los sensores ópticos del rodillo de recogida; que el sustrato esté fijado al eje del rodillo de recogida; y que el interruptor del rodillo de recogida esté en la posición correcta. Si es necesario, utilice las teclas de flecha del rodillo de recogida para rebobinar el sustrato; a continuación, pulse OK para reanudar la impresión.</p>
32:02	<p>Este error se produce durante la inicialización de la impresora para advertirle de que el rodillo de recogida se ha desconectado mientras la impresora estaba apagada. También sucede si intenta activar el rodillo de recogida pero no está conectado a la impresora. Conecte el rodillo de recogida a la impresora y pulse OK para continuar.</p>
41:03, 42:03	<p>Apague la impresora utilizando el panel frontal y mediante el interruptor de corriente de la parte posterior. Desconecte los cables de alimentación. Abra la ventana y asegúrese de que no haya ningún obstáculo que impida el movimiento del rodillo del motor. Si hay sustrato arrugado en la ruta de sustrato, levante la palanca de ajuste del sustrato y límpie la obstrucción. Vuelva a conectar los cables de alimentación y encienda de nuevo la impresora.</p>
44,4	<p>Ha fallado uno de los commutadores. Se oye ruido en la señal del sistema de gestión de residuos. Compruebe que el conector esté bien conectado.</p>
46:03	<p>Apague la impresora utilizando el panel frontal y mediante el interruptor de corriente de la parte posterior. Desconecte los cables de alimentación. Vuelva a conectar los cables de alimentación y encienda de nuevo la impresora.</p>
61:01	<p>El formato de archivos no es el correcto y la impresora no puede procesar el trabajo.</p>
61:09	<p>El RIP no puede establecer una comunicación con la impresora. Compruebe que todos los cables necesarios estén bien conectados y compruebe también si el RIP ha mostrado otros mensajes de error.</p>

Código de error	Recomendación
63:04	<p>Se ha producido un problema de entrada/salida en la tarjeta de red. Pruebe los remedios siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el cable red está conectado correctamente a la tarjeta de red. • Compruebe que el firmware de la impresora está actualizado.
63:05	<p>El trabajo llega a la impresora demasiado lento. La impresora cancela el trabajo si se producen pausas prolongadas de más de 20 s. Pruebe estas soluciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que haya conectado una tarjeta Ethernet de 1 Gigabit en el ordenador que incluye el RIP. • Compruebe si el RIP ha mostrado otros mensajes de error. Compruebe que el ordenador que incluye el RIP funcione correctamente y que tenga las especificaciones mínimas que requiere el RIP. Compruebe que el disco duro no esté lleno ni demasiado fragmentado. • Compruebe que la opción RIP durante impresión esté desactivada. Esta opción puede causar una impresión lenta si el ordenador no es lo suficientemente potente. • Pruebe a reducir la resolución del trabajo o a aumentar el número de pasadas.
73:03	<p>Apague la impresora utilizando el panel frontal y mediante el interruptor de corriente de la parte posterior. Desconecte los cables de alimentación. Vuelva a conectar los cables de alimentación y encienda de nuevo la impresora. Compruebe que la impresora tiene la versión de firmware más reciente. Si no es así, actualice el firmware con la versión más reciente.</p>
74:01	<p>Se ha producido un error mientras se cargaba el archivo de actualización del firmware. Pruebe los remedios siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apague la impresora utilizando la tecla de Encender del panel frontal y mediante el interruptor de la parte posterior de la impresora. Desconecte el cable de alimentación y, a continuación, vuelva a conectarlo y encienda la impresora. • Intente cargar de nuevo en la impresora el archivo de actualización del firmware.

Código de error	Recomendación
76:03	<p>Se ha producido una falta de espacio en el disco. Pruebe los remedios siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Apague la impresora utilizando la tecla de Encender del panel frontal y mediante el interruptor de la parte posterior de la impresora. Desconecte el cable de alimentación y, a continuación, vuelva a conectarlo y encienda la impresora. ● Vuelva a enviar el archivo a la impresora.
77:04	<p>Se ha producido un error interno de software del servidor Web incorporado. Pruebe los remedios siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Apague la impresora utilizando la tecla de Encender del panel frontal y mediante el interruptor de la parte posterior de la impresora. Desconecte el cable de alimentación y, a continuación, vuelva a conectarlo y encienda la impresora. ● Compruebe que el firmware de la impresora está actualizado.
78.1:04	<p>La impresora no tiene ningún valor preestablecido de sustrato para este sustrato. Siga el procedimiento de actualización de firmware para actualizar la impresora con los valores preestablecidos de sustrato más recientes.</p>
78.2:01	<p>Se ha detectado el final del rollo. Si no es el caso, descargue el sustrato y vuelva a cargarlo.</p>
81:01, 81:03	<p>Abra la ventana de la impresora y asegúrese de que no haya ningún obstáculo que impida el movimiento del rodillo del motor. Si hay sustrato atascado que restringe el movimiento del rodillo del controlador, consulte la Guía de solución de problemas y mantenimiento.</p>
82:01	<p>Puede haber un atasco de sustrato o que el reflector del carro esté sucio. Pruebe a limpiar el reflector del carro.</p>
86:01	<p>Abra la ventana y asegúrese de que no haya ningún obstáculo que impida el movimiento del carro de los cabezales de impresión. Si hay sustrato arrugado que bloquea el carro, levante la palanca de ajuste del sustrato y límpie la obstrucción.</p>
98:03	<p>Uno o varios cabezales de impresión no funciona correctamente; utilice el trazado de estado de los cabezales de impresión para averiguar cuál es el que no funciona bien.</p>

© 2012 Hewlett-Packard Development Company,
L.P.

Primeira edição

NOTA:

A impressora HP Designjet L26100 está disponível somente em países selecionados. Entre em contato com a HP para verificar a disponibilidade em seu país.

Observe que para a impressora HP Designjet L26100, qualquer informação na documentação sobre o rolo de recolhimento (incluindo os formadores de espiral) e acessório para carregamento deve ser ignorada a não ser que você tenha adquirido as peças como acessórios.

Avisos legais

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

As únicas garantias para produtos e serviços HP são descritas na declaração de garantia expressa que acompanha tais produtos e serviços.

Nenhuma informação aqui descrita deve ser utilizada para criar uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros ou omissões editoriais ou técnicas aqui contidas.

Você encontra a versão por escrito da Garantia Limitada da HP fornecida juntamente com o seu produto no menu iniciar em seu PC e/ou no CD/DVD fornecido na caixa. Para alguns países/regiões, uma Garantia Limitada da HP impressa é fornecida na caixa. Em países/regiões onde a garantia não é fornecida no formato impresso, você pode solicitar uma cópia impressa em <http://www.hp.com/go/orderdocuments>, ou escreva para:

América do Norte: Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, EUA.

Europa, Oriente Médio, África: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/ Naviglio (MI), Itália.

Ásia, Pacífico: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507.

Inclua o número do produto, o período de garantia (encontrado na etiqueta do número de série), nome e endereço postal.

Informações iniciais

Outras fontes de informação

Os documentos a seguir são fornecidos com a impressora e também podem ser baixados de:

<http://www.hp.com/go/L26500/manuals>

<http://www.hp.com/go/L26100/manuals>

- *Guia de preparação do local*
- *Guia de instalação*
- *Guia do usuário*
- *Guia de manutenção e solução de problemas*
- *Informações legais*

Precauções de segurança

Antes de usar a impressora, leia as precauções de segurança a seguir para garantir o uso seguro do equipamento.

Você deve ter treinamento técnico apropriado e experiência necessária para conhecer os perigos aos quais pode estar exposto na realização de uma tarefa, além de tomar as medidas adequadas para minimizar riscos a você e outras pessoas.

Diretrizes gerais de segurança

- Consulte as instruções de instalação antes de conectar a impressora à energia.
- Não há peças que possam ser reparadas pelo operador dentro da impressora, exceto aquelas cobertas pelo programa Autorreparo do cliente da HP (veja <http://www.hp.com/go/selfrepair>). Contate o pessoal de serviço qualificado para fazer a manutenção de outras peças.
- Desligue a impressora, desconecte-a da tomada e ligue para o representante de serviços caso enfrente qualquer uma destas situações.
 - O cabo de alimentação ou o plugue está danificado.
 - Caiu líquido dentro da impressora.
 - Há fumaça ou cheiro incomum saindo da impressora.
 - A impressora caiu ou o módulo de secagem ou tratamento está danificado.
 - O Disjuntor de corrente residual (Interruptor de circuito contra falhas do aterramento) interno da impressora caiu várias vezes seguidas.
 - A impressora não está funcionando corretamente.
- Desligue a impressora e desconecte o cabo de força da tomada em qualquer um destes casos.

- Durante uma tempestade
- Durante uma falta de energia

Risco de choque elétrico

AVISO! Os módulos de secagem e tratamento operam a tensões perigosas, podendo causar lesões pessoais graves ou morte.

A impressora usa dois cabos de energia. Desconecte os cabos de energia antes de reparar a impressora. A impressora só pode ser conectada a tomadas aterradas.

Para evitar risco de choque elétrico:

- Não tente desmontar os módulos de secagem e tratamento nem o gabinete de controle elétrico.
- Não remova nem abra tampas ou plugues de sistema fechado.
- Não insira objetos nos compartimentos da impressora.
- Teste a funcionalidade do RCCB (Disjuntor de corrente residual) a cada 6 meses.

Perigo de queimadura

Os subsistemas de secagem e tratamento da impressora funcionam a altas temperaturas e, se tocados, podem causar queimaduras. Para evitar lesões, tome estas precauções:

- Não toque nos compartimentos internos dos módulos de secagem e tratamento da impressora. Mesmo após a abertura da trava da janela que desconecta a energia de secagem e tratamento, as superfícies internas poderão estar quentes.
- Tenha cuidado especial quando acessar o caminho do substrato.

Perigo de incêndio

Os subsistemas de secagem e tratamento da impressora funcionam a altas temperaturas. Ligue para seu representante de serviço, caso o Disjuntor de corrente residual (Interruptor de circuito contra falhas do aterramento) caia várias vezes seguidas.

Para evitar risco de incêndios, tome as precauções a seguir.

- Use a tensão de alimentação elétrica especificada na gravura com o nome do produto.
- Conecte os cabos de alimentação às linhas dedicadas, cada uma protegida por um disjuntor, segundo a classificação da tomada. Não use extensão de energia (adaptadores de tomada) para conectar os dois cabos de energia.
- Use somente o cabo fornecido pela HP com a impressora. Não use um cabo danificado. Não use os cabos de energia com outros produtos.
- Não insira objetos nos compartimentos da impressora.

- Não derrube líquido na impressora.
- Não use produtos aerossóis que contenham gases inflamáveis no interior nem em volta da impressora.
- Não bloquee nem cubra as aberturas da impressora.
- Não tente desmontar o módulo de secagem ou tratamento, nem o gabinete de controle elétrico.
- Certifique-se de que a temperatura de operação do substrato carregado não excede a temperatura recomendada pelo fabricante. Se essas informações não estiverem disponíveis, não carregue substratos que não possam ser usados a uma temperatura de operação inferior a 125°C (257°F).
- Não carregue substratos com temperaturas de autoignição inferior a 300°C (572°F). Veja as notas a seguir.



NOTA: Teste o método com base em EN ISO 6942:2002; Avaliação de materiais e conjuntos de materiais quando exposto a fonte de calor radiante, método B. As condições de teste para determinar a temperatura quando o substrato inicia a ignição (inflamam ou brilham) são: densidade do fluxo de calor: 30 kW/m², calorímetro de cobre, termopar tipo k.

Perigo mecânico

A impressora contém peças móveis que podem causar lesões. Para evitar lesões, tome estas precauções quando trabalhar perto da impressora.

- Mantenha sua roupa e todas as partes de seu corpo longe das peças móveis da impressora.
- Não use correntes, pulseiras nem outros objetos pendurados.
- Se seu cabelo for comprido, prenda-o para que ele não entre na impressora.
- Cuidado para que mangas e luvas não fiquem presas nas peças móveis da impressora.
- Não fique parado perto dos ventiladores, pois pode causar lesões e afetar a qualidade de impressão (devido à obstrução do fluxo de ar).
- Não toque nas engrenagens nem nos rolos móveis durante a impressão.

Perigo de substrato pesado

Tome cuidado especial para evitar lesão pessoal quando trabalhar com substratos pesados.

- Talvez seja necessário mais de uma pessoa para manusear os rolos de substrato pesados. Tome cuidado para evitar problemas de coluna e/ou lesões.
- Use uma empilhadeira, uma paleteira ou outro equipamento de transporte.
- Ao lidar com rolos de substrato pesados, use equipamentos de proteção pessoal, inclusive botas e luvas.


Manipulação de tinta

Sua impressora não usa tintas solventes nem tem problemas normalmente associados a elas. No entanto, a HP recomenda que você use luvas ao manusear componentes do sistema de tinta.

O painel frontal

O painel frontal de sua impressora está localizado no canto direito frontal da impressora. Ele possui as seguintes funções importantes:

- Ajudá-lo na solução de problemas
- É usado na realização de determinadas operações físicas, como descarregamento de substrato e manutenção da impressora
- Exibe informações resumidas sobre o status da impressora
- Exibe avisos e mensagens de erro, quando apropriado, junto com alertas de áudio para chamar a atenção ao aviso ou mensagem



O painel frontal inclui os seguintes componentes:

1. Tecla Power: para desligar a impressora.
2. Luz da energia: indica o status de energia da impressora. Se a luz estiver apagada, a impressora estará desligada. Se estiver verde, a impressora estará ligada. Se estiver verde, mas piscando, a impressora está em transição entre o ligamento e o desligamento.
3. Visor do painel frontal: exibe erros, avisos e informações sobre o uso da impressora.
4. Luz de status: indica o status operacional da impressora. Se a luz estiver apagada, a impressora não estará pronta. Se estiver verde, a impressora estará pronta e ociosa. Se estiver verde, mas piscando, a impressora estará ocupada: recebendo dados, processando ou imprimindo. Se estiver âmbar e

- piscando, será necessário intervir. Se estiver âmbar, significará que ocorreu erro grave.
- 5. Tecla Para cima: para ir para cima em um menu ou opção, ou para aumentar um valor.
 - 6. Tecla OK: para confirmar uma ação durante um procedimento ou interação. Para inserir um submenu no menu. Para selecionar um valor ao apresentar uma opção.
 - 7. Tecla Para baixo: para ir para baixo em um menu ou opções, ou para diminuir um valor.
 - 8. Tecla Voltar: para voltar para a etapa anterior em um procedimento ou interação. Para ir para um nível superior ou deixar a opção no menu, ou ao apresentar uma opção.
 - 9. Tecla Cancelar: para cancelar um procedimento ou interação.
 - 10. Tecla Reiniciar: para reiniciar a impressora (como se ela fosse desligada e ligada novamente). Será necessário um instrumento com ponta fina para operar essa tecla.
 - 11. Tecla Mover substrato: para mover o substrato carregado para frente ou para trás. Durante a impressão, essa tecla pode ser usada para ajustar imediatamente o avanço do substrato.

Para **destacar** um item no visor do painel frontal, pressione a tecla Para cima ou Para baixo até que o item seja destacado.

Para **selecionar** um item no visor do painel frontal, primeiro destaque-o e, então, pressione a tecla OK.

Quando este guia mostrar uma série de itens do visor do painel frontal como:

Item1 > Item2 > Item3, significará que você deve selecionar **Item1**, **Item2** e **Item3**.

Você pode encontrar informações sobre usos específicos do painel frontal em todo este guia.

Mensagens de erro do painel frontal

Em algumas circunstâncias, uma mensagem de erro é exibida no painel frontal. Siga as orientações na coluna Recomendação para resolver o erro. Para informações sobre operações de manutenção, consulte o *Guia de Manutenção e Solução de Problemas*.

Código do erro	Recomendação
15.01:00, 16.01:00	A impressora não é aquecida dentro de um limite de tempo predefinido. Verifique se a temperatura ambiente e a tensão de entrada estão dentro das especificações da impressora.

Código do erro	Recomendação
15.02:00, 16.02:00	A impressora não consegue esfriar em um limite de tempo predefinido. Verifique se a temperatura ambiente está dentro das especificações da impressora. Verifique se todos os ventiladores estão desbloqueados e funcionando.
15.03:00, 16.03:00	Calor excessivo no módulo de secagem. Verifique se todos os ventiladores estão desbloqueados e funcionando.
15.04:00, 16.04:00	Calor insuficiente no módulo de secagem. Verifique se a temperatura ambiente está dentro das especificações da impressora.
15.05:00, 16.05:00	Erro do sensor infravermelho. Verifique se todos os ventiladores estão desbloqueados e funcionando.
15.06:00, 16.06:00	O módulo de secagem está funcionando à potência máxima por tempo demais. Verifique se a quantidade de tinta não está muito alta. Verifique se a temperatura ambiente está dentro das especificações da impressora.
21:03	Desligue a impressora no painel frontal e a chave liga/desliga na parte traseira. Desconecte os cabos de alimentação. Reconecte os cabos de alimentação e ligue a impressora novamente.
21.2:10	Erro no cartucho de limpeza do cabeçote de impressão. Desligue a impressora, remova o cartucho de limpeza do cabeçote de impressão e verifique se é possível avançar o pano manualmente, usando as engrenagens brancas do lado direito. Se sim, reinsira-o. Em caso negativo, experimente inserir um novo cartucho de limpeza do cabeçote de impressão. Ligue a impressora.
24:03	O procedimento de configuração não foi concluído. Reinicie a impressora e, em seguida, retome o procedimento de configuração desde o início.
26.n:01 (em que n = número do cartucho de tinta)	Remova o cartucho de tinta e reinstale-o na impressora. Se o erro persistir, substitua o cartucho por um novo.
29:01	O cartucho de limpeza do cabeçote de impressão não foi inserido corretamente. Abra a porta do cartucho de limpeza do lado direito da impressora, certifique-se de que o cartucho de limpeza de cabeçotes de impressão esteja encaixado corretamente e feche a porta. Se o problema persistir, substitua o cartucho de limpeza de cabeçotes de impressão.

Código do erro	Recomendação
32:01	O rolo de recolhimento está desconectado. Se desejar usar o rolo de recolhimento, desligue a impressora e assegure que todos os cabos do rolo de recolhimento estejam conectados (cabos do sensor, cabo da impressora). Se não quiser utilizá-lo, pode ser necessário descarregar o substrato manualmente do rolo de recolhimento. Lembre-se de, primeiro, cortar o papel, seja manualmente, seja pressionando o botão Mover substrato.
32:01.1	Este erro ocorre quando há uma pequena quantidade de substrato impresso, menos de 200 cm (79 pol.) de comprimento. Certifique-se de que não haja obstáculos entre os sensores óticos do rolo de recolhimento, que o substrato esteja preso ao eixo do rolo de recolhimento e que o interruptor do rolo de recolhimento esteja na posição correta. Se necessário, use as teclas de seta do rolo de recolhimento para enrolar o substrato, em seguida, pressione OK para retomar a impressão.
32:01.2	Este erro ocorre quando há uma pequena quantidade de substrato impresso, menos de 178 cm (70 pol.) de comprimento. O sensor do rolo de recolhimento detecta que o moldador de loop está (incorretamente) na parte inferior de seu caminho, apesar de o motor do eixo estar girando a mais de 3 segundos. A causa mais provável desse erro é que você tenha se esquecido de definir a direção do interruptor ou de fixar o substrato ao núcleo do eixo, e o substrato alcançou o chão e bloqueou os sensores infravermelhos do rolo de recolhimento. Certifique-se de que não haja obstáculos entre os sensores óticos do rolo de recolhimento, que o substrato esteja preso ao eixo do rolo de recolhimento e que o interruptor do rolo de recolhimento esteja na posição correta. Se necessário, use as teclas de seta do rolo de recolhimento para enrolar o substrato, em seguida, pressione OK para retomar a impressão.
32:02	Este erro ocorre durante a inicialização da impressora, para adverti-lo de que o rolo de recolhimento foi desconectado enquanto a impressora estava desligada. Isso acontecerá, também, se você tentar ativar o rolo de recolhimento e ele não estiver conectado à impressora. Conecte o rolo de recolhimento à impressora e pressione OK para continuar.
41:03, 42:03	Desligue a impressora no painel frontal e a chave liga/desliga na parte traseira. Desconecte os cabos de alimentação. Abra a janela e verifique se há obstáculos visíveis que restrinjam o movimento do rolete da unidade. Se houver um aglomerado amassado de substrato no caminho, levante a alavanca de ajuste do substrato e elimine a obstrução. Reconecte os cabos de alimentação e ligue a impressora novamente.
44.n	Falha em um interruptor. Há ruído no sinal do sistema de tratamento de resíduos. Verifique se o conector está corretamente conectado.

Código do erro	Recomendação
46:03	Desligue a impressora no painel frontal e a chave liga/desliga na parte traseira. Desconecte os cabos de alimentação. Reconecte os cabos de alimentação e ligue a impressora novamente.
61:01	O formato do arquivo está incorreto e a impressora não pode processar o trabalho.
61:09	O RIP não pode se comunicar com a impressora. Verifique se todos os cabos relevantes estão corretamente conectados e se o RIP exibiu uma mensagem de erro.
63:04	Um problema de entrada/saída ocorreu com o cartão de rede. Tente fazer o seguinte: <ul style="list-style-type: none"> Verifique se o cabo de rede está conectado de maneira correta ao cartão de rede. Verifique se o firmware da impressora está atualizado.
63:05	O trabalho que está sendo enviado à impressora está muito devagar. A impressora cancelará o trabalho se houver pausas longas de mais de 20 segundos. Tente fazer o seguinte: <ul style="list-style-type: none"> Certifique-se de que um 1 Gigabit Ethernet Card foi corretamente instalado no computador com RIP. Verifique se há mensagens de erro no RIP. Verifique se o computador com RIP está funcionando corretamente e se tem a especificação mínima solicitada pelo RIP. Verifique se o disco rígido está cheio ou excessivamente fragmentado. Verifique se a opção RIP durante impressão está ativada. Essa opção poderá diminuir a velocidade de impressão se a velocidade do computador não for suficiente. Tente reduzir a resolução do trabalho ou aumentar o número de passadas.
73:03	Desligue a impressora no painel frontal e a chave liga/desliga na parte traseira. Desconecte os cabos de alimentação. Reconecte os cabos de alimentação e ligue a impressora novamente. Verifique se a impressora tem a versão de firmware mais recente. Em caso negativo, atualize o firmware para a versão mais recente.

Código do erro	Recomendação
74:01	Ocorreu um erro ao fazer o upload do arquivo de atualização do firmware. Tente fazer o seguinte: <ul style="list-style-type: none"> Desligue a impressora, usando o botão Power do painel frontal ou a chave liga/desliga na parte traseira da impressora. Desconecte o cabo de alimentação, reconecte-o e ligue a impressora. Tente fazer o upload do arquivo de atualização do firmware novamente.
76:03	Ocorreu um erro de falta de espaço em disco. Tente fazer o seguinte: <ul style="list-style-type: none"> Desligue a impressora, usando o botão Power do painel frontal ou a chave liga/desliga na parte traseira da impressora. Desconecte o cabo de alimentação, reconecte-o e ligue a impressora. Reenvie o arquivo para a impressora.
77:04	Ocorreu um erro no software interno do servidor da Web incorporado. Tente fazer o seguinte: <ul style="list-style-type: none"> Desligue a impressora, usando o botão Power do painel frontal ou a chave liga/desliga na parte traseira da impressora. Desconecte o cabo de alimentação, reconecte-o e ligue a impressora. Verifique se o firmware da impressora está atualizado.
78.1:04	A impressora não tem uma predefinição para esse substrato. Siga o procedimento de atualização de firmware para atualizar a impressora com as predefinições de substrato mais recentes.
78.2:01	O final do rolo foi detectado. Se não for esse o caso, descarregue e recarregue o substrato.
81:01, 81:03	Abra a janela da impressora e verifique se não há nada que impeça o movimento do rolete da unidade. Se o substrato tiver congestionado e restringir o movimento do rolete da unidade, consulte o Guia de Manutenção e Solução de Problemas.
82:01	Pode haver congestionamento de substrato ou um refletor sujo do carro. Tente limpar o refletor do carro.
86:01	Abra a janela e verifique se há obstáculos visíveis que restrinjam o movimento do carro do cabeçote de impressão. Se houver um aglomerado amassado de substrato bloqueando o carro, levante a alavanca de ajuste do substrato e elimine a obstrução.
98:03	Um ou mais cabeçotes de impressão estão funcionando incorretamente. Use a plotagem do status do cabeçote de impressão para descobrir.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

第 1 版

注記：

HP Designjet L26100プリンタは、一部の国でのみ利用できます。お客様の国で利用可能かどうかは、HPまでお問い合わせください。

HP Designjet L26100プリンタの場合、巻き取りリール(レープシェイバを含む)、および取り付けアクセサリ、に関してマニュアルに記載されている情報は、これらをアクセサリとして購入している場合を除き、無視してください。

法律に関する注記

ここに記載した内容は、予告なしに変更することがあります。

HP 製品およびサービスの保証は、該当する製品およびサービスに付属する明示された保証書の記載内容に限られるものとします。本書中のいかなる記載も、付加的な保証を構成するものとして解釈されないものとします。弊社は、本書に含まれる技術上または編集上の誤りおよび欠落について、一切責任を負うものではありません。

製品に適用される HP 限定保証は、お客様の PC のスタート メニューまたは箱に収納されている CD/DVD にあります。国または地域によっては、HP 無償保証が印刷された用紙が同梱されています。保証が印刷された用紙が提供されていない国または地域では、<http://www.hp.com/go/orderdocuments> にアクセスしてコピーを請求するか、次の宛先に依頼してください。

北米: Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA

欧州、中東、アフリカ: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/ Naviglio (MI), Italy

アジア、太平洋: Hewlett-Packard, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507.

製品番号、保証期間 (シリアル番号ラベルに付記)、名前、および郵送先住所を忘れずに明記してください。

基本情報

その他の情報源

以下のマニュアルがプリンタに付属しています。また
からダウンロードすることも可能です。

<http://www.hp.com/go/L26500/manuals>

<http://www.hp.com/go/L26100/manuals>

- サイト準備ガイド
- インストール ガイド
- ユーザーズ ガイド
- 保守およびトラブルシューティング ガイド
- 法律情報

安全に関する注意事項

プリンタを使用する前に、安全に関する次の注意事項を読んで、装置を安全に使
用してください。

適切な技術研修を受け、作業中に遭遇する可能性がある危険性について学び、自
分自身はもとより他の人にも及ぶ危険要因を最小限に抑えるために、適切な対策
を講じることをお勧めします。

一般的な安全に関するガイドライン

- プリンタを電源に接続する前に、設置についての指示を参照してください。
- プリンタ内部には、HP's Customer Self Repair プログラムで取り扱う部品は
ありますが、オペレータが操作可能な部品はありません
(<http://www.hp.com/go/selfrepair> を参照)。他の部品の保守作業について
は、資格を有するサービス担当者に依頼してください。
- 次のいずれかの場合には、プリンタの電源をオフにして、電源コンセントか
ら両方の電源ケーブルを抜き、サービス担当者にご連絡ください。
 - 電源コードまたはプラグが損傷した。
 - プリンタに液体が入った。
 - プリンタから煙が出たり、異様な臭いがする。
 - プリンタが落下したか、乾燥モジュールまたは硬化モジュールが損傷し
た。
 - プリンタ内蔵の残留電流ブレーカー (漏電遮断器) が繰り返し落ちる。
 - プリンタが正常に動作しない。
- 次のいずれかの場合には、プリンタの電源をオフにし、電源コードを両方と
もコンセントから抜いてください。
 - 雷雨時
 - 停電時

感電による危険

⚠️ 警告！ 乾燥モジュールと硬化モジュールは、死亡または重大な人身事故につながる可能性のある危険電圧で動作します。

プリンタには、電源コードが 2 本使用されています。プリンタの保守作業前に電源コードを両方とも抜いてください。プリンタは、接地されたメイン コンセントのみに接続する必要があります。

感電の恐れを防止するため、次の点を守ってください。

- 乾燥モジュールおよび硬化モジュールや、電気制御キャビネットを解体しないでください。
- 閉じられたシステムのカバーや差し込み口を取り外したり開いたりしないでください。
- 異物をプリンタのスロットに差し込まないでください。
- 残留電流ブレーカー (RCCB) の機能を 6 か月ごとにテストしてください。

熱による危険

プリンタの乾燥および硬化用サブシステムは高温で稼動しているため、触ると火傷をする可能性があります。人身事故を防止するため、以下の注意事項に従ってください。

- プリンタの乾燥モジュールおよび硬化モジュールの内部筐体に触れないでください。乾燥および硬化の電源を切断するウィンドウ ラッチを開いた後でも、内部の表面は熱くなっている可能性があります。
- 素材の経路に触れる場合は、特に注意してください。

発火の危険

プリンタの乾燥および硬化用サブシステムは高温で稼動しています。プリンタ内蔵の残留電流ブレーカー (漏電遮断器) が繰り返し落ちる場合は、サービス担当者に連絡してください。

発火の恐れを防止するため、以下の注意事項に従ってください。

- 製品プレートに示された電源電圧を使用してください。
- 電源コードは、それぞれコンセントの定格に従った分岐ブレーカーによって保護された専用の線に接続してください。いずれの電源コードを接続する場合も、たこ足配線 (移動可能な電源タップ) を使用しないでください。
- プリンタ付属の HP が提供する電源コード以外は使用しないでください。破損した電源コードを使用しないでください。他の製品の電源コードを使用しないでください。
- 異物をプリンタのスロットに差し込まないでください。
- 液体がプリンタにこぼれないように注意してください。
- 可燃性ガスを含むエアゾール製品を、プリンタの内部または周囲で使用しないでください。

- プリンタの開口部を遮断したり、覆わないでください。
- 乾燥モジュールまたは硬化モジュールや、電気制御キャビネットを解体しないでください。
- 取り付けられた素材が、製造元の推奨する動作温度を超えていないことを確認してください。推奨する動作温度が製造元から入手できない場合は、 125°C (257°F) 以下の動作温度で使用できる素材を取り付けてください。
- 自動発火温度が 300°C (572°F) 以下の素材は取り付けないでください。以下の注記を参照してください。

 **注記：** テスト方法は、EN ISO 6942:2002 のテスト B (放射熱源にさらされたときの素材および素材組み立ての評価) に基づいています。素材の発火 (炎を出すか光を放つ) 温度を特定するためのテスト条件には、電流束密度 (30 kW/m^2)、銅熱量計、K型熱電対を使用しました。

機械的危険

プリンタには人身事故の原因になる可能性のある可動部分があります。人身事故を防止するため、プリンタの近くで作業する場合は、以下の注意事項に従ってください。

- 衣服や身体はプリンタの可動部分から離してください。
- ネックレス、ブレスレットなど、垂れ下がる物体の着用は避けてください。
- 長髪の場合は、頭髪がプリンタ内に落下しないように留めてください。
- 袖や手袋がプリンタの可動部分に巻き込まれないように注意してください。
- ファンの近くに立たないでください。人身事故につながったり印刷品質に影響を及ぼす可能性があります (エアフローが遮断されるため)。
- 印刷時にギアや移動ロールに触れないでください。

重量のある素材による危険

人身事故を避けるため、重量のある素材を扱う場合は特に注意が必要です。

- 重い素材ロールを扱う際は、複数名必要なことがあります。背中に負担をかけたり痛めたりしないように注意してください。
- フォークリフトやパレット トラックなどの荷役機器を使用することを検討してください。
- 重い素材ロールを扱うときは、長靴や手袋などの保護用具を着用してください。


インクの取り扱い

このプリンタには溶剤インクが使用されていないため、溶剤インクに関連する従来の問題は発生しませんが、インク システム コンポーネントを扱う場合は、手袋の着用をお勧めします。

フロントパネル

プリンタのフロントパネルは、プリンタ前面の向かって右側にあります。フロントパネルには、以下の重要な機能があります。

- トラブルシューティングのための情報アシスト。
- 素材の取り外しやプリンタの保守など、特定の物理的作業を実行する際に使用します。
- プリンタのステータスに関する情報を簡潔に表示します。
- 場合に応じて、警告やエラー メッセージが表示され、警告やエラー メッセージに対する注意を促すために警告音が鳴ります。



フロントパネルには、以下のコンポーネントがあります。

1. 電源ボタン：プリンタをオフにします。
2. 電源ランプ：プリンタの電源ステータスを示します。このランプが消灯している場合、プリンタの電源はオフになっています。緑色に点灯している場合、プリンタの電源はオンになっています。緑色に点滅している場合、プリンタはオンとオフの切り替え中です。
3. フロントパネル ディスプレイ：プリンタの使用に関するエラー、警告、および情報を表示します。
4. ステータス ランプ：プリンタの動作状態を示します。このランプが消灯している場合は、プリンタの印刷準備ができていません。ランプが緑色に点灯している場合、プリンタは印刷可能でアイドル状態です。ランプが緑色に点滅している場合、プリンタはビジー状態で、データ受信中、処理中、または印刷中です。ランプが黄色に点滅している場合は、対処が必要です。ランプが黄色に点灯している場合、深刻なエラーが発生しています。
5. 上矢印ボタン：メニュー や オプション 内を上に移動したり、数値を増やします。
6. OK ボタン：手順の実行中または操作中に操作を確定します。メニューでサブメニューを表示します。オプションがある場合に値を選択します。

7. 下矢印ボタン：メニュー やオプション内を下に移動したり、数値を減らします。
 8. 戻るボタン：手順実行中または操作中に前の手順に戻ります。上位レベルに移動する、メニューのオプションから外れる、またはオプションがある場合に使用します。
 9. キャンセルボタン：手順または操作を取り消します。
 10. リセットボタン：プリンタを再起動します（スイッチを一度オフにしてから再度オンにする操作に類似）。このボタンを操作する際は、先の細い器具を使用する必要があります。
 11. 素材を移動ボタン：取り付けた素材を前後に移動します。プリンタの印刷中に、その場で使用して素材送りを微調整できます。
- フロントパネルの表示上の項目をハイライトさせるには、その項目がハイライトされるまで上矢印または下矢印ボタンを繰り返し押します。
- フロントパネルの表示上の項目を選択するには、まずその項目をハイライトして、OKボタンを押します。
- このガイドで、フロントパネル表示の一連の項目が、【項目1】・【項目2】・【項目3】のように記述されている場合は、【項目1】、【項目2】、【項目3】の順に選択してください。
- フロントパネルの特定の使用方法についての詳細は、このガイドで順を追って説明します。

フロントパネル エラー メッセージ

状況によっては、フロントパネルにエラー メッセージが表示されます。その場合は、[推奨] 列のヒントに従ってエラーを解決します。保守操作の詳細については、『保守およびトラブルシューティング ガイド』を参照してください。

エラー コード	推奨
15.01:00、16.01:00	プリセットされた時間制限内にプリンタの温度が動作温度まで上昇しません。周囲の温度と入力電圧がプリンタの仕様の範囲内であることを確認します。
15.02:00、16.02:00	プリセットされた時間制限内にプリンタの温度が動作温度まで下がりません。周囲の温度がプリンタの仕様の範囲内であることを確認します。すべてのファンが動作しており、遮断されていないことを確認します。
15.03:00、16.03:00	乾燥モジュールが過熱しています。すべてのファンが動作しており、遮断されていないことを確認します。
15.04:00、16.04:00	乾燥モジュールの熱が不十分です。周囲の温度がプリンタの仕様の範囲内であることを確認します。

エラー コード	推奨
15.05:00、16.05:00	赤外線センサーのエラーです。すべてのファンが動作しており、遮断されていないことを確認します。
15.06:00、16.06:00	乾燥モジュールが非常に長時間、最大電力で動作しています。インク量が多すぎないか確認してください。周囲の温度がプリンタの仕様の範囲内であることを確認します。
21:03	フロントパネルを使用してプリンタの電源をオフにし、背面にある電源スイッチをオフにします。電源コードを取り外します。電源コードを再度取り付けて、プリンタの電源を再度オンにします。
21.2:10	プリントヘッド クリーニング カートリッジのエラーです。プリンタの電源をオフにし、プリントヘッド クリーニング カートリッジを取り外し、右にある白のギアを使用して布を手動で送ることができるかどうかを確認します。できる場合は、プリントヘッド クリーニング カートリッジを再度取り付けます。できない場合は、新しいプリントヘッド クリーニング カートリッジで試します。プリンタの電源をオンにします。
24:03	セットアップ手順が完了していません。プリンタを再起動し、セットアップ手順を最初から再開します。
26.n:01 (n = インクカートリッジ番号)	インクカートリッジを取り外し、再度取り付けてください。問題が解決しない場合は、新しいカートリッジに交換します。
29:01	プリントヘッド クリーニング カートリッジが正しく挿入されていません。プリンタの右側にあるプリントヘッド クリーニング カートリッジのドアを開け、プリントヘッド クリーニング カートリッジが正しく取り付けられていることを確認したら、ドアを閉めます。問題が解決しない場合は、プリントヘッド クリーニング カートリッジを交換します。
32:01	巻き取りリールが接続されていません。巻き取りリールを使用する場合は、プリンタの電源をオフにし、すべての巻き取りリール ケーブル (センサー ケーブル、プリンタ ケーブル) が接続されていることを確認します。巻き取りリールを使用しない場合、巻き取りリールから素材を手動で取り外す必要があります。必ず最初に手動で、または 素材を移動 キーを押して用紙をカットしてください。
32:01.1	このエラーは、79 インチ (200 cm) 未満の少量の素材を印刷するときに発生します。巻き取りリール光学式センサーの間に障害物がないこと、素材が巻き取りリール スピンドルに取り付けられていること、および巻き取りリール スイッチが正しい位置にあることを確認してください。必要に応じて、巻き取りリールの矢印キーを使用して素材を巻き取り、OK を押して印刷を再開してください。

エラー コード	推奨
32:01.2	このエラーは、70 インチ (178 cm) 未満の少量の素材を印刷するときに発生します。巻き取りリール センサーにより、スピンドル モーターが 3 秒以上回転していた場合でも、管状の芯が（間違って）そのバスの下部にあることが検出されます。このエラーの原因として最も可能性が高いのは、素材が床に達して巻き取りリールの赤外線センサーが遮断されたときに、スイッチの方向を設定し忘れたか、素材をスピンドルの芯にテープで貼り付けるのを忘れたことです。巻き取りリール光学式センサーの間に障害物がないこと、素材が巻き取りリール スピンドルに取り付けられていること、および巻き取りリール スイッチが正しい位置にあることを確認してください。必要に応じて、巻き取りリールの矢印キーを使用して素材を巻き取り、OK を押して印刷を再開してください。
32:02	このエラーは、プリンタの初期化時に発生し、プリンタの電源がオフになったときに、巻き取りリールが切断されたことを警告します。さらに、巻き取りリールを有効にしようとしたが、プリンタに接続されていない場合にも発生します。巻き取りリールをプリンタに接続し、OK を押して続行します。
41:03、42:03	フロントパネルを使用してプリンタの電源をオフにし、背面にある電源スイッチをオフにします。電源コードを取り外します。ウィンドウを開け、ドライブ ローラーの動きを妨げるものが見えないことを確認します。素材の経路に素材がしわになった塊がある場合、素材調整レバーを持ち上げて障害物を取り除きます。電源コードを再度取り付けて、プリンタの電源を再度オンにします。
44.n	スイッチに障害が発生しました。廃棄物管理システムの信号に雑音が発生しています。コネクタが正しく接続されていることを確認してください。
46:03	フロントパネルを使用してプリンタの電源をオフにし、背面にある電源スイッチをオフにします。電源コードを取り外します。電源コードを再度取り付けて、プリンタの電源を再度オンにします。
61:01	ファイル形式が間違っているため、プリンタがジョブを処理できません。
61:09	RIP とプリンタとの通信ができていません。関連するすべてのケーブルが正しく接続されていることを確認し、RIP でエラー メッセージが表示されているかどうかを確認してください。
63:04	<p>ネットワークカードで入出力エラーが発生しました。以下の対策を試します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ネットワークケーブルがネットワークカードに正しく接続されていることを確認します。 ● プリンタのファームウェアが最新版かどうかを確認します。

エラー コード	推奨
63:05	<p>ジョブがプリンタに到達するのが遅すぎます。20秒以上間があくと、そのジョブはプリンタでキャンセルされます。以下の改善策を試してください。</p> <ul style="list-style-type: none">• RIP を搭載しているコンピュータに 1 ギガビット イーサネット カードが正しく取り付けられていることを確認してください。• RIP でエラー メッセージが表示されていないか確認してください。RIP を搭載しているコンピュータが正しく機能しており、RIP の最小要件が満たされていることを確認してください。ハード ディスクが満杯でも、過度に断片化されてもないことを確認してください。• 【印刷中の RIP】オプションが有効になっているかどうかを確認してください。コンピュータの処理能力が不足している場合は、このオプションで低速印刷にすることができます。• ジョブの解像度を低くするか、バス数を増やしてみてください。
73:03	<p>フロントパネルを使用してプリンタの電源をオフにし、背面にある電源スイッチをオフにします。電源コードを取り外します。電源コードを再度取り付けて、プリンタの電源を再度オンにします。プリンタのファームウェア バージョンが最新であることを確認します。最新でない場合は、ファームウェアを最新のバージョンに更新します。</p>
74:01	<p>ファームウェア アップデート ファイルのアップロード中にエラーが発生しました。以下の対策を試します。</p> <ul style="list-style-type: none">• フロントパネルの 電源 ボタンとプリンタの背面の電源スイッチを使用して、プリンタの電源をオフにします。電源コードを取り外し、電源コードを再度接続してプリンタの電源をオンにします。• もう一度、このファームウェア アップデート ファイルをプリンタにアップロードしてください。
76:03	<p>「ディスク容量不足」エラーが発生しました。以下の対策を試します。</p> <ul style="list-style-type: none">• フロントパネルの 電源 ボタンとプリンタの背面の電源スイッチを使用して、プリンタの電源をオフにします。電源コードを取り外し、電源コードを再度接続してプリンタの電源をオンにします。• プリンタにファイルを再送信します。
77:04	<p>内蔵 Web サーバの内部ソフトウェア エラーが発生しました。以下の対策を試します。</p> <ul style="list-style-type: none">• フロントパネルの 電源 ボタンとプリンタの背面の電源スイッチを使用して、プリンタの電源をオフにします。電源コードを取り外し、電源コードを再度接続してプリンタの電源をオンにします。• プリンタのファームウェアが最新版かどうかを確認します。

エラー コード	推奨
78:1:04	プリンタに、この素材の素材プリセットがありません。ファームウェア アップグレード手順に従って、最新の素材プリセットでプリンタを更新してください。
78:2:01	ロールの端が検出されました これが当てはまらない場合は、素材を取り外して再度取り付けます。
81:01、81:03	プリンタのウィンドウを開け、ドライブルーラーの動きを妨げるものがないことを確認します。素材が詰まってドライブ ローラーの動きが妨げられている場合は、『保守およびトラブルシューティング ガイド』を参照してください。
82:01	素材が詰まっているか、キャリッジ リフレクタが汚れている可能性があります。キャリッジ リフレクタをクリーニングしてみてください。
86:01	ウィンドウを開け、プリントヘッド カートリッジの動きを妨げるものが見えないことを確認します。素材がしわになり、その塊によってキャリッジが遮断されている場合、素材調整レバーを持ち上げて障害物を取り除きます。
98:03	少なくとも 1 つのプリントヘッドが故障しています。プリントヘッド ステータス プロットを使用して、故障しているプリントヘッドを探してください。

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

第一版

注：

仅在某些国家/地区销售 HP Designjet L26100 打印机。请与 HP 联系以确定是否在您的国家/地区销售该款打印机。

对于 HP Designjet L26100 打印机，请注意，应忽略文档中有关卷纸收纸器（包括成卷器）、和加载附件的，除非您已购买这些部件，配件。

法律通告

本文包含的信息如有变更，恕不另行通知。

有关 HP 产品和服务的全部保修和保证条款，均已 在相关产品和服务所附带的保修声明中进行了明确的规定。本文中的任何内容都不应被引伸为补充保证。HP 对本文中出现的技术错误、编辑错误或疏漏之处概不负责。

您可以在 PC 上的开始菜单中和/或包装箱内提供的 CD/DVD 中找到以明示方式提供的、适合您的产品的 HP 有限保修声明。对于某些国家/地区，包装箱内会提供印刷版的 HP 有限保修声明。在不提供印刷版保修声明的国家/地区，可以通过 <http://www.hp.com/go/orderdocuments> 索要印刷副本，或者致信以下地址索要：

北美：Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA。

欧洲、中东、非洲：Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/Naviglio (MI), Italy。

亚太：Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507。

请写明您的产品号、保修期（在序列号标签上）、姓名和邮寄地址。

介绍信息

其他信息来源

以下文档随打印机提供，也可通过下载。

<http://www.hp.com/go/L26500/manuals>

<http://www.hp.com/go/L26100/manuals>

- 现场准备指南
- 安装指南
- 用户指南
- 维护与故障排除指南
- 法律信息

安全防范措施

使用您的打印机前，请阅读以下安全防范措施，以确保您安全地使用打印机。

您需要经过适当的技术培训并拥有相应经验以了解在执行任务时可能遇到的危险，并采取相应措施将您自己和其他人的风险降到最低。

一般安全准则

- 为打印机安装耗材之前请首先参考安装说明。
- 除 HP 客户自行维修计划（请参阅 <http://www.hp.com/go/selfrepair>）范围内的部件以外，打印机内没有操作员可维修的任何部件。应由有资质的维修人员维修其它部件。
- 出现以下任何一种情况时，请关闭打印机，将两根电源线都从电源插座拔下，然后致电您的服务代表。
 - 电源线或电源插座损坏。
 - 有液体流入打印机。
 - 打印机冒烟或发出不正常的气味。
 - 打印机落地、干燥模块或固化模块损坏。
 - 打印机内置的漏电断路器（接地故障漏电保护器）重复出现故障。
 - 打印机未正常运行。
- 出现以下任何一种情况时，请关闭打印机，然后将两根电源线都从电源插座拔下。
 - 雷暴天气
 - 断电

电击危险



警告！ 干燥模块或固化模块使用危险电压工作可导致死亡或严重人身伤害。

打印机使用两根电源线。维修打印机前请拔下所有电源线。打印机应仅连接到接地的干线插座。

避免电击危险：

- 请勿拆除干燥模块、固化模块或电气控制柜。
- 请勿卸下或打开任何其他已关闭的系统盖板或插头。
- 请勿将任何物体插入打印机插槽。
- 每半年测试一次漏电断路器 (RCCB) 的功能。

烫伤危险

打印机的烘干和固化子系统在高温下运行，如果触摸，则可能导致灼伤。为避免人身伤害，请注意以下防范措施。

- 请勿触摸打印机烘干模块和固化模块的内壳。即使打开起断开干燥模块和固化模块电源作用的窗锁，内部表面也可能仍然很烫。
- 当使用基材通道时，应特别小心。

火灾

打印机的烘干和固化子系统在运行时会产生高温。如果打印机内置的漏电断路器（接地故障漏电保护器）重复出现故障，请致电您的服务代表。

为避免火灾危险，请采取以下防范措施。

- 使用铭牌上指定的电源电压。
- 将电源线连接到专用线路（每条线路由其插座额定功率对应的分支电路断路器进行保护）。请勿使用配电盘（插线板）连接电源线。
- 仅使用 HP 随打印机提供的电源线。不要使用损坏的电源线。不要使用其他产品的电源线。
- 请勿将任何物体插入打印机插槽。
- 小心不要让液体溅到打印机上。
- 请勿在打印机内部或周围使用含有可燃气体的喷雾产品。
- 请勿阻塞或盖住打印机的开孔。
- 请勿拆除干燥和固化模块或电气控制柜。
- 确保不超过制造商对装入的基材建议的运行温度。如果制造商未提供此信息，则请勿装入在运行温度在 125°C(257°F) 时无法使用的基材。
- 请勿装入自燃温度低于 300°C(572°F) 的基材。请参阅以下备注。

注： 测试方法基于 EN ISO 6942:2002 暴露于辐射热源时对材料和材料套件的评定，方法 B。用于确定基材燃烧（火焰或无火燃烧）开始温度的测试条件为：热通量密度：30 kW/m²，铜热量计，K 型热电偶。

机械危险

打印机的运动部件可能会导致伤害。为避免人身伤害，当靠近打印机工作时，请注意以下防范措施。

- 使衣物和身体的所有部位远离打印机的运动部件。
- 不要戴项链、手镯和其他悬挂物品。
- 如果您的头发较长, 请保护好以免头发落入打印机中。
- 注意不要让袖子或手套被打印机的运动部件缠住。
- 站立时避免靠近风扇, 否则可能导致伤害, 并且还可能影响打印质量(通过阻塞气流)。
- 请勿在打印时触摸齿轮或移动的卷筒。

基材过重危险

当处理较重的基材时, 应特别小心, 以免造成人身伤害。

- 处理较重的基材卷筒可能需要多个人。应非常小心, 以免造成背部拉伤和/或伤害。
- 考虑使用叉式升降机、码垛车或其他处理设备。
- 处理较重的基材卷筒时, 请穿戴人身防护装置, 包括靴子和手套。


墨水处理

您的打印机不使用溶剂型墨水, 因此也就没有与这类墨水关联的传统问题。不过, HP 建议您在处理墨盒系统组件时戴上手套。

前面板

打印机前面板位于打印机正面的右侧部分。它有以下重要功能:

- 帮助您对问题进行故障排除
- 当执行某些实际操作(例如, 取出基材和维护打印机)时使用
- 显示有关打印机状态的简短信息
- 显示警告和错误消息(如果有), 警告和错误消息还伴随有声音警告以引起注意



前面板包括以下组件:

1. 电源键：关闭打印机。
2. 电源指示灯：指示打印机的电源状态。如果此指示灯熄灭，则表示打印机已关闭。如果指示灯呈绿色亮起，则表示打印机已打开。如果指示灯呈绿色闪烁，则表示打印机正在打开与关闭之间过渡。
3. 前面板显示屏：显示错误、警告以及与使用打印机有关的信息。
4. 状态指示灯：指示打印机的电源状态。如果此指示灯熄灭，则表示打印机尚未就绪。如果指示灯呈绿色亮起，则表示打印机已就绪且处于闲置状态。如果指示灯呈绿色闪烁，则表示打印机正忙于：接收数据、进行处理或打印。如果指示灯呈黄色闪烁，则要求您进行干预。如果指示灯呈黄色亮起，则已出现严重错误。
5. 向上键：在菜单或选项中上移或增加值。
6. OK 键：确认过程或交互中的操作。进入菜单中的子菜单。给出选项时选择选项值。
7. 向下键：在菜单或选项中下移或减少值。
8. 返回键：返回过程或交互中的上一步骤。转到上一级别或在给出选项时保留菜单中的选项。
9. 取消键：取消过程或交互操作。
10. 重置键：重新启动打印机（相当于将其关闭后再打开）。您需要使用一个尖头工具来操作此键。
11. 移动纸张键：向前或向后移动装入的纸张。在打印机打印期间，您可以使用该键快速微调纸张前移。

要在前面板显示屏上突出显示一个项目，请按向上或向下键，直到突出显示了该项目。

要在前面板显示屏上选择一个项目，先突出显示该项目，然后按 OK 键。

在本指南中，如果显示如下前面板显示屏项：**项目 1 > 项目 2 > 项目 3**，表示您应该先选择**项目 1**，再选择**项目 2**，然后选择**项目 3**。

您可以在本指南中找到有关前面板的具体使用信息。

前面板错误消息

在某些情况下，前面板会显示错误消息。请按照“建议”列中的建议来纠正相应的错误。有关维护操作的详细信息，请参阅《维护与故障排除指南》。

错误代码	建议
15.01:00、16.01:00	打印机无法在预设的时间限制内预热。检查环境温度和输入电压是否在打印机规格内。
15.02:00、16.02:00	打印机无法在预设的时间限制内冷却。检查环境温度是否符合打印机规格。检查所有风扇是否正常工作并且通风顺畅。

错误代码	建议
15.03:00、16.03:00	烘干模块太热。检查所有风扇是否正常工作并且通风顺畅。
15.04:00、16.04:00	烘干模块不够热。检查环境温度是否符合打印机规格。
15.05:00、16.05:00	红外传感器出现错误。检查所有风扇是否正常工作并且通风顺畅。
15.06:00、16.06:00	烘干模块以最大功率运行的时间过长。请确保墨水量不过高。检查环境温度是否符合打印机规格。
21:03	使用前面板和后面的电源开关关闭打印机。断开电源线。重新连接电源线，然后重新打开打印机。
21.2:10	打印头清洁盒出现错误。关闭打印机，卸下打印头清洁盒，然后检查是否可以使用右侧的白色齿轮手动前移棉布。如果可以，请将其重新插入。如果不能，请尝试使用新的打印头清洁盒。打开打印机。
24:03	尚未完成设置过程。重新启动打印机，然后从头开始重新执行设置过程。
26.n:01（其中 n = 墨盒编号）	卸下墨盒，然后在打印机中重新安装该墨盒。如果错误仍然存在，请将墨盒更换为新墨盒。
29:01	没有正确插入打印头清洁盒。打开打印机右侧的打印头清洁盒盖，确保正确安装了打印头清洁盒，然后关闭盒盖。如果问题仍然存在，请更换打印头清洁盒。
32:01	卷纸收纸器断开连接。如果要使用卷纸收纸器，请关闭打印机，并确保连接了所有卷纸收纸器电缆（传感器电缆、打印机电缆）。如果不使用卷纸收纸器，您可能需要从卷纸收纸器中手动取出基材。务必先手动或按移动基材键裁切纸张。
32:01.1	打印长度小于 79 英寸（200 厘米）的少量基材时发生此错误。请确保卷纸收纸器光学传感器之间没有障碍物；确保基材连接到卷纸收纸器卷轴；确保卷纸收纸器开关处于正确位置。如有必要，请使用卷纸收纸器箭头键卷绕基材；然后按 OK（确定）恢复打印。
32:01.2	打印长度小于 70 英寸（178 厘米）的少量基材时发生此错误。卷纸收纸器传感器检测到回路整形器（不正确）位于其通道底部，即使卷轴电动机旋转已超过 3 秒也是如此。出现此错误的原因最可能是，在基材碰到地板并挡住了卷纸收纸器红外传感器时，您忘记设置开关方向或用胶带将基材粘到卷轴芯棒上。确保卷纸收纸器光学传感器之间没有障碍物；确保基材连接到卷纸收纸器卷轴；确保卷纸收纸器开关处于正确位置。如有必要，请使用卷纸收纸器箭头键卷绕基材；然后按 OK（确定）恢复打印。

错误代码	建议
32:02	打印机初始化期间出现此错误，提醒您在关闭打印机时卷纸收纸器已断开连接。如果尝试启用卷纸收纸器，但卷纸收纸器未连接到打印机上，则也会出现这种错误。请将卷纸收纸器连接到打印机上，然后按 OK（确定）继续。
41:03、42:03	使用前面板和后面的电源开关关闭打印机。断开电源线。打开护盖，检查是否有任何可见的障碍物限制驱动滚筒移动。如果基材通道中有大量起皱的基材，请提起基材调整手柄并清除障碍物。重新连接电源线，然后重新打开打印机。
44.n	开关发生故障。废物管理系统的信号中有噪音。确保接头连接正确。
46:03	使用前面板和后面的电源开关关闭打印机。断开电源线。重新连接电源线，然后重新打开打印机。
61:01	文件格式不正确，打印机无法处理作业。
61:09	RIP 无法与打印机进行通信。确保所有相关电缆均连接正确，并检查 RIP 是否已显示了任何错误消息。
63:04	网卡出现输入/输出问题。尝试执行以下纠正方法： <ul style="list-style-type: none">● 确保将网络电缆正确连接到网卡上。● 检查打印机固件是不是最新的。
63:05	作业到达打印机的速度太慢。如果暂停长达 20 秒以上，则打印机会取消作业。请尝试以下纠正方法： <ul style="list-style-type: none">● 确保在配备 RIP 的计算机中正确安装了千兆位以太网卡。● 检查 RIP 是否有任何错误消息。确保配有 RIP 的计算机工作正常，并且符合 RIP 要求的最低规格。确保硬盘未满且碎片不太多。● 检查是否启用了选项打印时进行 RIP 处理。如果计算机的性能不够强大，则此选项可能会使打印变慢。● 请尝试降低作业的分辨率或增加遍数。
73:03	使用前面板和后面的电源开关关闭打印机。断开电源线。重新连接电源线，然后重新打开打印机。检查打印机是否具有最新固件版本。如果没有，请将固件更新为最新版本。
74:01	上传固件更新文件时出错。尝试执行以下纠正方法： <ul style="list-style-type: none">● 使用前面板上的电源键和打印机背面的电源开关关闭打印机。断开并重新连接电源线，然后打开打印机。● 重新尝试将固件更新文件上传至打印机。

错误代码	建议
76:03	<p>出现“磁盘空间不足”错误。尝试执行以下纠正方法：</p> <ul style="list-style-type: none">使用前面板上的电源键和打印机背面的电源开关关闭打印机。断开并重新连接电源线，然后打开打印机。重新向打印机提交文件。
77:04	<p>出现内嵌式 Web 服务器内部软件错误。尝试执行以下纠正方法：</p> <ul style="list-style-type: none">使用前面板上的电源键和打印机背面的电源开关关闭打印机。断开并重新连接电源线，然后打开打印机。检查打印机固件是不是最新的。
78.1:04	打印机没有此基材的基材预设。请按照固件升级步骤，使用最新基材预设更新打印机。
78.2:01	检测到卷筒末端。如果不是这种情况，请取出并重新装入基材。
81:01、81:03	打开打印机护盖，确保没有障碍物限制驱动滚筒移动。如果基材卡纸并限制驱动滚筒移动，请参阅《维护与故障排除指南》。
82:01	可能有基材卡纸或托架反射镜不洁的情况。请尝试清洁托架反射镜。
86:01	打开护盖，检查是否有任何可见的障碍物限制打印头托架移动。如果有大量起皱的基材阻塞托架，请提起基材调整手柄并清除障碍物。
98:03	一个或多个打印头发生故障；使用打印头状态图找出故障打印头。

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

第 1 版

附註：

HP Designjet L26100 印表機只有在部分國家/地區提供。請與 HP 聯絡以確認您所在國家/地區的產品可用性。

HP Designjet L26100 印表的使用者，請注意：除非您已購買捲紙軸（包括環狀造形器）、裝入附件，否則本說明文件中關於這些零件的相關資訊都應略過。

法律聲明

此文件所包含資訊如有更改，恕不另行通知。

HP 產品和服務的唯一保固明確記載於該等產品和服務所隨附的保固聲明中。本文件的任何部分都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

您可以在電腦的開始功能表或包裝盒內隨附的 CD/DVD 中找到您產品適用的明文規定 HP 有限保固。針對部分國家/地區，包裝盒內會提供書面的 HP「有限保固」。針對未提供書面保固的國家/地區，您可以向 <http://www.hp.com/go/orderdocuments> 索取一份書面副本，或是寫信到：

北美和南美：Hewlett Packard, MS POD,
11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA

歐洲、中東、非洲：Hewlett-Packard, POD, Via
G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/Naviglio
(MI), Italy

亞太國家/地區：Hewlett-Packard, P.O.
Box 200, Alexandra Post Office, Singapore
911507.

請註明您的產品編號、保固期限（可在您的序號標籤處找到）、姓名以及郵寄地址。

資訊導引

其他資訊來源

您的印表機隨附下列文件，這些文件也可以從 下載。

<http://www.hp.com/go/L26500/manuals>

<http://www.hp.com/go/L26100/manuals>

- 場所準備指南
- 安裝指南
- 使用指南
- 維護和疑難排解指南
- 法律資訊

安全預防措施

請在使用印表機之前詳細閱讀下列安全注意事項，確保您安全使用設備。

您應該有適當技術訓練和必要經驗，了解執行工作時您可能暴露於何種危險，並採取適當措施將其對您或其他人員的風險降至最低。

一般安全指南

- 請先參閱安裝指示，再將印表機連接至電源。
- 除了 HP 的「客戶自行維修」計畫（請參閱 <http://www.hp.com/go/selfrepair>）所涵蓋之操作人員可自行維修的零件以外，印表機內並無其他此類零件。請洽合格的維修人員進行其他零件的維修。
- 若遇到以下任何情況，請關閉印表機電源、從插座拔除電源線，並致電您的服務代表。
 - 電源線或其插孔損壞。
 - 液體濺入印表機。
 - 印表機冒煙或散發異常味道。
 - 印表機摔落，或乾燥和固化模組損毀。
 - 印表機內建的漏電斷路器（接地短路保護裝置）一直跳脫。
 - 印表機運作不正常。
- 若遇到以下任何情況，請關閉印表機電源並從插座拔除所有電源線。
 - 大雷雨期間
 - 電力中斷期間

觸電危害

⚠ 警告！ 乾燥和固化模組操作環境下的危險電壓，可能造成死亡或人身重大傷害。

印表機會使用兩種電源線。請在維修印表機之前先拔除所有電源線。印表機只能連接到接地主要插座。

為避免觸電危險，務必注意下列事項：

- 請勿嘗試拆開乾燥和固化模組或是電氣控制機櫃。
- 請勿取下或開啟任何其他密閉的系統外蓋或插頭。
- 請勿將物體插入印表機內部插槽。
- 每隔 6 個月測試一次漏電斷路器 (RCCB) 的功能。

熱危害

乾燥和固化印表機子系統是在高溫下操作，因此接觸時可能造成灼傷。為避免人身傷害，務必注意下列事項。

- 請勿碰觸印表機乾燥和固化模組的內部箱體。即使已經打開檢視窗門鎖（表示已中斷乾燥與固化模組電源），內部表層可能還是很燙。
- 接觸紙材通道時務必特別謹慎。

火災危害

乾燥和固化印表機子系統是在高溫下操作。如果印表機的內建漏電斷路器（接地短路保護裝置）一直跳脫，請致電您的服務代表。

為避免火災危險，請務必注意下列事項。

- 使用商標上指定的電源供應電壓。
- 將電源線接到專用線路，並根據牆壁插座的額定電壓，分別使用分支斷路器加以保護。請勿使用電源延長線（電源分接頭）連接兩條電源線。
- 僅使用 HP 印表機所隨附的電源線。請勿使用已損壞的電源線。請勿將這些電源線用於其他產品。
- 請勿將物體插入印表機內部插槽。
- 請小心不要讓液體潑到印表機上。
- 請勿對印表機內部或是其周圍使用含有可燃性氣體霧化器。
- 請勿擋住或蓋住印表機的開口。
- 請勿嘗試拆開乾燥或固化模組或是電氣控制機櫃。
- 確認未超過製造廠商所建議裝入紙材的操作溫度。如果製造廠商沒有提供此項資訊，請勿裝入無法在 125°C(257°F) 操作溫度使用的紙材。
- 請勿裝入自燃溫度低於 300°C(572°F) 的紙材。請參閱下列說明。

 附註： 測試方法以 EN ISO 6942:2002 為根據，這是對材料和材料組件暴露於輻射熱源時進行評估的方法 B。其判斷紙材開始燃燒（產生火焰或熾光）時的溫度所使用的測試條件為：熱通量密度：30 kW/m²，銅熱量計，K 型熱電偶。

機械危害

印表機具有移動零件，可能造成傷害。為避免人身傷害，於印表機附近工作時務必注意下列事項。

- 衣服及身體各部分均應與印表機的移動零件保持距離。
- 避免配戴項鍊、手環和其他懸吊物品。
- 如果您留長髮，請將頭髮綁起，避免掉落到印表機內。
- 注意不要讓袖子或手套夾入印表機的移動零件內。
- 避免靠近風扇站立，否則可能導致受傷，並且可能影響列印品質（由於阻礙氣流所致）。
- 請勿在列印時碰觸齒輪或是移動捲筒。

重紙材危害

處理重紙材時務必謹慎，避免人身傷害。

- 可能需要多人合力裝卸重紙材捲筒。處理時務必謹慎，避免背部拉傷和/或受傷。
- 請考慮使用堆高機、托板車或其他裝卸設備。
- 裝卸重紙材捲筒時，務必穿著個人保護裝備，包括靴子和手套。


墨水處理

本印表機不使用溶劑墨水，因此不會發生以往與溶劑相關的問題。不過，HP 建議您在處理墨水系統元件時戴上手套。

前控制面板

本印表機的前控制面板位於印表機的正面右側。此面板具備下列重要功能：

- 協助您疑難排解問題
- 在執行特定實體操作時使用，例如取出紙材和維護印表機
- 顯示印表機狀態的簡要資訊
- 視情況顯示警告和錯誤訊息，而且還會發出警示音效提醒您注意該警告或訊息



前控制面板上包含下列元件：

1. 電源鍵：關閉印表機電源。
2. 電源指示燈：表示印表機的電源狀態。如果指示燈沒有亮，表示印表機目前關機。若是指示燈亮綠燈，則表示印表機目前開機。若是閃爍綠燈，則表示印表機正在切換開、關機狀態。
3. 前控制面板顯示幕：顯示使用印表機時出現的錯誤、警告和資訊。
4. 狀態指示燈：表示印表機的操作狀態。如果指示燈沒有亮，表示印表機尚未就緒。如果指示燈亮綠燈，表示印表機已就緒且為閒置狀態。若是閃爍綠燈，則表示印表機忙碌中：正在接收資料、處理或列印。若是閃爍橘紅燈，則需要您介入操作。如果持續亮橘紅燈，就表示發生嚴重錯誤。
5. 向上鍵：在功能表或選項中向上移動，或是增加數值。
6. OK 鍵：確認程序進行中或互動期間執行的動作。從功能表進入子功能表。從提供的選項中選取值。
7. 向下鍵：在功能表或選項中向下移動，或是減少數值。
8. 上一步鍵：回到程序進行中或互動期間的上一個步驟。回到上一層功能表，或出現選項以供選擇時維持原來的選項。
9. 取消鍵：取消程序或互動。
10. 重設鍵：重新啟動印表機（先關閉電源後，再重新開啟）。您需要一個尖頭的工具才能操作此按鍵。
11. 移動紙材鍵：向前或向後移動裝入的紙材。當印表機正在列印時，可以使用此按鍵即時微調紙材前移。

若要**反白選取**前控制面板顯示幕上的某個項目，請按向上或向下鍵，直到反白選取該項目為止。

若要**選擇**前控制面板顯示幕上的某個項目，請先反白選取該項目，然後再按 OK 鍵。

如果本指南以這種方式顯示前控制面板顯示幕上的一連串項目：「**項目 1**」>「**項目 2**」>「**項目 3**」，就表示您應該先選擇「**項目 1**」，再選擇「**項目 2**」，然後選擇「**項目 3**」。

本指南將會適時提供前控制面板各種特定用途的相關資訊。

前控制面板錯誤訊息

在特定情況下，會出現前控制面板錯誤訊息。請依照「建議」欄中的建議，解決該錯誤。如需維護作業的詳細資料，請參閱《維護和疑難排解指南》。

錯誤代碼	建議
15.01:00、16.01:00	印表機無法在預設的時間限制內暖機。檢查周遭溫度和輸入電壓是否在印表機的規格內。
15.02:00、16.02:00	印表機無法在預設的時間限制內降溫。檢查周遭溫度是否在印表機規格內。檢查所有風扇是否都順利運作且未阻塞。
15.03:00、16.03:00	乾燥模組過熱。檢查所有風扇是否都順利運作且未阻塞。
15.04:00、16.04:00	乾燥模組的熱度不足。檢查周遭溫度是否在印表機規格內。
15.05:00、16.05:00	紅外線感應器錯誤。檢查所有風扇是否都順利運作且未阻塞。
15.06:00、16.06:00	乾燥模組已經在最大功率下運作過久。檢查墨水量沒有過高。檢查周遭溫度是否在印表機規格內。
21:03	使用前控制面板關閉印表機，並關閉背面的電源開關。拔除電源線。重新連接電源線並再次開啟印表電源。
21.2:10	印字頭清潔墨匣錯誤。關閉印表機電源、取出印字頭清潔墨匣，並檢查是否可以使用右端的白色齒輪手動前移布料。如果可以的話，請重新插入印字頭清潔墨匣。如果不可以的話，請嘗試使用新的印字頭清潔墨匣。開啟印表機。
24:03	設定程序尚未完成。重新啟動印表機，然後再從頭開始重新啟動設定程序。
26.n:01 (其中 n = 墨水匣編號)	取出墨水匣，再將其重新安裝到印表機中。如果錯誤仍然存在，請更換新的墨水匣。
29:01	印字頭清潔墨匣並未正確插入。打開印表機右邊印字頭清潔墨匣的蓋子，確定印字頭清潔墨匣已正確放入，然後關上蓋子。如果問題仍然存在，請更換印字頭清潔墨匣。

錯誤代碼	建議
32:01	捲紙軸已中斷連接。如果您想要使用捲紙軸，請關閉印表機，並確定所有的捲紙軸纜線皆已連接（感應器纜線、印表機纜線）。如果您不想要使用捲紙軸，則需要手動從捲紙軸取出紙材。記得先以手動或按下「移動紙材」鍵的方式裁切紙張。
32:01.1	當列印的紙材數量很小、長度少於 79 英吋（200 公分）時，就會發生這個錯誤。請檢查捲紙軸光學感應器之間是否有異物阻擋、紙材是否已連接至捲紙軸捲軸、以及捲紙軸的開關位置是否正確。如有必要，使用捲紙軸方向鍵轉動紙材，然後按下「OK」繼續列印。
32:01.2	當列印的紙材數量很小、長度少於 70 英吋（178 公分）時，就會發生這個錯誤。即使捲軸馬達已經旋轉 3 秒以上，捲紙軸感應器仍偵測到轉繞塑形器處在路徑底部（位置不正確）。最有可能導致此錯誤的原因是，當紙材到達地板並擋住捲紙軸的紅外線感應器時，您忘記設定開關方向或將紙材貼至捲紙軸心。檢查捲紙軸感應器之間是否有異物阻擋、紙材是否已連接至捲紙軸捲軸、以及捲紙軸的開關位置是否正確。如有必要，使用捲紙軸方向鍵轉動紙材，然後按下「OK」繼續列印。
32:02	此錯誤會在印表機初始化期間發生，用來警告您捲紙軸已中斷連接，同時印表機已關閉。如果您嘗試啓用捲紙軸，但捲紙軸並未連接到印表機，則也會發生這個錯誤。將捲紙軸連接至印表機，並按下「OK」繼續。
41:03、42:03	使用前控制面板關閉印表機，並關閉背面的電源開關。拔除電源線。開啓窗蓋，檢查是否有任何可見的障礙阻礙了驅動捲軸的動作。如果紙材路徑內出現大量皺摺的紙材，請提起紙材調整手柄並清除障礙。重新連接電源線並再次開啓印表電源。
44.n	開關已故障。廢料管理系統的訊號中有雜訊。檢查是否正確接上連接器。
46:03	使用前控制面板關閉印表機，並關閉背面的電源開關。拔除電源線。重新連接電源線並再次開啓印表電源。
61:01	檔案格式錯誤，印表機無法處理該工作。
61:09	RIP 無法與印表機通訊。檢查是否已正確連接所有相關的纜線，並檢查 RIP 是否已顯示任何錯誤訊息。
63:04	網路卡出現輸入/輸出問題。請嘗試下列修復方法： <ul style="list-style-type: none"> ● 請確定網路纜線正確連接至網路卡。 ● 檢查印表機的韌體是否為最新版本。

錯誤代碼	建議
63:05	<p>工作抵達印表機的速度太慢。如果發生超過 20 秒的暫停，印表機就會取消工作。請嘗試下列修正方法：</p> <ul style="list-style-type: none"> 確定已將 1 張 Gigabit 乙太網路卡正確安裝在包含 RIP 的電腦中。 檢查 RIP 是否有錯誤訊息。檢查包含 RIP 的電腦是否正確運作，以及是否有 RIP 所需的最低規格。檢查硬碟是否已滿或其磁碟區形成過多小片斷。 檢查是否已啓用「RIP while printing」（列印時使用 RIP）選項。如果電腦效能不夠強大，這個選項可能造成列印速度緩慢。 嘗試降低工作的解析度，或增加成像次數。
73:03	<p>使用前控制面板關閉印表機，並關閉背面的電源開關。拔除電源線。重新連接電源線並再次開啟印表機電源。檢查印表機是否使用最新版的韌體。如果不是，請將韌體更新至最新版本。</p>
74:01	<p>上傳韌體更新檔時出現錯誤。請嘗試下列修復方法：</p> <ul style="list-style-type: none"> 使用前控制面板上的「電源」鍵來關閉印表機，並關閉印表機背面的電源開關。拔除電源線，然後再重新連接電源線，並開啟印表機。 重新嘗試上傳韌體更新檔至印表機。
76:03	<p>出現「磁碟空間用盡」。請嘗試下列修復方法：</p> <ul style="list-style-type: none"> 使用前控制面板上的「電源」鍵來關閉印表機，並關閉印表機背面的電源開關。拔除電源線，然後再重新連接電源線，並開啟印表機。 將檔案重新提交至印表機。
77:04	<p>出現嵌入式 Web 伺服器內部軟體錯誤。請嘗試下列修復方法：</p> <ul style="list-style-type: none"> 使用前控制面板上的「電源」鍵來關閉印表機，並關閉印表機背面的電源開關。拔除電源線，然後再重新連接電源線，並開啟印表機。 檢查印表機的韌體是否為最新版本。
78.1:04	<p>印表機沒有這個紙材的紙材預設檔。請依照韌體升級程序來更新印表機與最新的紙材預設檔。</p>
78.2:01	<p>偵測到捲筒紙用盡。如果情況並非如此，請取出並重新裝入紙材。</p>
81:01、81:03	<p>開啟印表機窗蓋，確定沒有障礙阻礙了驅動捲軸的動作。如果紙材卡紙且阻礙驅動捲軸的動作，請參閱《維護和疑難排解指南》。</p>
82:01	<p>可能發生卡紙，或托架反射鏡變髒。嘗試清潔托架反射鏡。</p>

錯誤代碼	建議
86:01	開啟窗蓋，檢查是否有任何可見的障礙阻礙了印字頭托架的動作。如果有大量皺摺的紙材堵塞了托架，請提起紙材調整手柄並清除障礙。
98:03	一個或多個印字頭功能不正常。使用印字頭狀態圖查出不正常的印字頭。

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

제 1 판

참고:

HP Designjet L26100 프린터가 선택된 국가에서 사용 가능한지 확인 해당 국가에서 이용 가능한지 확인하려면 HP에 문의하십시오.

HP Designjet L26100 프린터가에 대해서는 출력물 되감개(휠 방지 막대 포함), 공급 부속품 및 대한 설명서의 정보는 이 부분을 부속품으로 구입하지 않았을 경우 무시하십시오.

법적 고지사항

여기에 수록된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

HP는 HP 제품 및 서비스와 함께 제공된 보증서에 명시된 사항에 대해서만 보증합니다. 이 문서의 어떠한 내용도 추가 보증으로 간주되어서는 안 됩니다. HP는 이 문서에 포함된 기술 또는 면집상의 오류나 누락된 내용에 대해 책임지지 않습니다.

PC의 시작 메뉴 및/또는 상자에 제공된 CD/DVD에서 해당 제품의 명시적으로 제공된 제한 보증을 찾을 수 있습니다. 일부 국가/지역의 경우 인쇄된 HP 제한 보증서가 제품 상자에 동봉됩니다. 인쇄 형태의 보증서가 제공되지 않는 국가/지역에 거주하는 사용자는 <http://www.hp.com/go/orderdocuments>에서 인쇄본을 요청하거나 아래 주소로 연락해 주십시오.

북미: Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA.

유럽, 중동, 아프리카: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/ Naviglio (MI), Italy.

아시아, 태평양: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507.

제품 번호, 보증 기간(일련 번호 레이블에 있음), 이름 및 우편 주소를 기입해 주십시오.

기본 정보

기타 정보 소스

다음 설명서는 프린터와 함께 제공되며 에서 다운로드할 수도 있습니다.

<http://www.hp.com/go/L26500/manuals>

<http://www.hp.com/go/L26100/manuals>

- 장소 준비 설명서
- 설치 설명서
- 사용 설명서
- 유지보수 및 문제 해결 설명서
- 법적 정보

안전 예방책

프린터를 사용하기 전에 다음 안전 예방책을 읽고 안전하게 장비를 사용하십시오.

작업 중에 노출될 수 있는 위험 요소를 감지하고 적절한 대책을 세워 본인은 물론 타인에게 미칠 수 있는 위험을 최소화할 수 있는 적절한 훈련과 경험을 쌓는 것이 좋습니다.

일반적인 안전 지침

- 프린터를 전원에 연결하기 전에 설치 지침을 참조하십시오.
- HP 의 Customer Self Repair(고객 자체 수리) 프로그램에 포함되는 부품 외에 프린터에서 사용자가 직접 수리할 수 있는 부품은 없습니다 (<http://www.hp.com/go/selfrepair> 참조). 다른 부품은 자격을 갖춘 서비스 담당자에게 수리를 요청하십시오.
- 다음과 같은 경우에는 프린터의 전원을 끄고 전원 콘센트에서 전원 코드를 모두 분리한 다음 서비스 담당자에게 문의하십시오.
 - 전원 코드 또는 플러그가 손상되었습니다.
 - 프린터에 액체가 들어갔습니다.
 - 프린터에서 연기가 나거나 이상한 냄새가 납니다.
 - 프린터를 떨어뜨렸거나, 건조 또는 내구성 강화용 마감 처리 모듈이 손상되었습니다.
 - 프린터의 내장 잔류 전류 차단기(누전 차단기)가 반복적으로 작동합니다.
 - 프린터가 정상적으로 작동하지 않습니다.
- 다음과 같은 경우에는 프린터 전원을 끄고 전원 콘센트에서 양쪽 전원 코드를 모두 뽑으십시오.

- 뇌우(천동/번개)가 칠 경우
- 정전된 경우

전기 충격 위험

⚠ 경고! 건조 및 내구성 강화용 마감 처리 모듈은 사망 또는 심각한 부상을 유발할 수 있는 위험 수준으로 전압이 상승할 때 작동됩니다.

프린터에는 전원 코드 두 개가 사용됩니다. 프린터를 수리하기 전에 전원 코드 두 개를 모두 분리하십시오. 프린터는 접지된 주 전원 콘센트에만 연결해야 합니다.

감전의 위험을 피하려면 다음과 같이 하십시오.

- 건조 및 내구성 강화용 마감 처리 모듈이나 전기 제어 캐비닛을 제거하지 마십시오.
- 닫혀 있는 기타 시스템 덮개 또는 플러그를 분리하거나 열지 마십시오.
- 프린터 슬롯에 이물질을 집어넣지 마십시오.
- 6 개월마다 RCCB(Residual Current Circuit Breaker) 기능을 테스트하십시오.

열로 인한 위험

프린터의 건조 및 내구성 강화용 마감 처리 하위 시스템은 높은 온도에서 작동하므로 이러한 시스템을 만지면 화상을 입을 수 있습니다. 인체 손상을 방지하려면 다음 사항에 유의하십시오.

- 프린터의 건조 및 내구성 강화용 마감 처리 모듈 내부는 만지지 마십시오. 창 걸쇠를 열어 건조 및 내구성 강화용 마감 처리 모듈의 전원을 차단해도 내부 표면은 뜨거울 수 있습니다.
- 인쇄물 경로에 액세스할 경우 특히 주의하십시오.

화재 위험

프린터의 건조 및 내구성 강화용 마감 처리 하위 시스템은 높은 온도에서 작동합니다. 프린터의 내장 잔류 전류 차단기(누전 차단기)가 반복적으로 작동하는 경우 서비스 담당자에게 문의하십시오.

화재 위험을 방지하려면 다음 사항에 유의하십시오.

- 네임플레이트에 지정된 전원 공급 장치 전압을 사용하십시오.
- 벽면 소켓의 정격 전압에 따라 분기 차단기로 보호된 각 전용선에 전원 코드를 연결하십시오. 양쪽 전원 코드를 연결할 때 멀티탭을 사용하지 마십시오.
- HP에서 프린터와 함께 제공한 전원 코드만 사용하십시오. 손상된 전원 코드를 사용하지 마십시오. 다른 제품에 이 전원 코드를 사용하지 마십시오.
- 프린터 슬롯에 이물질을 집어넣지 마십시오.
- 프린터에 액체를 흘리지 않도록 주의하십시오.
- 프린터 내부나 주변에서 인화성 가스가 포함된 에어로졸 제품을 사용하지 마십시오.
- 프린터 입구를 막거나 덮지 마십시오.

- 건조 또는 내구성 강화용 마감 처리 모듈이나 전기 제어 캐비닛을 제거하지 마십시오.
- 제조업체에서 권장한 인쇄물 작동 온도를 넘지 않았는지 확인하십시오. 제조업체에서 해당 정보를 찾을 수 없으면 작동 온도 $125^{\circ}\text{C}(257^{\circ}\text{F})$ 이하에서 사용할 수 없는 인쇄물을 사용하지 마십시오.
- 자동 점화 온도가 $300^{\circ}\text{C}(572^{\circ}\text{F})$ 이하인 인쇄물은 사용하지 마십시오. 아래 사항을 참조하십시오.



참고: EN ISO 6942:2002 기반 테스트 방법으로, 복사열 전원에 노출됐을 때 재료 및 재료 어셈블리를 평가합니다(방법 B). 불꽃을 내거나 타오르는 등 인쇄물이 점화되기 시작하는 온도를 확인하는 테스트 조건은 다음과 같습니다. 열류 밀도: 30kW/m^2 , 구리 열량계, K 타입 열전지.

기계적 위험

프린터에는 움직이는 부품이 있으며 이런 부품으로 인해 상해를 입을 수도 있습니다. 인체 손상을 방지하려면 프린터 근처에서 작업할 경우 다음 사항에 유의하십시오.

- 의복 및 신체의 모든 부분이 프린터의 움직이는 부품에 달지 않도록 멀리 떨어지십시오.
- 목걸이, 팔찌 및 몸에 거는 다른 물건을 착용하지 마십시오.
- 머리가 긴 경우 머리를 묶어 프린터 안으로 머리카락이 들어가지 않도록 하십시오.
- 소매 또는 장갑이 프린터의 움직이는 부품에 끼이지 않도록 하십시오.
- 팬 가까이에서 있지 마십시오. 인체에 손상을 입거나 공기 흐름을 방해하여 인쇄 품질에 영향을 줄 수 있습니다.
- 인쇄 진행 중에는 기어나 움직이는 틀을 만지지 마십시오.

무거운 인쇄물로 인한 위험

무거운 인쇄물을 다룰 때는 인체 손상이 발생하지 않도록 특별한 주의를 기울여야 합니다.

- 무거운 인쇄 를 용지를 운반할 때에는 두 명 이상이 필요합니다. 허리 통증이나 부상이 발생하지 않도록 주의해야 합니다.
- 가능하면 지게차, 패렛트 트럭이나 기타 운반 장비를 사용합니다.
- 무거운 인쇄 를 용지를 운반할 때에는 장화 및 장갑을 비롯한 인체 보호 장비를 착용합니다.


잉크 처리

프린터에서 유기용매 잉크가 사용되지 않으므로 유기용매와 관련된 문제가 발생하지 않습니다. 그러나 잉크 시스템 구성 요소를 다룰 때에는 장갑을 착용하는 것이 좋습니다.

전면 패널

프린터의 전면 패널은 프린터 전면 오른쪽에 있습니다. 전면 패널에는 다음과 같은 중요한 기능이 있습니다.

- 문제 해결 지원
- 인쇄물 제거 및 프린터 유지 관리 등의 물리적 작업을 수행할 때 사용
- 프린터 상태에 대한 간략한 정보 표시
- 경고 또는 메시지에 대한 주의를 환기시키는 오디오 경고와 함께 경고 및 오류 메시지 표시



전면 패널에는 다음과 같은 구성 요소가 있습니다.

1. 전원 키: 프린터를 끕니다.
2. 전원 표시등: 프린터의 전원 상태를 나타냅니다. 표시등이 꺼져 있으면 프린터가 꺼진 것입니다. 녹색 등이 켜져 있으면 프린터가 켜진 것입니다. 녹색 등이 깜박이면 프린터가 깨짐과 켜짐 사이를 전환하는 중입니다.
3. 전면 패널 디스플레이: 오류, 경고 및 프린터 사용 관련 정보를 표시합니다.
4. 상태 표시등: 프린터의 작동 상태를 표시합니다. 이 표시등이 꺼져 있으면 프린터가 아직 준비되지 않은 것입니다. 이 표시등이 녹색이면 프린터가 준비되어 유튜 상태에 있는 것이고 녹색으로 깜박이면 프린터가 사용 중인 것입니다. 즉 프린터가 데이터를 수신하거나 처리 또는 인쇄 중인 상태입니다. 황색으로 깜박이면 사용자가 개입해야 합니다. 황색으로 켜져 있으면 심각한 오류가 발생한 것입니다.
5. 위 방향 키: 메뉴 또는 옵션에서 위로 이동하거나 값을 올립니다.
6. OK 키: 처리 중이거나 상호 작용 중인 작업을 확인합니다. 메뉴의 하위 메뉴를 시작합니다. 옵션을 지정한 경우에 값을 선택합니다.
7. 아래 방향 키: 메뉴 또는 옵션에서 아래로 이동하거나 값을 내립니다.
8. 뒤로 가기 키: 진행 중인 절차 또는 작업의 이전 단계로 이동합니다. 상위 단계로 이동합니다. 또는 옵션을 지정한 경우 메뉴에서 옵션을 그대로 둡니다.

9. 취소 키: 절차 또는 상호 작용을 취소합니다.
10. 재설정 키: 전원을 끄다 켜는 것처럼 프린터가 다시 시작됩니다. 이 키를 사용 하려면 끝부분이 좁은 비전도성 도구가 필요합니다.
11. 인쇄물 이동 키: 공급된 인쇄물을 앞 또는 뒤로 이동합니다. 프린터에서 인쇄 중에 인쇄물이 진행되는 양을 미세하게 조정할 수 있습니다.
- 전면 패널 디스플레이에서 항목을 강조 표시하려면 위 방향 또는 아래 방향 키를 해당 항목이 강조 표시될 때까지 누릅니다.
- 전면 패널 디스플레이에서 항목을 선택하려면 해당 항목을 강조 표시한 다음 OK 키를 누릅니다.
- 이 설명서에서 전면 패널 디스플레이 항목이 항목 1 > 항목 2 > 항목 3 과 같이 연속되는 전면 패널 표시가 나타나는 경우에는 항목 1 을 선택하고 항목 2 를 선택한 후 항목 3 을 선택해야 합니다.
- 이 설명서 전반에서 전면 패널의 다양한 사용법에 대한 정보를 찾아볼 수 있습니다.

전면 패널 오류 메시지

전면 패널 오류 메시지가 나타나는 경우도 있습니다. 오류를 해결하려면 권장 사항 열에 있는 조언을 따르십시오. 유지보수 작업에 대한 자세한 내용은 [유지보수 및 문제 해결 설명서](#)를 참조하십시오.

오류 코드	권장 사항
15.01:00, 16.01:00	사전 설정된 시간 제한 내에 프린터를 예열할 수 없습니다. 주변 온도와 입력 전압이 프린터 사양에 맞는지 확인합니다.
15.02:00, 16.02:00	사전 설정된 시간 제한 내에 프린터를 식힐 수 없습니다. 주변 온도가 프린터 사양에 맞는지 확인합니다. 모든 팬이 작동하고 있고 차단되지 않았는지 확인합니다.
15.03:00, 16.03:00	건조 모듈이 과열되었습니다. 모든 팬이 작동하고 있고 차단되지 않았는지 확인합니다.
15.04:00, 16.04:00	건조 모듈의 열이 부족합니다. 주변 온도가 프린터 사양에 맞는지 확인합니다.
15.05:00, 16.05:00	적외선 센서 오류입니다. 모든 팬이 작동하고 있고 차단되지 않았는지 확인합니다.
15.06:00, 16.06:00	건조 모듈이 너무 오랫동안 최대로 작동했습니다. 잉크 양이 부족하지 않은지 확인합니다. 주변 온도가 프린터 사양에 맞는지 확인합니다.
21:03	전면 패널과 후면의 전원 스위치를 사용하여 프린터의 전원을 끕니다. 전원 코드를 분리합니다. 전원 코드를 다시 연결한 후 프린터를 다시 켭니다.

오류 코드	권장 사항
21.2:10	프린트 헤드 청소 카트리지 오류입니다. 프린터의 전원을 끄고 프린트 헤드 청소 카트리지를 제거한 다음 오른쪽의 흰색 기어를 사용하여 천을 수동으로 진행시킬 수 있는지 여부를 확인합니다. 진행시킬 수 있는 경우 프린트 헤드 청소 카트리지를 다시 삽입합니다. 진행시킬 수 없는 경우 새 프린트 헤드 청소 카트리지를 사용합니다. 프린터를 껑니다.
24:03	설치 절차가 완료되지 않았습니다. 프린터를 다시 시작한 후 처음부터 설치 절차를 다시 시작합니다.
26.n:01(n = 잉크 카트리지 번호)	잉크 카트리지를 제거한 후 프린터에 다시 설치합니다. 오류가 지속되는 경우 해당 카트리지를 새 카트리지로 교체합니다.
29:01	프린트 헤드 청소 카트리지가 제대로 삽입되지 않았습니다. 프린터 오른쪽의 프린트 헤드 청소 카트리지 덮개를 열어 프린트 헤드 청소 카트리지가 올바르게 장착되었는지 확인한 다음 덮개를 닫습니다. 문제 가 지속되는 경우 프린트 헤드 청소 카트리지를 교체합니다.
32:01	출력물 되감개의 연결이 끊어졌습니다. 출력물을 되감개를 사용하려면 프린터를 끄고 모든 출력물 되감개 케이블이 연결되어 있는지 확인합니다(센서 케이블, 프린터 케이블). 출력물을 되감개를 사용하지 않으려면 출력물을 되감개에서 인쇄물을 수동으로 꺼내야 할 수도 있습니다. 먼저 수동으로 또는 인쇄물을 옮기기 키를 눌러 용지를 잘라야 합니다.
32:01.1	이 오류는 200cm 미만의 적은 양의 인쇄물을 인쇄할 때 발생합니다. 출력물 되감개 광 센서 사이에 장애물이 있는지 확인하십시오. 인쇄물을 출력물을 되감개 스핀들에 감고 출력물을 되감개의 스위치를 올바른 위치에 놓습니다. 필요한 경우 출력물을 되감개 방향키를 이용해서 인쇄물을 감습니다. 그런 다음 OK를 눌러 인쇄를 계속합니다.
32:01.2	이 오류는 178cm 미만의 적은 양의 인쇄물을 인쇄할 때 발생합니다. 스피드 모터가 3 초 이상 회전했음에도 불구하고 루프 쉐이퍼가 경로 바닥에 잘못 놓여 있는 것을 출력물을 되감개 센서가 감지합니다. 이 오류는 대체로 인쇄물이 바닥에 도달하여 출력물을 되감개의 적외선 센서를 차단할 때 스위치 방향을 설정하지 않았거나 인쇄물을 스피드 모터에 감지 않았기 때문에 발생합니다. 출력물을 되감개의 광 센서를 차단하는 장애물이 있는지 확인합니다. 인쇄물을 출력물을 되감개 스핀들에 감고 출력물을 되감개의 스위치를 올바른 위치에 놓습니다. 필요한 경우 출력물을 되감개 방향키를 이용해서 인쇄물을 감습니다. 그런 다음 OK를 눌러 인쇄를 계속합니다.

오류 코드	권장 사항
32:02	이 오류는 프린터를 초기화하는 동안 발생하며, 프린터가 꺼져 있을 때 출력을 되감개의 연결이 끊어졌음을 경고합니다. 출력을 되감개를 사용하려고 하지만 출력을 되감개가 프린터에 연결되어 있지 않은 경우에도 이 오류가 발생합니다. 출력을 되감개를 프린터에 연결하고 OK를 눌러 계속합니다.
41:03, 42:03	전면 패널과 후면의 전원 스위치를 사용하여 프린터의 전원을 끕니다. 전원 코드를 분리합니다. 창을 열어 드라이브 룰러의 움직임을 방해하는 장애물이 보이는지 확인합니다. 인쇄물 경로에 구겨진 인쇄물 더미가 있는 경우 인쇄물 조정 레버를 들어 올려 장애물을 제거합니다. 전원 코드를 다시 연결한 후 프린터를 다시 켭니다.
44.n	스위치가 작동하지 않습니다. 폐기 잉크 관리 시스템 신호에 잡음이 있습니다. 커넥터가 적절하게 연결되어 있는지 확인합니다.
46:03	전면 패널과 후면의 전원 스위치를 사용하여 프린터의 전원을 끕니다. 전원 코드를 분리합니다. 전원 코드를 다시 연결한 후 프린터를 다시 켭니다.
61:01	파일 형식이 잘못되어 프린터가 작업을 수행할 수 없습니다.
61:09	RIP이 프린터와 통신을 할 수 없습니다. 모든 관련 케이블이 적절하게 연결되어 있는지 확인하고 RIP에서 오류 메시지가 있는지 확인합니다.
63:04	네트워크 카드에 입/출력 문제가 발생하였습니다. 다음 해결 방법을 사용해 보십시오. <ul style="list-style-type: none"> 네트워크 케이블이 네트워크 카드에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다. 프린터의 펌웨어가 최신 버전인지 확인합니다.
63:05	작업이 프린터에 너무 느리게 도달합니다. 20초 이상 일시 정지해 두면 프린터는 작업을 취소합니다. 다음 해결 방법을 사용해 보십시오. <ul style="list-style-type: none"> RIP이 설치된 컴퓨터에 1기가비트 이더넷 카드가 제대로 설치되어 있는지 확인합니다. RIP에 오류 메시지가 있는지 확인합니다. RIP이 설치된 컴퓨터가 제대로 작동하고 RIP을 실행할 수 있는 최소 사양을 충족하는지 확인합니다. 하드 디스크의 공간이 부족하거나 조각 모음이 필요한 것은 아닌지 확인합니다. 인쇄 중 RIP 사용 옵션이 활성화되어 있는지 확인합니다. 컴퓨터 성능이 충분하지 못하면 이 옵션을 사용함으로 인해 인쇄 속도가 느려질 수 있습니다. 작업 해상도를 낮추거나 패스 수를 늘려 보십시오.

오류 코드	권장 사항
73:03	<p>전면 패널과 후면의 전원 스위치를 사용하여 프린터의 전원을 끕니다. 전원 코드를 분리합니다. 전원 코드를 다시 연결한 후 프린터를 다시 켭니다. 프린터에 최신 평웨어 버전이 있는지 확인합니다. 없는 경우 평웨어를 최신 버전으로 업데이트합니다.</p>
74:01	<p>평웨어 업데이트 파일을 업로드할 때 오류가 발생하였습니다. 다음 해결 방법을 사용해 보십시오.</p> <ul style="list-style-type: none">전면 패널의 전원 키와 프린터 후면의 전원 스위치를 사용하여 프린터의 전원을 끕니다. 전원 코드를 분리한 후 다시 연결하고 프린터를 켭니다.평웨어 업데이트 파일을 프린터에 다시 업로드하십시오.
76:03	<p>"디스크 공간 부족" 오류가 발생했습니다. 다음 해결 방법을 사용해 보십시오.</p> <ul style="list-style-type: none">전면 패널의 전원 키와 프린터 후면의 전원 스위치를 사용하여 프린터의 전원을 끕니다. 전원 코드를 분리한 후 다시 연결하고 프린터를 켭니다.프린터로 파일을 다시 전송합니다.
77:04	<p>내장 웹 서버 내부 소프트웨어 오류가 발생하였습니다. 다음 해결 방법을 사용해 보십시오.</p> <ul style="list-style-type: none">전면 패널의 전원 키와 프린터 후면의 전원 스위치를 사용하여 프린터의 전원을 끕니다. 전원 코드를 분리한 후 다시 연결하고 프린터를 켭니다.프린터의 평웨어가 최신 버전인지 확인합니다.
78.1:04	<p>프린터에 이 인쇄물에 대한 인쇄를 사전 설정이 없습니다. 평웨어 업그레이드 절차에 따라 프린터를 최신 인쇄물 사전 설정으로 업데이트하십시오.</p>
78.2:01	<p>롤 끌이 감지되었습니다. 롤 끌이 아닌 경우 인쇄물을 깨낸 후 다시 넣습니다.</p>
81:01, 81:03	<p>프린터 청을 열어 드라이브 롤러의 움직임을 방해하는 장애물이 있는지 확인하십시오. 인쇄물 걸림이 발생하여 드라이브 롤러가 제대로 움직이지 않는 경우 유지보수 및 문제 해결 설명서를 참조하십시오.</p>
82:01	<p>인쇄물 걸림이 발생하거나 캐리지 반사판이 더러운 것일 수 있습니다. 캐리지 반사판을 청소해 보십시오.</p>

오류 코드	권장 사항
86:01	창을 열어 프린트 헤드 캐리지의 움직임을 방해하는 장애물이 보이는지 확인합니다. 캐리지를 차단하는 구겨진 인쇄물 더미가 있는 경우 인쇄물 조정 레버를 들어 올려 장애물을 제거합니다.
98:03	1 개 이상의 프린트 헤드가 작동하지 않습니다. 프린트 헤드 상태 플롯을 이용해서 문제가 있는 프린트 헤드를 찾으십시오.

© Hewlett-Packard Development Company, L.P.,
2012

Первое издание

ПРИМЕЧАНИЕ.

Принтер HP Designjet L26100 доступен только в некоторых странах. Свяжитесь с HP, чтобы получить сведения о доступности устройства в вашей стране.

Обратите внимание, что для модели принтер HP Designjet L26100 любую информацию в документации о приемной бобине (в том числе петлеобразной), дополнительном загружающем оборудовании следует игнорировать, если вы не приобретали эти изделия как дополнительное оборудование.

Юридические уведомления

В содержание данного документа могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

Условия гарантии на продукцию и услуги HP определяются исключительно гарантийными талонами, предоставляемыми вместе с соответствующими продуктами и услугами. Никакая часть настоящего документа не может рассматриваться в качестве основания для дополнительных гарантийных обязательств. Компания HP не несет ответственности за технические и грамматические ошибки и неточности, которые могут содержаться в данном документе.

Явно выраженную ограниченную гарантию HP, применимую к вашему продукту, можно найти в меню «Пуск» компьютера и/или на диске CD/DVD, который входит в комплект поставки. Для некоторых стран/регионов в комплект поставки входит ограниченная гарантия HP в печатном виде. В странах/регионах, где гарантия в печатном виде в комплект поставки не входит, ее можно заказать на <http://www.hp.com/go/orderdocuments> либо по адресу:

Северная Америка: Hewlett Packard, MS POD,
11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, США.

Европа, Ближний Восток, Африка: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/Naviglio (MI), Италия.

Азия, Тихоокеанский регион: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, 911507, Сингапур.

Письмо должно содержать номер модели, гарантийный период (можно узнать на наклейке с серийным номером), имя и почтовый адрес.

Введение

Другие источники информации

С вашим принтером поставляется следующая документация, которая также может быть загружена со страницы.

<http://www.hp.com/go/L26500/manuals>

<http://www.hp.com/go/L26100/manuals>

- *Руководство по подготовке места расположения*
- *Руководство по установке*
- *Руководство пользователя*
- *Руководство по обслуживанию и устранению неполадок*
- *Юридическая информация*

Меры предосторожности

Перед использованием принтера внимательно прочтайте приведенные ниже меры предосторожности при работе с оборудованием.

Предполагается, что пользователи должны предварительно пройти соответствующее обучение и ознакомиться с рисками, которым они могут подвергаться в ходе выполнения задач, а также предпринять необходимые меры по снижению подобных рисков, чтобы обезопасить себя и других.

Общее руководство по безопасности

- Перед подключением принтера к источнику питания прочтайте инструкции по установке.
- Внутри принтера отсутствуют элементы, которые может обслуживать оператор, кроме указанных в программе собственного ремонта пользователем HP (см. <http://www.hp.com/go/selfrepair>). Для выполнения работ по обслуживанию других элементов обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Во всех перечисленных ниже случаях следует выключить принтер, отсоединить оба кабеля питания от розеток и обратиться к представителю из отдела по обслуживанию клиентов.
 - Поврежден кабель питания или его вилка.
 - В принтер попала жидкость.
 - Из принтера идет дым или появился необычный запах.
 - Принтер уронили, или поврежден модуль сушки или модуль закрепления.

- Несколько раз сработал встроенный прерыватель остаточного тока (прерыватель замыкания на землю) принтера.
- Неудовлетворительная работа принтера.
- Во всех перечисленных ниже случаях следует отсоединить оба кабеля питания от розеток:
 - во время грозы;
 - во время нарушения электроснабжения.

Опасность поражения электрическим током

⚠ ВНИМАНИЕ! Модуль сушки и модуль закрепления используют опасное напряжение, которое может привести к смерти или серьезной травме.

Принтер оснащен двумя кабелями питания. Перед выполнением технического обслуживания принтера отсоедините оба кабеля питания. Принтер должен подключаться только к заземленным электрическим розеткам.

Во избежание поражения электрическим током соблюдайте следующие требования:

- Не пытайтесь разбирать модуль сушки, модуль закрепления или отсек управления электропитанием.
- Запрещается снимать или открывать другие закрытые системные крышки и разъемы.
- Не вставляйте посторонние предметы в гнезда принтера.
- Функциональные возможности встроенного прерывателя остаточного тока (RCCB) следует проверять каждые 6 месяцев.

Опасность перегрева

Подсистемы сушки и закрепления в принтере работают при высоких температурах и могут привести к ожогам при прикосновении. Чтобы избежать травм, соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Не прикасайтесь к внутренним корпусам модулей сушки и закрепления. Даже если защелка крышки, которая отключает питание модулей сушки и закрепления, открыта, внутренние поверхности могут оставаться горячими.
- Будьте внимательны и осторожны при работе с направляющими для носителей для печати.

Опасность возгорания

Подсистемы сушки и закрепления принтера работают при высокой температуре. Обратитесь к своему сервисному представителю, если несколько раз сработал встроенный прерыватель остаточного тока (прерыватель замыкания на землю) принтера.

Чтобы избежать возгорания, соблюдайте следующие меры предосторожности.

- Напряжение сети должно соответствовать указанному на паспортной табличке.
- Подключайте кабели питания к выделенным линиям питания, которые защищены отдельным прерывателем цепи, характеристики которого соответствуют характеристикам электрической розетки. Не используйте разветвитель питания (переносной удлинитель) для подключения обоих кабелей питания.
- Используйте только кабели питания, поставляемые с принтером HP. Не используйте поврежденные кабели питания. Не подключайте кабели питания к другим устройствам.
- Не вставляйте посторонние предметы в гнезда принтера.
- Не допускайте попадания жидкости в принтер.
- Не используйте аэрозоли, содержащие воспламеняющиеся газы, рядом с принтером и не допускайте попадания таких аэрозолей внутрь принтера.
- Не закрывайте отверстия принтера.
- Не пытайтесь разбирать модуль сушки, модуль закрепления или отсек управления электропитанием.
- Убедитесь, что не превышена рабочая температура носителя для печати, рекомендованная производителем. Если производитель не предоставил такой информации, то не загружайте в принтер носители для печати, которые нельзя использовать при рабочей температуре ниже 125 °C(257 °F).
- Не загружайте носители для печати с температурой самовозгорания ниже 300 °C(572 °F). См. примечание ниже.



ПРИМЕЧАНИЕ. Метод тестирования на основе EN ISO 6942:2002. Оценка материалов и комплектов материалов при воздействии источника лучистого тепла, метод В. Условиями тестирования для определения температуры, при которой носитель для печати начинает возгораться (либо гореть открытым огнем, либо тлеть), были следующие: плотность теплового потока 30 кВт/м², медный калориметр, термопара типа К.

Механическая опасность

В принтере имеются движущиеся части, которые могут привести к травме. Чтобы избежать травм, соблюдайте следующие меры предосторожности при работе вблизи принтера.

- Не держите одежду и какие-либо части тела вблизи движущихся частей принтера.
- Избегайте ношения ожерелий, браслетов и других свисающих предметов.
- Если у вас длинные волосы, постарайтесь закрепить их, чтобы они не попали в принтер.
- Избегайте попадания рукавов и перчаток в движущиеся части принтера.
- Избегайте нахождения вблизи вентиляторов – это может вызвать травму, а также влияет на качество печати (нарушая движение воздуха).
- Не прикасайтесь к шестерням или движущимся роликам во время печати.

Опасность, связанная с весом носителя для печати

Особые предосторожности следует соблюдать, чтобы избегать травм при работе с тяжелыми носителями.

- Для работы с тяжелыми рулонами носителей для печати может потребоваться несколько человек. Следует быть осторожным, чтобы избежать растяжения мышц спины и травмы.
- Используйте автопогрузчик, тележку или другое оборудование для подъема носителей.
- При работе с тяжелыми рулонами носителей используйте индивидуальное защитное снаряжение, в том числе ботинки и перчатки.


Работа с чернилами

Принтер не использует чернила на основе растворителей и не имеет проблем, обычно связанных с ними. Тем не менее, компания HP рекомендует надевать перчатки при работе с отсеками системы подачи чернил.

Передняя панель

Передняя панель вашего принтера расположена спереди справа. Она выполняет следующие важные функции:

- оказание помощи пользователю в устранении неполадок;
- используется для выполнения некоторых физических операций, например при выгрузке носителя и обслуживании принтера;
- отображение кратких сведений о состоянии принтера;
- отображение предупреждений и сообщений об ошибках с подачей привлекающего внимание звукового сигнала.



На передней панели расположены следующие элементы.

1. Клавиша Питание: служит для выключения принтера.
2. Световой индикатор «Питание»: указывает состояние питания принтера. Если индикатор не горит, принтер выключен. Если он постоянно горит зеленым светом, принтер включен. Если он мигает зеленым светом, принтер находится в переходном состоянии между включенным и выключенным.
3. Экран передней панели: служит для отображения сообщений об ошибках, предупреждений и инструкций по использованию принтера.
4. Индикатор состояния: указывает состояние принтера. Если индикатор не горит, принтер не готов. Если световой индикатор постоянно горит зеленым светом, принтер находится в состоянии готовности и бездействия. Если он мигает зеленым, принтер занят: получает данные, обрабатывает или печатает их. Если индикатор мигает желтым, требуется вмешательство пользователя. Немигающий желтый свет индикатора означает серьезную ошибку.
5. Клавиша Вверх: служит для перемещения вверх по пунктам меню или вариантам, а также для увеличения значения.
6. Клавиша ОК: служит для подтверждения действия в ходе выполнения процедуры или диалога, для перехода из меню в подменю и для выбора значения, когда есть такая возможность.
7. Клавиша Вниз: служит для перемещения вниз по пунктам меню или вариантам, а также уменьшения значения.
8. Клавиша Назад: служит для перехода к предыдущему шагу в ходе процедуры или диалога, переход на более высокий уровень, выход из раздела меню или выбор из предложенных вариантов.
9. Клавиша Отмена: служит для отмены выполнения процедуры или диалога.

10. Клавиша Сброс: служит для перезагрузки принтера (аналогично выключению и последующему включению принтера). Для нажатия этой клавиши понадобится тонкий предмет.
11. Клавиша Переместить носитель для печати: для перемещения загруженного носителя для печати вперед или назад. Во время печати ее можно использовать для точной настройки подачи носителя для печати без остановки процесса.

Чтобы **выделить** пункт на экране передней панели, нажмайте клавишу Вверх или Вниз до выделения нужного пункта.

Чтобы **выбрать** пункт на передней панели, сначала выделите его, а затем нажмите клавишу ОК.

Если в этом руководстве приводится последовательность отображаемых на экране пунктов меню, например: **Элемент1 > Элемент2 > Элемент3**, это означает, что нужно сначала выбрать **Элемент1**, затем **Элемент2** и наконец **Элемент3**.

Конкретные инструкции по использованию передней панели приводятся в разных разделах данного руководства.

Сообщения об ошибках на передней панели

В некоторых случаях на передней панели появляется сообщение об ошибке. Для устранения ошибки следуйте инструкциям в столбце «Рекомендации». Дополнительные сведения об обслуживании см. в *Руководстве по обслуживанию и устранению неполадок*.

Код ошибки	Рекомендации
15.01:00, 16.01:00	Принтер не успевает разогреться за установленный промежуток времени. Убедитесь, что температура окружающей среды и входное напряжение соответствуют техническим характеристикам принтера.
15.02:00, 16.02:00	Принтер не успевает остыть за установленный промежуток времени. Убедитесь, что температура окружающей среды соответствует техническим характеристикам принтера. Убедитесь, что все вентиляторы исправны и не заблокированы.
15.03:00, 16.03:00	Чрезмерно высокая температура в модуле сушки. Убедитесь, что все вентиляторы исправны и не заблокированы.
15.04:00, 16.04:00	Недостаточно высокая температура в модуле сушки. Убедитесь, что температура окружающей среды соответствует техническим характеристикам принтера.
15.05:00, 16.05:00	Неисправность инфракрасного датчика. Убедитесь, что все вентиляторы исправны и не заблокированы.

Код ошибки	Рекомендации
15.06:00, 16.06:00	Модуль высыхания слишком долго работает с максимальной мощностью. Убедитесь, что количество чернил не слишком высокое. Убедитесь, что температура окружающей среды соответствует техническим характеристикам принтера.
21:03	Выключите принтер клавишей питания на передней панели, а также выключателем питания на задней панели принтера. Отсоедините кабели питания принтера. Снова присоедините кабели питания и включите принтер.
21.2:10	Неисправность картриджа для очистки печатающей головки. Выключите принтер, снимите картридж для очистки печатающей головки и убедитесь, что ткань можно передвинуть вручную при помощи белых шестерен, расположенных на правой стороне картриджа. Если ткань перемещается, установите картридж обратно в принтер. В противном случае установите новый картридж для очистки печатающей головки. Включите принтер.
24:03	Процедура настройки не была завершена. Выключите и включите принтер, затем повторите процедуру настройки с самого начала.
26.n:01 (где n — номер картриджа)	Извлеките картридж и снова установите его в принтер. Если сообщение об ошибке не исчезает, установите новый картридж.
29:01	Картридж для очистки печатающих головок неправильно вставлен. На правой панели принтера откройте дверцу, предназначенную для работы с картриджем очистки печатающих головок, убедитесь, что картридж очистки правильно сориентирован, и закройте дверцу. Если проблема по-прежнему присутствует, замените картридж для очистки печатающих головок.
32:01	Приемная бобина отсоединенна. Если необходимо использовать приемную бобину, выключите принтер и убедитесь, что подключены все кабели бобины (кабели датчиков и кабель принтера). Если приемная бобина не используется, то потребуется выполнить разгрузку приемной бобины вручную. Не забудьте разрезать бумагу вручную или нажав Переместить носитель для печати.

Код ошибки	Рекомендации
32:01.1	Эта ошибка возникает при небольшом количестве напечатанного носителя длиной менее 200 см (79 дюймов). Убедитесь, что оптические датчики приемной бобины ничего не загораживает, и что носитель установлен на втулке приемного узла, а также что переключатель втулки приемного узла находится в верном положении. При необходимости используйте кнопки втулки приемного узла со стрелками для перемотки носителя, затем нажмите OK для возобновления печати.
32:01.2	Эта ошибка возникает при небольшом количестве напечатанного носителя длиной менее 178 см (70 дюймов). Датчик приемной бобины обнаруживает, что устройство формирования петель (неверно) находится внизу пути, даже если мотор бобины вращается более трех секунд. Наиболее вероятной причиной этой ошибки является то, что пользователь забыл настроить переключатель направления намотки или закрепить носитель на осевой втулке. Край носителя спускается к полу и вызывает срабатывание инфракрасных датчиков приемной бобины. Убедитесь, что два оптических датчика коллектора не перекрыты каким-либо объектом, и что носитель установлен на втулке приемного узла, а также что переключатель втулки приемного узла находится в верном положении. При необходимости используйте кнопки втулки приемного узла со стрелками для перемотки носителя, затем нажмите OK для возобновления печати.
32:02	Данная ошибка возникает при инициализации принтера и предупреждает о том, что приемная бобина была отсоединенена, когда принтер был выключен. Данная ошибка также возникает при попытке включить отсоединенную от принтера приемную бобину. Подключите приемную бобину к принтеру и нажмите клавишу OK для продолжения.
41:03, 42:03	Выключите принтер клавишей питания на передней панели, а также выключателем питания на задней панели принтера. Отсоедините кабели питания принтера. Откройте крышку и убедитесь, что движению тянувшегося валика ничего не мешает. Если путь перемещения носителя заблокирован смятым носителем, поднимите рычаг корректировки носителя и удалите помеху. Снова присоедините кабели питания и включите принтер.
44.n	Сбой выключателя. Шум сигнала системы утилизации отходов. Проверьте правильность подключения разъема.

Код ошибки	Рекомендации
46:03	Выключите принтер клавишей питания на передней панели, а также выключателем питания на задней панели принтера. Отсоедините кабели питания принтера. Снова присоедините кабели питания и включите принтер.
61:01	Некорректный формат файла, принтеру не удается обработать задание.
61:09	Связь RIP с принтером невозможна. Убедитесь, что все соответствующие кабели правильно подключены; также проверьте, не отображается ли в RIP сообщение об ошибке.
63:04	<p>Произошла ошибка ввода/вывода сетевой карты. Попробуйте принять следующие меры.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="405 551 1011 598">• Убедитесь, что сетевой кабель правильно подключен к сетевой карте. <li data-bbox="405 620 865 668">• Убедитесь, что используется последняя версия микропрограммного обеспечения принтера.
63:05	<p>Задание слишком медленно отправляется на принтер. Принтер отменяет задание при приостановке более 20 с. Попробуйте принять следующие меры.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="405 804 1023 852">• Убедитесь, что плата 1 Gigabit Ethernet правильно установлена в компьютере с RIP. <li data-bbox="405 874 1028 975">• Проверьте наличие сообщений об ошибках в RIP. Убедитесь, что компьютер с RIP работает правильно и соответствует минимальным требованиям для RIP. Убедитесь, что жесткий диск не заполнен и не фрагментирован эксклюзивно. <li data-bbox="405 997 1011 1077">• Убедитесь, что установлен параметр RIP при печати. Установка этого параметра может вызвать снижение скорости печати при недостаточной мощности компьютера. <li data-bbox="405 1099 1028 1146">• Попробуйте уменьшить разрешение задания или увеличить число проходов.
73:03	Выключите принтер клавишей питания на передней панели, а также выключателем питания на задней панели принтера. Отсоедините кабели питания принтера. Снова присоедините кабели питания и включите принтер. Убедитесь, что в принтере установлена последняя версия микропрограммного обеспечения. В противном случае загрузите последнюю версию микропрограммного обеспечения.

Код ошибки	Рекомендации
74:01	<p>Произошла ошибка при загрузке файла обновления микропрограммного обеспечения. Попробуйте принять следующие меры.</p> <ul style="list-style-type: none"> Выключите принтер при помощи клавиши Питание на передней панели принтера и при помощи выключателя питания на задней панели принтера. Отсоедините и снова присоедините кабель питания, затем включите принтер. Попробуйте загрузить на принтер файл микропрограммного обеспечения еще раз.
76:03	<p>Произошла ошибка «Нехватка места на диске». Попробуйте принять следующие меры.</p> <ul style="list-style-type: none"> Выключите принтер при помощи клавиши Питание на передней панели принтера и при помощи выключателя питания на задней панели принтера. Отсоедините и снова присоедините кабель питания, затем включите принтер. Повторно отправьте файл на принтер.
77:04	<p>Произошла внутренняя программная ошибка встроенного веб-сервера. Попробуйте принять следующие меры.</p> <ul style="list-style-type: none"> Выключите принтер при помощи клавиши Питание на передней панели принтера и при помощи выключателя питания на задней панели принтера. Отсоедините и снова присоедините кабель питания, затем включите принтер. Убедитесь, что используется последняя версия микропрограммного обеспечения принтера.
78.1:04	<p>В принтере отсутствует профиль носителя для данного типа носителя. Выполните процедуру обновления микропрограммного обеспечения принтера, чтобы загрузить последние версии профилей носителей.</p>
78.2:01	<p>Обнаружен конец рулона. Если рулон не заканчивается, извлеките и снова загрузите носитель.</p>
81:01, 81:03	<p>Откройте крышку принтера и убедитесь, что движению ведущего валика ничто не препятствует. Если застрявший носитель ограничивает движение ведущего валика, см. <i>Руководство по обслуживанию и устранению неполадок</i>.</p>
82:01	<p>Возможно, произошло замятие носителя, или рефлектор каретки загрязнен. Попробуйте очистить рефлектор каретки.</p>

Код ошибки	Рекомендации
86:01	Откройте крышку и убедитесь, что движению печатающей головки ничего не мешает. Если перемещения каретки заблокированы смятым носителем, поднимите рычаг корректировки носителя и удалите помеху.
98:03	Неисправность одной или нескольких печатающих головок; воспользуйтесь схемой статуса ПГ, чтобы выяснить неисправные печатающие головки.

© 2012 Hewlett -Packard Development Company, L.P.

1. baskı

NOT:

HP Designjet L26100 Yazıcı yalnızca seçilmiş ülkelerde bulunur. Ülkenizde bulunup bulunmadığını öğrenmek için lütfen HP ile iletişime geçin.

HP Designjet L26100 Yazıcı için lütfen makara (döngü sağlayıcıları da dahil olmak üzere), yükleme aksesuarı hakkında bu belgedeki tüm bilgilerin bu parçaları aksesuar olarak satın almadığınız sürece yok sayılması gerektiğini unutmayın.

Yasal bildirimler

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

HP ürünleri ve hizmetleri için yalnızca söz konusu ürün ve hizmetlere eşlik eden açık garanti belgelerinde belirtilen garantiler geçerlidir.

Burada kullanılan hiçbir ifade ek garanti olarak yorumlanamaz. HP, bu belgede yer alan teknik hata veya redaksiyon hatası ve eksikliklerinden sorumlu tutulamaz.

Ürününüz için geçerli olan açıkça sağlanmış HP Sınırlı Garantisi'ni bilgisayarınızın başlat menüsünde ve/veya kutudan çıkan CD/DVD'de bulabilirsiniz. Bazı ülkelerde/bölgelerde, HP Sınırlı Garantisi'nin basılı bir kopyası kutuda bulunur. Garantile ilgili belgenin basılı olarak verilmediği ülkelerde/bölgelerde
<http://www.hp.com/go/orderdocuments>
adresinden basılı bir kopya talep edebilir veya bu talebiniz için şu adrese yazılı başvuruda bulunabilirsiniz:

Kuzey Amerika: Hewlett Packard, MS POD,
11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, ABD.

Avrupa, Orta Doğu, Afrika: Hewlett-Packard,
POD, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/
Naviglio (MI), İtalya.

Asya, Pasifik: Hewlett-Packard, P.O. Box
200, Alexandra Post Office, Singapur 911507.

Lütfen ürününüzün numarasını, garanti süresini (seri numarası etiketinde bulunur), adınızı ve posta adresinizi yazın.

Tanıtıcı bilgiler

Diğer bilgi kaynakları

Aşağıdaki belgeler yazıcınızla birlikte sağlanır ve ayrıca adresinden de indirilebilir.

<http://www.hp.com/go/L26500/manuals>

<http://www.hp.com/go/L26100/manuals>

- *Site hazırlama kılavuzu*
- *Kurulum kılavuzu*
- *Kullanıcı kılavuzu*
- *Bakım ve sorun giderme kılavuzu*
- *Yasal bilgiler*

Güvenlik önlemleri

Donanımı güvenli bir şekilde kullanmak için, yazıcınızı kullanmadan önce aşağıdaki güvenlik önlemlerini okuyun.

Kullanıcıların, bir işi yaparken maruz kalabilecekleri tehlikelerin farkında olacak ve riskleri en aza indirmek için gerekli tedbirleri alabilecek kadar yeterli teknik eğitime ve tecrübe sahip olmaları beklenir.

Genel güvenlik yönergeleri

- Yazıcıyı güç kaynağına bağlamadan önce kurulum yönergelerine bakın.
- HP'nin Müşteri Tarafından Onarım programında kapsananlar haricinde yazıcının içinde sizin onarabileceğiniz parça yoktur (bkz. <http://www.hp.com/go/selfrepair>). Diğer parçaların servis işlemleri için kalifiye servis personelinden yardım alın.
- Aşağıdaki durumlarda yazıcıyı kapatın, her iki elektrik kablosunu da elektrik prizinden çekin ve servis temsilcİNizi arayın:
 - Elektrik kablosu veya prizi hasarlısa.
 - Yazıcıya sıvı girmişse.
 - Yazıcıdan duman veya normal olmayan kokular gelmeye başlarsa.
 - Yazıcı düştüyse veya kurutma veya sertleştirme modülü hasarlıysa.
 - Yazıcısı dahili Artık Akım Devre Kesici (Topraklama Arızası Devre Akım Kesicisi) art arda atarsa.
 - Yazıcı normal bir şekilde çalışmıyorsa.
- Aşağıdaki durumlarda yazıcıyı kapatın ve her iki elektrik kablosunu da elektrik prizinden çekin.
 - Gök gürültülü fırtına sırasında
 - Elektrik kesintisi olduğunda

Elektrik çarpması tehlikesi

UYARI! Kurutma ve sertleştirme modülleri, ölüme veya ciddi yaralanmalara neden olabilecek kadar tehlikeli voltajlarda çalışır.

Yazıcı iki elektrik kablosuna sahiptir. Yazıcıya bakım yapmadan önce her iki elektrik kablosunu da çıkarın. Yazıcının yalnızca topraklanmış şebeke prizlerine bağlanması gereklidir.

Elektrik çarpması tehlikesini önlemek için:

- Kurutma ve sertleştirme modüllerini veya elektrik kontrol kabinini sökmeye çalışmayın.
- Diğer kapalı sistem kapaklarını açmayın veya fişleri çıkarmayın.
- Yazıcındaki Yuvalara herhangi bir nesne sokmayın.
- Artık Akım Devre Kesicisi (AADK) işlevsellliğini her 6 ayda bir kontrol edin.

Isı tehlikesi

Yazıcının kurutma ve sertleştirme alt sistemleri yüksek sıcaklıklarda çalışır ve dokunulursa yanıklara neden olabilir. Yaralanmaların önüne geçmek için aşağıdaki önlemleri alın.

- Yazıcının kurutma ve sertleştirme modüllerinin dahili parçalarına dokunmayın. Kurutma ve sertleştirme gücünü kesen pencere mandalı açıldıktan sonra bile dahili yüzeyler sıcak olabilir.
- Alt tabaka yoluna erişirken özen gösterin.

Yangın tehlikesi

Yazıcının kurutma ve sertleştirme alt sistemleri yüksek sıcaklıklarda çalışır.

Yazıcının dahili Artık Akım Devre Kesicisinin (Topraklama Hatalı Devre Akım Kesicisi) dengesi art arda bozulursa yetkili servis temsilcİNİZİ çağırın.

Yangın tehlikesinden korunmak için aşağıdaki önlemleri alın.

- Ad plakasında belirtilmiş olan güç kaynağı voltajını kullanın.
- Elektrik kablolarnı, her biri duvar soketinin değerine göre bir kol devre kesicisi tarafından korunan ayrı hatlara bağlayın. İki elektrik kablosunu da bağlamak için anahtarlı uzatma kablosu (yer değiştirebilir elektrik prizi) kullanmayın.
- Sadece HP'nin yazıcıyla birlikte verdiği elektrik kablolarnı kullanın. Hasarlı elektrik kablosunu kullanmayın. Elektrik kablolarnı başka ürünlerle kullanmayın.
- Yazıcındaki Yuvalara herhangi bir nesne sokmayın.
- Yazıcının üstüne sıvı dökmemeye dikkat edin.
- Yanıcı gazlar içeren aerosol ürünleri yazıcının içinde veya etrafında kullanmayın.
- Yazıcının açık yerlerini tıkamayın veya kapatmayın.

- Kurutma veya sertleştirme modülünü ya da elektrik kontrol kabinini sökmeye çalışmayın.
- Üretici tarafından önerilen yüklenmiş alt tabaka çalışma sıcaklığının aşılmasıından emin olun. Üretici bu bilgileri sağlamamışsa, 125°C(257°F) altındaki çalışma sıcaklıklarında kullanılamayan alt tabakaları yüklemeyin.
- Otomatik ateşleme sıcaklıklarını 300°C(572°F) altında olan alt tabakaları yüklemeyin. Aşağıdaki nota bakın.



NOT: EN ISO 6942:2002'yi temel alan test yöntemi; İşime ısısı kaynağına maruz kalan malzemelerin ve malzeme bileşenlerinin değerlendirilmesi, yöntem B. Alt tabakanın ateşlemeyi (alev veya akkor) başlattığı andaki sıcaklığın belirlendiği test koşulları şöyledi: Isı akışı yoğunluğu: 30 kW/m², bakır kalorimetre, K tipi termokuppl.

Mekanik tehlike

Yazıcının hareketli parçaları yaralanmaya neden olabilir. Yaralanmayı önlemek için, yazıcının yakınında çalışırken aşağıdaki önlemleri alın.

- Giysilerinizi ve vücudunuzun tamamını yazıcının hareketli parçalarından uzak tutun.
- Kolye, bilezik ve başka asılı duracak aksesuarları takmayın.
- Saçlarınız uzunsa, yazıcının içine girmeyecek şekilde sabit durmasını sağlayın.
- Gömlek kollarının ve eldivenlerin yazıcının hareketli parçalarına takılmamasına özen gösterin.
- Fanların yakınında durmayın, yaralanmalara neden olmasının yanı sıra baskı kalitesini etkileyebilir (hava akışını engelleyerek).
- Yazdırma işlemi sırasında dişililere veya hareket eden rulolara dokunmayın.

Ağır alt tabaka tehlikesi

Ağır alt tabakalar taşıırken yaralanmaların önlenmesi için özen gösterilmelidir.

- Ağır alt tabaka rulolarının taşınması için birden fazla kişi gerekebilir. Sırt incinmesini ve/veya yaralanmayı önlemek için özen gösterilmelidir.
- Forklift, transpalet veya başka taşıma ekipmanı kullanabilirsiniz.
- Ağır alt tabaka rulolarını taşıırken botlarınız ve eldivenleriniz de dahil olmak üzere koruyucu ekipmanınızı giyin.


Mürekkep kullanımı

Yazıcınız çözücü mürekkepler kullanmadığı için bu mürekkeplerden kaynaklanan genel sorunlar yaşanmaz. Ancak HP, mürekkep sistemi bileşenlerini kullanırken eldiven takmanızı önerir.

Ön panel

Yazıcınızın ön paneli, yazıcının sağ ön kısmında bulunur. Ön panel, aşağıdaki önemli işlevleri yerine getirir:

- Sorun gidermeyle ilgili size yardımcı olur
- Alt tabakanın kaldırılması ve yazıcı bakımı gibi belirli fiziksel işlemler yapılırken kullanılır
- Yazıcının durumuna ilişkin özet bilgiler gösterir
- İlgili durumlarda bir uyarıya veya mesaja dikkat çekmek için seslialar çıkararak uyarı ve hata mesajları görüntüler



Ön panelde aşağıdaki bileşenler bulunur:

1. Güç düğmesi: Yazıcıyı kapatmak için.
2. Güç ışığı: Yazıcının güç durumunu gösterir. Işık kapalıysa, yazıcı kapalıdır. Işık yeşil renkte sabit olarak yanıyorsa, yazıcı açıktır. Yeşil renkte yanıp sönenorsa, yazıcı açık ile kapalı durum arasında geçiş aşamasındadır.
3. Ön panel ekranı: Yazıcınızın kullanımıyla ilgili hataları, uyarıları ve bilgileri gösterir.
4. Durum ışığı: Yazıcının çalışma durumunu gösterir. Işık kapalıysa, yazıcı hazır değildir. Yeşil renkte sabit olarak yanıyorsa, yazıcı hazır ve boştaadır. Yeşil renkte yanıp sönenorsa, yazıcı meşguldür: Veri alıyor, işlem yapıyordur veya yazdırıyor. Koyu sarı renkte yanıp sönenorsa, yazıcıya müdahale etmeniz gereklidir. Sabit bir şekilde koyu sarıysa, ciddi bir hata oluşmuştur.
5. Yukarı düğmesi: Bir menüde veya seçenekte yukarı gitmek veya bir değeri artırmak için.
6. OK (Tamam) düğmesi: Bir işlem veya etkileşim sırasında bir eylemi onaylar. Menüde bir alt menüye geçmek için. Bir seçenek sunulduğunda bir değer seçmek için.
7. Aşağı düğmesi: Bir menüde veya seçenekte aşağı gitmek veya bir değeri azaltmak için.
8. Geri düğmesi: Bir işlem veya etkileşim sırasında önceki adıma gitmek için. Bir üst seviyeye gitmek veya sunulan ya da menüde bulunan seçenekten çıkmak için.

9. İptal düğmesi: Bir işlem veya etkileşimi iptal etmek için.
10. Sıfırla düğmesi: Yazıcıyı yeniden başlatmak için (kapatıp, tekrar açar). Bu tuşu çalıştırmak için sıvri uçlu bir şey kullanmalısınız.
11. Alt tabaka taşıma düğmesi: Yüklenmiş alt tabakayı ileri ya da geri taşımak için. Yazıcı yazdırırken, kullanılmakta olan alt tabaka ilerlemesinde ince ayar yapmak için kullanılabilir.

Ön panel ekranındaki bir ögeyi **vurgulamak** için, öge vurgulanıncaya kadar Yukarı veya Aşağı düğmesine basın.

Ön panel ekranında bir öge **seçmek** için önce ögeyi vurgulayın, sonra da OK düğmesine basın.

Bu kılavuzda aşağıdakine benzer şekilde bir dizi ön panel ekran ögesi gösterildiğinde: **Öge1 > Öge2 > Öge3**; bu önce **Öge1'i**, sonra **Öge2'yi**, sonra da **Öge3'ü** seçmeniz gerektiği anlamına gelir.

Ön panelin özel kullanımları hakkındaki bilgileri bu kılavuzda bulabilirsiniz.

Ön panel hata iletleri

Belirli durumlarda, ön panelde bir hata iletisi görüntülenir. Hatayı gidermek için Öneri sütununda belirtilen öneriyi uygulayın. Bakım işlemleri ile ilgili ayrıntılar için, bkz. *Bakım ve Sorun Giderme Kılavuzu*.

Hata kodu	Öneri
15.01:00, 16.01:00	Yazıcı önceden ayarlanan süre limiti içinde ısınamıyor. Ortam sıcaklığının ve giriş voltajının yazıcının özelliklerine uygun olduğundan emin olun.
15.02:00, 16.02:00	Yazıcı önceden ayarlanan süre limiti içinde soğuyamıyor. Ortam sıcaklığının yazıcının özelliklerine uygun olduğundan emin olun. Tüm fanların çalıştığından ve tıkalı olmadığından emin olun.
15.03:00, 16.03:00	Kurutma modülünde aşırı ısı. Tüm fanların çalıştığından ve tıkalı olmadığından emin olun.
15.04:00, 16.04:00	Kurutma modülünde yetersiz ısı. Ortam sıcaklığının yazıcının özelliklerine uygun olduğundan emin olun.
15.05:00, 16.05:00	Kızıl ötesi algılayıcısı hatası. Tüm fanların çalışıldığından ve tıkalı olmadığından emin olun.
15.06:00, 16.06:00	Kurutma modülü çok uzun süre boyunca maksimum güçte çalışırıldı. Mürekkep miktarının çok fazla olmadığından emin olun. Ortam sıcaklığının yazıcının özelliklerine uygun olduğundan emin olun.

Hata kodu	Öneri
21:03	Yazıcıyı ön panelden ve arka taraftaki güç düğmesinden kapatın. Elektrik kablolarının bağlantısını kesin. Elektrik kablolarnı yeniden bağlayın ve yazıcıyı tekrar açın.
21.2:10	Yazıcı kafası temizleme kartusu hatası. Yazıcıyı kapatın, yazıcı kafası temizleme kartusunu çıkarın ve sağ tarafındaki beyaz dişiler kullanılarak bezin el ile ilerletilip ilerletilemeyeceğini kontrol edin. İlerletilebiliyorsa, yeniden takın. İlerletilemıyorsa, yeni bir yazıcı kafası temizleme kartusu deneyin. Yazıcıyı açın.
24:03	Ayarlama yordamı tamamlanmadı. Yazıcıyı yeniden çalıştırın, ardından ayarlama yordamını baştan başlatın.
26.n:01 (burada n = mürekkep kartuŞı numarası)	Mürekkep kartusunu yazıcıdan çıkarıp tekrar takın. Hata tekrar görüntülenirse, ilgili mürekkep kartusunu yeni bir mürekkep kartuşuya değiştirin.
29:01	Yazıcı kafası temizleme kartusu doğru şekilde takılmamış. Yazıcının sağ tarafındaki yazıcı kafası temizleme kartusu kapağını açın, yazıcı kafası temizleme kartuşunun doğru yerleştirildiğinden emin olun ve kapağı kapatın. Sorun devam ediyorsa, yazıcı kafası temizleme kartusunu değiştirin.
32:01	Makaranın bağlantıları kesilmiş. Makarayı kullanmak isterseniz, yazıcıyı kapatın ve tüm makara kablolarnın (algılayıcı kabloları, yazıcı kablosu) bağlı olduğundan emin olun. Makarayı kullanmak istemiyorsanız, alt tabakayı makaradan el ile çıkarmanız gerekebilir. Öncelikle, el ile veya Move substrate (Alt tabakayı taşı) düğmesiyle, kağıdı kesmeyi unutmayın.
32:01,1	Bu hata küçük miktarda basılı alt tabaka (79 inçten (200 cm) daha kısa) olduğunda meydana gelir. Optik makara algılayıcıları arasında bir engel olmadığından; alt tabakanın makara miline bağlandığından; ve makara anahtarının doğru konumda olduğundan emin olun. Gerekirse alt tabakayı sarmak için makara ok tuşlarını kullanın; ardından yazdırma işlemine devam etmek için OK (Tamam) düğmesine basın.

Hata kodu	Öneri
32:01.2	Bu hata küçük miktarda basılı alt tabaka 70 inçten (178 cm) daha kısa olduğunda meydana gelir. Makara algılayıcısı, mil motorunun 3 saniyeden fazla bir süre boyunca döndürmüştür olmasına rağmen, döngü sağlayıcısının (hatalı olarak) yolunun altında olduğunu tespit eder. Bu hatanın en olası nedeni, alt tabaka zemine ulaştığında ve makaranın kızıl ötesi algılayıcılarını engellediğinde anahtar yönünü ayarlamayı veya alt tabakayı mil göbeğine bantlamayı unutmanızdır. Optik makara algılayıcıları arasında engel olmadığından; alt tabakanın makara miline bağlandığından; ve makara anahtarının doğru konumda olduğundan emin olun. Gerekirse alt tabakayı sarmak için makara ok tuşlarını kullanın; ardından yazdırma işlemeye devam etmek için OK (Tamam) düğmesine basın.
32:02	Bu hata, yazıcı başlatılırken, yazıcı kapatıldığında makaranın bağlantısının kesildiği konusunda sizin uyarmak için oluşur. Ayrıca, yazıcı bağlı olmadığı halde makarayı etkinleştirmeye çalıştığınızda da oluşur. Makarayı yazıcıya bağlayın ve devam etmek için OK (Tamam) düğmesine basın.
41:03, 42:03	Yazıcıyı ön panelden ve arka taraftaki güç düğmesinden kapatın. Elektrik kablolarının bağlantısını kesin. Yazıcı kapağını açın ve silindirin hareketini engelleyen gözle görürler herhangi bir şey olup olmadığını bakın. Alt tabaka yolunda kırışmış bir alt tabaka yığını varsa, alt tabaka ayarlama kolunu kaldırın ve engeli giderin. Elektrik kablolarını yeniden bağlayın ve yazıcıyı tekrar açın.
44.n	Anahtar çalışmıyor. Atık yönetim sistemi sinyalinde gürültü var. Konektörün uygun şekilde bağlandığından emin olun.
46:03	Yazıcıyı ön panelden ve arka taraftaki güç düğmesinden kapatın. Elektrik kablolarının bağlantısını kesin. Elektrik kablolarını yeniden bağlayın ve yazıcıyı tekrar açın.
61:01	Dosya biçimini yanlış, yazıcı işi işleyemiyor.
61:09	RIP, yazıcı ile teması geçemiyor. İlgili tüm kabloların gerektiği şekilde bağlandığından ve RIP'nin herhangi bir hata iletişi görüntülememiş olduğundan emin olun.
63:04	Ağ kartıyla ilgili bir giriş/çıkış hatası oldu. Aşağıdaki çözümleri deneyin:
	<ul style="list-style-type: none"> • Ağ kablosunun ağ kartına düzgün şekilde takıldığından emin olun. • Yazıcınızın ürün bilgilerinin güncel olup olmadığını denetleyin.

Hata kodu	Öneri
63:05	<p>İş yazıcıya çok yavaş ulaşıyor. 20 saniyeden daha uzun duraklamalar olduğunda yazıcı işi iptal eder. Aşağıdaki çözümleri deneyin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Gigabit Ethernet kartın RIP içeren bilgisayara doğru şekilde takıldığından emin olun. • Tüm hata iletlerinde RIP'yi kontrol edin. RIP içeren bilgisayarın doğru çalıştığından ve RIP'nin gerek duyduğu tüm özelliklere sahip olduğundan emin olun. Sabit diskin dolu veya aşırı derecede bölünmüş olmadığından emin olun. • RIP while printing (Yazdırma sırasında RIP) seçeneğinin etkinleştirildiğinden emin olun. Bilgisayar yeterince güçlü değilse bu seçenek yavaş yazdırma neden olabilir. • İşin çözünürlüğünü azaltmayı veya geçiş sayısını artırmayı deneyin.
73:03	<p>Yazıcıyı ön panelden ve arka taraftaki güç düğmesinden kapatın. Elektrik kablolarının bağlantısını kesin. Elektrik kablolarını yeniden bağlayın ve yazıcıyı tekrar açın. Yazıcınızda en güncel ürün bilgisinin bulunduğundan emin olun. Aksi takdirde, ürün bilgisini en son sürümé güncelleyin.</p>
74:01	<p>Ürün bilgisi güncelleştirme dosyasını karşıya yüklerken hata oluştu. Aşağıdaki çözümleri deneyin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ön paneldeki Power (Güç) düğmesini ve yazıcının arkasındaki güç anahtarını kullanarak yazıcıyı kapatın. Güç kablosunun bağlantısını kesin, ardından güç kablosunu yeniden bağlayın ve yazıcıyı açın. • Ürün bilgisi güncelleştirme dosyasını yazıcıya tekrar yüklemeyi deneyin.
76:03	<p>Bir "disk out of space" (diskte yer yok) hatası oluştu. Aşağıdaki çözümleri deneyin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ön paneldeki Power (Güç) düğmesini ve yazıcının arkasındaki güç anahtarını kullanarak yazıcıyı kapatın. Güç kablosunun bağlantısını kesin, ardından güç kablosunu yeniden bağlayın ve yazıcıyı açın. • Dosyayı yazıcıya tekrar gönderin.
77:04	<p>Gömülü Web Sunucusu dahili yazılım hatası oluştu. Aşağıdaki çözümleri deneyin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ön paneldeki Power (Güç) düğmesini ve yazıcının arkasındaki güç anahtarını kullanarak yazıcıyı kapatın. Güç kablosunun bağlantısını kesin, ardından güç kablosunu yeniden bağlayın ve yazıcıyı açın. • Yazıcınızın ürün bilgilerinin güncel olup olmadığını denetleyin.

Hata kodu	Öneri
78:1:04	Yazıcı, bu alt tabaka için alt tabaka ön ayarına sahip değil. Yazıcıyı en güncel alt tabaka ön ayarlarıyla güncelleştirmek için, ürün yazılımı yükseltme yordamını izleyin.
78:2:01	Rulonun sonu tespit edildi. Bu geçerli değilse, alt tabakayı çıkarın ve yeniden yükleyin.
81:01, 81:03	Yazıcı kapağını açın ve silindirin hareketini engelleyen herhangi bir şey olup olmadığına bakın. Alt tabaka sıkışmış ve silindirin hareketini engelliyorsa, bkz. <i>Bakım ve Sorun Giderme Kılavuzu</i> .
82:01	Alt tabaka sıkışmış veya taşıyıcı reflektörü kirlenmiş olabilir. Taşıyıcı reflektörünü temizlemeyi deneyin.
86:01	Yazıcı kapağını açın ve yazıcı kafası taşıyıcısının hareketini engelleyen gözle görülür herhangi bir şey olup olmadığına bakın. Taşıyıcıyı engelleyen kırılmış bir alt tabaka yığını varsa, alt tabaka ayarlama kolunu kaldırın ve engeli giderin.
98:03	Bir veya daha fazla yazıcı kafası çalışmıyor; hangisinin çalışmadığını öğrenmek için yazıcı kafası durum grafiğini kullanın.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

1η έκδοση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο εκτυπωτής HP Designjet L26100 είναι διαθέσιμος μόνο σε επιλεγμένες χώρες. Επικοινωνήστε με την HP για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα στη δική σας χώρα.

Για το εκτυπωτής HP Designjet L26100, έχετε υπόψη ότι οποιαδήποτε πληροφορία στην τεκμηρίωση σχετικά με το καρούλι υποδοχής (συμπεριλαμβανομένων των κυλινδρων σχηματισμού βρόχου), το εζάρτημα τοποθέτησης των άκρων πρέπει να αγνοηθεί, εκτός εάν έχετε αγοράσει αυτά τα προαιρετικά εξαρτήματα.

Νομικές σημειώσεις

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Οι εγγυήσεις για τους εκτυπωτές και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται μόνο στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που παρέχονται μαζί με τα συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Τίποτα απ' όσα αναφέρονται στο παρόν δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ότι αποτελούν πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα και παραλείψεις στο παρόν έγγραφο.

Μπορείτε να βρείτε τη ρητή Περιορισμένη Εγγύηση που παρέχεται από την HP και ισχύει για το προϊόν σας, στο μενού Έναρξης του υπολογιστή σας ή/και στο CD/DVD που περιέχεται στη συσκευασία. Για ορισμένες χώρες/περιοχές η Περιορισμένη Εγγύηση της HP παρέχεται σε έντυπη μορφή στη συσκευασία. Σε χώρες/περιοχές όπου η εγγύηση παρέχεται σε έντυπη μορφή, μπορείτε να ζητήσετε ένα έντυπο αντίγραφο από την ιστοσελίδα <http://www.hp.com/go/orderdocuments> ή να αποστείλετε επιστολή στη διεύθυνση:

Νότιος Αμερική: Hewlett Packard, MS POD,
11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA.

Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/Naviglio (MI), Italy.

Ασία, Ωκεανία: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507.

Συμπεριλάβετε τον αριθμό του προϊόντος σας, τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης (αναγράφεται στην ετικέτα με το σειριακό αριθμό), το όνομά σας και την ταχυδρομική σας διεύθυνση.

Εισαγωγικές πληροφορίες

Άλλες πτηγές πληροφοριών

Τα παρακάτω έγγραφα παρέχονται μαζί με τον εκτυπωτή σας και μπορείτε επίσης να τα κατεβάσετε από την ιστοσελίδα:

<http://www.hp.com/go/L26500/manuals>

<http://www.hp.com/go/L26100/manuals>

- Οδηγός προετοιμασίας χώρου
- Οδηγός εγκατάστασης
- Οδηγός χρήσης
- Οδηγός συντήρησης και αντιμετώπισης προβλημάτων
- Νομικές πληροφορίες

Προφυλάξεις ασφάλειας

Προτού χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή σας, διαβάστε τις παρακάτω προφυλάξεις ασφάλειας για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό με ασφάλεια.

Αναμένεται ότι διαθέτετε την κατάλληλη τεχνική εκπαίδευση και την απαραίτητη εμπειρία ώστε να γνωρίζετε τους κινδύνους στους οποίους μπορεί να εκτεθείτε κατά την εκτέλεση μιας εργασίας, και να λάβετε κατάλληλα μέτρα για να ελαχιστοποιήσετε του κινδύνους για εσάς και άλλα άτομα.

Γενικές οδηγίες για την ασφάλεια

- Ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης προτού συνδέσετε τον εκτυπωτή με το ρεύμα.
- Στο εσωτερικό του εκτυπωτή δεν υπάρχουν εξαρτήματα που επιδέχονται συντήρηση από το χειριστή, εκτός από αυτά που καλύπτονται από το πρόγραμμα Customer Self Repair της HP (βλ. <http://www.hp.com/go/selfrepair>). Αναθέστε το σέρβις άλλων εξαρτημάτων σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις.
- Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, αποσυνδέστε και τα δύο καλώδια ρεύματος από τις πρίζες και καλέστε την αντιπροσωπεία σέρβις σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις.
 - Υπάρχει βλάβη στο καλώδιο ρεύματος ή το φις.
 - Είσοδος υγρού στον εκτυπωτή.
 - Καπνός ή ασυνήθιστη μυρωδιά από τον εκτυπωτή.
 - Ο εκτυπωτής έπεσε ή υπάρχει βλάβη στη μονάδα στεγνώματος ή σκλήρυνσης.

- Ο ενσωματωμένος αυτόματος διακόπτης ρεύματος διαρροής (διακόπτης βλάβης γείωσης) έχει πέσει επανειλημένα.
- Ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί κανονικά.
- Σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε και τα δύο καλώδια ρεύματος από τις πρίζες.
 - Κατά τη διάρκεια καταιγίδας με κεραυνούς
 - Κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

⚠ ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ! Οι μονάδες στεγνώματος και σκλήρυνσης λειτουργούν με επικίνδυνη τάση, ικανή να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί δύο καλώδια ρεύματος. Αποσυνδέστε και τα δύο καλώδια ρεύματος προτού εκτελέσετε εργασίες σέρβις στον εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής πρέπει να συνδεθεί αποκλειστικά σε γειωμένες πρίζες.

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας:

- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τις μονάδες στεγνώματος και σκλήρυνσης ή το κουτί ηλεκτρικού ελέγχου.
- Μην αφαιρείτε και μην ανοίγετε κάποιο άλλο κάλυμμα ή βύσμα κλειστού συστήματος.
- Μην εισάγετε αντικείμενα σε υποδοχές υποδοχών του εκτυπωτή.
- Ελέγχετε τη λειτουργία του αυτόματου διακόπτη ρεύματος διαρροής (RCCB) κάθε 6 μήνες.

Κίνδυνος θερμότητας

Τα υποσυστήματα στεγνώματος και σκλήρυνσης του εκτυπωτή λειτουργούν σε υψηλή θερμοκρασία και μπορεί να προκαλέσουν έγκαυμα εάν τα αγγίζετε. Για να αποφύγετε τραυματισμό, λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις.

- Μην αγγίζετε τα εσωτερικά περιβλήματα των μονάδων στεγνώματος και σκλήρυνσης του εκτυπωτή. Ακόμη και μετά το άνοιγμα του διακόπτη που αποσυνδέει την τροφοδοσία στεγνώματος και σκλήρυνσης, οι εσωτερικές επιφάνειες μπορεί να είναι θερμές.
- Προσέχετε ιδιαίτερα όταν ελέγχετε τη διαδρομή του υποστρώματος.

Κίνδυνος πυρκαγιάς

Τα υποσυστήματα στεγνώματος και σκλήρυνσης του εκτυπωτή λειτουργούν σε υψηλή θερμοκρασία. Καλέστε την αντιπροσωπεία σέρβις εάν ο εσωτερικός αυτόματος διακόπτης ρεύματος διαρροής (διακόπτης βλάβης γείωσης) πέφτει συνεχώς.

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις.

- Χρησιμοποιήστε την τάση τροφοδοσίας που καθορίζεται στην πινακίδα στοιχείων.
- Συνδέστε τα καλώδια ρεύματος σε αποκλειστικές γραμμές, κάθε μία προστατευμένη από αυτόματο διακόπτη, ανάλογα με την ονομαστική τιμή ρεύματος της πρίζας. Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζο για να συνδέσετε και τα δύο καλώδια ρεύματος.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τα καλώδια ρεύματος της HP που συνοδεύουν τον εκτυπωτή. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος. Μην χρησιμοποιείτε τα καλώδια ρεύματος με άλλα προϊόντα.
- Μην εισάγετε αντικείμενα σε υποδοχές υποδοχών του εκτυπωτή.
- Προσέχετε να μην ρίξετε οποιοδήποτε υγρό στον εκτυπωτή.
- Μην χρησιμοποιείτε στο εσωτερικό ή γύρω από τον εκτυπωτή προϊόντα αεροζόλ τα οποία περιέχουν εύφλεκτα αέρια.
- Μην φράσσετε ή καλύπτετε τα ανοίγματα του εκτυπωτή.
- Μην επιχειρήσετε την αποσυναρμολόγηση της μονάδας στεγνώματος ή σκλήρυνσης ή του κουτιού ηλεκτρικού ελέγχου.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν ξεπερνάτε τη θερμοκρασία λειτουργίας για την τοποθέτηση υποστρώματος που συνιστάται από τον κατασκευαστή. Εάν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες από τον κατασκευαστή, μην τοποθετείτε υποστρώματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε θερμοκρασία λειτουργίας χαμηλότερη από 125°C(257°F).
- Μην τοποθετείτε υποστρώματα με θερμοκρασία αυτανάφλεξης χαμηλότερη από 300°C(572°F). Δείτε την παρακάτω σημείωση.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μέθοδος δοκιμής κατά EN ISO 6942:2002. Αξιολόγηση υλικών και συγκροτημάτων υλικών κατά την έκθεση σε πηγή ακτινοβολίας θερμότητας, μέθοδος B. Οι συνθήκες δοκιμής, για τον προσδιορισμό της θερμοκρασίας όταν το υπόστρωμα αναφλέγεται (φλόγα ή λάμψη) ήταν: Πικνότητα ροής θερμότητας: 30 kW/m², Θερμοδόμετρο χαλκού, Θερμοξεύγος τύπου K.

Μηχανικός κίνδυνος

Ο εκτυπωτής διαθέτει κινούμενα μέρη τα οποία μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό. Για να αποφύγετε τον τραυματισμό, λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις όταν εργάζεστε κοντά στον εκτυπωτή.

- Διατηρήστε τα ρούχα και όλα τα μέλη του σώματός σας μακριά από κινούμενα μέρη του εκτυπωτή.
- Αποφύγετε τη χρήση περιδέραιων, βραχιολιών και άλλων αντικειμένων που κρέμονται.
- Εάν τα μαλλιά σας είναι μακριά, δέστε τα ώστε να μην πέσουν μέσα στον εκτυπωτή.

- Προσέξτε τα μανίκια ή τα γάντια να μην πιαστούν στα κινούμενα μέρη του εκτυπωτή.
- Μην στέκεστε κοντά στους ανεμιστήρες, για να αποφύγετε τον τραυματισμό και να μην επηρεάσετε την ποιότητα εκτύπωσης (εμποδίζοντας την παροχή αέρα).
- Μην αγγίζετε γρανάζια ή κινούμενα ρολά κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.

Κίνδυνος υποστρώματος μεγάλου βάρους

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή τραυματισμού κατά το χειρισμό υποστρωμάτων μεγάλου βάρους.

- Ο χειρισμός ρολών υποστρώματος μεγάλου βάρους μπορεί να απαιτεί περισσότερα από ένα άτομα. Χρειάζεται προσοχή για να αποφευχθεί καταπόνηση ή/και τραυματισμός στη μέση.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περονοφόρο, παλετοφόρο ή άλλον εξοπλισμό χειρισμού.
- Κατά το χειρισμό ρολών υποστρώματος μεγάλου βάρους, να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων υποδημάτων ασφαλείας και γαντιών.


Χειρισμός μελανιού

Ο εκτυπωτής δεν χρησιμοποιεί μελάνια διαλύτη με αποτέλεσμα να μην διαθέτει τα παραδοσιακά προβλήματα που σχετίζονται με αυτά. Ωστόσο, η HP συνιστά τη χρήση γαντιών κατά το χειρισμό εξαρτημάτων του συστήματος μελανιού.

Ο μπροστινός πίνακας

Ο μπροστινός πίνακας του εκτυπωτή βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή, στα δεξιά. Εκτελεί τις παρακάτω σημαντικές λειτουργίες:

- Σάς βοηθά με θέματα αντιμετώπισης προβλημάτων
- Χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών, όπως η απομάκρυνση του υποστρώματος και η συντήρηση του εκτυπωτή
- Εμφανίζει σύντομες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του εκτυπωτή
- Εμφανίζει μηνύματα προειδοποίησης και σφάλματος, όταν απαιτείται, μαζί με ηχητικούς συναγερμούς για τον τονισμό μιας προειδοποίησης ή μηνύματος



Ο μπροστινός πίνακας διαθέτει τα παρακάτω εξαρτήματα:

1. Πλήκτρο τροφοδοσίας: Για την απενεργοποίηση του εκτυπωτή.
2. Φωτεινή ένδειξη τροφοδοσίας: Εμφανίζει την κατάσταση τροφοδοσίας του εκτυπωτή. Εάν το φως είναι σβηστό, ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος. Εάν είναι σταθερά αναμμένο πράσινο, ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος. Εάν αναβοσβήνει με πράσινο, ο εκτυπωτής βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.
3. Οθόνη μπροστινού πίνακα: Εμφανίζει σφάλματα, προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του εκτυπωτή.
4. Φωτεινή ένδειξη κατάστασης: Υποδεικνύει την κατάσταση λειτουργίας του εκτυπωτή. Εάν το φως είναι σβηστό, ο εκτυπωτής δεν είναι έτοιμος. Εάν είναι σταθερά αναμμένο πράσινο, ο εκτυπωτής είναι έτοιμος και σε αδράνεια. Εάν αναβοσβήνει πράσινο, ο εκτυπωτής είναι απασχολημένος: λήψη δεδομένων, επεξεργασία και εκτύπωση. Εάν αναβοσβήνει πορτοκαλί, απαιτείται η επέμβαση σας. Εάν ανάβει σταθερά κίτρινο, έχει προκύψει σοβαρό σφάλμα.
5. Πλήκτρο Επάνω: Για τη μετακίνηση προς τα επάνω σε ένα μενού ή επιλογή, ή για την αύξηση μιας τιμής.
6. Πλήκτρο ΟΚ: Για την επιβεβαίωση μιας ενέργειας σε μια διαδικασία ή αλληλεπίδραση. Για την είσοδο σε υπομενού ενός μενού. Για την επιλογή μιας τιμής όταν δίνεται η επιλογή.
7. Πλήκτρο Κάτω: Για τη μετακίνηση προς τα κάτω σε ένα μενού ή επιλογή ή για τη μείωση μιας τιμής.
8. Πλήκτρο Πίσω: Για τη μετάβαση στο προηγούμενο βήμα σε μια διαδικασία ή αλληλεπίδραση. Για μετάβαση στο ανώτερο επίπεδο, έξοδο από την επιλογή στο μενού ή όταν δίνεται μια επιλογή.
9. Πλήκτρο Ακύρωσης: Για την ακύρωση μιας διαδικασίας ή αλληλεπίδρασης.

10. Πλήκτρο Επαναφορά: Για την επανεκκίνηση του εκτυπωτή (παρόμοιο με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εκτυπωτή). Για το χειρισμό αυτού του πλήκτρου απαιτείται ένα εξάρτημα με λεπτή μύτη.
11. Πλήκτρο Μετακίνηση υποστρώματος: Για τη μετακίνηση του τοποθετημένου υποστρώματος προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Κατά τη διάρκεια εκτύπωσης από τον εκτυπωτή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άμεση μικρορύθμιση της προώθησης του υποστρώματος.

Για να **τονίσετε** ένα στοιχείο στην οθόνη του μπροστινού πίνακα, πατήστε το πλήκτρο Επάνω ή Κάτω έως ότου τονίστε το στοιχείο.

Για να **επιλέξετε** ένα στοιχείο στην οθόνη του μπροστινού πίνακα, πρώτα τονίστε το και έπειτα πατήστε το πλήκτρο OK.

Όταν στον οδηγό αυτό εμφανίζεται μια σειρά από στοιχεία της οθόνης μπροστινού πίνακα όπως: **Στοιχείο1 > Στοιχείο2 > Στοιχείο3**, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιλέξετε το **Στοιχείο1**, έπειτα να επιλέξετε το **Στοιχείο2** έπειτα να επιλέξετε το **Στοιχείο3**.

Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες χρήσεις του μπροστινού πίνακα υπάρχουν μέσα στον συγκεκριμένο οδηγό.

Μηνύματα σφάλματος μπροστινού πίνακα

Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος μπροστινού πίνακα. Ακολουθήστε την υπόδειξη στη στήλη Σύσταση για να αποκαταστήσετε το σφάλμα. Για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τις λειτουργίες συντήρησης, δείτε τον Οδηγό συντήρησης και αντιμετώπισης προβλημάτων.

Κωδικός σφάλματος	Σύσταση
15.01:00, 16.01:00	Δεν είναι δυνατή η προθέρμανση του εκτυπωτή εντός του προκαθορισμένου χρονικού ορίου. Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος και η τάση εισόδου συμφωνούν με τις προδιαγραφές του εκτυπωτή.
15.02:00, 16.02:00	Δεν είναι δυνατή η ψύξη του εκτυπωτή εντός του προκαθορισμένου χρονικού ορίου. Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος συμφωνεί με τις προδιαγραφές του εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι ανεμιστήρες λειτουργούν και δεν είναι φραγμένοι.
15.03:00, 16.03:00	Υπερβολική θερμότητα στη μονάδα στεγνώματος. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι ανεμιστήρες λειτουργούν και δεν είναι φραγμένοι.
15.04:00, 16.04:00	Ανεπαρκής θερμότητα στη μονάδα στεγνώματος. Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος συμφωνεί με τις προδιαγραφές του εκτυπωτή.
15.05:00, 16.05:00	Σφάλμα αισθητήρα υπερύθρων. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι ανεμιστήρες λειτουργούν και δεν είναι φραγμένοι.

Κωδικός σφάλματος	Σύσταση
15.06.00, 16.06.00	Η μονάδα στεγνώματος λειτουργεί σε μέγιστη ισχύ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Βεβαιωθείτε ότι η ποσότητα του μελανιού δεν είναι υπερβολικά μεγάλη. Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος συμφωνεί με τις προδιαγραφές του εκτυπωτή.
21:03	Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή στον μπροστινό πίνακα και κλείστε το διακόπτη τροφοδοσίας στο πίσω μέρος. Αποσυνδέστε τα καλώδια ρεύματος. Συνδέστε ξανά τα καλώδια ρεύματος και ενεργοποιήστε εκ νέου τον εκτυπωτή.
21.2:10	Σφάλμα κασέτας καθαρισμού κεφαλής εκτύπωσης. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, αφαιρέστε την κασέτα καθαρισμού κεφαλής εκτύπωσης και ελέγχετε εάν μπορείτε να πρωθήσετε χειροκίνητα το πανί χρησιμοποιώντας τα λευκά γρανάζια στη δεξιά πλευρά του εκτυπωτή. Στην περίπτωση αυτή, εισάγετε ξανά την κασέτα. Διαφορετικά, τοποθετήστε μια νέα κασέτα καθαρισμού κεφαλής εκτύπωσης. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
24:03	Η διαδικασία ρυθμίσεων δεν έχει ολοκληρωθεί. Εκτελέστε επανεκκίνηση του εκτυπωτή και ξεκινήστε από την αρχή τη διαδικασία ρυθμίσεων.
26.n:01 (όπου n = o αριθμός δοχείου μελανιού)	Αφαιρέστε το δοχείο μελανιού και τοποθετήστε το ξανά στον εκτυπωτή. Εάν το σφάλμα παραμένει, αντικαταστήστε το δοχείο με ένα νέο.
29:01	Η κασέτα καθαρισμού κεφαλής εκτύπωσης δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Ανοίξτε τη θύρα της κασέτας καθαρισμού κεφαλής εκτύπωσης στη δεξιά πλευρά του εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι η κασέτα καθαρισμού κεφαλής εκτύπωσης εφαρμόζει σωστά και στη συνέχεια κλείστε τη θύρα. Εάν το πρόβλημα παραμένει, αντικαταστήστε την κασέτα καθαρισμού κεφαλής εκτύπωσης.
32:01	Το καρούλι τύλιξης είναι αποσυνδεδεμένο. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το καρούλι τύλιξης, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένα όλα τα καλώδια του καρουλιού τύλιξης (καλώδια αισθητήρα, καλώδιο εκτυπωτή). Εάν δεν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε, ενδέχεται να πρέπει να αφαιρέσετε χειροκίνητα το υπότρωμα από το καρούλι τύλιξης. Μην ξεχάσετε να κόψετε προηγουμένως το χαρτί, είτε χειροκίνητα, είτε πατώντας το πλήκτρο Μετακίνηση υποστρώματος.

Κωδικός σφάλματος	Σύσταση
32:01,1	Αυτό το σφάλμα προκύπτει όταν έχει εκτυπωθεί μικρή ποσότητα υποστρώματος, λιγότερο από 200 cm μήκος. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των οπτικών αισθητήρων του καρουλιού τύλιξης, ότι το υπόστρωμα έχει τοποθετηθεί στον άξονα του καρουλιού τύλιξης και ότι ο διακόπτης του καρουλιού τύλιξης βρίσκεται στη σωστή θέση. Εάν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους του καρουλιού τύλιξης για να τυλιχτεί το υπόστρωμα και στη συνέχεια πατήστε OK για να συνεχιστεί η εκτύπωση.
32:01,2	Αυτό το σφάλμα προκύπτει όταν έχει εκτυπωθεί μικρή ποσότητα υποστρώματος, λιγότερο από 178 cm μήκος. Ο αισθητήρας του καρουλιού τύλιξης έχει εντοπίσει ότι ο πυρήνας σχηματισμού βρόχου βρίσκεται (εσφαλμένα) στο κάτω μέρος της διαδρομής του, παρόλο που ο κινητήρας του άξονα περιστρέφηκε για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα. Η πιθανότερη αιτία του σφάλματος αυτού είναι ότι ξεχάσατε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση του διακόπτη ή να στερεώσετε με τανία το υπόστρωμα στον πυρήνα του άξονα, όταν το υπόστρωμα φτάνει στο δάπεδο και καλύψει τους αισθητήρες υπεριύθρων του καρουλιού τύλιξης. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των οπτικών αισθητήρων του καρουλιού τύλιξης, ότι το υπόστρωμα έχει τοποθετηθεί στον άξονα του καρουλιού τύλιξης και ότι ο διακόπτης του καρουλιού τύλιξης βρίσκεται στη σωστή θέση. Εάν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους του καρουλιού τύλιξης για να τυλιχτεί το υπόστρωμα και στη συνέχεια πατήστε OK για να συνεχιστεί η εκτύπωση.
32:02	Το σφάλμα αυτό προκύπτει κατά την αρχικοποίηση του εκτυπωτή και σας προειδοποιεί ότι το καρούλι τύλιξης αποσυνδέθηκε όταν ο εκτυπωτής ήταν απενεργοποιημένος. Επίσης, εμφανίζεται εάν προσπαθήσετε να ενεργοποιήσετε το καρούλι τύλιξης, ενώ δεν είναι συνδεδεμένο στον εκτυπωτή. Συνδέστε το καρούλι τύλιξης στον εκτυπωτή και πατήστε OK για να συνεχιστεί η εκτύπωση.
41:03, 42:03	Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή στον μπροστινό πίνακα και κλείστε το διακόπτη τροφοδοσίας στο πίσω μέρος. Αποσυνδέστε τα καλώδια ρεύματος. Ανοίξτε το παράθυρο και ελέγχετε εάν υπάρχουν ορατά εμπόδια που παρεμποδίζουν τον κύλινδρο κίνησης. Εάν υπάρχει ζαρωμένο υπόστρωμα στη διαδρομή του υποστρώματος, ανασηκώστε το μοχλό ρύθμισης υποστρώματος και απομακρύνετε το εμπόδιο. Συνδέστε ξανά τα καλώδια ρεύματος και ενεργοποιήστε εκ νέου τον εκτυπωτή.
44.n	Βλάβη διακόπτη. Υπάρχει θόρυβος στο σήμα του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων. Ελέγχετε εάν ο σύνδεσμος είναι σωστά συνδεδεμένος.

Κωδικός σφάλματος	Σύσταση
46:03	Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή στον μπροστινό πίνακα και κλείστε το διακόπτη τροφοδοσίας στο πίσω μέρος. Αποσυνδέστε τα καλώδια ρεύματος. Συνδέστε ξανά τα καλώδια ρεύματος και ενεργοποιήστε εκ νέου τον εκτυπωτή.
61:01	Η μορφή χαρτιού είναι εσφαλμένη και ο εκτυπωτής δεν μπορεί να επεξεργαστεί την εργασία.
61:09	Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία του RIP με τον εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα σχετικά καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα και ελέγχετε εάν το RIP έχει εμφανίσει τυχόν μηνύμα σφάλματος.
63:04	<p>Προέκυψε πρόβλημα εισόδου/εξόδου στην κάρτα δικτύου. Δοκιμάστε τις παρακάτω διορθωτικές ενέργειες:</p> <ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου είναι σωστά συνδεδεμένο στην κάρτα δικτύου. Ελέγχετε εάν το υλικολογισμικό του εκτυπωτή είναι ενημερωμένο.
63:05	<p>Η εργασία φτάνει στον εκτυπωτή πολύ αργά. Ο εκτυπωτής ακυρώνει την εργασία όταν μεσολαβούν μακροχρόνιες πταύσεις μεγαλύτερες από 20 s. Δοκιμάστε τις παρακάτω διορθωτικές ενέργειες:</p> <ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι μια κάρτα Ethernet 1 Gigabit έχει εγκατασταθεί σωστά στον υπολογιστή με το RIP. Ελέγχετε το RIP για τυχόν μηνύματα σφάλματος. Ελέγχετε εάν ο υπολογιστής με το RIP λειτουργεί σωστά και ότι πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται από το RIP. Βεβαιωθείτε ότι ο σκληρός δίσκος δεν είναι πλήρης ή υπερβολικά κατακερματισμένος. Ελέγχετε εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή RIP κατά την εκτύπωση. Η επιλογή αυτή μπορεί να οδηγεί σε αργή εκτύπωση, εάν ο υπολογιστής δεν είναι επαρκώς ισχυρός. Δοκιμάστε να μειώσετε την ανάλυση της εργασίας ή να αυξήσετε τον αριθμό περασμάτων.
73:03	Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή στον μπροστινό πίνακα και κλείστε το διακόπτη τροφοδοσίας στο πίσω μέρος. Αποσυνδέστε τα καλώδια ρεύματος. Συνδέστε ξανά τα καλώδια ρεύματος και ενεργοποιήστε εκ νέου τον εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής διαθέτει την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού. Εάν δεν την διαθέτει, ενημερώστε το υλικολογισμικό με την πιο πρόσφατη έκδοση.

Κωδικός σφάλματος	Σύσταση
74:01	<p>Προέκυψε σφάλμα κατά τη φόρτωση του αρχείου ενημέρωσης υλικολογισμικού. Δοκιμάστε τις παρακάτω διορθωτικές ενέργειες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή πατώντας το πλήκτρο Λειτουργία στον μπροστινό πίνακα και το διακόπτη τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του εκτυπωτή. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και στη συνέχεια συνδέστε το ξανά και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. • Προσπαθήστε να φορτώσετε ξανά το αρχείο ενημέρωσης υλικολογισμικού στον εκτυπωτή.
76:03	<p>Προέκυψε πρόβλημα “έλλειψης ελεύθερου χώρου στο δίσκο”. Δοκιμάστε τις παρακάτω διορθωτικές ενέργειες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή πατώντας το πλήκτρο Λειτουργία στον μπροστινό πίνακα και το διακόπτη τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του εκτυπωτή. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και στη συνέχεια συνδέστε το ξανά και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. • Υποβάλετε εκ νέου το αρχείο στον εκτυπωτή.
77:04	<p>Προέκυψε εσωτερικό σφάλμα λογισμικού του ενσωματωμένου Web Server. Δοκιμάστε τις παρακάτω διορθωτικές ενέργειες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή πατώντας το πλήκτρο Λειτουργία στον μπροστινό πίνακα και το διακόπτη τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του εκτυπωτή. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και στη συνέχεια συνδέστε το ξανά και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. • Ελέγχετε εάν το υλικολογισμικό του εκτυπωτή είναι ενημερωμένο.
78.1:04	<p>Δεν υπάρχει προκαθορισμένη ρύθμιση υποστρώματος στον εκτυπωτή για το συγκεκριμένο υπόστρωμα. Ακολουθήστε τη διαδικασία αναβάθμισης υλικολογισμικού για να ενημερώσετε τον εκτυπωτή με τις πιο πρόσφατες προκαθορισμένες ρυθμίσεις υποστρώματος.</p>
78.2:01	<p>Εντοπίστηκε εξάντληση του ρολού. Εάν αυτό δεν ισχύει, αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά το υπόστρωμα.</p>
81:01, 81:03	<p>Ανοίξτε το παράθυρο του εκτυπωτή και βεβαιωθείτε ότι δεν παρεμποδίζεται ο κύλινδρος κίνησης. Εάν υπάρχει εμπλοκή στο υπόστρωμα και παρεμποδίζεται ο κύλινδρος κίνησης, δείτε τον <i>Οδηγό συντήρησης και αντιμετώπισης προβλημάτων</i>.</p>
82:01	<p>Ενδέχεται να υπάρχει εμπλοκή του υποστρώματος ή ακαθαρσίες στον ανακλαστήρα του μηχανισμού μεταφοράς. Δοκιμάστε να καθαρίσετε τον ανακλαστήρα του μηχανισμού μεταφοράς.</p>

Κωδικός σφάλματος Σύσταση

- 86:01 Ανοίξτε το παράθυρο και ελέγχτε εάν υπάρχουν ορατά εμπόδια που παρεμποδίζουν την κίνηση του μηχανισμού μεταφοράς των κεφαλών εκτύπωσης. Εάν υπάρχει ζαρωμένο υπόστρωμα που παρεμποδίζει την κίνηση του μηχανισμού μεταφοράς, ανασηκώστε το μοχλό ρύθμισης υποστρώματος και απομακρύνετε το εμπόδιο.
- 98:03 Προέκυψε δυσλειτουργία σε μία ή περισσότερες κεφαλές εκτύπωσης. Ανατρέξτε στο διάγραμμα κατάστασης κεφαλών εκτύπωσης για να εντοπίσετε τη δυσλειτουργία.
-

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Prvé vydanie

POZNÁMKA:

Tlačiareň HP Designjet L26100 je dostupná len vo vybraných krajinách. Ak chcete zistiť dostupnosť produktu vo svojej krajine, obráťte sa priamo na spoločnosť HP.

Ak vlastníte tlačiareň typu tlačiareň HP Designjet L26100, upozorňujeme, že informácie uvedené v dokumentácii, ktoré sa týkajú navájacej cievky (vrátane nástrojov na formovanie slučky) a príslušenstva na vkladanie, nemusíte brať do úvahy, pokial' ste si tieto súčasti nezakúpili ako príslušenstvo.

Právne upozornenia

Informácie nachádzajúce sa v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené vo vyhlásení o záruke dodávanom spolu s príslušnými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tejto príručke nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či opomenutia v tejto príručke.

Výlučnú obmedzenú záruku spoločnosti HP týkajúcu sa vášho produktu nájdete v ponuke Start v počítači alebo na disku CD/DVD dodanom v balení. V niektorých krajinách/regionoch sa obmedzená záruka spoločnosti HP dodáva v tlačenom formáte v balení. V krajinách/regionoch, v ktorých sa záruka nedodáva v tlačenej podobe, si môžete jej tlačenú kópiu vyžiadať na stránke <http://www.hp.com/go/orderdocuments> alebo písomne na adresе:

Severná Amerika: Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA.

Európa, Blízky východ, Afrika: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/ Naviglio (MI), Taliansko.

Tichomorská Ázia: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapur 911507

Uveďte číslo produktu, záručnú lehotu (nachádza sa na štítku so sériovým číslom), meno a poštovú adresu.

Úvodné informácie

Ďalšie zdroje informácií

Nasledujúce dokumenty sa dodávajú spolu s tlačiarňou a možno ich tiež prevziať z lokality:

<http://www.hp.com/go/L26500/manuals>

<http://www.hp.com/go/L26100/manuals>

- *Sprievodca prípravou miesta používania*
- *Inštalačná príručka*
- *Používateľská príručka*
- *Príručka pre údržbu a riešenie problémov*
- *Právne informácie*

Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím tlačiarne si prečítajte nasledujúce preventívne bezpečnostné opatrenia, ktoré vám pomôžuť používať toto zariadenie bezpečným spôsobom.

Očakáva sa, že ste absolvovali vhodné technické školenie a máte dostatočné skúsenosti nevyhnutné na uvedomenie si rizík, ktorým môžete byť vystavení pri vykonávaní úloh. Na minimalizovanie nebezpečenstva hroziaceho vám aj iným osobám vykonajte príslušné opatrenia.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Pred pripojením tlačiarne k zdroju napájania si prečítajte inštalačné pokyny.
- Vnútri tlačiarne sa nenachádzajú žiadne súčasti podliehajúce servisným službám operátora okrem tých, na ktoré sa vzťahuje program vlastnej opravy zákazníkom od spoločnosti HP (pozrite si stránku <http://www.hp.com/go/selfrepair>). Servis ďalších súčastí zverte kvalifikovanému servisnému pracovníkovi.
- Vypnite tlačiareň, odpojte oba napájacie káble z elektrických zásuviek a zavolajte zástupcu servisných služieb v nasledujúcich prípadoch.
 - Napájací kábel alebo zástrčka sú poškodené.
 - Do tlačiarne prenikla kvapalina.
 - Z tlačiarne vychádza dym alebo nezvyčajný západ.
 - Tlačiareň spadla, prípadne sa poškodil modul schnutia alebo ošetrenia.
 - Zabudovaný prúdový chránič (prerušovač pozemného poruchového obvodu) opakovane zlyhal.
 - Tlačiareň nefunguje normálnym spôsobom.
- Vypnite tlačiareň a odpojte oba napájacie káble z elektrických zásuviek v nasledujúcich prípadoch.
 - Nastala búrka.
 - Došlo k výpadku energie.

Riziko úrazu elektrickým prúdom

⚠ VAROVANIE! Moduly schnutia a ošetrenia fungujú pri rizikovom napäti, čo môže spôsobiť smrť alebo závažné poranenie osôb.

S tlačiarňou sa používajú dva napájacie káble. Skôr než začnete s údržbou tlačiarne, odpojte oba napájacie káble. Tlačiareň musí byť zapojená len do uzemnených zásuviek elektrickej siete.

Aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom, zohľadnite nasledujúce oporučania:

- Nepokúšajte sa rozobrať moduly schnutia a ošetrenia ani skrinku elektrického riadenia.
- Neskladajte ani neotvárajte žiadne zatvorené kryty či zástrčky systému.
- Nevkladajte žiadne predmety cez otvory do tlačiarne.
- Každých šesť mesiacov kontrolujte funkčnosť prúdového chrániča.

Riziko popálenia

Podsystémy schnutia a ošetrenia tlačiarne fungujú pri vysokých teplotách a ich dotykom môžu spôsobiť popálenie. Aby ste sa vyhli poraneniu osôb, vykonajte nasledujúce preventívne opatrenia.

- Nedotýkajte sa vnútorných krytov modulov schnutia a ošetrenia tlačiarne. Dokonca aj po otvorení zarážky okna, ktorou sa odpojí napájanie modulov schnutia a ošetrenia, môžu byť povrchy vnútorných súčastí horúce.
- Buďte mimoriadne opatrní pri získavaní prístupu k dráhe substrátu.

Riziko požiaru

Podsystémy schnutia a ošetrenia tlačiarne fungujú pri vysokých teplotách. V prípade, že zabudovaný prúdový chránič (prerušovač pozemného poruchového obvodu) opakovane zlyhal, zavolajte servisného pracovníka.

Aby sa predišlo riziku požiaru, vykonajte nasledujúce preventívne opatrenia.

- Používajte zdroj napájania s napäťom uvedeným na výrobnom štítku.
- Napájacie káble pripájajte do vyhradeného elektrického vedenia, pričom každé je chránené prerušovačom rozvetveného obvodu podľa napäťa v zásuvke v stene. Na pripojenie oboch napájacích káblov nepoužívajte predĺžovací kábel (premiestniteľný uzáver napájania).
- Používajte len napájacie káble dodané spoločnosťou HP s tlačiarňou. Nepoužívajte poškodený napájací kábel. Napájacie káble nepoužívajte s inými produktmi.
- Nevkladajte žiadne predmety cez otvory do tlačiarne.
- Dávajte pozor, aby ste do tlačiarne nevyliali kvapaliny.
- Nepoužívajte aerosólové produkty s obsahom zápalných plynov vnútri ani v okolí tlačiarne.

- Neblokujte ani nezakrývajte otvory tlačiarne.
- Nepokúšajte sa rozobrať modul schnutia alebo ošetrenia ani skrinku elektrického riadenia.
- Dbajte na to, aby sa nepresiahla prevádzková teplota vloženého substrátu odporúčaná výrobcom. Ak výrobca neposkytol tieto informácie, nevkladajte substráty, ktoré nemožno použiť pri prevádzkovej teplote pod 125 °C(257 °F).
- Nevkladajte substráty schopné samovznielenia pri teplotách nižších ako 300 °C(572 °F). Prečítajte si nasledujúcu poznámku.



POZNÁMKA: Testovacia metóda založená na norme EN ISO 6942:2002;

Vyhodnotenie materiálov a materiálových skupenstiev vystavených zdroju sálavého tepla, metóda B. Testovacie podmienky na určenie teploty, pri ktorej sa substrát vzneti (oheň alebo žiara), boli: hustota merného tepelného toku: 30 kW/m², medený kalorimeter, termočlánok typu K.

Riziko poranenia mechanickými súčasťami

V tlačiarni sa nachádzajú pohyblivé súčasti, ktoré môžu spôsobiť poranenie.

Aby ste sa vyhli poraneniu osôb, pri práci v blízkosti tlačiarne vykonajte nasledujúce preventívne opatrenia.

- Nedovoľte, aby sa pohyblivé súčasti tlačiarne dostali do kontaktu s oblečením alebo časťami tela.
- Nenoste retiazky, náramky ani ďalšie visiace predmety.
- Ak máte dlhé vlasy, zopnite ich, aby sa nedostali do tlačiarne.
- Dbajte na to, aby sa rukávy alebo rukavice nezachytili v pohyblivých súčastiach tlačiarne.
- Nestojte blízko ventilátorov, aby ste sa neporanili a aby sa neovplyvnila kvalita tlače (bránením prúdeniu vzduchu).
- Nedotýkajte sa prevodov ani pohybujúcich sa kotúčov pri tlači.

Riziko poranenia ťažkými substrátm

Špeciálne opatrne manipulujte s ťažkými substrátm, aby ste sa vyhli poraneniu osôb.

- Na manipuláciu s kotúčmi ťažkých substrátov môže byť treba viacero osôb. Dávajte pozor, aby ste predišli natiahnutiu svalov alebo poraneniu chrbtice.
- Skúste použiť zdvížný alebo paletový vozík, prípadne iné manipulačné zariadenie.
- Pri manipulácii s kotúčmi ťažkých substrátov majte oblečený ochranný odev vrátane čižiem a rukavíc.

Manipulácia s atramentom


V tlačiarne sa nepoužívajú rozpúšťacie atramenty, a tak sa v súvislosti s nimi nevyskytujú ani bežné problémy. Spoločnosť HP však odporúča nosiť pri manipulácii so súčasťami atramentového systému rukavice.

Predný panel

Predný panel tlačiarne je umiestnený na prednej strane tlačiarne vpravo.

Má nasledujúce dôležité funkcie:

- Pomáha pri riešení problémov.
- Používa sa pri uskutočňovaní určitých fyzických operácií, ako napríklad pri vyberaní substrátu či údržbe tlačiarne.
- Zobrazuje stručné informácie o stave tlačiarne.
- V prípade potreby zobrazuje výstražné a chybové hlásenia, spolu so zvukovými upozorneniami, ktoré signalizujú výstrahu alebo hlásenie.



Predný panel obsahuje nasledujúce súčasti:

1. Tlačidlo Napájanie: slúži na vypnutie tlačiarne.
2. Indikátor napájania: signalizuje stav napájania tlačiarne. Ak indikátor nesveti, tlačiareň je vypnutá. Ak svieti na zeleno, tlačiareň je zapnutá. Ak bliká na zeleno, tlačiareň sa zapína alebo vypína.
3. Displej predného panela: zobrazuje chyby, výstrahy a informácie o používaní tlačiarne.
4. Indikátor stavu: signalizuje prevádzkový stav tlačiarne. Ak indikátor nesveti, tlačiareň nie je pripravená. Ak svieti na zeleno, tlačiareň je pripravená a nečinná. Ak bliká na zeleno, tlačiareň je zaneprázdnena: prijíma alebo spracúva údaje, prípadne tlač. Ak bliká na jantárovo, vyžaduje sa váš zásah. Ak svieti na jantárovo, vyskytla sa závažná chyba.
5. Tlačidlo Nahor: slúži na prechod v ponuke nahor alebo na zvýšenie hodnoty.

6. Tlačidlo OK: slúži na potvrdenie akcie počas postupu alebo pri interakcii. Otvára sa ním podponuka. Možno ním vybrať hodnotu voľby.
7. Tlačidlo Nadol: slúži na prechod v ponuke nadol alebo na zníženie hodnoty.
8. Tlačidlo Späť: slúži na prechod na predchádzajúci krok v postupe alebo interakcii. Umožňuje prejsť na vyššiu úroveň, ponechať voľbu v ponuke alebo hodnotu príslušnej voľby.
9. Tlačidlo Zrušiť: slúži na zrušenie postupu alebo interakcie.
10. Tlačidlo Reset: slúži na reštartovanie tlačiarne (akoby ste ju vypli a znova zapli). Tlačidlo môžete stlačiť pomocou predmetu s úzkym hrotom.
11. Tlačidlo pohybu substrátu: slúži na pohyb vloženého substrátu dopredu alebo dozadu. Pri tlači tlačiarne ho možno použiť na nastavenie posunu substrátu pred ďalšími úlohami.

Ak chcete na displeji predného panela **zvýrazniť** položku, stláčajte tlačidlo Nahor alebo Nadol, až kým sa položka nezvýrazní.

Ak chcete na displeji predného panela **vybrať** položku, najprv ju zvýraznite a potom stlačte tlačidlo OK.

Ak je v tejto príručke znázornená postupnosť položiek na displeji predného panela, napríklad: **Položka1 > Položka2 > Položka3**, znamená to, že by ste mali položky vybrať v poradí **Položka1**, **Položka2** a potom **Položka3**.

Informácie o špecifickom používaní predného panela nájdete v tejto príručke.

Chybové hlásenia na prednom paneli

Za určitých okolností sa na prednom paneli zobrazí chybové hlásenie. Chybu vyriešte podľa rady uvedenej v stĺpco Odporúčanie. Podrobnejšie informácie o vykonávaní údržby nájdete v *Príručke pre údržbu a riešenie problémov*.

Kód chyby	Odporúčanie
15,01:00, 16,01:00	Tlačiareň sa nedokáže zahriat' v rámci predvoleného časového limitu. Skontrolujte, či sa teplota okolia a vstupné napätie nachádzajú v rozmedzí špecifikácií tlačiarne.
15,02:00, 16,02:00	Tlačiareň nedokáže vychladnúť v rámci predvoleného časového limitu. Skontrolujte, či sa teplota okolia nachádza v rozmedzí špecifikácií tlačiarne. Skontrolujte, či všetky ventilátory fungujú a nie sú blokované.
15,03:00, 16,03:00	Nadmerné teplo v module schnutia. Skontrolujte, či všetky ventilátory fungujú a nie sú blokované.
15,04:00, 16,04:00	Nedostatočné teplo v module schnutia. Skontrolujte, či sa teplota okolia nachádza v rozmedzí špecifikácií tlačiarne.

Kód chyby	Odporúčanie
15,05:00, 16,05:00	Chyba infračerveného senzora. Skontrolujte, či všetky ventilátory fungujú a nie sú blokované.
15,06:00, 16,06:00	Modul schnutia fungoval pri maximálnom výkone príliš dlho. Skontrolujte, či množstvo atramentu nie je príliš veľké. Skontrolujte, či sa teplota okolia nachádza v rozmedzí špecifikácií tlačiarne.
21:03	Pomocou predného panela vypnite tlačiareň a vypnite aj vypínač napájania na zadnej strane. Odpojte napájacie káble. Znova zapojte napájacie káble a opäť zapnite tlačiareň.
21.2:10	Chyba kazety na čistenie tlačových hláv. Vypnite tlačiareň, vyberte kazetu na čistenie tlačových hláv a skontrolujte, či látku možno manuálne posunúť pomocou bielych prevodov na pravej strane. Ak áno, znova ju vložte. Ak nie, vyskúšajte novú kazetu na čistenie tlačových hláv. Zapnite tlačiareň.
24:03	Postup nastavenia sa nedokončil. Reštartujte tlačiareň a potom znova spusťte proces nastavenia od začiatku.
26.n.01 (kde n = číslo atramentovej kazety)	Vyberte atramentovú kazetu a znova ju vložte do tlačiarne. Ak chyba pretrváva, vymeňte príslušnú kazetu za novú.
29:01	Kazeta na čistenie tlačových hláv nie je správne vložená. Na pravej strane tlačiarne otvorte dvierka kazety na čistenie tlačových hláv, skontrolujte, či je kazeta na čistenie tlačových hláv správne nasadená, a potom dvierka zatvorte. Ak problém pretrváva, vymeňte kazetu na čistenie tlačových hláv.
32:01	Navíjacia cievka je odpojená. Ak chcete použiť navíjacu cievku, vypnite tlačiareň a skontrolujte, či sú všetky káble navíjacej cievky zapojené (káble senzora, kábel tlačiarne). Ak ju nechcete použiť, možno budete musieť substrát manuálne vybrať z navíjacej cievky. Nezabudnite najprv papier odrezáť, a to manuálne alebo stlačením tlačidla Pohnúť substrátom.
32:01,1	Táto chyba sa vyskytne, keď sa tlačí na malé množstvo substrátu (kratší ako 200 cm). Skontrolujte, či sa medzi optickými senzormi navíjacej cievky nenachádzajú prekážky, či je substrát pripevnený k osi navíjacej cievky a či je prepínač navíjacej cievky v správnej polohe. V prípade potreby navierte substrát pomocou tlačidiel so šípkami navíjacej cievky. Potom stlačte tlačidlo OK a pokračujte v tlači.

Kód chyby	Odporúčanie
32:01.2	Táto chyba sa vyskytne, keď sa tlačí na malé množstvo substrátu (kratší ako 178 cm). Senzor navájacej cievky zistí, že tvarovač slučiek sa (nesprávne) nachádza v spodnej časti svojej dráhy aj napriek tomu, že motor osi sa otáča už viac ako tri sekundy. Najpravdepodobnejšou príčinou tejto chyby je, že ste zabudli nastaviť smer prepínania alebo pripievníť substrát páskou k jadru osi cievky, keď substrát dosiahne na podlahu a zablokuje infračervené senzory navájacej cievky. Skontrolujte, či sa medzi optickými senzormi navájacej cievky nenachádzajú prekážky, či je substrát pripevnený k osi navájacej cievky a či je prepínač navájacej cievky v správnej polohe. V prípade potreby naviňte substrát pomocou tlačidla so šípkami navájacej cievky. Potom stlačte tlačidlo OK a pokračujte v tlači.
32:02	Táto chyba sa vyskytne počas inicializácie tlačiarne s cieľom upozorniť vás, že počas vypnutia tlačiarne došlo k odpojeniu navájacej cievky. Vyskytne sa tiež pri pokuse o povolenie navájacej cievky, keď nie je pripojená k tlačiarne. Pripojte navájaciu cievku k tlačiarne a pokračujte stlačením tlačidla OK.
41:03, 42:03	Pomocou predného panela vypnite tlačiareň a vypnite aj vypínač napájania na zadnej strane. Odpojte napájacie káble. Otvorte okno a skontrolujte, či valcu jednotky nič nebráni v pohybe. Ak sa v dráhe substrátu nachádza zvlnený substrát, nadvihnite páčku úpravy substrátu a odstráňte prekážku. Znova zapojte napájacie káble a opäť zapnite tlačiareň.
44.n	Prepínač zlyhal. V signalizácii systému správy odpadu je šum. Skontrolujte správnosť pripojenia konektora.
46:03	Pomocou predného panela vypnite tlačiareň a vypnite aj vypínač napájania na zadnej strane. Odpojte napájacie káble. Znova zapojte napájacie káble a opäť zapnite tlačiareň.
61:01	Formát súboru je nesprávny, a preto tlačiareň nedokáže spracovať úlohu.
61:09	Softvér RIP nedokáže komunikovať s tlačiarňou. Skontrolujte, či sú všetky príslušné káble správne zapojené a či softvér RIP zobrazuje nejaké chybové hlásenie.
63:04	Vyskytol sa problém so vstupom alebo výstupom sieťovej karty. Skúste nasledujúce opravné prostriedky:
	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je sieťový kábel správne pripojený k sieťovej karte. • Skontrolujte, či máte aktuálny firmvér tlačiarne.

Kód chyby	Odporúčanie
63:05	<p>Tlačiareň prijíma úlohu príliš pomaly. Tlačiareň zruší úlohu v prípade, že prestávky trvajú dlhšie ako 20 sekúnd. Skúste nasledujúce opravné prostriedky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je jednogigabitová karta siete Ethernet správne nainštalovaná v počítači pomocou softvéru RIP. • Skontrolujte chybové hlásenia v softvéri RIP. Skontrolujte, či počítač so softvérom RIP funguje správne a či spĺňa minimálne špecifikácie vyžadované softvérom RIP. Skontrolujte, či pevný disk nie je plný ani nadmerne fragmentovaný. • Skontrolujte povolenie možnosti Softvér RIP počas tlače. Táto možnosť môže zapríčiniť pomalú tlač, ak počítač nie je dostatočne výkonný. • Skúste zmeniť rozlíšenie úlohy alebo zvýšiť počet prechodov.
73:03	<p>Pomocou predného panela vypnite tlačiareň a vypnite aj vypínač napájania na zadnej strane. Odpojte napájacie káble. Znova zapojte napájacie káble a opäť zapnite tlačiareň. Skontrolujte, či má tlačiareň najnovšiu verziu firmvéru. Ak nie, aktualizujte firmvér na najnovšiu verziu.</p>
74:01	<p>Nastala chyba pri kopírovaní súboru s aktualizáciou firmvéru. Skúste nasledujúce opravné prostriedky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pomocou tlačidla Napájanie na prednom paneli a vypínača napájania na zadnej strane tlačiarne ju vypnite. Odpojte napájací kábel, potom ho znova zapojte a zapnite tlačiareň. • Súbor s aktualizáciou firmvéru sa pokúste znova skopírovať do tlačiarne.
76:03	<p>Vyskytol sa problém s nedostatkom miesta na disku. Skúste nasledujúce opravné prostriedky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pomocou tlačidla Napájanie na prednom paneli a vypínača napájania na zadnej strane tlačiarne ju vypnite. Odpojte napájací kábel, potom ho znova zapojte a zapnite tlačiareň. • Súbor znova odošlete do tlačiarne.
77:04	<p>Nastala interná softvérová chyba vstavaného webového servera. Skúste nasledujúce opravné prostriedky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pomocou tlačidla Napájanie na prednom paneli a vypínača napájania na zadnej strane tlačiarne ju vypnite. Odpojte napájací kábel, potom ho znova zapojte a zapnite tlačiareň. • Skontrolujte, či máte aktuálny firmvér tlačiarne.

Kód chyby	Odporečanie
78.1:04	Pre tento substrát sa v tlačiarni nenachádza žiadna predvoľba substrátu. Postupujte podľa krokov inovácie firmvéru a aktualizujte tlačiareň na najnovšie predvoľby substrátu.
78.2:01	Zistil sa koniec kotúča. Ak tomu tak nie je, vyberte a znova vložte substrát.
81:01, 81:03	Otvorte okno tlačiarne a skontrolujte, či valcu jednotky nič nebráni v pohybe. Ak sa substrát zasekol a bráni valcu jednotky v pohybe, pozrite si <i>Príručku pre údržbu a riešenie problémov</i> .
82:01	Pravdepodobne sa zasekol substrát alebo odrazové sklíčko vozíka je špinavé. Skúste vyčistiť odrazové sklíčko vozíka.
86:01	Otvorte okno a skontrolujte, či vozíku tlačovej hlavy nič nebráni v pohybe. Ak vozík blokuje zvlnený substrát, nadvhhnite páčku úpravy substrátu a odstráňte prekážku.
98:03	Jedna alebo viaceré tlačové hlavy nefungujú správne. Pomocou diagramu stavu tlačových hláv zistite, o ktorú tlačovú hlavu ide.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
ฉบับพิมพ์ครั้งแรก

หมายเหตุ:

เครื่องพิมพ์ HP Designjet L26100
มีว่างจำกัดในประเทศเท่านั้น โปรดติดต่อ HP
เพื่อตรวจสอบการวางจำหน่ายในประเทศของคุณ

สำหรับ เครื่องพิมพ์ HP Designjet L26100
ควรลงทะเบียนข้อมูลในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับล้อมวนเก็บ
(รวมถึงแกนรูปทรงหัว) อุปกรณ์เสริมสำหรับการใส่
หากคุณไม่ได้ซื้อชิ้นส่วนเหล่านั้นเป็นอุปกรณ์เสริม

คำชี้แจงทางกฎหมาย

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะระบุไว้ในคำชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ รายละเอียดทั้งหมดในเอกสารนี้จะไม่ได้รับการตีความว่าเป็นการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไม้รับผิดชอบในข้อผิดพลาดหรือการละเลยทางเทคนิคหรืองานบริการอิเล็กทรอนิกส์ในเอกสารนี้

คุณสามารถอ่านการรับประกันแบบมีข้อจำกัดของ HP ที่ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ ได้ในเมนูเริ่มต้นใน PC ของคุณ และ/หรือ CD/DVD ที่อยู่ในกล่อง สำหรับบางประเทศ/ภูมิภาคจะมีหนังสือการรับประกันแบบมีข้อจำกัดของ HP อยู่ในกล่อง ในบางประเทศ/ภูมิภาคที่ไม่มีหนังสือการรับประกัน คุณอาจขอสำเนาได้จาก <http://www.hp.com/go/orderdocuments> หรือ เชิญนัก:

อเมริกาเหนือ: Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA

ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/ Naviglio (MI), Italy

เอเชีย แปซิฟิก: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507.

โปรดระบุหมายเลขผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาการรับประกัน (อยู่บนฉลากหมายเลขเครื่อง) ชื่อ และที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณ

ข้อมูลช่องใส่ แหล่งข้อมูลอื่น

เอกสารต่อไปนี้มีมาพร้อมกับเครื่องพมพของคุณ และสามารถดาวน์โหลดได้จาก

<http://www.hp.com/go/L26500/manuals>

<http://www.hp.com/go/L26100/manuals>

- คู่มือการเตรียมการใช้งาน
- คู่มือการติดตั้ง
- คู่มือผู้ใช้งาน
- คู่มือการดูแลรักษาและการแก้ไขปัญหา
- ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

ก่อนใช้เครื่องพิมพ์ของคุณ โปรดอ่านข้อควรระวังด้านความปลอดภัยต่อไปนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะใช้อุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย

คุณควรได้รับการฝึกอบรมด้านเทคนิคที่เหมาะสมและมีประสบการณ์เพียงพอที่จะรับมือด้วย อันตรายที่อาจได้รับจากการปฏิบัติงาน และให้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงต่อตนเองและผู้อื่นให้น้อยที่สุด

คำแนะนำด้านความปลอดภัยทั่วไป

- โปรดดูคำแนะนำในการติดตั้งก่อนต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
- ไม่มีชิ้นส่วนใดในเครื่องพิมพ์ที่ผู้ใช้เครื่องสามารถซ่อมเองได้ ยกเว้นที่อยู่ภายใต้โปรแกรม Customer Self Repair ของ HP (โปรดดู <http://www.hp.com/go/selfrepair>) โปรดติดต่อศูนย์บริการสำหรับชิ้นส่วนอื่นๆ จากผู้ให้บริการที่มีความชำนาญ
- ปิดเครื่องพิมพ์ กดปุ่มลักษณะไฟออกจากจุดจ่ายไฟ และโหวตเรียกตัวแทนให้บริการของคุณในกรณีดังต่อไปนี้
 - สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย
 - มีของเหลวหลงเข้าไปในเครื่องพิมพ์
 - มีควันหรือกลิ่นผิดปกติออกมาจากเครื่อง
 - เครื่องพิมพ์หล่นหรือไม่คลุมสำหรับรับการทำให้แห้งหรือการอบเลียหาย
 - เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้าร้าวที่ติดตั้งอยู่ในตัวเครื่องพิมพ์ (เครื่องตัดไฟเมื่อมีกระแสไฟฟ้า流) เกิดการระดูดชำรุด กันหลาຍ หรือร้าว
 - เครื่องพิมพ์ทำงานผิดปกติ
- ปิดเครื่องพิมพ์ และกดปุ่มลักษณะไฟทั้งคู่ออกจากจุดจ่ายไฟ ในกรณีได้กรณีหนึ่งต่อไปนี้
 - ขณะเกิดพายุ
 - ขณะไฟดับ

อันตรายจากไฟดูด

⚠ คำเตือน! ไม่ดูแลรับทำให้แห้งหรือล้างรับทำความสะอาดโดยใช้แรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตรายซึ่งอาจทำให้ถูกแก้ชีวิตหรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่ร้ายแรง

เครื่องพิมพ์นี้ใช้ระบบสองสายไฟ จอดปลั๊กสายไฟทั้งสองก่อนช่องแม่ข่ายเครื่องพิมพ์ โดยจะต้องต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับ Mains Outlets ที่มีการต่อลงดินเท่านั้น

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการโคนไฟฟ้าดูด:

- อย่ารีบโมดูลสำหรับการทำให้แห้งและการอบหรือตู้ควบคุมกระแสไฟ
- อย่าดัดหรือเปิดฝาครอบหรือดัดแปลงระบบที่ปิดอยู่อีก
- อย่าใช้วัสดุแhey ข้าไปในช่องเสียงต่างๆ ของเครื่องพิมพ์
- ทดสอบการทำงานของเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าร้า (RCCB) ทุกๆ 6 เดือน

อันตรายจากความร้อน

ระบบย่อยการทำงานให้แห้งและการอบของเครื่องพิมพ์จะทำงานในอุณหภูมิสูง และอาจทำให้เกิดการไหม้ได้หากไม่ถูกดูแลเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของบุคคล ควรระมัดระวังสิ่งต่อไปนี้

- อย่าล้มดูโน่นล้วนล้อมรอบด้านในของโมดูลสำหรับการทำให้แห้งและการอบของเครื่องพิมพ์ เมื่อหลังจากเปิดลักษณะต่างๆ ซึ่งจะเป็นการตัดระบบไฟสำหรับการทำให้แห้งหรือสำหรับอบ พื้นผ้าภายในถุงยังร้อนอยู่
- ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อเข้าถึงทางเดินของวัสดุพิมพ์

อันตรายจากไฟไหม้

ระบบย่อยการทำงานให้แห้งและการอบของเครื่องพิมพ์จะทำงานในอุณหภูมิสูง โปรดติดต่อตัวแทนให้บริการของคุณ หากเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าร้าที่ติดตั้งอยู่ในตัวเครื่องพิมพ์ (เครื่องตัดไฟเมื่อมีกระแสไฟรั่วลงดิน) เกิดการระดูดซ้ำๆ กันหลายครั้ง

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟไหม้ ควรระมัดระวังสิ่งต่อไปนี้

- ใช้ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนป้าย
- เชื่อมต่อสายไฟกับสายไฟพะ ซึ่งแต่ละสายได้รับการป้องกันจากเครื่องตัดวงจรกระแสไฟย่อย ตามอัตราบันเด้ารับบนแผง อย่าใช้เต้าเสียงปลัก (เต้าเสียงแบบเดล่อนที่) เพื่อเชื่อมต่อสายไฟ
- ใช้เฉพาะสายไฟที่ HP ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์เท่านั้น อย่าใช้สายไฟที่เสียหาย อย่าใช้สายไฟกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ
- อย่าใช้วัสดุแhey ข้าไปในช่องเสียงต่างๆ ของเครื่องพิมพ์
- ระวังอย่าทำหน้าหรือของเหลวหารดเครื่องพิมพ์
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทฉีดพ่นที่มีกาวที่ติดไฟได้ภายในหรือรอบๆ เครื่องพิมพ์
- อย่าปิดกันหรือปิดครอบช่องต่างๆ ของเครื่องพิมพ์
- อย่ารีบโมดูลสำหรับการทำให้แห้งหรือการอบ หรือตู้ควบคุมกระแสไฟ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิขณะทำงานของวัสดุพิมพ์ที่ใส่ไว้ไม่เกินจากอุณหภูมิที่แนะนำ โดยผู้ผลิต หากผู้ผลิตไม่ได้ให้ข้อมูลนี้ไว้ โปรดอย่าใส่วัสดุพิมพ์ที่ไม่สามารถใช้ได้ในอุณหภูมิขณะทำงานที่ต่ำกว่า 125°C(257°F)
- อย่าใส่วัสดุพิมพ์ที่มีอุณหภูมิติดไฟอัตโนมัติต่ำกว่า 300°C(572°F) ดูหมายเหตุด้านล่าง

 **หมายเหตุ:** วิธีการทดสอบตาม EN ISO 6942:2002; Evaluation of materials and material assemblies when exposed to a source of radiant heat, method B (การประเมินวัสดุและการประกอบเมื่อต้องเผชิญกับแหล่งความร้อนจากการแผงร้อน สี, วิธีการ B) เนื่องจากการทดสอบเพื่อระบุอุณหภูมิที่วัสดุพิมพ์เริ่มติดไฟ (เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ) ได้แก่: ความหนาแน่นของพลังงานความร้อน: 30 kW/m², แคลอริมิเตอร์ทองแดง, เทอร์โมคัปเปลปะเกท K

อันตรายจากเครื่องจักรกล

เครื่องพิมพ์มีส่วนประกอบต่างๆ ที่เคลื่อนที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ ควรระมัดระวังสิ่งต่อไปนี้ขณะทำงานใกล้กับเครื่องพิมพ์

- ระมัดระวังไม่ให้เลือด้าและอันตรายทั้งหมดของคุณเข้าไปใกล้ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ที่กำลังเคลื่อนที่อยู่
- หลีกเลี่ยงการสูบสิริวัcy กำไรข้อมือ และวัตถุสำหรับห้องหรือแขวนได้อีก
- หากคุณผ่อนยาว โปรดมัดให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้ผุดตกใส่เครื่องพิมพ์
- ระมัดระวังไม่ให้แขนเสื้อหรือถุงมือเข้าไปในส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ที่กำลังเคลื่อนที่อยู่
- หลีกเลี่ยงการยืนใกล้พัดลม ซึ่งอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ และยังมีผลต่อคุณภาพการพิมพ์ด้วย (เนื่องจากความร้อนมุ่งเน้นที่ลม)
- อย่าโคนไฟของห้องหรือลูกกลิ้งที่กำลังหมุนอยู่ขณะทำการพิมพ์

อันตรายจากวัสดุพิมพ์ที่หนัก

การใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของบุคคลขณะถือวัสดุพิมพ์ที่หนัก

- อาจต้องใช้พนักงานอย่างน้อยสองคนถือม้วนวัสดุพิมพ์ที่มีน้ำหนักมาก การใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงอาการปวดหลังและ/หรือการบาดเจ็บ
- ควรใช้รอกยก รถยกพาเลท หรืออุปกรณ์จำเลี่ยงอื่นๆ
- เมื่อยกม้วนวัสดุพิมพ์ที่มีน้ำหนักมาก ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันตัว รวมทั้งรองเท้าบูทและถุงมือ


การจับหนึ่กพิมพ์

เครื่องพิมพ์ของคุณไม่ได้ใช้หนึ่กพิมพ์ตัวทำลายและไม่มีปัญหาเดิมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนึ่กพิมพ์ ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม HP ขอแนะนำให้คุณสมถุกมือขณะจับส่วนประกอบของระบบหนึ่ก

ແຜຄວນຄຸມດ້ານໜ້າ

ແຜຄວນຄຸມດ້ານໜ້າຂອງເຄື່ອງພິມພົບຂອງຄຸນຈະອູ່ຕຽດດ້ານຂາວໜ້າຂອງເຄື່ອງພິມພົບ ແຜຄວນຄຸມດ້ານຫຼັກມີການທຳມະນຸຍາ

- չ້າວຍຄຸນແກ້ໄຂປົກໜ້າ
- ໃໃໝ່ເນື້ອດໍາເນີນການທາງກາຍກາພບາງອ່ຍ່າ ເຊັ່ນ ຍົກເລີກການໃສວສຸດພິມພົບ ແລະນໍາຮູງຮັກຍາເຄື່ອງພິມພົບ
- ແສດງຂ້ອມມຸລສັນໆ ເກີຍາກັນສຄານະຂອງເຄື່ອງພິມພົບ
- ແສດງດຳເຫຼືອແລະຂ້ອຄວາມແສດງຂ້ອມພິດພລາດ ພຣ້ອມກັບເສີຍເຕືອນເນື່ອເໜາະສົມເພື່ອໃຫ້ຄຸນສົນໃຈດຳເຫຼືອຫຼືຂ້ອຄວາມ



ແຜນຄວບຄຸມດ້ານໜ້າມີສ່ວນປະກອບຕ່ອງໄປນີ້

1. ປຸມ ເປີ/ປັດ: ເນື້ອຕ້ອງການປັດເຄື່ອງພິມພໍ
2. ໄຟແສດງການທ່ານ: ແສດງສານະການປັດ/ປັດຂອງເຄື່ອງພິມພໍ ທາກໄຟປັດ ແສດງວ່າເຄື່ອງພິມພໍ ປັດການທ່ານ ທາກໄຟເປັນສື່ເຊຍສ່ວນນີ້ ແສດງວ່າເຄື່ອງພິມພໍເປັດອູ່ ທາກໄຟເປັນສື່ເຊຍກະພົບ ແສດງວ່າເຄື່ອງພິມພໍຍູ່ຮ່ວມການປັດແລະປັດ
3. ໜ້າຈອແຜນຄວບຄຸມດ້ານໜ້າ: ຂັ້ນົດພຳລາດຂອງໜ້າຈອ ດຳເຫຼືອ ແລະຂ້ອມມຸລເກີຍກັບການໃໝ່ງຈານ ເຄື່ອງພິມພໍຂອງຄຸນ
4. ໄຟສານະ: ແສດງສານະການທ່ານຂອງເຄື່ອງພິມພໍ ທາກໄຟປັດ ແສດງວ່າເຄື່ອງພິມພໍຍັງໄຟ ພ້ອມ ທາກໄຟເປັນສື່ເຊຍສ່ວນນີ້ ແສດງວ່າເຄື່ອງພິມພໍພ້ອມແລະ ໄຟໄດ້ທ່ານ ທາກໄຟເປັນສື່ເຊຍກະພົບ ແສດງວ່າເຄື່ອງພິມພໍໄວ່ວ່າ: ກຳລັງຮັບຂ້ອມ ກຳລັງປະມາລັດ ອີກຳກຳລັງພິມພໍ ທາກໄຟເປັນສື່ເຫຼືອກະພົບ ແສດງວ່າມີປູ້ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໄປຈັດການແກ້ໄຂ ທາກໄຟເປັນສື່ເຫຼືອສ່ວນນີ້ ແສດງວ່າມີ້ນີ້ພຳລາດຮ້າຍແຮງກິດປິ່ນ
5. ປຸມເປັນ: ທາກຕ້ອງການໄປທີ່ດ້ານນີ້ໃນແນນຸ້ຫຼືຕ້າເລືອກ ບໍ່ໄດ້ເພີ່ມຄໍາ
6. ປຸມ OK: ເພື່ອຍື້ນແນ້ນການດໍາເນີນງານໃນນະຫະທີ່ອູ່ໃນກະບວນການທ່ຽວຍື່ນໃນການທ່ານ ເພື່ອປົ່ນຂ້ອມມຸລໃນແນນຸ້ຫຼືໃນແນນຸ້ ເພື່ອເລືອກຄາມເນື້ອແສດງຕ້າເລືອກ
7. ປຸມ ລງ: ເພື່ອໄປທີ່ດ້ານລ່າງໃນແນນຸ້ຫຼືຕ້າເລືອກ ບໍ່ໄດ້ລົດຄໍາ
8. ປຸມ ຍັນກລັບ: ເພື່ອໄປຢັງຂັ້ນຕອນກ່ອນໜ້າຂອງກະບວນການທ່ຽວການທ່ານ ເນື້ອຕ້ອງການໄປທີ່ ຮະດັບສູງກວ່າ ບໍ່ໄດ້ຕ້າເລືອກອູ່ໃນແນນຸ້ ບໍ່ໄດ້ເນື້ອແສດງຕ້າເລືອກ
9. ປຸມ ຍາກເລີກ: ເພື່ອຍື້ນກຳລັງການທ່ຽວການທ່ານ
10. ປຸມ ຮີເຊື້ຕ: ທາກຕ້ອງການເຮີມການທ່ານເຄື່ອງພິມພໍໃໝ່ (ເໜືອນກັບວ່າ ໄດ້ປັດເຄື່ອງແລະປັດໃໝ່) ຄຸນຈະຕ້ອງດໍາເນີນການກຳລັງສ່ວນປ່າຍແຄບາ ເພື່ອຄວບຄຸມການທ່ານຂອງປຸມນີ້
11. ປຸມ ເລື່ອນວັສດພິມພໍ: ທາກຕ້ອງການຄລື່ອນວັສດພິມພໍທີ່ໄສໄປທາງດ້ານໜ້າທ່ຽວດ້ານໜ້າລັງ ໃນຮ່ວງທີ່ເຄື່ອງພິມພໍກຳລັງພິມພໍ ສາມາຮັດໃຫ້ເພື່ອປັບການຄລື່ອນທີ່ຂອງວັສດພິມພໍໃນຮ່ວງທີ່ລ້ອຍຕ້າ ເນື້ອຕ້ອງການ ໄໂໄລຕ໌ ຮາຍການໃນໜ້າຈອແຜນຄວບຄຸມດ້ານໜ້າ ໃຫັດປຸມ ຊິ້ນ ບໍ່ໄດ້ໄລຕ໌ຮາຍການນັ້ນກ່ອນ ແລະຈຶ່ງກົດປຸມ OK

เมื่อคู่มือนี้แสดงรายการหน้าจอແຜງຄວາມຄຸນດ້ານໜ້າຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້ **Item1 > Item2 > Item3** ຜຶ່ງໝາຍ
ຄວາມວ່າຄຸນເກຣ້ອງ **Item1** ແລ້ວເກຣ້ອງ **Item2** ແລ້ວເກຣ້ອງ **Item3**
ຄຸນສາມາດຮູ້ຂໍ້ມູນເກີຍກັບການໃຊ້ງານທີ່ເພັະຂອງແຜງຄວາມຄຸນດ້ານໜ້າໄດ້ຈາກຄຸ້ມືອນ໌

ໜ້າຄວາມແສດງຂໍ້ມູນພິດພາດບັນແຜງຄວາມຄຸນດ້ານໜ້າ

ໃນນາງກຽບສີ ໜ້າຄວາມແສດງຂໍ້ມູນພິດພາດບັນແຜງຄວາມຄຸນດ້ານໜ້າຈະປາກສູງ ໂປຣດປົງບັດຕາມຄໍາແນະ
ນໍາໃນຄອດ້ານ້ຳໜ້າແນະນໍາເພື່ອເກີຍໄປປັບປຸງຫາ ລໍາຮ້າບຮ່າຍລະເຍີດເກີຍກັບການດູແລຮັກໝາ ໂປຣດຸ ຄຸ້ມືອກກາ
ດູແລຮັກໝາແລະການແກ້ໄຂປັບປຸງຫາ

ວັນທີຂໍ້ມູນພິດພາດ	ໜ້າແນະນໍາ
15.01:00, 16.01:00	ເກື່ອງພິມພໍໄມ້ສາມາດຮັບອັນຫັນກາຍໃນກໍານົດເລກທີ່ເຕີກຈາໄວ້ລ່າງໜ້າ ຕຽບສອນອຸນຫຼາມີແວດ ລ້ອມແລະແວດຕື່ນີ້ໄຟ່ທີ່ກ່າວ່າຢູ່ໃນແກ່ນທີ່ທີ່ຈະໄວ້ໃນຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງເກື່ອງພິມພໍທ່ອງໄມ່
15.02:00, 16.02:00	ເກື່ອງພິມພໍໄມ້ສາມາດເບີນລົງການໃນກໍານົດເລກທີ່ເຕີກຈາໄວ້ລ່າງໜ້າ ຕຽບສອນອຸນຫຼາມີແວດ ລ້ອມຈໍາເພາະຢູ່ໃນແກ່ນທີ່ທີ່ຈະໄວ້ໃນຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງເກື່ອງພິມພໍທ່ອງໄມ່ ຕຽບສອນວ່າພັດມາທຸກຕົວ ກໍາສັ່ງທ່ານແລະໄນມື່ອໄວ່ໄວ່ຂາງທາງຄົມ
15.03:00, 16.03:00	ໂນຄຸລໍສໍາຮ້ານກໍາໄຫ້ແໜ່ງຮັນນັດ ຕຽບສອນວ່າພັດມາທຸກຕົວກໍາສັ່ງທ່ານແລະໄນມື່ອໄວ່ໄວ່ ຂາງທາງຄົມ
15.04:00, 16.04:00	ໂນຄຸລໍສໍາຮ້ານກໍາໄຫ້ແໜ່ງຮັນນັດໄນ້ພອ ຕຽບສອນອຸນຫຼາມີແວດລ້ອມຈໍາເພາະຢູ່ໃນແກ່ນທີ່ທີ່ຈະໄວ້ໃນ ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງເກື່ອງພິມພໍທ່ອງໄມ່
15.05:00, 16.05:00	ຂໍ້ມູນພິດພາດດ້ານເຫັນເຂົ້າອົບໃຈໄວ່ເຮົາເຮົາ ຕຽບສອນວ່າພັດມາທຸກຕົວກໍາສັ່ງທ່ານແລະໄນມື່ອໄວ່ ຂາງທາງຄົມ
15.06:00, 16.06:00	ໂນຄຸລໍສໍາຮ້ານກໍາໄຫ້ແໜ່ງທ່ານໄດ້ໂປ່ງໃຫ້ກໍາສັ່ງໄຟສູງສຸດນານາເກີນໄປໄປ ໂປຣຕຽບສອນວ່າປັບປຸງ ໜີກີ່ໄຟສູງເກີນໄປ ຕຽບສອນອຸນຫຼາມີແວດລ້ອມຈໍາເພາະຢູ່ໃນແກ່ນທີ່ທີ່ຈະໄວ້ໃນຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງ ເກື່ອງພິມພໍທ່ອງໄມ່
21:03	ປົດເກື່ອງພິມພໍໂດຍໃຫ້ແຜງຄວາມຄຸນດ້ານໜ້າ ແລ້ວປົດສົວົງປົດ/ປົດທີ່ດ້ານໜ້າ ອອດລາຍໄຟໂອກ ເຂື່ອມຕ່ອສາຍໄຟແລະປົດເກື່ອງພິມພໍອັກຄົງ
21.2:10	ຂໍ້ມູນພິດພາດດ້ານຕັບທ່ານການສະວັດຫຼາຍພິມພໍ ປົດເກື່ອງພິມພໍ ອອດຕັບທ່ານການສະວັດຫຼາຍພິມພໍ ແລະຕຽບສອນວ່າລາງນາງເລືອນພໍາຫຼຳໄປປົງໄດ້ໂປ່ງໃຫ້ເກີຍສິ້ງສ້າງການດ້ານຂາງຂອງເກື່ອງພິມພໍໄດ້ ທ່ອງໄມ່ ທັກທ່າໄດ້ ໃຫ້ເຂົ້າໄປໜ່າຍ ຫາກໄນ້ໄດ້ ໃຫ້ລອງໄສຕັບທ່ານການສະວັດຫຼາຍພິມພໍອັນໄໝ່ ປົດເກື່ອງພິມພໍ
24:03	ກະບວນການຕິດຕົ້ງໄໝ່ເລືອງສົມບູຮຸນ ເຮັດການທ່າງນາງເກື່ອງພິມພໍໄໝ່ ແລະເຮັດກະບວນການຕິດຕົ້ງ ໄໝ່ແຕ່ແກ້ໄຂ
26.g:01 (ໂດຍທີ່ g = ມາຍ ເລືອດລັບມາຈຸ່າທີ່)	ອອດຕັບນມຈຸ່າທີ່ໃໝ່ເກີຍກັບໃນແກ່ນເກື່ອງພິມພໍ ທັກຍັງປະສົບຂໍ້ມູນພິດພາດດ້ານລາຍ ອຸ່ນໄໝ່ເປັນພື້ນທີ່ກ່າວ້າໄໝ່

รหัสข้อผิดพลาด	ชื่อแนะนำ
29:01	ใส่ลับทำความสะอาดหัวพิมพ์ไม่ถูกต้อง เปิดประตูของตู้ลับทำความสะอาดหัวพิมพ์ที่อยู่ด้านข้างของเครื่องพิมพ์ และตรวจสอบว่าตู้ลับทำความสะอาดหัวพิมพ์ติดตั้งอย่างถูกต้อง จากนั้นปิดประตู หากยังประสบปัญหาดังกล่าวอญ ให้เปลี่ยนตู้ลับทำความสะอาดหัวพิมพ์อันใหม่
32:01	ล้อม้วนเก็บไม่มีเชื่อมต่อ หัดต้องการใช้ล้อม้วนเก็บ ในปีดเครื่องพิมพ์ และตรวจสอบว่าสายอัล ม้วนเก็บทั้งหมดได้เชื่อมต่อ กันแล้ว (สายเชื่อมท่อและสายเครื่องพิมพ์) หากคนไม่ต้องการใช้ล้อม้วนเก็บ คุณอาจจำเป็นต้องถอดวัสดุพิมพ์จากล้อม้วนเก็บด้วยตนเอง อ่านลิมติดกระดาษ ก่อน ท้าได้ด้วยตนเองหรือกดปุ่ม ย้ายวัสดุพิมพ์
32:01.1	ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อพิมพ์โดยใช้จำนวนวัสดุพิมพ์น้อย โดยมีความยาวน้อยกว่า 79 นิ้ว (200 ซม.) ตรวจสอบว่าไม่มีอะไร妨礙 ระหว่างอุปกรณ์ระหว่างชั้นของล้อม้วนเก็บ ตรวจสอบว่าล้อพิมพ์ไม่ได้ติดอยู่กับแกนหมุนของล้อม้วนเก็บ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าลิมติดกระดาษ ไม่ติดอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง หากจำเป็น ให้ใช้ปุ่มลุกคราของล้อม้วนเก็บเพื่อหมุนวัสดุพิมพ์ จากนั้นกด OK เพื่อพิมพ์ต่อ
32:01.2	ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อใช้จำนวนวัสดุพิมพ์น้อย โดยมีความยาวน้อยกว่า 70 นิ้ว (178 ซม.) เช่นเชื่อมต่องล้อม้วนเก็บตรวจสอบว่าตัวท่อรูไฟร่วงห่วงแตะอยู่ที่ระดับล่างสุด (ซึ่งไม่ถูกต้อง) เมื่อวันก่อนต่อวัน เช่นแกนหมุนจะหมุนไปนานกว่า 3 วินาทีแล้วก็ตาม สาเหตุที่ทำให้เป็นไปได้ที่สุดของข้อผิดพลาดนี้คือต้องถอดลิมติดตั้งค่าลิมติดเทปวัสดุพิมพ์ขึ้น กับแกนของแกนหมุน เมื่อวัสดุพิมพ์เรียบร้อยแล้วจะไปติดขาดช่วงของล้อม้วนเก็บ ตรวจสอบว่า วัสดุพิมพ์ไม่ได้ติดอยู่กับแกนหมุนของล้อม้วนเก็บ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าลิมติดตั้งของล้อม้วนเก็บอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง หากจำเป็น ให้ใช้ปุ่มลุกคราของล้อม้วนเก็บเพื่อหมุนวัสดุพิมพ์ จากนั้นกด OK เพื่อพิมพ์ต่อ
32:02	ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นระหว่างเวลาเครื่องพิมพ์กำลังพร้อมใช้ เพื่อเตือนว่าล้อม้วนเก็บไม่มีเชื่อมต่อ ขณะที่ปีดเครื่องพิมพ์ ข้อผิดพลาดนี้จะเกิดขึ้นหากพยายามเปิดใช้งานล้อม้วนเก็บ ทิ้งทิ้งไม่ได้เชื่อมตอกับเครื่องพิมพ์ เชื่อมต่อล้อม้วนเก็บเข้ากับเครื่องพิมพ์ และกดปุ่ม OK เพื่อดำเนินการต่อ
41:03, 42:03	ปีดเครื่องพิมพ์โดยใช้ແນກຄຸມດ້ານหน้า แล้วปิดລວິດຢ່າງໃຫຍ້ ດອດສະໄໝໄວອອກເປີດຫຼັກຕາມເຄື່ອງພິບພັນແລະຕ່າງໆ ตรวจสอบว่ามีສິນເກົ່າຂ່າຍກາງເຄື່ອນທີ່ຂອງລູກຄົ້ນມູນກະຮາບ ຜ້ອມຕໍ່ໄວ້ຢູ່ໃນການດິນວັດພິມພີ້ໃຫຍ້ດ້ານປ່ຽນແປ້ງແລະເຈົ້າວັດພິມພີ້ທີ່ຕິດຢູ່ອັກສົ່ງ ເຊື່ອມຕໍ່ອລ້າມວັນເກົ່າ
44.n	ລວິດຢ່າງໃຫຍ້ໄວ້ຢູ່ໃຫຍ້ ເກີດສິນນາກນາມສັນຍານຂອງຮະນບນການຈັດກາວັດສຸດເຫຼືອໃໝ່ ຕ່າງໆ ສະເໜັກບ້ານຂ້າວຕ່ວອຍໆຢູ່ໃຫຍ້
46:03	ປັບປຸງຕໍ່ໄວ້ຢູ່ໃຫຍ້ ເກີດສິນນາກນາມສັນຍານຂອງຮະນບນການຈັດກາວັດສຸດເຫຼືອໃໝ່ ເກີດສິນນາກນາມສັນຍານຂອງຮະນບນການຈັດກາວັດສຸດເຫຼືອໃໝ່
61:01	ຮູບແບບໄຟໄຟໄໝໄໝຖືກຕ້ອງແລະເຄື່ອງພິມພີ້ສ່າມາກົດພິມພີ້ໄໝ

รหัสข้อคิดพลาด	ชื่อเนน้ำ
61:09	RIP ไม่สามารถสื่อสารกับเครื่องพิมพ์ได้ ตรวจสอบว่าซีอัมต่อสายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างถูกต้องแล้ว และดูว่า RIP แสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดใดๆ หรือไม่
63:04	ปัญหาด้านการรับเข้า/ส่งออกเกิดขึ้นกับการต่อเครือข่าย ให้ลองปฏิบัติตามการแก้ไขดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่าสายเบินต์เครือข่ายได้เชื่อมต่อ กับการต่อเครือข่ายอย่างถูกต้องหรือไม่ ตรวจสอบว่าไฟร์วอลล์ของเครื่องพิมพ์เป็นรุ่นล่าสุดหรือไม่
63:05	งานถูกส่งไปถึงเครื่องพิมพ์ช้าเกินไป เครื่องพิมพ์จะยกเลิกงาน หากกรอกนานกว่า 20 วินาที โปรดลองใช้รีเซ็ตไนต์อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่าติดตั้งการ์ด 1 Gigabit Ethernet ลงในคอมพิวเตอร์ที่มี RIP อย่างถูกต้อง ตรวจสอบจาก RIP ว่ามีข้อความแจ้งข้อผิดพลาดใดๆ หรือไม่ ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ที่มี RIP กำลังทำงานอย่างถูกต้อง และมีคณสมบัติตรงตามความต้องการขึ้นต่อหลัง RIP ตรวจสอบว่าฮาร์ดดิสก์ไม่เต็มหรือไม่มีไฟร์แಮต์มากเกินไป ตรวจสอบว่าตัวเลือก RIP ชนิดพิมพ์ เปิดใช้งานอยู่ ตัวเลือคนี้อาจทำให้การพิมพ์ช้าลง หากคอมพิวเตอร์ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ลองลดความละเอียดของงานพิมพ์ หรือเพิ่มจำนวนรอบการพิมพ์
73:03	ปิดเครื่องพิมพ์โดยใช้แบตเตอรี่ด้านหน้า แล้วปิดสวิตช์ปิด/ปิดที่ด้านหลัง ถอดสายไฟออก ซีอัมต่อสายไฟและเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ได้ปรับปรุงไฟร์วอลล์รีเซ็ตขึ้นล่าสุด หากไม่ได้ปรับปรุงเป็นไฟร์วอลล์รีเซ็ตขึ้นล่าสุด
74:01	ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างอัปโหลดไฟล์ปรับปรุงไฟร์วอลล์ ให้ลองปฏิบัติตามการแก้ไขดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> ปิดเครื่องพิมพ์โดยใช้ปุ่ม เปิด/ปิด บนแบตเตอรี่ด้านหน้าและสวิตช์ปิด/ปิดที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ ถอดสายไฟออก จากนั้นเชื่อมต่อสายไฟและเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง ลองอัปโหลดไฟล์ปรับปรุงไฟร์วอลล์ไปยังเครื่องพิมพ์อีกครั้ง
76:03	เกิดความล้มเหลว “พื้นที่ดิสก์หมด” ให้ลองปฏิบัติตามการแก้ไขดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> ปิดเครื่องพิมพ์โดยใช้ปุ่ม เปิด/ปิด บนแบตเตอรี่ด้านหน้าและสวิตช์ปิด/ปิดที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ ถอดสายไฟออก จากนั้นเชื่อมต่อสายไฟและเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง ส่งไฟล์ไปยังเครื่องพิมพ์อีกครั้ง
77:04	เกิดข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ภายในของ Embedded Web Server ให้ลองปฏิบัติตามการแก้ไขดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> ปิดเครื่องพิมพ์โดยใช้ปุ่ม เปิด/ปิด บนแบตเตอรี่ด้านหน้าและสวิตช์ปิด/ปิดที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ ถอดสายไฟออก จากนั้นเชื่อมต่อสายไฟและเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง ตรวจสอบว่าไฟร์วอลล์ของเครื่องพิมพ์เป็นรุ่นล่าสุดหรือไม่
78:1:04	เครื่องพิมพ์ไม่มีการตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับสั่งพิมพ์ขึ้นนี้ ทำการขับตัวอัปเกรดไฟร์วอลล์ เพื่อปรับปรุงเครื่องพิมพ์ให้มีการตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับสั่งพิมพ์ล่าสุด

รหัสข้อกิจพลาด	ชื่อแนะนำ
78:2:01	ตรวจสอบป้ายม่านวัสดุพิมพ์ หากไม่ใช้กรณี ให้กอดและใส่วัสดุพิมพ์เข้าไปอีกครั้ง
81:01, 81:03	เปิดหน้าต่างเครื่องพิมพ์และตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางการเดินเส้นที่ของอุกกรึ่งหมุน กระดาษ หากวัสดุพิมพ์ติด และกีดขวางการเคลื่อนที่ของอุกกรึ่งหมุนกระดาษ โปรดดู คู่มือการ ดูแลรักษาและการแก้ไขปัญหา
82:01	วัสดุพิมพ์อาจติดในเครื่อง หรือไฟล์คเตอร์ซองใส่ตับหมึกปกป้อง ลองทำความสะอาดเครื่อง ไฟล์คเตอร์ซองใส่ตับหมึก
86:01	เปิดหน้าต่างเครื่องพิมพ์และตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางการเคลื่อนที่ของเครื่องพิมพ์หรือไม่ หาก มีวัสดุพิมพ์ที่มีรอยบันกีดขวางແเคราพิมพ์ ให้ยกดันปั้นบัววัสดุพิมพ์ขึ้นและเอวัสดุพิมพ์ที่ติดอยู่ ออก
98:03	เมื่อวัสดุพิมพ์ถูกยankingหนึ่งตัวทำงานผิดปกติ ใช้ตารางเพื่อตรวจสอบสถานะของหัวพิมพ์เพื่อระบุ หัวพิมพ์ที่ผิดปกติ

© 2012 Hewlett-Packard Development Company,
L.P.
1. udgave

BEMÆRK:

Printeren HP Designjet L26100 er kun tilgængelig i nogle udvalgte lande/områder. Kontakt HP, hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilgængelighed i dit land/område.

For printeren HP Designjet L26100 skal du bemærke, at alle oplysninger i dokumentationen om opsamlingshjulet (inklusive løkkeformere) or indføringstilbehør skal ignoreres, medmindre du har købt disse dele som tilbehør.

Juridiske meddelelser

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i den udtrykkelige garantierklæring, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning.

Du kan finde den udtrykkeligt angivne begrænsede HP-garant, der gælder for dit produkt i startmenuen på computeren og/eller på den cd/dvd, der i boksen. For visse lande/områder medfølger der en begrænset HP-garanti i trykt udgave. I lande/områder, hvor garantien ikke medfølger i en trykt udgave, kan du bede om et trykt eksemplar på <http://www.hp.com/go/orderdocuments> eller skrive til:

Nordamerika: Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA.

Europa, Mellemøsten, Afrika: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/ Naviglio (MI), Italy.

Asien-Stillehavsområdet: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507.

Medtag produktnummer, garantiperiode (er på mærket med serienummeret), navn og postadresse.

Introduktionsoplysninger

Andre kilder til information

Følgende dokumenter følger med printeren og kan også hentes fra

<http://www.hp.com/go/L26500/manuals>

<http://www.hp.com/go/L26100/manuals>

- *Vejledning i klargøring af sted*
- *Installationsvejledning*
- *Brugervejledning*
- *Vejledning i vedligeholdelse og fejlfinding*
- *Juridiske oplysninger*

Sikkerhedsforholdsregler

Før printeren tages i anvendelse, skal du læse følgende sikkerhedsforholdsregler, så du kan bruge udstyret på en sikker måde.

Det forventes, at du har den nødvendige tekniske uddannelse og erfaring til at være bevist om de risici, du kan blive utsat for, når du skal udføre en opgave, og tage de relevante forholdsregler til at minimere risikoen for dig selv og andre.

Generelle sikkerhedsretningslinjer

- Se i installationsanvisningerne, før printeren sluttet til strømkilden.
- Der er ingen dele indvendig i printeren, som operatøren skal servicere, undtagen dem der er dækket af HP's Customer Self Repair-program (se under <http://www.hp.com/go/selfrepair>). Lad servicering af andre dele blive foretaget af uddannede servicepersonale.
- Sluk printeren, tag begge stik ud af stikkontakterne, og ring til servicerepræsentanten, hvis et af de følgende tilfælde sker.
 - Netledningen eller -stikket er beskadiget.
 - Der er kommet væske i printeren.
 - Der kommer røg eller en usædvanlig lugt fra printeren.
 - Printeren tabes, eller tørre- eller hærdemodulet beskadiges.
 - Printerens indbyggede RCCB (Residual Current Circuit Breaker) (kredsløbsafbryder ved jordingsfejl) er udløst.
 - Printeren fungerer ikke normalt.
- Sluk printeren, og træk begge netledninger ud af stikkontakterne, hvis et af følgende tilfælde opstår.
 - Under tordenvejr
 - Under strømsvigt

Risiko for elektrisk stød

⚠️ ADVARSEL! Tørre- eller hærdemodulet fungerer ved farlige spændinger, der kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade.

Printeren anvender to netledninger. Træk begge netledninger ud, før printeren serviceres. Printeren må kun være tilsluttet stikkontakter med jordforbindelse.

Sådan undgås elektrisk stød:

- Forsøg ikke at adskille tørre- eller hærdemodulerne eller elkontrolkabinetten.
- Undlad at fjerne eller åbne andre lukkede systemdæksler eller -stik.
- Indfør ikke genstande via åbninger i printeren.
- Testfunktionaliteten af RCCB (Residual Current Circuit Breaker) hver 6. måned.

Varmerisiko

Tørre- og hærdeundersystemerne i printeren anvendes ved høje temperaturer og kan medføre forbrændinger, hvis de berøres. Tag følgende forholdsregler for at undgå personskade.

- Berør ikke de indvendige kabinetter i printerens tørre- eller hærdemoduler. Selv efter at den vindueslås, der afbryder strømmen til tørring og hærdning, er åbnet, kan de indvendige overflader være varme.
- Vær særlig omhyggelig, når mediepapirgangen undersøges.

Brandfare

Printerens tørre- og hærdeundersystemer fungerer ved høje temperaturer. Ring til servicerepræsentanten, hvis printerens indbyggede RCCB (Residual Current Circuit Breaker) (kredsløbsafbryder ved jordingsfejl) udløses flere gange.

Tag følgende forholdsregler for at undgå risikoen for ildebrand.

- Brug den strømforsyningsspænding, der er angivet på navnepladen.
- Kobl netledningerne til dedikerede linjer, der hver især er beskyttet af en forgreningskredsløbsafbryder efter den nominelle angivelse for stikkontakten. Brug ikke et strømbånd (flytbar strømtap) til at forbinde begge netledninger.
- Brug kun de netledninger fra HP, der er leveret sammen med printeren. Brug ikke en beskadiget netledning. Brug ikke netledningerne sammen med andre produkter.
- Indfør ikke genstande via åbninger i printeren.
- Vær omhyggelig med ikke at spilde væske på printeren.
- Brug ikke spraydåseprodukter, der indeholder brændbare gasser, i eller omkring printeren.
- Undlad at blokere eller tildække printerens åbninger.
- Forsøg ikke på at adskille tørre- eller hærdemodulet eller elkontrolkabinetten.

- Sørg for, at den driftstemperatur for det ilagte medie, som anbefales af producenten, ikke overskrides. Hvis disse oplysninger ikke kan fås fra producenten, så undlad at ilægge medie, der ikke kan anvendes ved en driftstemperatur under 125 °C(257°F).
- Ilæg ikke medie med selvændingstemperaturer under 300 °C(572°F). Se noten herunder.



BEMÆRK: Testmetode baseret på EN ISO 6942:2002. Evaluering af materialer og materialesamlinger ved udsettelse for en strålevarmekilde, metode B.

Testbettingelerne, der bruges til at finde temperaturen, når mediet begynder at blive antændt (enten flamme eller glød), hvor: Varmestrømstæthed: 30 kW/m², kobbervarmemåler, termoelement af K-typen.

Mekanisk fare

Printeren har bevægende dele, der kan forårsage personskade. Tag følgende forholdsregler, når du arbejder tæt på printeren, for at undgå personskade.

- Sørg for, at tøj og andre dele af kroppen ikke kommer i nærheden af printerens bevægende dele.
- Undgå at være iført halskæder, armsmykker og andre hængende genstande.
- Hvis du har langt hår, så prøv at fastgøre det, så det ikke falder ned i printeren.
- Vær omhyggelig med, atærmer eller handsker ikke kommer i klemme i printerens bevægende dele.
- Undgå at stå for tæt på ventilatorerne, da det kunne forårsage personskade og påvirke udskriftskvaliteten (ved at blokere luftstrømmen).
- Berør ikke gear eller bevægende ruller under udskrivningen.

Fare ved kraftigt medie

Der skal udvises særlig omhu for at undgå personskade, når der håndteres kraftige medier.

- Håndtering af kraftige medieruller kan kræve mere end én person. Vær omhyggelig med at undgå overbelastning af ryggen og/eller personskade.
- Overvej at bruge en gaffellift, gaffelvogn eller andet håndteringsudstyr.
- Når du skal håndtere kraftige medieruller, skal du være iført beskyttelsesudstyr, herunder støvler og handsker.


Blækhåndtering

Printeren anvender ikke blæk med opløsningseffekt og har ikke de traditionelle problemer, der knytter sig til dem. HP anbefaler imidlertid, at du har handsker på, når du skal håndtere komponenterne i blæksystemet.

Frontpanelet

Frontpanelet er placeret foran til højre på printeren. Det har følgende vigtige funktioner:

- Det hjælper med fejlfinding af problemer
- Bruges, når visse fysiske handlinger skal udføres, f.eks. fjernelse af medier og vedligeholdelse af printeren
- Viser oplysninger i kort form om printerens status
- Viser advarsels- og fejlmeddelelser, når det er relevant, sammen med lydbeskeder, der skal gøre opmærksom på en advarsel eller en meddelelse



Frontpanelet har følgende komponenter:

1. Tænd-/sluk-knap: Til at slukke printeren.
2. Strømlys: Angiver printerens strømstatus. Hvis lyset er slukket, er printeren slukket. Hvis det lyser kontant grønt, er printeren tændt. Hvis det blinker grønt, er printer i overgangen mellem tændt og slukket.
3. Display i frontpanel: Viser fejl, advarsler og oplysninger om brugen af printeren.
4. Statuslys: Angiver printerens driftsstatus. Hvis lyset er slukket, er printeren ikke klar. Hvis det lyser konstant grønt, er printeren klar og inaktiv. Hvis det blinker grønt, er printeren optaget: med at modtage data, behandle og udskrive. Hvis det blinker orange, kræves der brugerindgraben. Hvis det lyser konstant orange, der er opstået en alvorlig fejl.
5. Pil Op: Til at gå op i en menu eller indstilling eller øge en værdi.
6. Tasten OK: Til at bekræfte en handling under en procedure eller interaktion. Til at angive noget i en undermenu til en menu. Til at vælge en værdi, når der gives mulighed for det.
7. Pil Ned: Til at gå ned i en menu eller indstilling eller formindske en værdi.

8. Tasten Tilbage: Til at gå til det forrige trin i en procedure eller interaktion. Til at gå til det øverste niveau eller væk fra indstillingen i menuen, eller når der angives en indstilling.
9. Tasten Annuler: Til at annullere en procedure eller interaktion.
10. Tasten Nulstil: Til at genstarte printeren (hvis den blev slukket og tændt igen). Du skal bruge et redskab med en smal spids for at betjene denne tast.
11. Tasten Flyt medie: Til at flytte det ilagte medie frem eller tilbage. Når printeren udskriver, bruges den til at finjustere mediefremføringen på stedet.

Hvis du vil **fremhæve** et element i displayet i frontpanelet, skal du trykke på tasten Op eller Ned, indtil posten er fremhævet.

Hvis du vil **vælge** et element i displayet i frontpanelet, skal du først fremhæve det og derefter trykke på tasten OK.

Når der i denne vejledning vises en række displayelementer i frontpanelet på denne måde: **Element1 > Element2 > Element3**, betyder det, at du skal vælge **Element1**, **Element2** og derefter **Element3**.

Du kan finde oplysninger om den specifikke brug af frontpanelet hele vejen igennem denne vejledning.

Fejlmeddelelser i frontpanel

Under visse omstændigheder vises der meddelelser i frontpanelet. Følg rådet i anbefalingskolonnen for at løse problemet. Få oplysninger om vedligeholdelseshandlinger i *Vejledning i vedligeholdelse og fejlfinding*.

Fejlkode	Anbefaling
15,01:00, 16,01:00	Printeren kan ikke varme op inden for en forindstillet tidsgrænse. Kontroller, at den omgivende temperatur og inputspændingen er inden for printerspecifikationer.
15,02:00, 16,02:00	Printeren kan ikke køle af inden for en forindstillet tidsgrænse. Kontroller, at den omgivende temperatur er inden for printerspecifikationerne. Kontroller, at alle blæserne kører og ikke er blokerede.
15,03:00, 16,03:00	Tørremodulet er for varmt. Kontroller, at alle blæserne kører og ikke er blokerede.
15,04:00, 16,04:00	Der er for koldt i tørremodulet. Kontroller, at den omgivende temperatur er inden for printerspecifikationerne.
15,05:00, 16,05:00	Fejl i infrarød sensor. Kontroller, at alle blæserne kører og ikke er blokerede.

Fejlkode	Anbefaling
15,06:00, 16,06:00	Tørremodulet har kørt med maksimumeffekt i for lang tid. Kontroller, at blækmængden ikke er for stor. Kontroller, at den omgivende temperatur er inden for printerspecifikationerne.
21:03	Sluk printeren ved hjælp af frontpanelet og tænd-/sluknappen bag på. Frakobl netledningerne. Isæt netledningerne igen, og tænd printeren igen.
21,2:10	Fejl i rensepatorn til printhovedet. Sluk printeren, fjern rensepatornen til printhovedet, og kontroller, om stoffet kan fremføres manuelt ved hjælp af de hvide gear i højre side. Hvis det er tilfældet, så isæt den igen. Hvis det ikke er tilfældet, så prøv en rensepatorn til printhovedet. Tænd printeren.
24:03	Installationsproceduren er ikke færdig. Genstart printeren, og start installationsproceduren forfra igen.
26.n:01 (hvor n = blækpatronnummer)	Fjern blækpatronen, og sæt den i printeren igen. Hvis fejlen fortsætter, skal du udskifte patronen med en ny.
29:01	Rensepatronen til printhovedet er ikke isat korrekt. Åbn lågen til rensepatornen til printhovedet i højre side af printeren, sørg for, at rensepatornen til printhovedet er isat korrekt, og luk lågen. Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte rensepatornen til printhovedet.
32:01	Opviklingsspolen er afbrudt. Hvis du vil bruge opviklingsspolen, skal du slukke printeren og sørge for, at alle kabler til opviklingsspolen er tilkoblet (sensorkabler, printerkabel). Hvis du ikke vil bruge den, kan du fjerne mediet manuelt fra opviklingsspolen. Husk at afskære papiret først. Det kan du enten gøre manuelt eller ved at trykke på tasten Fjern medie.
32:01,1	Dette sker, når der udskrives en lille mængde medie, der er mindre end 200 cm lang. Kontroller, at der ikke er en forhindring mellem de optiske sensorer til opviklingsspolen at mediet er fastgjort til spindlen til opviklingsspolen og at kontakten til opviklingsspolen er i den rigtige position. Brug piletasterne til opviklingsspolen til at omvike mediet, hvis det er nødvendigt, tryk derefter på OK for at genoptage udskrivningen.

Fejlkode	Anbefaling
32:01,2	Denne fejl sker, når der udskrives en lille mængde medie, der har en længde på mindre end 178 cm. Opviklingssporesensoren registrerer, at lokkeformer (forkert) er i bunden af sin papirgang, selvom spindelmotoren har drejet i mere end 3 sekunder. Den mest sandsynlige årsag til denne fejl er, at du har glemt at skifte retning eller tape medie til spindelkerne, når mediet når gulvet og blokerer opviklingsspolens infrarøde sensorer. Kontroller, at der ikke er nogen forhindring mellem opviklingsspolens optiske sensorer, at mediet er fastgjort til spindlen til opviklingsspolen og at kontakten til opviklingsspolen er i den rigtige position. Brug piletasterne til opviklingsspolen til at omvike mediet, hvis det er nødvendigt, tryk derefter på OK for at genoptage udskrivningen.
32:02	Denne fejl opstod under printerinitialiseringen for at advare om, at opviklingsspolen er blevet afbrudt, mens printeren var slukket. Hvis dette sker, skal du prøve at aktivere opviklingsspolen, men den er ikke koblet til printeren. Kobl opviklingsspolen til printeren, og tryk på OK for at fortsætte.
41:03, 42:03	Sluk printeren ved hjælp af frontpanelet og tænd-/slukknappen bag på. Frakobl netledningerne. Åbn vinduet, og kontroller, om der er synlige forhindringer, der begrænser bevægelsen af drevvalsen. Hvis der er en sammenkrøllet mængde medie i mediepapirgangen, skal justeringshåndtaget til mediet løftes, og forhindringen ryddes. Isæt netledningerne igen, og tænd printeren igen.
44.n	En kontakt giver fejl. Der er støj i signalet fra spildstyringssystemet. Kontroller, at stikket sidder rigtig i.
46:03	Sluk printeren ved hjælp af frontpanelet og tænd-/slukknappen bag på. Frakobl netledningerne. Isæt netledningerne igen, og tænd printeren igen.
61:01	Filformatet er forkert, og printeren kan ikke behandle jobbet.
61:09	RIP'en kan ikke kommunikere med printeren. Kontroller, at alle relevante kabler er tilsluttet korrekt, og kontroller, om RIP'en har vist en fejlmeldelse.
63:04	Der er opstået et input/outputproblem med netværkskortet. Prøv følgende afhjælpsmetoder:
	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at netværkskablet er koblet korrekt til netværkskablet. • Kontroller, at printerfirmwaren er opdateret.

Fejlkode	Anbefaling
63:05	<p>Jobbet er for længe om at nå printeren. Printeren annullerer jobbet, hvis pauserne er længere end 20 sek. Prøv følgende afhjælppingsmetoder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at der er installeret 1 Gigabit Ethernet-kort korrekt i computeren med RIP. • Kontroller, om RIP viser fejlmeddelelser. Kontroller, at computeren med RIP'en fungerer korrekt og har den minimumsspecifikation, der kræves af RIP'en. Kontroller, at harddisken hverken er fuld eller alt for fragmenteret. • Kontroller om indstillingen RIP under udskrivning er aktiveret. Denne indstilling kan gøre udskrivningen langsommere, hvis computeren ikke har nok beregningskraft. • Prøv at reducere oplosningen af jobbet eller antallet af passager.
73:03	<p>Sluk printeren ved hjælp af frontpanelet og tænd-/sluknappen bag på. Frakobl netledningerne. Isæt netledningerne igen, og tænd printeren igen. Kontroller, at printeren har den seneste firmwareversion. Hvis ikke, skal firmwaren opdateres til den seneste version.</p>
74:01	<p>Der opstod en fejl under overførelse af firmwareopdateringsfilen. Prøv følgende afhjælppingsmetoder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sluk printeren ved hjælp af Tænd-/sluk-tasten på frontpanelet og tænd-/sluknappen bag på printeren. Frakobl netledningen, og kobl netledningen til igen, og tænd printeren. • Prøv endnu en gang at overføre firmwareopdateringsfilen til printeren.
76:03	<p>Meddeelsen "disken er fuld" vises. Prøv følgende afhjælppingsmetoder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sluk printeren ved hjælp af Tænd-/sluk-tasten på frontpanelet og tænd-/sluknappen bag på printeren. Frakobl netledningen, og kobl netledningen til igen, og tænd printeren. • Send filen til printeren igen.
77:04	<p>Der er opstået en intern softwarefejl i den integrerede webserver. Prøv følgende afhjælppingsmetoder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sluk printeren ved hjælp af Tænd-/sluk-tasten på frontpanelet og tænd-/sluknappen bag på printeren. Frakobl netledningen, og kobl netledningen til igen, og tænd printeren. • Kontroller, at printerfirmwaren er opdateret.
78.1:04	<p>Der er ikke angivet en foruddefineret indstilling for dette medie i printeren. Følg opgraderingsproceduren for at opdatere printeren med de seneste foruddefinerede indstillinger for mediet.</p>

Fejlkode	Anbefaling
78:2:01	Endestykket af rullen er registreret. Hvis dette ikke er tilfældet, tages mediet ud og ilægges igen.
81:01, 81:03	Åbn printervinduet, og sorg for, at der ikke er noget, der forhindrer drevvalsns bevægelse. Hvis mediet sidder fast og begrænser bevægelsen af drevvalsen, kan du se under <i>Vejledning i vedligeholdelse og fejlfinding</i> .
82:01	Medie kan sidde fast eller en beskidt slædereflexator. Prøv at rense slædereflexoren.
86:01	Åbn vinduet, og kontroller, om der er synlige forhindringer, der begrænser bevægelsen af printhovedslæden. Hvis der er en sammenkrøllet mængde medie, der blokerer slæden, skal justeringshåndtaget til mediet løftes, og forhindringen ryddes.
98:03	Der er fejl i en eller flere printhoveder; brug en statusudskrift for printhovedet for at finde ud af hvilket eller hvilke.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company,

L.P.

1e editie

OPMERKING:

De HP Designjet L26100-printer is slechts in sommige landen verkrijgbaar. Neem contact op met HP om voor beschikbaarheid in uw land.

Let er bij de HP Designjet L26100-printer op dat alle informatie in de documentatie over de oppakspoel (waaronder lusvormers) en de laadaccessoires moeten worden genegeerd tenzij u deze onderdelen hebt aangeschaft als accessoires.

Wettelijke kennisgevingen

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De enige garanties voor HP-producten en -diensten worden vermeld in de specifieke garantieverklaring bij dergelijke producten en diensten. Geen enkele bepaling in dit document mag worden geïnterpreteerd als een aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk voor fouten van technische of redactionele aard of voor weggelaten informatie in deze handleiding.

U vindt de nadrukkelijk geleverde Beperkte garantieverklaring van HP die van toepassing is op uw product in het startmenu van uw PC en/of op de cd/dvd die is geleverd in de doos. In sommige landen/regio's wordt er een afgedrukte Beperkte garantieverklaring van HP geleverd in de doos. In landen/regio's waar de garantie niet gedrukt wordt geleverd, kunt u een gedrukte versie aanvragen via <http://www.hp.com/go/orderdocuments> of schrijven naar:

Noord-Amerika: Hewlett Packard, MS POD,
11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714,
Verenigde Staten.

Europa, Midden-Oosten en Afrika: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/Naviglio (MI), Italië.

Azië, Pacifisch gebied: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507.

Vermeld het productnummer, de garantieperiode (te vinden op het etiket met het serienummer), uw naam en postadres.

OS-informatie

Andere informatiebronnen

De volgende documenten worden geleverd bij uw printer en kunnen ook worden gedownload vanaf

<http://www.hp.com/go/L26500/manuals>

<http://www.hp.com/go/L26100/manuals>

- *Handleiding voor plaatsing*
- *Installatiehandleiding*
- *Gebruikershandleiding*
- *Handleiding voor onderhoud en probleemoplossing*
- *Wettelijke informatie*

Veiligheidsmaatregelen

Lees de volgende veiligheidsmaatregelen alvorens de printer te gebruiken om er zeker van te zijn dat u de apparatuur op een veilige manier gebruikt.

U wordt verwacht de juiste technische opleiding en ervaring te hebben die nodig zijn om bekend te zijn met de gevaren waaraan u kunt blootstaan bij het uitvoeren van een taak, en de juiste maatregelen te treffen om de risico's voor uzelf en anderen te minimaliseren.

Algemene veiligheidsrichtlijnen

- Raadpleeg de installatie-instructies alvorens de printer op de stroomvoorziening aan te sluiten.
- Er zijn geen door de bediener te onderhouden onderdelen in de printer behalve die aan de orde komen in het reparatieprogramma voor klanten van HP (zie <http://www.hp.com/go/selfrepair>). Raadpleeg voor onderhoud aan andere onderdelen gekwalificeerde onderhoudsmedewerkers.
- Zet de printer uit, koppel beide netsnoeren los van het stopcontact en neem contact op met uw onderhoudsvertegenwoordiger in een van de volgende gevallen.
 - Het netsnoer of de stekker is beschadigd.
 - Er is vloeistof in de printer gekomen.
 - Er komt rook of een ongewone lucht uit de printer.
 - De printer is gevallen of de droog- of hardingsmodule is beschadigd.
 - De ingebouwde aardlekschakelaar is herhaaldelijk geactiveerd.
 - De printer functioneert niet als normaal.
- Zet de printer uit en haal beide netsnoeren uit de stopcontacten in een van de volgende gevallen.

- Tijdens onweer
- Tijdens een stroomstoring

Gevaar van elektrische schok

WAARSCHUWING! De droog- en hardingsmodules werken op een gevaarlijke spanning die fataal kan zijn of een ernstig persoonlijk letsel tot gevolg kan hebben.

De printer gebruikt twee netsnoeren. Ontkoppel beide netsnoeren alvorens onderhoud aan de printer uit te voeren. De printer mag alleen op geaarde stopcontacten worden aangesloten.

Ter vermindering van een elektrische schok:

- Probeer de droog- en hardingsmodules of de elektrische schakelkast niet te demonteren.
- De afgesloten systeemkappen of -pluggen niet verwijderen of openen.
- Steek geen voorwerpen door sleuven in de printer.
- Test de aardlekschakelaars om de 6 maanden.

Hittegevaar

De droogs- en hardingssubsystemen van de printer werken op hoge temperaturen en kunnen bij aanraking brandwonden veroorzaken. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om persoonlijk letsel te voorkomen.

- Raak de interne ruimtes van de droog- en hardingsmodules van de printer niet aan. Zelfs na het openen van het vensterslot dat de droog- en hardingsstroom afsluit, kunnen de interne vlakken heet zijn.
- Wees extra voorzichtig bij het benaderen van het substraatpad.

Brandgevaar

De droog- en hardingssubsystemen van de printer werken op hoge temperaturen. Neem contact op met de servicevertegenwoordiger als de ingebouwde aardlekschakelaar van de printer herhaaldelijk is geactiveerd.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om het risico op brand te vermijden.

- Gebruik de stroomspanning die op het typeplaatje staat vermeld.
- Sluit de netsnoeren aan op de aangegeven lijnen, ieder beschermd door een eindgroepbeveiliging overeenkomstig de waarde van stopcontact. Gebruik geen verdeeldosoos (verlengsnoer) om de netsnoeren aan te sluiten.
- Gebruik alleen netsnoeren die door HP met de printer zijn geleverd. Gebruik geen beschadigd netsnoer. Gebruik de netsnoeren niet met andere producten.
- Steek geen voorwerpen door sleuven in de printer.
- Mors geen vloeistof op de printer.
- Gebruik in en om de printer geen sputibusproducten die ontbrandbare gassen bevatten.

- Blokkeer of bedek de openingen van de printer niet.
- Probeer de droog- en hardingsmodules of de elektrische schakelkast niet te demonteren.
- Zorg ervoor dat de door de fabrikant aanbevolen bedrijfstemperatuur van het geladen substraat niet wordt overschreden. Als deze informatie niet beschikbaar is van de fabrikant, laad dan geen substraten die niet kunnen worden gebruikt bij een bedrijfstemperatuur lager dan 125°C(257°F).
- Laad geen substraten met zelfontstekingstemperaturen onder 300°C(572°F). Zie opmerking hieronder.



OPMERKING: Testmethode gebaseerd op EN ISO 6942:2002; Evaluatie van materialen en materiaalsamenstellingen bij blootstelling aan een stralingshittebron, methode B. De testcondities om de temperatuur te bepalen waarop het substraat begint met ontsteken (vlam of gloed) waren: Warmtestroomdichtheid: 30 kW/m², kopercalorimeter, K type thermokoppel.

Mechanisch gevaar

De printer heeft bewegende delen die persoonlijk letsel kunnen veroorzaken. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om persoonlijk letsel te voorkomen wanneer u dicht bij de printer werkt.

- Houd kleding en alle lichaamsdelen uit de buurt van bewegende delen van de printer.
- Draag geen halskettingen, armbanden en andere hangende voorwerpen.
- Als uw haar lang is, probeer dit dan vast te zetten zodat het niet in de printer terecht kan komen.
- Zorg ervoor dat mouwen of handschoenen niet vast komen te zitten in de bewegende delen van de printer.
- Sta niet te dicht bij ventilatoren, dit kan persoonlijk letsel veroorzaken en de afdrukkwaliteit beïnvloeden (door blokkeren van de luchtstroom).
- Raak aandrijvingen of bewegende rollen niet aan tijdens het afdrukken.

Gevaar bij zware substraten

Speciale aandacht is vereist om persoonlijk letsel te voorkomen bij het hanteren van zware substraten.

- Bij het hanteren van zware substraten kunnen meerdere personen nodig zijn. Let erop dat de rug niet te veel wordt belast en dat letsel wordt voorkomen.
- Overweeg het gebruik van een vorkheftruck, pallettruck of ander hanteringsapparatuur.
- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen, inclusief schoenen en handschoenen bij het hanteren van zware substraattrollen.


Omgaan met inkt

Uw printer gebruikt geen solventinkten en kent niet de traditionele problemen die daarmee gepaard gaan. HP beveelt echter het dragen van handschoenen aan bij het hanteren van inksysteemcomponenten.

Voorpaneel

Het voorpaneel van de printer bevindt zich rechts op de voorzijde van de printer. Dit paneel heeft de volgende belangrijke functies:

- Assistentie bij probleemplossing
- Wordt gebruikt bij bepaalde fysieke handelingen, zoals het afladen van het substraat en het onderhouden van de printer
- Geeft korte informatie weer over de status van de printer
- Geeft waarschuwings- en foutmeldingen weer indien van toepassing met geluid om de aandacht te vestigen op een waarschuwing of bericht



Het voorpaneel bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Aan/uit-toets: Voor het uitzetten van de printer.
2. Aan/uit-lampje: Geeft aan of de printer is ingeschakeld of niet. Als het lichtje niet brandt, staat de printer uit. Als het lichtje groen brandt, staat de printer aan. Als het groen knippert, is de printer in de overgang van aan naar uit.
3. Voorpaneeldisplay: Geeft foutmeldingen, waarschuwingen en informatie over het gebruik van de printer weer.
4. Statuslicht: Geeft de operationele status van de printer weer. Als het lichtje niet brandt, is de printer niet klaar. Als het lichtje groen brandt, is de printer klaar en stand-by. Als het lichtje groen knippert, is de printer bezig: met het ontvangen van gegevens, verwerken of afdrukken. Als het geel knippert, is uw tussenkomst vereist. Als het groen brandt, heeft zich een ernstige fout voorgedaan.

5. Toets Omhoog: Om omhoog te gaan in een menu of een optie of om een waarde te vergroten.
6. Toets OK: Om een actie te bevestigen tijdens een procedure of interactie. Om een submenu in het menu te openen. Om een waarde te selecteren wanneer een optie wordt gegeven.
7. Toets Omlaag: Om omlaag te gaan in een menu of een optie of om een waarde te verminderen.
8. Toets Terug: Om naar de vorige stap in een procedure of interactie te gaan. Om naar het bovenliggend niveau te gaan of om de optie in het menu te verlaten wanneer een optie wordt gegeven.
9. Toets Annuleren: Om een procedure of interactie te annuleren.
10. Toets Reset (opnieuw instellen): Om de printer opnieuw op te starten. Deze toets heeft hetzelfde effect als de printer uit- en weer inschakelen. U hebt een pen nodig om de toets Reset in te drukken.
11. Toets Substraat verplaatsen: Om het geladen substraat vooruit of achteruit te verplaatsen. Als de printer bezig is, kan het worden gebruikt om de substraatdoorvoer snel aan te passen.

Als u een item op het voorpaneel wilt **markeren**, drukt u op de toets Omhoog of Omlaag tot het item is gemarkerd.

Als u een item op de display van het voorpaneel wilt **selecteren**, markeert u het item en drukt u op de toets **OK**.

Wanneer in deze handleiding een reeks voorpaneeldisplayitems wordt getoond zoals: **Item1 > Item2 > Item3**, betekent dit dat u eerst **Item1** moet selecteren, daarna **Item2** en daarna **Item3**.

Op verschillende plaatsen in deze handleiding vindt u informatie over specifieke gebruikstoepassingen van het voorpaneel.

Foutmeldingen op het voorpaneel

Onder bepaalde omstandigheden verschijnt er een foutmelding op het voorpaneel. Volg het advies in de kolom Aanbeveling op om de fout te verhelpen. For details of maintenance operations, see the *Maintenance and Troubleshooting Guide*.

Foutmelding	Aanbeveling
15.01:00, 16.01:00	De printer kan niet binnen de ingestelde tijdslimiet opwarmen. Controleer of de omgevingstemperatuur en het toevoervoltage binnen de printerspecificaties vallen.
15.02:00, 16.02:00	De printer kan niet binnen de ingestelde tijdslimiet afkoelen. Controleer of de omgevingstemperatuur binnen de printerspecificaties valt. Controleer of alle ventilatoren werken en niet verstopt zijn.

Foutmelding	Aanbeveling
15.03:00, 16.03:00	Buitensporige warmte in de droogmodule. Controleer of alle ventilatoren werken en niet verstopt zijn.
15.04:00, 16.04:00	Onvoldoende warmte in de droogmodule. Controleer of de omgevingstemperatuur binnen de printerspecificaties valt.
15.05:00, 16.05:00	Fout met infraroodsensor. Controleer of alle ventilatoren werken en niet verstopt zijn.
15.06:00, 16.06:00	De droogmodule werkt al te lang op vol vermogen. Controleer of de inkt hoeveelheid niet te hoog is. Controleer of de omgevingstemperatuur binnen de printerspecificaties valt.
21:03	Schakel de printer uit via het voorpaneel en schakel vervolgens ook de stroomschakelaar op de achterzijde van de printer uit. Koppel de stroomkabels los. Sluit de stroomkabels opnieuw aan en zet de printer weer aan.
21.2:10	Fout met printkopreinigingspatroon. Zet de printer uit, verwijder de printkopreinigingspatroon en controleer of de doek handmatig kan worden bewogen met behulp van de witte tandwielen aan de rechterkant. Plaats de patroon weer terug als dat het geval is. Probeer een nieuwe printkopreinigingspatroon wanneer dat niet het geval is. Zet de printer aan.
24:03	De setupprocedure is niet voltooid. Herstart de printer en begin de setupprocedure dan opnieuw.
26.n:01 (waarbij n = het nummer van de inktpatroon)	Verwijder de inktpatroon en installeer deze opnieuw in de printer. Als het probleem blijft bestaan, vervang de patroon dan door een nieuwe.
29:01	De printkopreinigingspatroon is niet juist geplaatst. Open de deur van de printkopreinigingspatroon aan de rechterkant van de printer, controleer of de printkopreinigingspatroon op de juiste wijze is geplaatst en sluit de deur. Wanneer het probleem niet is verholpen, vervangt u de printkopreinigingspatroon.
32:01	De oplangsfoel is losgekoppeld. Als u de oplangsfoel wilt gebruiken, zet u de printer uit en controleert u of alle oplangsfoelkabels verbonden zijn (sensorkabels, printerkabel). Als u hem niet wilt gebruiken, moet u mogelijk het substraat handmatig van de oplangsfoel halen. Denk eraan dat u eerst het papier snijdt. Dit kunt u handmatig doen of door op de toets Substraat doorvoeren te drukken.

Foutmelding	Aanbeveling
32:01.1	Deze fout treedt op wanneer er een kleine hoeveelheid substraat is afgedrukt, minder dan 200 cm (79 (inch) lang. Controleer of er geen obstakels zitten tussen de optische sensoren van de ovpangspoel, of het substraat is verbonden met de as van de ovpangspoel en of de schakelaar van de ovpangspoel in de juiste stand staat. Indien nodig gebruikt u de pijltjestoetsen van de ovpangspoel om het substraat op te winden; druk daarna op OK om het afdrukken te hervatten.
32:01.2	Deze fout treedt op wanneer er een kleine hoeveelheid substraat is afgedrukt, minder dan 178 cm (70 (inch) lang. De sensor van de ovpangspoel bemerkt dat de lusvormer (ongewenst) aan de onderkant zit, ook al draait de asmotor al langer dan 3 seconden. De meest waarschijnlijke oorzaak van deze fout is dat u bent vergeten de schakelaarrichting in te stellen of het substraat bent vergeten vast te plakken aan de kern, waardoor het substraat de vloer bereikt en de infraroodsensoren van de ovpangspoel blokkeert. Controleer of er geen obstakels aanwezig zijn tussen de optische sensoren van de ovpangspoel, of het substraat is verbonden met de as van de ovpangspoel en of de schakelaar van de ovpangspoel in de juiste stand staat. Indien nodig gebruikt u de pijltjestoetsen van de ovpangspoel om het substraat op te winden; druk daarna op OK om het afdrukken te hervatten.
32:02	Deze fout treedt op bij het inschakelen van de printer om aan te geven dat de ovpangspoel is losgekoppeld terwijl de printer uit stond. Deze fout verschijnt ook wanneer u de ovpangspoel probeert in te schakelen, maar deze niet is verbonden met de printer. Verbind de ovpangspoel met de printer en druk op OK om verder te gaan.
41:03, 42:03	Schakel de printer uit via het voorpaneel en schakel vervolgens ook de stroomschakelaar op de achterzijde van de printer uit. Koppel de stroomkabels los. Open het venster en controleer op zichtbare obstakels die de beweging van de aandrijfroller beperken. Als er zich een gekreukte massa substraat op het substraatpad bevindt, til dan de substraathendel op en verwijder de blokkade. Sluit de stroomkabels opnieuw aan en zet de printer weer aan.
44.n	Er is een schakelaar defect. Er zit ruis op het signaal van het afvalbeheersysteem. Controleer of de connector juist is aangesloten.
46:03	Schakel de printer uit via het voorpaneel en schakel vervolgens ook de stroomschakelaar op de achterzijde van de printer uit. Koppel de stroomkabels los. Sluit de stroomkabels opnieuw aan en zet de printer weer aan.
61:01	Aangezien de bestandsindeling niet juist is, kan de printer de taak niet verwerken.

Foutmelding	Aanbeveling
61:09	<p>De RIP kan niet communiceren met de printer. Controleer of alle relevante kabels op de juiste wijze zijn verbonden en of er een foutmelding wordt weergegeven in de RIP.</p>
63:04	<p>Er is een input/outputprobleem opgetreden bij de netwerkkaart. Probeer het probleem als volgt op te lossen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Controleer of de netwerkkabel op de juiste wijze is verbonden met de netwerkkaart. Controleer of u de meest recente firmware voor de printer gebruikt.
63:05	<p>Het duurt te lang voor de taak de printer bereikt. De printer annuleert de taak als er lange pauzes van meer dan 20 seconden optreden. Probeer het probleem als volgt op te lossen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Controleer of er een ethernetkaart van 1 gigabit is geïnstalleerd in de computer met de RIP. Controleer de RIP op foutmeldingen. Controleer of de computer met de RIP naar behoren functioneert en beschikt over de voor de RIP vereiste minimumspecificaties. Controleer of de harde schijf niet vol is of zeer gefragmenteerd. Controleer of de optie RIP tijdens afdrukken is ingeschakeld. Deze optie kan het afdrukken vertragen als de computer niet krachtig genoeg is. Probeer de resolutie van de taak te verlagen of het aantal passages te verhogen.
73:03	<p>Schakel de printer uit via het voorpaneel en schakel vervolgens ook de stroomschakelaar op de achterzijde van de printer uit. Koppel de stroomkabels los. Sluit de stroomkabels opnieuw aan en zet de printer weer aan. Controleer of de printer is voorzien van de meest recente firmwareversie. Is dat niet het geval, werk de firmware dan bij naar de meest recente versie.</p>
74:01	<p>Er is een fout opgetreden bij het uploaden van het bestand van de firmware-update. Probeer het probleem als volgt op te lossen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zet de printer uit met de aan/uit-knop op het voorpaneel en de stroomschakelaar aan de achterkant van de printer. Ontkoppel de stroomkabel, sluit deze daarna opnieuw aan en zet de printer aan. Probeer het bestand van de firmware-update opnieuw te uploaden naar de printer.

Foutmelding	Aanbeveling
76:03	<p>Een van de schijven heeft niet voldoende ruimte. Probeer het probleem als volgt op te lossen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zet de printer uit met de aan/uit-knop op het voorpaneel en de stroomschakelaar aan de achterkant van de printer. Ontkoppel de stroomkabel, sluit deze daarna opnieuw aan en zet de printer aan. • Verstuur het bestand opnieuw naar de printer.
77:04	<p>Er is een interne softwarefout opgetreden in de geïntegreerde webserver. Probeer het probleem als volgt op te lossen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zet de printer uit met de aan/uit-knop op het voorpaneel en de stroomschakelaar aan de achterkant van de printer. Ontkoppel de stroomkabel, sluit deze daarna opnieuw aan en zet de printer aan. • Controleer of u de meest recente firmware voor de printer gebruikt.
78.1:04	<p>De printer beschikt niet over een substraatvoorinstelling voor dit substraat. Volg de procedure voor het bijwerken van de firmware om de printer bij te werken naar de meeste recente substraatvoorinstellingen.</p>
78.2:01	<p>Het einde van de rol is gedetecteerd. Als dat niet het geval is, verwijdert u het substraat en laad u deze opnieuw.</p>
81:01, 81:03	<p>Open het printervenster en controleer of er geen obstakels de beweging van de aandrijfroller beperken. Raadpleeg wanneer het substraat is vastgelopen en de beweging van de aandrijfroller beperkt.</p>
82:01	<p>Het substraat is mogelijk vastgelopen of er is sprake van een vieze wagenreflector. Reinig de wagenreflector;</p>
86:01	<p>Open het venster en controleer op zichtbare obstakels die de beweging van de printkopwagen beperken. Als een gekreukte massa substraat de wagen blokkeert, til dan de substraathendel op en verwijder de blokkade.</p>
98:03	<p>Een of meer van de printkoppen is defect; gebruik het statusschema voor de printkoppen om te achterhalen welke.</p>

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

1. vydání

POZNÁMKA:

Tiskárna HP Designjet L26100 se prodává pouze v určitých zemích. O dostupnosti ve vaší zemi se informujte u zastoupení společnosti HP.

Vlastníte-li model tiskárna HP Designjet L26100, informace uvedené v dokumentaci, které se vztahují k přijímací cívce (včetně smyčky) a přijímacímu příslušenství, se vás netýkají, jestliže jste daná příslušenství nezakoupili samostatně.

Právní informace

Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Jediné záruky poskytované k produktům a službám HP jsou výslově uvedeny v prohlášení o záruce, které se dodává společně s těmito produkty a službami. Žádné z informací uvedených v tomto dokumentu nemohou sloužit jako podklad pro vyvození dalších záruk. Společnost HP nenesе odpovědnost za případné technické či redakční chyby ani opomenutí v tomto dokumentu.

Výslově poskytnutá Omezená záruka HP platná pro váš produkt se nachází v nabídce Start na počítači nebo na disku CD/DVD, který je součástí balení. V některých zemích/oblastech se v balení dodává vytiskná Omezená záruka HP.

V zemích/oblastech, kde se záruka nedodává v tištěném formátu, si můžete vytisknou kopii vyžádat na adresu <http://www.hp.com/go/orderdocuments> nebo napsat na adresu:

Severní Amerika: Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA.

Evropa, Střední východ, Afrika: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/ Naviglio (MI), Itálie.

Asie, Oceánie: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507.

Uveďte číslo svého produktu, záruční dobu (nachází se na štítku s výrobním číslem), jméno a poštovní adresu.

Úvodní informace

Další zdroje informací

S tiskárnou jsou dodávány následující dokumenty, které lze stáhnout také z adresy

<http://www.hp.com/go/L26500/manuals>

<http://www.hp.com/go/L26100/manuals>

- *Příručka pro přípravu pracoviště*
- *Instalační příručka*
- *Uživatelská příručka*
- *Příručka pro údržbu a odstraňování potíží*
- *Právní ujednání*

Bezpečnostní opatření

Před použitím tiskárny si přečtěte následující bezpečnostní opatření, která vám pomohou používat zařízení bezpečně.

Předpokládá se, že máte odpovídající technické znalosti a zkušenosti související s riziky, kterým můžete být vystaveni při manipulaci se zařízením. Rovněž se očekává použití vhodných opatření k minimalizaci rizik hrozících vám i jiným osobám.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Před připojením tiskárny ke zdroji napájení si přečtěte pokyny k instalaci.
- Tiskárna neobsahuje žádné díly, které může uživatel opravit sám, mimo ty, které jsou součástí programu CSR společnosti HP (viz část <http://www.hp.com/go/selfrepair>). Opravy ostatních součástí ponechejte kvalifikovaným servisním technikům.
- Vypněte tiskárnu, odpojte oba napájecí kabely ze zásuvek a kontaktujte zástupce servisního střediska v kterémkoliv z následujících případů.
 - Napájecí kabel nebo jeho koncovka jsou poškozeny.
 - Do tiskárny vnikla tekutina.
 - Z tiskárny vychází kouř nebo neobvyklý zápach.
 - Tiskárna utrpěla náraz nebo došlo k poškození vysoušecího nebo vytvrzovacího modulu.
 - Opakovaně došlo k aktivaci vestavěného proudového chrániče (jističe uzemnění) tiskárny.
 - Tiskárna nepracuje normálně.
- V následujících případech vypněte tiskárnu a odpojte oba napájecí kabely ze zásuvek.
 - Během bouřky,
 - při výpadku elektřiny.

Nebezpečí zasažení elektrickým proudem

⚠ VAROVÁNÍ! Vysoušecí a vytvrzovací moduly pracují s nebezpečně vysokým napětím, které je schopno způsobit smrt nebo vážné zranění.

Tiskárna používá dva napájecí kabely. Před opravováním tiskárny odpojte oba napájecí kabely. Tiskárna smí být připojena pouze k uzemněným zásuvkám.

Abyste předešli zásahu elektrickým proudem:

- Nepokoušejte se rozebírat vysoušecí nebo vytvrzovací modul ani elektrickou rozvodnou skříň.
- Nedemontujte ani neotevírejte žádné další uzavřené systémové kryty či konektory.
- Do slotů tiskárny nezasunujte žádné předměty.
- Každých 6 měsíců otestujte funkčnost proudového chrániče (RCCB).

Nebezpečí popálení

Vysoušecí a vytvrzovací podsystémy tiskárny pracují při vysokých teplotách a při kontaktu s kůží mohou způsobit popálení. Abyste předešli zraněním, používejte následující opatření.

- Nedotýkejte se vnitřních krytů vysoušecího a vytvrzovacího modulu tiskárny. I po odjistění západky průhledného krytu tiskárny, která odpojí napájení vysoušecího a vytvrzovacího modulu, mohou být vnitřní povrchy horké.
- Při přístupu k dráze médií buďte obzvláště opatrní.

Nebezpečí požáru

Vysoušecí a vytvrzovací podsystémy tiskárny pracují při vysokých teplotách.

Kontaktujte zástupce servisního střediska v případě, že opakovaně došlo k aktivaci vestavěného proudového chrániče (jističe uzemnění) tiskárny.

Abyste zabránili nebezpečí požáru, dodržujte následující opatření.

- Používejte napájecí napětí uvedené na výrobním štítku zařízení.
- Připojte napájecí kabely do vyhrazených linek, z nichž každá je chráněna dílcem jističem v souladu se standardem síťové zásuvky. Nepoužívejte prodlužovací kabely s více zásuvkami (nebo rozdvojkami) k připojení obou napájecích kabelů.
- Používejte pouze napájecí kabely dodávané společností HP spolu s tiskárnou. Nepoužívejte poškozené napájecí kabely. Nepoužívejte napájecí kabely s jinými produkty.
- Do slotů tiskárny nezasunujte žádné předměty.
- Dbejte opatrnosti při manipulaci s tekutinami, abyste tiskárnu nepolili.
- Uvnitř či v blízkosti tiskárny nepoužívejte žádné spreje obsahující hořlavé plyny.
- Neblokujte ani nezakrývejte otvory v tiskárně.

- Nepokoušejte se rozebírat vysoušecí nebo vytvrzovací modul ani elektrickou rozvodnou skříň.
- Zajistěte, aby nebyla překročena výrobcem doporučená provozní teplota vloženého média. Pokud výrobce tyto informace neposkytuje, nevkládejte média, která nelze používat při provozní teplotě pod 125 °C(257 °C).
- Nevkládejte média s teplotou samovznícení pod 300 °C(572 °C). Viz poznámka níže.



POZNÁMKA: Testovací metoda založená na normě EN ISO 6942:2002.

Hodnocení materiálů a kombinací materiálů vystavených sálavému teplu, metoda B. Podmínky testu určujícího teplotu samovznícení materiálu (vzplanutí nebo dounářání) byly následující: Hustota tepelného toku: 30 kW/m², měděný kalorimetr, termočlánek typu K.

Mechanická nebezpečí

Tiskárna obsahuje pohyblivé součásti, které jsou schopny způsobit zranění. Abyste předešli zraněním, používejte při práci v blízkosti tiskárny následující opatření.

- Udržujte vzdálenost mezi vaším tělem a oblečením a pohyblivými součástmi tiskárny.
- Nenoste při práci náhrdelníky, náramky a jiné visící doplňky.
- Máte-li dlouhé vlasy, pokuste se je zajistit tak, aby nemohly spadnout do tiskárny.
- Buďte opatrní, aby se vaše rukávy nebo rukavice nezachytily o pohyblivé součásti tiskárny.
- Nestújte v blízkosti ventilátorů, jelikož by mohlo dojít k poranění nebo také ovlivnění kvality tisku (zamezením proudění vzduchu).
- Během tisku se nedotýkejte převodů a pohyblivých válců.

Nebezpečí při použití těžkých médií

Při práci s těžkými médií je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke zranění.

- S rolemi těžkých médií bude zřejmě muset manipulovat více osob. Je třeba dbát opatrnosti, aby nedošlo k namožení nebo poranění zad.
- Zvažte použití zdvížného vozíku nebo jiného manipulačního zařízení.
- Při manipulaci s rolemi těžkých médií používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a pevné boty.


Manipulace s inkoustem

Tiskárna nepoužívá inkousty s obsahem rozpouštědla, a proto není vystavena obvyklým potížím, které jsou s těmito typy inkoustů spojené. Společnost HP nicméně doporučuje, abyste při práci se součástmi inkoustového systému používali rukavice.

Přední panel

Přední panel je umístěn na pravé přední straně tiskárny. Obsahuje následující důležité funkce:

- Asistuje při řešení potíží.
- Používá se při provádění jistých fyzických operací, například vyjmutí média a údržby tiskárny.
- Zobrazuje stručné informace o stavu tiskárny.
- Když je potřeba, zobrazuje varovné a chybové zprávy spolu se zvukovými upozorněními k upoutání pozornosti k varování nebo zprávě.



Čelní panel obsahuje následující součásti:

1. Tlačítko Napájení: Slouží k vypnutí tiskárny.
2. Kontrolka napájení: Signalizuje stav napájení tiskárny. Pokud kontrolka nesvítí, je tiskárna vypnutá. Pokud svítí zeleně, je tiskárna zapnutá. Pokud zeleně bliká, tiskárna se nachází ve stavu mezi zapnutím a vypnutím.
3. Displej předního panelu: Zobrazuje chyby, varování a informace o používání tiskárny.
4. Kontrolka stavu: Signalizuje provozní stav tiskárny. Pokud kontrolka nesvítí, tiskárna není připravena. Pokud kontrolka svítí zeleně, je tiskárna nečinná a připravena k tisku. Pokud bliká zeleně, je tiskárna zaneprázdněna: přijímá data, zpracovává nebo tiskne. Pokud bliká žlutě, je nutný váš zásah. Pokud bliká žlutě, došlo k vážné chybě.
5. Tlačítko Nahoru: Slouží k přechodu nahoru v nabídce nebo možnostech a ke zvýšení hodnoty.
6. Tlačítko OK: Slouží k potvrzení akce u postupu nebo interakce. Slouží pro vstup do podnabídky v nabídce. Slouží pro výběr hodnoty v případě možnosti.
7. Tlačítko Dolů: Slouží k přechodu dolů v nabídce nebo možnostech a ke snížení hodnoty.

8. Tlačítko Zpět: Slouží k přechodu na předchozí krok u postupu nebo interakce. Slouží k přechodu na vyšší úroveň nebo k odmítnutí možnosti v nabídce nebo při výběru z několika možností.
9. Tlačítko Storno: Slouží ke zrušení postupu nebo interakce.
10. Tlačítko Obnovení: Slouží k restartování tiskárny (odpovídá vypnutí a opětovnému zapnutí). Stisknutí tohoto tlačítka vyžaduje nástroj s úzkou špičkou.
11. Tlačítko Posunout médium: Slouží k posunu vloženého média směrem dopředu nebo dozadu. Pokud tiskárna tiskne, lze pomocí tohoto tlačítka za provozu provést jemné doladění posunu média.

Chcete-li **zvýraznit** položku na čelním panelu displeje, stiskněte opakováně tlačítko Nahoru nebo Dolů, dokud není položka zvýrazněna.

Chcete-li **vybrat** položku na čelním panelu displeje, nejprve ji zvýrazněte a poté stiskněte tlačítko OK.

Pokud je v této příručce zobrazena řada položek čelního panelu displeje, jako je toto: **Položka1 > Položka2 > Položka3**, znamená to, že máte vybrat **Položku1**, poté vybrat **Položku2** a poté vybrat **Položku3**.

Informace o použití předního panelu v konkrétní situaci lze nalézt v této příručce.

Chybové zprávy na předním panelu

Za určitých okolností se může na předním panelu zobrazit chybová zpráva. Chyby odstraníte dle pokynů ve sloupci Doporučení. Podrobnosti o postupu údržby naleznete v *Příručce pro údržbu a odstraňování potíží*.

Kód chyby	Doporučení
15.01:00, 16.01:00	Tiskárna se v rámci přednastaveného časového limitu nedokázala zahřát. Zkontrolujte, zda teplota okolního prostředí a vstupní napětí odpovídají technickým požadavkům tiskárny.
15.02:00, 16.02:00	Tiskárna se v rámci přednastaveného časového limitu nedokázala ochladit. Zkontrolujte, zda teplota okolního prostředí odpovídá technickým požadavkům tiskárny. Zkontrolujte, zda všechny ventilátory fungují a nejsou blokovány.
15.03:00, 16.03:00	Přílišné teplo ve vysoušecím modulu. Zkontrolujte, zda všechny ventilátory fungují a nejsou blokovány.
15.04:00, 16.04:00	Nedostatečná teplota ve vysoušecím modulu. Zkontrolujte, zda teplota okolního prostředí odpovídá technickým požadavkům tiskárny.
15.05:00, 16.05:00	Chyba infračerveného snímače. Zkontrolujte, zda všechny ventilátory fungují a nejsou blokovány.

Kód chyby	Doporučení
15:06:00, 16:06:00	Vysoušečí modul byl v provozu na maximální výkon příliš dlouho. Zkontrolujte, zda množství inkoustu není příliš vysoké. Zkontrolujte, zda teplota okolního prostředí odpovídá technickým požadavkům tiskárny.
21:03	Vypněte tiskárnu pomocí předního panelu a poté vypněte spínač napájení na zadní straně tiskárny. Odpojte napájecí kabely. Znovu připojte napájecí kabely a tiskárnu znovu zapněte.
21:2:10	Chyba kazety k čištění tiskových hlav. Vypněte tiskárnu, vyjměte kazetu k čištění tiskových hlav a zkontrolujte, zda lze hadířík ručně posouvat pomocí dvou bílých ozubených koleček na pravé straně. Pokud ano, kazetu znova vložte. Pokud ne, zkuste použít novou kazetu k čištění tiskových hlav. Zapněte tiskárnu.
24:03	Nastavení nebylo dokončeno. Restartujte tiskárnu a poté spusťte proces nastavení znovu od začátku.
26:n:01 (kde n představuje číslo inkoustové kazety)	Vyměňte inkoustovou kazetu a znovu ji vložte do tiskárny. Pokud chyba přetrvává, vyměňte tuto kazetu za novou.
29:01	Kazeta k čištění tiskových hlav není vložena správně. Otevřete dvířka kazety k čištění tiskových hlav na pravé straně tiskárny, ujistěte se, zda je kazeta k čištění tiskových hlav správně usazena, a poté dvířka zavřete. Pokud potíže přetrvávají, vyměňte kazetu k čištění tiskových hlav.
32:01	Navíjecí cívka je odpojena. Chcete-li navíjecí cívku použít, vypněte tiskárnu a zkontrolujte, zda jsou všechny kabely navíjecí cívky připojeny (kabely snímače, kabel tiskárny). Pokud navíjecí cívku použít nechcete, bude třeba z ní odébrat médium ručně. Nezapomeňte nejdřív uříznout papír, a to buď ručně nebo stisknutím tlačítka Posunout médium.
32:01,1	Tato chyba se vyskytuje, pokud je potištěna menší část média, která je kratší než 200 cm (79 palců). Zkontrolujte, zda mezi optickými snímači navíjecí cívky nejsou žádné překážky, zda je médium připojeno k vřetenu navíjecí cívky a zda je spínač navíjecí cívky ve správné poloze. Pokud je to nutné, pomocí tlačítka se šípkami provedte navinutí média na navíjecí cívku a poté obnovte tisk stisknutím tlačítka OK.

Kód chyby	Doporučení
32:01,2	Tato chyba se vyskytuje, pokud je potištěna menší část média, která je kratší než 178 cm (70 palců). Snímač navíjecí cívky zjistí, že je jádro pro tvarování smyčky (nesprávně) umístěno ve spodní části své cesty, přestože se motorek vřetena otáčel po dobu více než 3 sekund. Nejpravděpodobnější příčinou tohoto problému je, že jste zapomněli nastavit směr spínače nebo připojit médium k jádru vřetene, když médium dosáhlo podlahy a zablokovalo infračervené snímače navíjecí cívky. Zkontrolujte, zda se mezi optickými snímači navíjecí cívky nenachází žádná překážka, zda je médium připojeno k vřetenu navíjecí cívky a zda je spínač navíjecí cívky ve správné poloze. Pokud je to nutné, pomocí tlačítka se šipkami provedte navinutí média na navíjecí cívku a poté obnovte tisk stisknutím tlačítka OK.
32:02	Tato chyba se vyskytuje při inicializaci tiskárny, aby vás varovala, že navíjecí cívka byla v době, kdy byla tiskárna vypnuta, odpojena. Také se vyskytuje, když se snažíte navíjecí cívku povolit, přestože nebyla k tiskárně připojena. Připojte navíjecí cívku k tiskárně a pokračujte stisknutím tlačítka OK.
41:03, 42:03	Vypráťte tiskárnu pomocí předního panelu a poté vypněte spínač napájení na zadní straně tiskárny. Odpojte napájecí kabely. Otevřete kryt a zkontrolujte, zda pohyb válečku pohonu neomezuje žádné viditelné překážky. Pokud se v cestě médií nachází pokrčené médium, zvedněte páčku nastavení média a odstraňte překážku. Znovu připojte napájecí kabely a tiskárnu znova zapněte.
44.n	Přepínač selhal. Vyskytl se šum signálu systému správy odpadu. Zkontrolujte, zda je konektor správně zapojen.
46:03	Vypráťte tiskárnu pomocí předního panelu a poté vypněte spínač napájení na zadní straně tiskárny. Odpojte napájecí kabely. Znovu připojte napájecí kabely a tiskárnu znova zapněte.
61:01	Formát souboru je nesprávný a tiskárna úlohu nemůže zpracovat.
61:09	Software RIP nemůže komunikovat s tiskárnou. Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny všechny odpovídající kabely a zda v softwaru RIP není zobrazena žádná chybová zpráva.
63:04	Vyskytl se problém se vstupem či výstupem u síťové karty. Zkuste použít následující nápravy: <ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, zda je síťový kabel správně připojen k síťové kartě. • Zkontrolujte, zda je firmware tiskárny aktuální.

Kód chyby	Doporučení
63:05	<p>Úloha je odesílána do tiskárny příliš pomalu. Tiskárna úlohu zruší, pokud dojde k výpadkům delším než 20 s. Zkuste použít následující nápravy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že je v počítači se softwarem RIP správně nainstalována 1gigabitová ethernetová karta. Zkontrolujte, zda v softwaru RIP nejsou zobrazeny žádné chybové zprávy. Zkontrolujte, zda počítač s nainstalovaným softwarem RIP funguje správně a zda splňuje minimální požadavky softwaru RIP na systém. Zkontrolujte, zda pevný disk není úplně nebo částečně fragmentován. Zkontrolujte, zda je možnost Použít aplikaci RIP při tisku povolena. Pokud není počítač dostatečně výkonný, tato možnost může zpomalit tisk. Zkuste snížit rozlišení úlohy nebo zvýšit počet průchodů.
73:03	Vypněte tiskárnu pomocí předního panelu a poté vypněte spínač napájení na zadní straně tiskárny. Odpojte napájecí kabely. Znovu připojte napájecí kabely a tiskárnu znova zapněte. Zkontrolujte, zda je v tiskárně nainstalována nejnovější verze firmwaru. Pokud nikoli, aktualizujte firmware na nejnovější verzi.
74:01	Při nahrávání souboru pro aktualizaci firmwaru se vyskytla chyba. Zkuste použít následující nápravy: <ul style="list-style-type: none"> Vypněte tiskárnu pomocí tlačítka Napájení na předním panelu a pomocí spínače napájení na zadní straně tiskárny. Odpojte napájecí kabel, poté jej znova připojte a zapněte tiskárnu. Zkuste soubor pro aktualizaci firmwaru nahrát do tiskárny znovu.
76:03	Došlo místo na disku. Zkuste použít následující nápravy: <ul style="list-style-type: none"> Vypněte tiskárnu pomocí tlačítka Napájení na předním panelu a pomocí spínače napájení na zadní straně tiskárny. Odpojte napájecí kabel, poté jej znova připojte a zapněte tiskárnu. Odešlete soubor do tiskárny znovu.
77:04	Vyskytla se vnitřní softwarová chyba integrovaného webového serveru. Zkuste použít následující nápravy: <ul style="list-style-type: none"> Vypněte tiskárnu pomocí tlačítka Napájení na předním panelu a pomocí spínače napájení na zadní straně tiskárny. Odpojte napájecí kabel, poté jej znova připojte a zapněte tiskárnu. Zkontrolujte, zda je firmware tiskárny aktuální.

Kód chyby	Doporučení
78.1:04	V tiskárně není pro toto médium přítomna žádná předvolba médií. Aktualizujte firmware tiskárny, abyste do tiskárny nahráli nejnovější předvolby médií.
78.2:01	Byl zjištěn konec role. Pokud tomu tak není, vyjměte médium a znova je vložte.
81:01, 81:03	Otevřete kryt tiskárny a zkонтrolujte, zda pohybu válečku pohonu nebrání žádné překážky. Pokud došlo k uvíznutí média, které brání pohybu válečku pohonu, postupujte dle pokynů uvedených v <i>Příručce pro údržbu a odstraňování potíží</i> .
82:01	Mohlo dojít k uvíznutí média nebo je reflektor vozíku špinavý. Zkuste vyčistit reflektor vozíku.
86:01	Otevřete kryt a zkонтrolujte, zda pohyb vozíku tiskových hlav neomezuje žádné viditelné překážky. Pokud vozíku brání v pohybu pokrčené médium, zvedněte páčku nastavení média a odstraňte překážku.
98:03	Jedna nebo více tiskových hlav je vadná. Pomocí stránky stavu tiskové hlavy zjistěte, která tisková hlava je vadná.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Wydanie pierwsze

UWAGA:

Drukarka HP Designjet L26100 jest dostępna jedynie w wybranych krajach/regionach. Skontaktuj się z firmą HP, aby dowiedzieć się, czy ten model jest dostępny w Twoim kraju/regionie.

W przypadku modelu drukarka HP Designjet L26100 wszelkie informacje dotyczące elementów, takich jak szpula odbiorcza (w tym gilzy kształtujące) i akcesorium ładowające, zawarte w dokumentacji należy zignorować, chyba że zakupiono je jako akcesoria dodatkowe.

Informacje prawne

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Jedyna gwarancja, jakiej udziela się na produkty i usługi firmy HP, znajduje się w dołączonych do nich warunkach gwarancji. Żaden zapis w niniejszym dokumencie nie może być interpretowany jako gwarancja dodatkowa. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy techniczne czy redakcyjne występujące w niniejszym dokumencie.

Właściwą dla produktu ograniczoną gwarancję HP można znaleźć w menu Start komputera lub na dysku CD/DVD dostarczonym z urządzeniem. W niektórych krajach/regionach dołączana jest drukowana ograniczona gwarancja HP. W krajach/regionach, w których gwarancja nie jest dostarczana w postaci drukowanej, można zażądać kopii drukowanej, odwiedzając witrynę <http://www.hp.com/go/orderdocuments> lub pisząc na jeden z poniższych adresów:

Ameryka Północna: Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, Stany Zjednoczone.

Europa, Bliski Wschód i Afryka: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/ Naviglio (MI), Włochy.

Azja, Pacyfik: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, 911507 Singapur.

Należy dołączyć nazwę produktu, okres gwarancji (znajdujący się na etykiecie z numerem seryjnym), nazwisko i adres pocztowy.

Informacje wstępne

Inne źródła informacji

Z drukarką dostarczane są następujące dokumenty, które można także pobrać z witryny

<http://www.hp.com/go/L26500/manuals>

<http://www.hp.com/go/L26100/manuals>

- *Instrukcja przygotowania lokalizacji*
- *Instrukcja instalacji*
- *Instrukcja obsługi*
- *Instrukcja konserwacji i rozwiązywania problemów*
- *Informacje prawne*

Zasady bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem eksploatacji drukarki zapoznaj się z przedstawionymi poniżej wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego używania urządzenia.

Musisz przejść odpowiednie szkolenie techniczne i mieć niezbędne doświadczenie, aby zdawać sobie sprawę z zagrożeń występujących podczas przeprowadzania operacji i stosować odpowiednie środki w celu zmniejszenia tych zagrożeń w stosunku do siebie i innych osób.

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Przed podłączeniem drukarki do źródła zasilania należy zapoznać się z instrukcjami instalacji.
- Poza częściami objętymi programem samodzielnej naprawy przez użytkownika (zobacz <http://www.hp.com/go/selfrepair>) wewnątrz drukarki nie ma żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.
Wykonywanie czynności serwisowych części nieobjętych programem należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi.
- W poniższych przypadkach wyłącz drukarkę, odłącz oba kable zasilające od gniazdek sieciowych i skontaktuj się z przedstawicielem serwisu:
 - uszkodzony jest kabel zasilający lub jego wtyczka;
 - drukarka została zalana cieczą;
 - z drukarki wydobywa się dym lub specyficzny zapach;
 - drukarka została upuszczona lub uszkodzony jest moduł utwardzania lub suszenia;
 - kilkukrotnie zadziałał wbudowany bezpiecznik różnicowo-prądowy drukarki;
 - drukarka nie działa prawidłowo.
- W poniższych przypadkach wyłącz drukarkę i odłącz oba kable zasilające od gniazdek sieciowych:

- podczas burzy z piorunami;
- podczas awarii zasilania.

Zagrożenie porażeniem prądem

OSTRZEŻENIE! W modułach suszenia i utwardzania występuje niebezpieczne napięcie mogące spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.

Drukarka korzysta z dwóch kabli zasilających. Przed rozpoczęciem wykonywania czynności serwisowych w drukarce odłącz oba kable. Drukarka może być połączana wyłącznie do uziemionych gniazdek sieciowych.

Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym:

- nie próbuj rozmontowywać obudowy elektrycznych urządzeń sterujących lub modułów suszenia i utwardzania drukarki;
- nie zdejmuj ani nie otwieraj zamkniętych pokryw i zaślepek systemu;
- nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów drukarki;
- sprawdzaj działanie bezpiecznika różnicowo-prądowego (RCCB) co 6 miesięcy.

Zagrożenie oparzeniem

Podsystemy suszenia i utwardzania drukarki pracują w wysokich temperaturach i ich dotknięcie może być przyczyną oparzeń. Aby uniknąć obrażeń cielesnych, przestrzegaj poniższych zasad.

- Nie dotykaj wewnętrznych elementów modułów suszenia i utwardzania drukarki. Nawet po zwolnieniu zatrzasku maskownicy (co powoduje odłączenie zasilania modułów suszenia i utwardzania) wewnętrzne powierzchnie mogą być gorące.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas dotykania ścieżki podłożu.

Zagrożenie pożarem

Podsystemy suszenia i utwardzania drukarki pracują w wysokich temperaturach. Jeśli kilkukrotnie zadziałał wbudowany bezpiecznik różnicowo-prądowy drukarki, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.

Aby uniknąć ryzyka powstania pożaru, przestrzegaj poniższych zasad:

- Używaj napięcia zasilającego zgodnego z określonym na tabliczce znamionowej.
- Kable zasilające podłącz do linii dedykowanych, oddzielnie zabezpieczonych za pomocą wyłącznika instalacyjnego odpowiedniego do wartości znamionowych prądu w gniazdach sieciowych. Nie podłączaj kabli zasilających za pośrednictwem listwy zasilającej.
- Używaj wyłącznie kabli zasilających dostarczonych razem z drukarką. Nie używaj uszkodzonych kabli zasilających. Nie podłączaj kabli zasilających do innych urządzeń.

- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów drukarki.
- Staraj się nie dopuścić do zalania drukarki cieczą.
- Wewnątrz i w pobliżu drukarki nie używaj aerosoli zawierających łatwopalne gazy.
- Nie zatykaj ani nie zakrywaj otworów drukarki.
- Nie próbuj rozmontowywać obudowy elektrycznych urządzeń sterujących lub modułów suszenia i utwardzania.
- Upewnij się, że zalecana przez producenta temperatura pracy załadowanego podłoża nie jest przekroczona. Jeżeli producent nie dostarczył tych informacji, nie ładuj podłoża, którego nie można stosować w temperaturze pracy poniżej 125°C(257°F).
- Nie ładuj podłoża o temperaturze samozapłonu poniżej 300°C(572°F). Zobacz uwagę poniżej:



UWAGA: Metoda badania na podstawie normy PN-EN ISO 6942:2005; Ocena materiałów i zestawów materiałów poddanych działaniu promieniowania cieplnego, metoda B. Warunki określające temperaturę, przy której podłoż zaczyna się palić (płomieniem lub żarzyć się), gdzie: gęstość strumienia ciepła to 30 kW/m², kalorymetr miedziany, termopara typu K.

Zagrożenie mechaniczne

Drukarka zawiera ruchome elementy mogące spowodować obrażenia. Aby uniknąć obrażeń cielesnych, podczas pracy w pobliżu drukarki przestrzegaj poniższych zasad.

- Nie zbliżaj ubrania ani żadnych części ciała do ruchomych części drukarki.
- Unikaj noszenia naszyjników, bransoletek i innych zwisających obiektów.
- Jeśli masz długie włosy, zabezpiecz je tak, aby nie mogły dostać się do drukarki.
- Zwracaj uwagę, żeby rękawy lub rękawice nie zaczepiły się o ruchome części drukarki.
- Unikaj stawania w pobliżu wentylatorów, co może spowodować obrażenia, a także może wpływać na jakość wydruku (na skutek blokowania przepływu powietrza).
- Podczas drukowania nie dotykaj przekładni i ruchomych rolek.

Zagrożenie przez ciężkie podłoż

Podczas obsługi ciężkiego podłoża należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć obrażeń cielesnych.

- Nakładanie ciężkich rol podłożą może wymagać zaangażowania kilku osób. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć nadwyrężenia kręgosłupa lub obrażeń.
- Rozważ użycie wózka widłowego, podnośnika do palet lub podobnego urządzenia.
- Podczas nakładania ciężkich rol podłożą noś sprzęt ochrony osobistej, taki jak buty i rękawice.


Obsługa atramentu

W drukarce nie są stosowane atramenty na bazie rozpuszczalników, nie występują zatem typowe problemy z tym związane. Firma HP zaleca jednak, aby przy obsłudze elementów systemu dostarczania atramentu używać rękawic.

Panel sterowania

Panel sterowania znajduje się z przodu po prawej stronie drukarki. Ma następujące ważne funkcje:

- pomoc przy rozwiązywaniu problemów;
- narzędzie do wykonywania pewnych operacji fizycznych, takich jak wyładowywania podłożu i konserwacja drukarki;
- wyświetlanie krótkich informacji na temat stanu drukarki;
- wyświetlanie ostrzeżeń i komunikatów o błędach, a w odpowiednich momentach — alertów dźwiękowych w celu zwrócenia uwagi na ostrzeżenie lub komunikat.



Na panelu sterowania znajdują się następujące elementy:

1. Przycisk Zasilanie: do wyłączania drukarki.
2. Wskaźnik zasilania: wskazuje, czy drukarka jest włączona, czy nie. Jeśli wskaźnik nie świeci, drukarka jest wyłączona. Jeśli świeci na zielono, drukarka jest włączona. Jeśli migła, drukarka przechodzi ze stanu włączenia do stanu wyłączenia.

3. Wyświetlacz panelu sterowania: do wyświetlania błędów, ostrzeżeń i informacji dotyczących korzystania z drukarki.
4. Wskaźnik Stan: wskazuje status operacyjny drukarki. Jeśli wskaźnik nie świeci, drukarka jest niegotowa. Jeśli wskaźnik świeci stałym światłem, drukarka jest gotowa do druku i znajduje się w stanie bezczynności. Jeśli migą na zielono, drukarka jest zajęta: otrzymuje dane, przetwarza je lub drukuje. Jeśli migają na bursztynowo, konieczna jest interwencja. Jeśli świeci na bursztynowo, wystąpił poważny błąd.
5. Przycisk Do góra: do przechodzenia w górę w menu lub na liście opcji oraz do zwiększania wartości.
6. Przycisk OK: do potwierdzania podczas wykonywania procedury lub komunikacji z użytkownikiem. Służy również do wchodzenia w podmenu oraz do wybierania wartości, gdy dostępne są opcje.
7. Przycisk W dół: do przechodzenia w dół w menu lub na liście opcji oraz do zmniejszania wartości
8. Przycisk Wstecz: do przechodzenia wstecz podczas wykonywania procedury lub komunikacji z użytkownikiem. Służy również do przechodzenia na wyższy poziom lub rezygnacji z wyboru opcji oraz gdy możliwe jest wybranie opcji.
9. Przycisk Anuluj: do anulowania procedury lub zakończenia komunikacji z użytkownikiem.
10. Przycisk Resetuj: do ponownego uruchamiania drukarki (jak wyłączenie i ponowne włączenie). Do skorzystania z tego przycisku konieczne jest użycie narzędzia z wąską końcówką.
11. Przycisk Przesuń podłożę: do przesuwania załadowanego podłożą w przód i w tył. Podczas drukowania może być używany do dopasowywania podłożą.

Aby **podświetlić** element na wyświetlaczu panelu sterowania, naciśnij przycisk W góra lub W dół, aż do podświetlenia danego elementu.

Aby **wybrać** element na wyświetlaczu panelu sterowania, najpierw podświetl ten element, a następnie naciśnij przycisk OK.

Gdy przewodnik wyświetla serię elementów wyświetlacza panelu sterowania, takich jak: **Element 1 > Element 2 > Element 3**, oznacza to, że należy wybrać kolejno **Element 1**, **Element 2**, a następnie **Element 3**.

Informacje dotyczące określonego zastosowania panelu sterowania można znaleźć w różnych miejscach tej instrukcji.

Komunikaty o błędach wyświetlane na panelu sterowania

W pewnych okolicznościach na panelu sterowania są wyświetlane komunikaty o błędach. W celu usunięcia przyczyn błędów postępuj zgodnie z poradami zawartymi w kolumnie Zalecenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat czynności konserwacyjnych, przeczytaj dokument *Instrukcja konserwacji i rozwiązywania problemów*.

Kod błędu	Zalecenie
15,01:00, 16,01:00	Drukarka nie może się rozgrzać we wstępnie ustawionym limicie czasu. Upewnij się, że temperatura otoczenia i napięcie wejściowe są zgodne z wymogami określonymi w warunkach technicznych drukarki.
15,02:00, 16,02:00	Drukarka nie może się schłodzić we wstępnie ustawionym limicie czasu. Upewnij się, że temperatura otoczenia jest zgodna z wymaganiami określonymi w warunkach technicznych dla drukarki. Upewnij się, że wszystkie wentylatory działają i nie są zablokowane.
15,03:00, 16,03:00	Za wysoka temperatura w module suszenia. Upewnij się, że wszystkie wentylatory działają i nie są zablokowane.
15,04:00, 16,04:00	Za niska temperatura w module suszenia. Upewnij się, że temperatura otoczenia jest zgodna z wymaganiami określonymi w warunkach technicznych dla drukarki.
15,05:00, 16,05:00	Błąd czujnika podczerwieni. Upewnij się, że wszystkie wentylatory działają i nie są zablokowane.
15,06:00, 16,06:00	Moduł suszenia pracuje z maksymalną mocą za dugo. Upewnij się, że drukarka nie podaje za dużo atramentu. Upewnij się, że temperatura otoczenia jest zgodna z wymaganiami określonymi w warunkach technicznych dla drukarki.
21:03	Wyłącz drukarkę za pomocą panelu sterowania oraz przełącznika zasilania z tyłu urządzenia. Odłącz kable zasilające. Podłącz kable zasilające i włącz drukarkę.
21,2:10	Błąd kasetы czyszczącej do głowic drukujących. Wyłącz drukarkę, wyjmij kasetę czyszczącą do głowic drukujących i sprawdź, czy materiał można podsuwać ręcznie. W tym celu obracaj białymi kółkami zebatymi z prawej strony kasety. Jeśli materiał się posuwa, włóż kasetę z powrotem do drukarki. Jeśli nie, wymień kasetę na nową. Następnie włącz drukarkę.
24:03	Nie sfinalizowano procedury konfiguracyjnej. Uruchom ponownie drukarkę i ponów procedurę konfiguracyjną od początku.
26.n:01 (gdzie „n” to numer wkładu atramentowego)	Wyjmij wkład atramentowy z drukarki i włóż go ponownie. Jeśli błąd jest wciąż sygnalizowany, wymień wkład na nowy.

Kod błędu	Zalecenie
29:01	Kaseta czyszcząca do głowic drukujących jest niepoprawnie włożona. Otwórz drzwiczki kasety widoczne z prawej strony drukarki, upewnij się, że kaseta jest dobrze włożona, i zamknij drzwiczki. Jeśli problem nie ustąpi, wymień kasetę na nową.
32:01	Szpula zwijająca jest odłączona. Jeśli chcesz używać szpuli zwijającej, wyłącz drukarkę, po czym upewnij się, że wszystkie kable szpuli (kable czujników, kabel drukarki) są podłączone. Gdy nie chcesz używać szpuli, może być konieczne ręczne odwinięcie z niej podłoża. Pamiętaj, aby najpierw odciąć podłożę — ręcznie lub naciskając przycisk Przesuń podłożę.
32:01,1	Ten błąd występuje przy niewielkich ilościach zadrukowywanego podłoży, o długości do ok. 200 cm. Upewnij się, że nie ma żadnych ciał obcych między czujnikami optycznymi szpuli zwijającej, podłożę jest zamocowane do trzpienia obrotowego szpuli, a przełącznik szpuli znajduje się w odpowiednim położeniu. W razie potrzeby za pomocą przycisków strzałek obsługu szpuli nawini podłożę. Następnie naciśnij przycisk OK, aby wznowić drukowanie.
32:01,2	Ten błąd występuje przy niewielkich ilościach zadrukowywanego podłoży, o długości do ok. 178 cm. Czujnik szpuli zwijającej wykrywa, że rdzeń nawojowy znajduje się (niepoprawnie) na dole ścieżki podłoży, mimo że silnik szpuli obraca się już ponad 3 sekundy. Najczęstsza przyczyna tego błędu to nieuwaga użytkownika, który zapomniał odpowiednio ustawić przełącznik kierunku albo przykleił taśmą podłożę do trzpienia obrotowego szpuli. Podłożę opada wtedy na podłogę i zakrywa czujniki podczerwieni umieszczone na szpuli. Upewnij się, że nie ma żadnych ciał obcych między czujnikami optycznymi szpuli zwijającej, podłożę jest zamocowane do trzpienia obrotowego szpuli, a przełącznik szpuli znajduje się w odpowiednim położeniu. W razie potrzeby za pomocą przycisków strzałek obsługi szpuli nawini podłożę. Następnie naciśnij przycisk OK, aby wznowić drukowanie.
32:02	Ten błąd jest sygnaлизowany podczas inicjowania drukarki. ostrzega, że w czasie, gdy drukarka była wyłączona, odłączono również szpulę zwijającą. Ponadto pojawia się w przypadku, gdy próbujesz włączyć szpulę, podczas gdy nie jest ona podłączona do drukarki. Podłącz szpulę zwijającą do drukarki i naciśnij przycisk OK.
41:03, 42:03	Wyłącz drukarkę za pomocą panelu sterowania oraz przełącznika zasilania z tyłu urządzenia. Odłącz kable zasilające. Otwórz maskownicę i rozejrzyj się za widocznymi ciałami obcymi utrudniającymi ruch wałka napędu. Jeśli na ścieżce podłoży widać pomarszczony fragment podłoży, unieś dźwignię regulacji podłoży i wygładź podłożę. Podłącz kable zasilające i włącz drukarkę.

Kod błędu	Zalecenie
44.n	Awaria przełącznika. Nietypowe hały podczas pracy układu zarządzania zużytym atramentem. Sprawdź, czy wtyk jest poprawnie podłączony.
46:03	Wyłącz drukarkę za pomocą panelu sterowania oraz przełącznika zasilania z tyłu urządzenia. Odłącz kable zasilające. Podłącz kable zasilające i włącz drukarkę.
61:01	Format pliku jest błędny i drukarka nie może go przetworzyć.
61:09	Oprogramowanie RIP nie może nawiązać połączenia z drukarką. Sprawdź, czy wszystkie niezbędne kable są poprawnie podłączone oraz czy z programu RIP są wyświetlane jakiekolwiek komunikaty o błędach.
63:04	Wystąpił problem operacji wejścia/wyjścia w karcie sieciowej. Wypróbuj następujące rozwiązania: <ul style="list-style-type: none"> • upewnij się, że kabel sieciowy jest poprawnie włożony do karty; • sprawdź, czy oprogramowanie sprzętowe drukarki jest aktualne.
63:05	Zadanie za wolno dociera do drukarki. Przerwy trwające dłużej niż 20 s powodują anulowanie zadań przez drukarkę. Wypróbuj następujące rozwiązania: <ul style="list-style-type: none"> • upewnij się, że karta Gigabit Ethernet jest poprawnie zainstalowana w komputerze zawierającym oprogramowanie RIP; • sprawdź, czy z programu RIP są wyświetlane jakieś komunikaty o błędach; upewnij się, że komputer z oprogramowaniem RIP działa poprawnie i spełnia minimalne wymagania stawiane przez to oprogramowanie; upewnij się, że dysk twardy nie jest zapełniony ani nadmiernie pofragmentowany; • sprawdź, czy jest włączona opcja Używaj oprogramowania RIP podczas drukowania; jeśli komputer ma słabe moce obliczeniowe, opcja może powodować znaczne spowolnienie druku; • spróbuj zmniejszyć rozdzielcość druku albo zwiększyć liczbę przebiegów.
73:03	Wyłącz drukarkę za pomocą panelu sterowania oraz przełącznika zasilania z tyłu urządzenia. Odłącz kable zasilające. Podłącz kable zasilające i włącz drukarkę. Sprawdź, czy w drukarce zainstalowano najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego. Jeśli nie, zaktualizuj je.

Kod błędu	Zalecenie
74:01	<p>Podczas wysyłania pliku aktualizacji oprogramowania sprzętowego do drukarki wystąpił błąd. Wypróbuj następujące rozwiązania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wyłącz drukarkę za pomocą przycisku Zasilanie na panelu sterowania oraz przełącznika zasilania z tyłu urządzenia. Odłącz kabel zasilający, po czym podłącz go ponownie i włącz drukarkę. • Ponownie spróbuj wysłać plik aktualizacji oprogramowania sprzętowego do drukarki.
76:03	<p>Urządzenie sygnalizuje brak miejsca na dysku. Wypróbuj następujące rozwiązania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wyłącz drukarkę za pomocą przycisku Zasilanie na panelu sterowania oraz przełącznika zasilania z tyłu urządzenia. Odłącz kabel zasilający, po czym podłącz go ponownie i włącz drukarkę. • Ponownie wyślij plik do drukarki.
77:04	<p>Wystąpił wewnętrzny błąd wbudowanego serwera internetowego. Wypróbuj następujące rozwiązania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wyłącz drukarkę za pomocą przycisku Zasilanie na panelu sterowania oraz przełącznika zasilania z tyłu urządzenia. Odłącz kabel zasilający, po czym podłącz go ponownie i włącz drukarkę. • Sprawdź, czy oprogramowanie sprzętowe drukarki jest aktualne.
78.1:04	<p>W drukarce nie ma wstępnie zdefiniowanych ustawień dla tego podłoża. Postępując zgodnie z procedurą aktualniania oprogramowania sprzętowego, zainstaluj w drukarce najnowsze wstępnie zdefiniowane ustawienia podłoża.</p>
78,2:01	<p>Wykryto koniec roli. Jeśli jest to fałszywe zgłoszenie, wyjmij, a następnie ponownie włóż podłożę do drukarki.</p>
81:01, 81:03	<p>Otwórz maskownicę drukarki i upewnij się, że nie ma żadnych ciał obcych utrudniających ruch wałka napędu. Jeśli podłożo zacięło się i ogranicza ruch wałka napędu, zapoznaj się z dokumentem <i>Instrukcja konserwacji i rozwiązywania problemów</i>.</p>
82:01	<p>Być może doszło do zacięcia podłoża albo zabrudzenia teleskopu karetki. Spróbuj wyczyścić teleskop karetki.</p>

Kod błędu	Zalecenie
86:01	Otwórz maskownicę i rozejrzyj się za widocznymi ciałami obcymi utrudniającymi ruch karetki głowic drukujących. Jeśli widać pomarszczony fragment podłożą blokującego karetkę, unieś dźwignię regulacji podłożą i wygładź podłożę.
98:03	Co najmniej jedna głowica drukująca nie działa prawidłowo. Wydrukuj schemat stanu głowic drukujących i sprawdź która.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company,
L.P.

Edisi pertama

CATATAN:

Printer HP Designjet L26100 hanya tersedia di negara tertentu. Untuk mengetahui ketersediaan di negara Anda, hubungi HP.

Untuk printer HP Designjet L26100, perlu diketahui bahwa informasi apapun dalam dokumen tentang kumparan pengambil (termasuk palang pemutar), aksesoris pengisian, dapat diabaikan kecuali jika Anda telah membeli komponen tersebut sebagai aksesoris.

Informasi hukum

Informasi yang terdapat dalam dokumen ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Satu-satunya jaminan untuk produk dan layanan HP tercantum dalam pernyataan jaminan tertulis yang disertakan bersama produk dan layanan tersebut. Tidak ada pernyataan apapun dalam dokumen ini yang dapat dianggap sebagai jaminan tambahan. HP tidak bertanggung jawab atas kesalahan teknis maupun editorial, atau kekurangan yang terdapat dalam dokumen ini.

Anda dapat menemukan Jaminan Terbatas HP yang tersedia secara tersurat dan berlaku untuk produk dalam menu start (mulai) di PC dan/atau dalam CD/DVD yang diberikan dalam kemasan. Untuk beberapa negara/kawasan, Jaminan Terbatas HP dalam format cetak diberikan dalam kemasan. Di negara/kawasan yang tidak menerima jaminan dalam format cetak, Anda dapat meminta salinan cetak melalui <http://www.hp.com/go/orderdocuments> atau mengirim surat ke:

Amerika Utara: Hewlett Packard, MS POD,
11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, AS.

Eropa, Timur Tengah, Afrika: Hewlett-Packard,
POD, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/
Naviglio (MI), Italia.

Asia, Pasifik: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box
200, Alexandra Post Office, Singapura 911507.

Sertakan nomor produk, masa jaminan (terdapat di label nomor seri), nama, dan alamat surat Anda.

Informasi pendahuluan

Sumber informasi lainnya

Berikut adalah dokumen yang diberikan bersama printer dan juga dapat di-download dari

<http://www.hp.com/go/L26500/manuals>

<http://www.hp.com/go/L26100/manuals>

- *Panduan persiapan lokasi*
- *Panduan penginstalan*
- *Panduan pengguna*
- *Panduan pemeliharaan dan mengatasi masalah*
- *Informasi hukum*

Tindakan pencegahan untuk keselamatan

Sebelum menggunakan printer, baca tindakan pencegahan untuk keselamatan berikut untuk memastikan Anda menggunakan peralatan dengan aman.

Anda diharapkan mengikuti pelatihan teknis yang sesuai serta memiliki pengalaman yang diperlukan untuk tetap waspada terhadap bahaya yang mungkin muncul saat menjalankan tugas, dan untuk melakukan tindakan yang tepat dalam mengurangi risiko bagi Anda dan orang lain.

Panduan keselamatan umum

- Sebelum menyambungkan printer ke persediaan, baca petunjuk penginstalan.
- Tidak ada komponen internal printer yang dapat diperbaiki operator kecuali yang tercakup dalam program Perbaikan yang Dilakukan Pelanggan dari HP ([kunjungi http://www.hp.com/go/selfrepair](http://www.hp.com/go/selfrepair)). Biarkan perbaikan komponen lainnya dilakukan oleh staf servis resmi.
- Matikan printer, lepas kedua kabel daya dari stopkontak, lalu hubungi staf servis Anda dalam kondisi berikut ini:
 - Kabel atau konektor daya rusak.
 - Cairan masuk ke dalam printer.
 - Muncul asap atau bau yang tidak biasa dari printer.
 - Printer terjatuh atau modul pengeringan maupun proses curing rusak.
 - Pemutus Sirkuit Arus Residu (Ground Fault Circuit Interrupter) internal printer jatuh hingga beberapa kali.
 - Printer tidak beroperasi secara normal.
- Matikan printer, lalu lepas kedua kabel daya dari stopkontak dalam kondisi berikut ini:

- Sewaktu terjadi badai
- Sewaktu listrik mati

Bahaya sengatan listrik

⚠ PERINGATAN! Modul pengeringan dan proses curing beroperasi pada tegangan listrik berbahaya dan dapat menyebabkan kematian atau cedera parah.

Printer menggunakan dua kabel daya. Lepaskan kedua kabel daya sebelum memperbaiki printer. Printer harus tersambung hanya ke stopkontak utama yang diarde.

Untuk menghindari risiko sengatan listrik:

- Jangan coba bongkar modul pengeringan dan proses curing atau tempat kontrol listrik.
- Jangan lepaskan konektor atau jangan buka penutup sistem lain yang tertutup.
- Jangan masukkan benda melalui slot di printer.
- Uji fungsi RCCB (Pemutus Sirkuit Arus Residu) setiap 6 bulan.

Bahaya panas

Subsistem pengeringan dan proses curing pada printer beroperasi pada suhu tinggi dan dapat menyebabkan luka bakar jika disentuh. Untuk menghindari cedera, lakukan tindakan pencegahan berikut.

- Jangan sentuh enklosur internal modul pengeringan dan proses curing printer. Bahkan setelah kait jendela yang melepaskan sambungan daya pengeringan dan proses curing dibuka, permukaan internal dapat panas.
- Hati-hati saat mengakses jalur media.

Bahaya api

Subsistem pengeringan dan proses curing pada printer beroperasi pada suhu tinggi. Hubungi staf servis resmi jika Pemutus Sirkuit Arus Residu (Ground Fault Circuit Interrupter) internal printer jatuh hingga beberapa kali.

Untuk menghindari bahaya kebakaran, lakukan tindakan pencegahan berikut.

- Gunakan tegangan catu daya sesuai dengan yang tertera pada pelat nama.
- Sambungkan kabel daya ke jalur khusus, masing-masing dilindungi pemutus sirkuit cabang yang sesuai dengan arus stopkontak. Jangan gunakan kabel ekstensi (catu daya yang dapat dipindahkan) untuk menyambungkan kabel daya.
- Gunakan hanya kabel daya yang diberikan HP bersama printer ini. Jangan gunakan kabel daya yang rusak. Jangan gunakan kabel daya dengan produk lainnya.
- Jangan masukkan benda melalui slot di printer.
- Pastikan tidak ada cairan yang tumpah ke printer.

- Jangan gunakan produk aerosol yang mengandung gas mudah terbakar di dalam atau sekitar printer.
- Jangan blokir atau jangan tutup celah pada printer.
- Jangan coba bongkar modul pengeringan atau proses curing maupun tempat kontrol listrik.
- Pastikan suhu operasi media yang dimasukkan tidak melampaui saran produsen. Jika informasi ini tidak diberikan oleh produsen, jangan masukkan media yang tidak dapat digunakan pada suhu operasi di bawah 125°C(257°F).
- Jangan masukkan media dengan suhu yang mudah terbakar di bawah 300°C (572°F). Lihat catatan di bawah ini.



CATATAN: Metode pengujian berdasarkan pada EN ISO 6942:2002; Evaluasi materi dan perakitan materi bila dipaparkan pada sumber panas yang memancar, metode B. Kondisi pengujian, untuk menentukan suhu saat media mulai terbakar (baik berupa nyala api maupun percikan api) adalah: Kepadatan fluks panas: 30 kW/m², kalorimeter tembaga, termokopel jenis K.

Bahaya mekanis

Printer memiliki komponen bergerak yang dapat menyebabkan cedera. Untuk menghindari cedera, lakukan tindakan pencegahan berikut saat berada di dekat printer.

- Jauhkan pakaian dan semua anggota tubuh dari komponen printer yang bergerak.
- Jangan kenakan kalung, gelang, atau benda lain yang menggantung.
- Jika rambut Anda panjang, coba ikat agar tidak tersangkut ke printer.
- Pastikan lengan pakaian atau sarung tangan tidak tersangkut di komponen printer yang bergerak.
- Jangan berdiri di dekat kipas karena dapat menyebabkan cedera dan mempengaruhi kualitas cetak (karena menghalangi aliran udara).
- Jangan sentuh roda gigi atau gulungan yang bergerak selama pencetakan berlangsung.

Bahaya media berat

Tindakan khusus harus dilakukan untuk menghindari cedera saat menangani media berat.

- Gulungan media yang berat mungkin harus ditangani oleh lebih dari satu orang. Lakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi cedera atau ketegangan pada punggung.
- Coba gunakan forklift, truk pengangkut, atau alat pembawa lainnya.
- Gunakan alat pelindung diri, termasuk sepatu bot dan sarung tangan, bila menangani gulungan media yang berat.


Menangani tinta

Printer ini tidak menggunakan tinta cair dan tidak akan mengalami masalah umum yang terkait dengan penggunaan tinta cair. Namun, HP menyarankan agar Anda mengenakan sarung tangan saat menangani komponen sistem tinta.

Panel depan

Panel depan printer terdapat di bagian kanan depan printer. Berikut adalah beberapa fungsi penting panel depan:

- Memandu Anda dalam mengatasi masalah
- Bermanfaat saat Anda menjalankan pengoperasian fisik tertentu, misalnya mengeluarkan media dan memelihara printer
- Menampilkan informasi ringkas tentang status printer
- Menampilkan peringatan dan pesan kesalahan, bila sesuai, beserta peringatan audio untuk meminta perhatian Anda terhadap peringatan atau pesan tersebut



Berikut adalah komponen yang terdapat pada panel depan:

1. Tombol Power (Daya): Untuk mematikan printer.
2. Lampu daya: Menunjukkan status daya printer. Jika lampu mati, berarti printer dalam kondisi mati. Jika lampu menyala hijau, berarti printer dalam kondisi hidup. Jika lampu berkedip hijau, berarti printer dalam kondisi peralihan antara hidup dan mati.

3. Layar panel depan: Menampilkan kesalahan, peringatan, dan informasi tentang cara menggunakan printer.
4. Lampu status: Menunjukkan status operasional printer. Jika lampu mati, berarti printer dalam kondisi tidak siap. Jika lampu menyala hijau, berarti printer dalam kondisi siap dan siaga. Jika lampu berkedip hijau, berarti printer dalam kondisi sibuk: menerima data, memproses, atau mencetak. Jika lampu berkedip kuning, berarti printer memerlukan penanganan Anda. Jika lampu menyala kuning, berarti terjadi kesalahan serius pada printer.
5. Tombol Up (Atas): Untuk beralih ke atas pada menu atau pilihan, atau untuk menambah nilai.
6. Tombol OK: Untuk mengkonfirmasi tindakan sewaktu menjalankan prosedur atau interaksi. Untuk membuka submenu dalam menu. Untuk memilih nilai bila diberikan pilihan.
7. Tombol Down (Bawah): Untuk beralih ke bawah pada menu atau pilihan, atau untuk mengurangi nilai.
8. Tombol Back (Kembali): Untuk kembali ke langkah sebelumnya saat menjalankan prosedur atau interaksi. Untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya, membatalkan pilihan dalam menu, atau bila diberikan pilihan.
9. Tombol Cancel (Batal): Untuk membatalkan prosedur atau interaksi.
10. Tombol Reset (Atur Ulang): Untuk menghidupkan ulang printer (dimatikan dan dihidupkan kembali). Anda memerlukan alat berujung runcing untuk mengoperasikan tombol ini.
11. Tombol Move substrate (Gerakkan media): Untuk menggerakkan maju atau mundur media yang dimasukkan. Saat printer mencetak, tombol ini dapat digunakan untuk menyempurnakan gerak maju media.

Untuk **menyorot** item dalam layar panel depan, tekan tombol Up (Atas) atau Down (Bawah) hingga item disorot.

Untuk **memilih** item dalam layar panel depan, sorot item terlebih dulu, lalu tekan tombol OK.

Bila panduan ini menunjukkan serangkaian item pada layar panel depan seperti: **Item1 > Item2 > Item3**, maka Anda harus memilih **Item1**, **Item2**, dan **Item3**. Informasi tentang penggunaan khusus panel depan dapat dilihat dalam panduan ini.

Pesan kesalahan di panel depan

Dalam kondisi tertentu, pesan kesalahan akan muncul pada panel depan. Ikuti saran dalam kolom Saran untuk mengatasi kesalahan. Untuk informasi rinci tentang operasi pemeliharaan, lihat *Panduan Pemeliharaan dan Mengatasi Masalah*.

Kode kesalahan	Saran
15.01:00, 16.01:00	Printer tidak dapat melakukan proses pemanasan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Pastikan suhu di sekitar dan tegangan input sesuai dengan spesifikasi printer.
15.02:00, 16.02:00	Printer tidak dapat melakukan proses pendinginan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Pastikan suhu di sekitar telah sesuai dengan spesifikasi printer. Pastikan semua kipas telah berfungsi dan tidak terhalang.
15.03:00, 16.03:00	Modul pengeringan terlalu panas. Pastikan semua kipas telah berfungsi dan tidak terhalang.
15.04:00, 16.04:00	Panas pada modul pengeringan tidak memadai. Pastikan suhu di sekitar telah sesuai dengan spesifikasi printer.
15.05:00, 16.05:00	Kesalahan pada sensor inframerah. Pastikan semua kipas telah berfungsi dan tidak terhalang.
15.06:00, 16.06:00	Modul pengeringan telah beroperasi pada tingkat daya maksimum dalam waktu lama. Pastikan tingkat tinta tidak terlalu tinggi. Pastikan suhu di sekitar telah sesuai dengan spesifikasi printer.
21:03	Matikan printer melalui panel depan dan tombol daya di bagian belakang. Lepaskan kabel daya. Sambungkan kembali kabel daya, lalu hidupkan printer kembali.
21.2:10	Kesalahan pada kartrid pembersihan printhead. Matikan printer, lepas kartrid pembersihan printhead, lalu periksa apakah kain dapat bergerak maju secara manual menggunakan roda gigi putih di sisi kanan. Jika ya, pasang kembali kartrid. Jika tidak, coba pasang kartrid pembersihan printhead yang baru. Hidupkan printer.
24:03	Prosedur konfigurasi belum selesai. Hidupkan ulang printer, lalu jalankan kembali prosedur konfigurasi dari awal.
26.n:01 (dengan n = nomor kartrid tinta)	Lepas dan pasang kembali kartrid tinta ke dalam printer. Jika kesalahan berlanjut, ganti kartrid dengan yang baru.
29:01	Kartrid pembersihan printhead tidak dipasang dengan benar. Buka pintu kartrid pembersihan printhead di sisi kanan printer, pastikan kartrid pembersihan printhead telah terpasang dengan benar, lalu tutup pintu. Jika masalah berlanjut, ganti kartrid pembersihan printhead.

Kode kesalahan	Saran
32:01	Rel pengambil tidak tersambung. Jika Anda ingin menggunakan rel pengambil, matikan printer dan pastikan semua kabel rel pengambil telah tersambung (kabel sensor, kabel printer). Jika tidak ingin menggunakannya, Anda harus mengeluarkan media secara manual dari rel pengambil. Jangan lupa potong kertas terlebih dulu, baik secara manual maupun dengan menekan tombol Move substrate (Gerakkan media).
32:01.1	Kesalahan ini terjadi bila sejumlah kecil media dicetak dengan panjang 200 cm (79 inci). Pastikan bahwa tidak ada penghalang di antara sensor optik rel pengambil, media dipasang pada penggulung rel pengambil, dan sakelar rel pengambil berada di posisi yang benar. Jika perlu, gunakan tombol panah rel pengambil untuk memutar media, lalu tekan OK untuk melanjutkan pencetakan.
32:01.2	Kesalahan ini terjadi bila sejumlah kecil media dicetak dengan panjang 178 cm (70 inci). Sensor rel pengambil mendeteksi bahwa cincin berada di lokasi yang salah, yakni di bagian bawah jalurnya, meskipun mesin penggulung telah diputar selama lebih dari 3 detik. Kemungkinan besar kesalahan ini terjadi karena Anda lupa mengatur arah tombol atau merekatkan media ke inti penggulung, sehingga media menyentuh lantai dan menghalangi sensor inframerah rel pengambil. Pastikan bahwa tidak ada penghalang di antara sensor optik rel pengambil, media dipasang pada penggulung rel pengambil, dan sakelar rel pengambil berada di posisi yang benar. Jika perlu, gunakan tombol panah rel pengambil untuk memutar media, lalu tekan OK untuk melanjutkan pencetakan.
32:02	Kesalahan ini terjadi saat inisialisasi printer berlangsung dan bertujuan untuk mengingatkan Anda bahwa rel pengambil telah dilepaskan sewaktu printer dimatikan. Kesalahan ini juga terjadi jika Anda mencoba mengaktifkan rel pengambil, namun rel tersebut tidak tersambung ke printer. Sambungkan rel pengambil ke printer, lalu tekan OK untuk melanjutkan.
41:03, 42:03	Matikan printer melalui panel depan dan tombol daya di bagian belakang. Lepaskan kabel daya. Buka jendela, lalu pastikan tidak ada penghalang yang terlihat menghambat gerakan rol drive. Jika terdapat bagian media yang tersangkut di jalur media, angkat tuas pengatur media, lalu keluarkan media yang tersangkut. Sambungkan kembali kabel daya, lalu hidupkan printer kembali.
44.n	Salah satu tombol tidak berfungsi. Terdapat suara bising pada sinyal sistem manajemen pembuangan. Pastikan konektor telah tersambung dengan benar.

Kode kesalahan	Saran
46:03	Matikan printer melalui panel depan dan tombol daya di bagian belakang. Lepaskan kabel daya. Sambungkan kembali kabel daya, lalu hidupkan printer kembali.
61:01	Format file salah dan printer tidak dapat memproses tugas.
61:09	RIP tidak dapat berkomunikasi dengan printer. Pastikan semua kabel yang terkait telah tersambung dengan benar dan periksa apakah RIP menampilkan pesan kesalahan tertentu.
63:04	Terjadi masalah masukan/keluaran pada kartu jaringan. Coba lakukan solusi berikut: <ul style="list-style-type: none"> Pastikan kabel jaringan telah tersambung dengan benar ke kartu jaringan. Pastikan firmware printer telah diperbarui.
63:05	Tugas diterima printer terlalu lama. Printer akan membatalkan tugas jika terdapat jeda panjang selama lebih dari 20 detik. Coba lakukan solusi berikut: <ul style="list-style-type: none"> Pastikan kartu Ethernet 1 Gigabit telah terpasang dengan benar pada komputer yang mendukung RIP. Periksa pesan kesalahan apapun pada RIP. Pastikan komputer yang mendukung RIP telah berfungsi dengan benar dan memiliki spesifikasi minimum yang diperlukan RIP. Pastikan hard disk tidak difragmentasi sepenuhnya maupun secara berlebihan. Periksa apakah pilihan RIP while printing (RIP saat mencetak) diaktifkan. Pilihan ini dapat memperlambat pencetakan jika komputer tidak memiliki daya yang cukup. Coba kurangi resolusi tugas atau tambah jumlah gerakan printhead.
73:03	Matikan printer melalui panel depan dan tombol daya di bagian belakang. Lepaskan kabel daya. Sambungkan kembali kabel daya, lalu hidupkan printer kembali. Pastikan printer memiliki firmware versi terbaru. Jika tidak, perbarui firmware ke versi terbaru.
74:01	Terjadi kesalahan saat meng-upload file pembaruan firmware. Coba lakukan solusi berikut: <ul style="list-style-type: none"> Matikan printer menggunakan tombol Power (Daya) pada panel depan dan tombol daya di bagian belakang printer. Lepas dan sambungkan kembali kabel daya, lalu hidupkan printer. Coba upload kembali file pembaruan firmware ke printer.

Kode kesalahan	Saran
76:03	<p>Terjadi masalah "kapasitas disk penuh". Coba lakukan solusi berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matikan printer menggunakan tombol Power (Daya) pada panel depan dan tombol daya di bagian belakang printer. Lepas dan sambungkan kembali kabel daya, lalu hidupkan printer. • Kirim ulang file ke printer.
77:04	<p>Terjadi kesalahan pada perangkat lunak internal Embedded Web Server. Coba lakukan solusi berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matikan printer menggunakan tombol Power (Daya) pada panel depan dan tombol daya di bagian belakang printer. Lepas dan sambungkan kembali kabel daya, lalu hidupkan printer. • Pastikan firmware printer telah diperbarui.
78.1:04	Printer belum memiliki pengaturan awal media untuk media ini. Ikuti prosedur upgrade firmware untuk memperbarui pengaturan awal media yang terbaru di printer.
78.2:01	Bagian akhir gulungan terdeteksi. Jika hal ini bukan masalahnya, keluarkan dan masukkan kembali media.
81:01, 81:03	Buka jendela printer, lalu pastikan tidak ada penghalang yang menghambat gerakan rol drive. Jika media macet dan menghambat gerakan rol drive, lihat <i>Panduan Pemeliharaan dan Mengatasi Masalah</i> .
82:01	Mungkin terjadi kemacetan media atau reflektor media printhead kotor. Coba bersihkan reflektor media.
86:01	Buka jendela, lalu pastikan tidak ada penghalang yang terlihat menghambat gerakan media printhead. Jika terdapat bagian media yang berkerut dan menghalangi media printhead, angkat tuas pengatur media, lalu keluarkan media tersebut.
98:03	Satu printhead atau lebih tidak berfungsi; gunakan plot status printhead untuk mencari printhead yang tidak berfungsi.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
1. izdaja

OPOMBA:

Tiskalnik HP Designjet L26100 je na voljo le v izbranih državah. Za razpoložljivost v svoji državi se obrnite na HP.

Opomba za model tiskalnik HP Designjet L26100: vse informacije v dokumentaciji, povezane z napravo za zvijanje v zvitek (vključno z oblikovalniki zanke), pomočki za nalaganje lahko prezrete, če teh pomočkov niste kupili.

Pravna obvestila

Te informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve so navedene v garancijski izjavi, ki je priložena izdelkom in storitvam. Ničesar v tem dokumentu ne gre razumeti kot dodatne garancije. Družba HP ni odgovorna za tehnične ali uredniške napake ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Izrecno določeno HP-jevo omejeno garancijo, ki velja za vaš izdelek, najdete v meniju Start v računalniku in/ali na CD-ju/DVD-ju, ki je priložen v škatli. Za nekatere države/regije je v škatli priložena natisnjena HP-jeva omejena garancija. V državah/regijah, kjer garancija ni na voljo v tiskani obliki, lahko natisnjeno kopijo zahtevate na spletнем mestu <http://www.hp.com/go/orderdocuments> ali pišete na naslov:

Severna Amerika: Hewlett Packard, MS POD,
11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, ZDA.

Evropa, Blížnji vzhod, Afrika: Hewlett-Packard,
POD, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/
Naviglio (MI), Italija.

Tihomorska Azija: Hewlett-Packard, POD, P.O.
Box 200, Alexandra Post Office, Singapur
911507.

Navedite številko izdelka, garancijsko obdobje (najdete ga na nalepki s serijsko številko), ime in poštni naslov.

Uvodne informacije

Drugi viri informacij

Skupaj s tiskalnikom dobite naslednje dokumente, ki jih lahko prenesete tudi s spletno strani

<http://www.hp.com/go/L26500/manuals>

<http://www.hp.com/go/L26100/manuals>

- *Priročnik za pripravo mesta*
- *Navodila za namestitev*
- *Uporabniški priročnik*
- *Priročnik za vzdrževanje in odpravljanje težav*
- *Pravne informacije*

Varnostni ukrepi

Pred uporabo tiskalnika preberite spodnje varnostne ukrepe, da bo uporaba opreme varna.

Predvidevamo, da imate ustrezno tehnično znanje in izkušnje za prepoznavanje morebitnih nevarnosti, ki ste jim izpostavljeni pri opravilu, in da boste poskrbeli za ustrezne ukrepe, s katerimi boste zmanjšali tveganje zase in za druge ljudi.

Splošna varnostna navodila

- Pred priklopom tiskalnika na napajanje preberite navodila za namestitev.
- Tiskalnik ne vsebuje nadomestnih delov, ki jih lahko vzdržuje uporabnik, razen tistih v HP-jevem programu za popravilo, ki ga izvede stranka (glejte <http://www.hp.com/go/selfrepair>). Vzdrževanje ostalih delov naj opravlja samo pooblaščeni serviserji.
- V naslednjih primerih izključite tiskalnik, izvlecite napajalna kabla iz električnih vtičnic in se obrnite na pooblaščenega predstavnika uporabniških storitev:
 - Napajalni kabel oziroma priključek je poškodovan.
 - V tiskalnik je prišla tekočina.
 - Iz tiskalnika prihaja dim ali nenavaden vonj.
 - Tiskalnik je padel na tla ali se je poškodoval modul za sušenje.
 - Varovalka za preostali tok (varovalka GFCI – Ground Fault Circuit Interrupter), vgrajena v tiskalnik, se je večkrat zaporedoma izključila.
 - Tiskalnik ne deluje pravilno.
- V naslednjih primerih izklopite tiskalnik in izvlecite napajalna kabla iz električnih vtičnic.
 - Med nevihto
 - Med izpadom napajanja

Nevarnost električnega šoka

OPOZORILO! Modula za sušenje delujeta pri visokih napetostih, ki so lahko smrtno nevarne ali povzročijo hude poškodbe.

Tiskalnik ima dva napajalna kabla. Pred popravilom tiskalnika izvlecite oboje napajalna kabla. Tiskalnik mora biti priklopljen samo na ozemljene vtičnice.

Če želite preprečiti nevarnost električnega udara:

- ne poskušajte odstraniti modulov za sušenje ali ohišja električnega kontrolnega sklopa;
- ne odstranjujte ali odpirajte pokrova ali priključka katerega koli drugega zaprtega sistema;
- Ne vtikajte predmetov skozi reže tiskalnika.
- delovanje varovalke za preostali tok (RCCB) preizkusite vsakih šest mesecev.

Nevarnost opeklín

Podsistema sušenja in sušenja z izhlapevanjem delujeta pri visokih temperaturah in lahko povzročita opeklíne, če se ju dotaknete. Če želite preprečiti poškodbo, upoštevajte naslednje varnostne ukrepe.

- Ne dotikajte se notranjega ohišja modulov za sušenje tiskalnika. Tudi po odprtju zapaha, ki prekine napajanje modulov, je lahko površina notranjih delov še vedno vroča.
- Do medija dostopajte previdno.

Nevarnost požara

Podsistema sušenja in sušenja z izhlapevanjem delujeta pri visoki temperaturi. Če se varovalka za preostali tok (varovalka GFCI – Ground Fault Circuit Interrupter), vgrajena v tiskalnik, večkrat zaporedoma izključi, se obrnite na predstavnika servisa.

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, s katerimi se izognete tveganju za nastanek požara.

- Tiskalnik priklopite na električno napetost, ki je navedena na ploščici.
- Napajalna kabla priključite v ustrezni vtičnici, zaščiteni z ustrezno glavno varovalko glede na moč vtičnice. Za priklop napajalnih kablov ne uporabite razdelilnika.
- Uporabite lahko samo napajalna kabla, priložena tiskalniku. Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla. Priloženih napajalnih kablov ne uporabljajte z drugimi izdelki.
- Ne vtikajte predmetov skozi reže tiskalnika.
- Pazite, da tiskalnika ne polijete s tekočino.
- V notranjosti ali okolici tiskalnika ne uporabljajte razpršil, ki vsebujejo vnetljive pline.

- Ne pokrivajte ali ovirajte odprtin tiskalnika.
- Ne poskušajte odstraniti modula za sušenje ali sušenje z izhlapevanjem in ohišja električnega kontrolnega sklopa.
- Poskrbite, da priporočena temperatura naloženega medija med postopkom ne bo presežena. Če izdelovalec tega podatka ne zagotovi, ne vlagajte medijev, ki jih ni mogoče uporabljati pri temperaturi delovanja pod 125 °C (257 °F).
- Ne vlagajte medijev, ki se spontano vžgejo pri temperaturah pod 300 °C(572 °F). Glejte spodnjo opombo.



OPOMBA: Metoda preskušanja B po standardu EN ISO 6942:2002 za vrednotenje materialov in izdelkov iz teh materialov, ki so izpostavljeni izvoru toplotnega sevanja. Preskusni pogoji, s katerimi smo ugotovili temperaturo vžiga medija (v obliki plamena ali tlenja): množina toplote: 30 kW/m², bakreni kalorimeter, termočlen K.

Mehanska nevarnost

Deli tiskalnika se premikajo in lahko povzročijo poškodbe. Če se želite izogniti poškodbam, med delom v bližini tiskalnika upoštevajte spodnje varnostne ukrepe.

- Z oblačili in telesom se ne približujte premikajočim se delom tiskalnika.
- Ne nosite ogrlic, zapestnic ali drugih visečih predmetov.
- Če imate dolge lase, jih spnite tako, da ne bodo padli v tiskalnik.
- Pazite, da se rokavi ali rokavice ne bodo ujeli v premikajoče se dele tiskalnika.
- Ne stojte blizu ventilatorja, saj vas lahko poškoduje; to lahko vpliva tudi na kakovost tiskanja (ker na ta način ovirate pretok zraka).
- Med tiskanjem se ne dotikajte zobnikov ali valjčkov.

Nevarnost težkih medijev

Pri delu s težkimi mediji še posebej pazite, da se ne poškodujete.

- Za premikanje težkih zvitkov z medijem sta potrebni vsaj dve osebi. Pazite, da se izognete bolečinam v hrbtni in/ali poškodbam.
- Uporabite viličarja, voziček za premeščanje palet ali drugo opremo.
- Pri premikanju težkih zvitkov z medijem nosite osebno zaščitno opremo, vključno s škornji in rokavicami.


Ravnanje s črnilom

Vaš tiskalnik ne uporablja topljivih črnil in tako nima običajnih težav, povezanih z njimi. Vendar pa HP priporoča, da pri delu s komponentami črnilnega sistema nosite rokavice.

Nadzorna plošča

Nadzorna plošča tiskalnika je na desni sprednji strani tiskalnika. Ima te pomembne funkcije:

- je v pomoč pri odpravljanju težav;
- uporablja se pri izvajanju določenih fizičnih postopkov, kot sta odstranjevanje medijev in vzdrževanje tiskalnika;
- prikazuje skrajšane informacije o stanju tiskalnika;
- prikazuje opozorila in sporočila o napakah, ko je to potrebno, in z zvočnimi signali opozarja na opozorilo ali sporočilo;



Na nadzorni plošči so te komponente:

1. Tipka Vklop/izklop: Izklapljanje tiskalnika.
2. Lučka Napajanje: Kaže stanje tiskalnika. Če lučka ne sveti, je tiskalnik izklopljen. Če sveti zeleno, je tiskalnik vklopljen. Če utripa zeleno, se tiskalnik izklaplja oz. vklaplja.
3. Zaslon nadzorne plošče: prikazuje napake, opozorila in informacije o uporabi tiskalnika.
4. Lučka stanja: Kaže stanje delovanja tiskalnika. Če lučka ne sveti, tiskalnik ni pripravljen. Če sveti zeleno, je tiskalnik pripravljen in nedejaven. Če utripa zeleno, je tiskalnik zaseden: prejema podatke, jih obdeluje ali tiska. Če utripa rumeno, je potrebno vaše ukrepanje. Če sveti rumeno, je prišlo do resne napake.
5. Tipka Gor: za pomik navzgor v meniju ali v možnosti ali za povečanje vrednosti.
6. Tipka V redu: Za potrditev dejanja med postopkom ali uporabo. Za vstop v podmeni menija. Za izbiranje vrednosti pri dani možnosti.
7. Tipka Dol: za pomik navzdol v meniju ali možnosti ali za zmanjšanje vrednosti.
8. Tipka Nazaj: Za vrnitev na prejšnji korak med postopkom ali uporabo. Za vrnitev na prejšnjo raven, preklic izbire možnosti v meniju ali zavrnitev ponujene možnosti.
9. Tipka Prekliči: Za prekinitev postopka ali uporabe.

10. Tipka Ponastavitev: ponovno zažene tiskalnik (kot če bi ga izklopili in nato ponovno vklopili). Za pritiskanje te tipke boste potrebovali pripomoček z ozko konico.
11. Tipka Premakni medij: za premik naloženega medija naprej ali nazaj. Lahko se uporablja za hitro nastavljanje prenosa medija med tiskanjem.

Če želite **označiti** element na zaslonu nadzorne plošče, pritiskajte tipko Gor ali Dol, dokler element ni označen.

Če želite **izbrati** element na zaslonu nadzorne plošče, ga najprej označite in nato pritisnite tipko V redu.

Ko priročnik prikazuje niz elementov z zaslona nadzorne plošče tako: **element 1 > element 2 > element 3**, to pomeni, da morate izbrati **element 1**, nato **element 2** in nazadnje **element 3**.

Informacije o posebnih načinih uporabe nadzorne plošče so povsod v tem priročniku.

Sporočila o napakah na nadzorni plošči

V nekaterih okoliščinah se pojavi sporočilo o napaki. V tem primeru za rešitev težave sledite nasvetom v stolpcu Priporočeno dejanje. Za podrobnosti o postopkih vzdrževanja glejte *Priročnik za vzdrževanje in odpravljanje težav*.

Koda napake	Priporočeno dejanje
15,01:00, 16,01:00	Tiskalnik se ne more segreti v predhodno določenem času. Preverite, ali temperatura okolice in vhodna napetost ustreza tehničnim podatkom tiskalnika.
15,02:00, 16,02:00	Tiskalnik se ne more ohladiti v predhodno določenem času. Preverite, ali je temperatura okolice v okviru tehničnih podatkov tiskalnika. Preverite delovanje in morebitno blokado ventilatorjev.
15,03:00, 16,03:00	Previsoka temperatura v modulu za sušenje. Preverite delovanje in morebitno blokado ventilatorjev.
15,04:00, 16,04:00	Prenizka temperatura v modulu za sušenje. Preverite, ali je temperatura okolice v okviru tehničnih podatkov tiskalnika.
15,05:00, 16,05:00	Napaka infrardečega senzorja. Preverite delovanje in morebitno blokado ventilatorjev.
15,06:00, 16,06:00	Modul za sušenje je predolgo deloval pri največji obremenitvi. Morda je preveliko črnila. Preverite, ali je temperatura okolice v okviru tehničnih podatkov tiskalnika.

Koda napake	Priporočeno dejanje
21:03	Na nadzorni plošči izklopite tiskalnik, nato pa izklopite še stikalo na zadnji strani. Izklopite napajalna kabla tiskalnika. Znova priključite napajalna kabla in vklopite tiskalnik.
21:2:10	Napaka kartuše za čiščenje tiskalnih glav. Izklopite tiskalnik, odstranite kartušo za čiščenje tiskalnih glav in preverite, ali je krpko mogoče ročno potiskati z uporabo belih zobnikov na desni strani tiskalnika. Če je to mogoče, znova vstavite kartušo. Če to ni mogoče, poskusite z novo kartušo za čiščenje tiskalnih glav. Vklopite tiskalnik.
24:03	Postopek nastavitev ni bil zaključen. Znova zaženite tiskalnik, nato pa zaženite postopek nastavitev od začetka.
26:n:01 (kjer je n številka tiskalne kartuše)	Odstranite tiskalno kartušo in jo znova namestite v tiskalnik. Če napake niste odpravili, zamenjajte tiskalno kartušo.
29:01	Kartuša za čiščenje tiskalnih glav ni pravilno vstavljena. Odprite vrata kartuše za čiščenje tiskalnih glav na desni strani tiskalnika in preverite, ali je kartuša za čiščenje tiskalnih glav pravilno vstavljena, nato pa zaprite vrata. Če težave niste odpravili, zamenjajte kartušo za čiščenje tiskalnih glav.
32:01	Naprava za zvijanje v zvitek ni povezana. Če želite uporabiti napravo za zvijanje v zvitek, najprej izklučite tiskalnik in preverite, ali so vsi kabli naprave priključeni (kabli senzorja in kabel tiskalnika). Če naprave ne želite uporabiti, bo morda treba ročno odstraniti medij iz naprave za zvijanje v zvitek. Ne pozabite najprej odrezati papirja; lahko ročno ali s pritiskom tipke Premakni medij.
32:01,1	Do težave pride, če se natisne le manjše število medijev, ki so krajši od 200 cm. Med optičnimi senzorji naprave za zvijanje v zvitek ne sme biti ovir, medij mora biti na jedru vretena naprave za zvijanje v zvitek in stikalo naprave za zvijanje v zvitek mora biti v pravilnem položaju. Po potrebi navijte medij s puščičnima puščicama naprave za zvijanje v zvitek in za nadaljevanje tiskanja pritisnite tipko OK (V redu).

Koda napake	Priporočeno dejanje
32:01,2	<p>Do te težave pride, če se natisne le manjše število medijev, ki so krajši od 178 cm. Senzor naprave za zvijanje v zvitek zazna, da je palica, ki napne in poravna papir, (nepravilno) postavljena na dnu poti, čeprav se motor vretena vrti že več kot tri sekunde. Najverjetnejši vzrok za to napako je napačen položaj stikala ali pa ste pozabili prilepiti medij na jedro zvitka, ko medij doseže tla in blokira infrardeči senzor naprave za zvijanje v zvitek. Med optičnimi senzorji naprave za zvijanje v zvitek ne sme biti ovir, medij mora biti na jedru vretena naprave za zvijanje v zvitek in stikalo naprave za zvijanje v zvitek mora biti v pravilnem položaju. Po potrebi navijte medij s puščičnima puščicama naprave za zvijanje v zvitek in za nadaljevanje tiskanja pritisnite tipko OK (V redu).</p>
32:02	<p>Ta napaka se pojavi med inicializacijo tiskalnika kot opozorilo, da naprava za zvijanje v zvitek ni bila povezana, ko je bil tiskalnik izklopljen. Prav tako se napaka pojavi, če želite omogočiti napravo za zvijanje v zvitek, pa ni priključena v tiskalnik. Povežite napravo za zvijanje v zvitek s tiskalnikom in za nadaljevanje pritisnite OK (v redu).</p>
41:03, 42:03	<p>Na nadzorni plošči izklopite tiskalnik, nato pa izklopite še stikalo na zadnji strani. Izklopite napajalna kabla tiskalnika. Odprite pokrov tiskalnika in se prepričajte, da ni ovir, ki bi preprečevalo gibanje pogonskega valja. Če je medij naguban, dvignite vzvod za nastavitev medija in odstranite oviro. Znova priključite napajalna kabla in vklopite tiskalnik.</p>
44.n	<p>Stikalo ne deluje. V signalu sistema za ravnanje z odpadki je slišati šum. Preverite, ali je priključek pravilno povezan.</p>
46:03	<p>Na nadzorni plošči izklopite tiskalnik, nato pa izklopite še stikalo na zadnji strani. Izklopite napajalna kabla tiskalnika. Znova priključite napajalna kabla in vklopite tiskalnik.</p>
61:01	<p>Zapis datoteke ni pravilen, zato tiskalnik ne more obdelati posla.</p>
61:09	<p>Komunikacija med RIP in tiskalnikom ni možna. Preverite vse povezovalne kable in ali je v programski opremi RIP prikazano kakšno sporočilo o napaki.</p>
63:04	<p>Prišlo je do vhodne/izhodne težave z omrežno kartico. Poskusite naslednje rešitve:</p> <ul style="list-style-type: none">• Preverite, ali je omrežni kabel pravilno povezan z omrežno kartico.• Preverite, ali je vgrajena programska oprema v tiskalniku posodobljena.

Koda napake	Priporočeno dejanje
63:05	<p>Postopek pošiljanja posla v tiskalnik traja predolgo. Tiskalnik prekliče posel, če so v postopku premori, daljši od 20 sekund. Poskusite naslednje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • V računalniku s programsko opremo RIP mora biti pravilno nameščena kartica Ethernet velikosti 1 GB. • V programski opremi RIP preverite, ali so prikazana sporočila o napakah. Preverite, ali računalnik s programsko opremo RIP deluje pravilno in ali ustreza osnovnim tehničnim zahtevam programske opreme RIP. Trdi disk ne sme biti poln ali čezmerno fragmentiran. • Preverite, ali je možnost RIP while printing (RIP med tiskanjem) omogočena. Ta možnost lahko pri manj zmogljivih računalnikih povzroči počasno tiskanje. • Zmanjšajte ločljivost posla ali povečajte število prehodov.
73:03	<p>Na nadzorni plošči izklopite tiskalnik, nato pa izklopite še stikalno na zadnji strani. Izklopite napajalna kabla tiskalnika. Znova priključite napajalna kabla in vklopite tiskalnik. Preverite, ali ima tiskalnik najnovejšo vgrajeno programsko opremo. Če v tiskalniku ni nameščena najnovejša vgrajena programska oprema, jo namestite.</p>
74:01	<p>Prišlo je do napake pri nalaganju datoteke za posodobitev vgrajene programske opreme. Poskusite naslednje rešitve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izklopite tiskalnik s tipko Vklop/izklop na nadzorni plošči in stikalom za vklop/izklop na zadnji strani tiskalnika. Odklopite napajalni kabel, ga znova priključite in vklopite tiskalnik. • Datoteko za posodobitev vgrajene programske opreme ponovno naložite v tiskalnik.
76:03	<p>Prišlo je do napake »na disku ni prostora«. Poskusite naslednje rešitve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izklopite tiskalnik s tipko Vklop/izklop na nadzorni plošči in stikalom za vklop/izklop na zadnji strani tiskalnika. Odklopite napajalni kabel, ga znova priključite in vklopite tiskalnik. • Datoteko znova pošljite tiskalniku.
77:04	<p>Prišlo je do notranje programske napake vgrajenega spletnega strežnika. Poskusite naslednje rešitve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izklopite tiskalnik s tipko Vklop/izklop na nadzorni plošči in stikalom za vklop/izklop na zadnji strani tiskalnika. Odklopite napajalni kabel, ga znova priključite in vklopite tiskalnik. • Preverite, ali je vgrajena programska oprema v tiskalniku posodobljena.

Koda napake	Priporočeno dejanje
78:1:04	Tiskalnik je brez prednastavljenega medija za ta medij. Sledite postopku za nadgradnjo programske opreme in posodobite tiskalnik z najnovejšimi prednastavljenimi nastavtvami za medije.
78:2:01	Konec zvitka. Če težava ni v tem, izvlecite in znova naložite medij.
81:01, 81:03	Odprite pokrov tiskalnika in preverite, ali gibanje pogonskega valja ni ovirano. Če se je medij zagozdil in ovira gibanje pogonskega valja, glejte <i>Priročnik za vzdrževanje in odpravljanje težav</i> .
82:01	Morda se je medij zagozdil ali pa je reflektor nosilca umazan. Poskusite očistiti reflektor nosilca.
86:01	Odprite pokrov tiskalnika in preverite, ali ni ovir, ki bi preprečevalo gibanje nosilca tiskalnih glav. Če naguban medij ovira pot nosilca, dvignite vzvod za nastavitev medija in odstranite oviro.
98:03	Ena ali več tiskalnih glav ne deluje pravilno – s prikazom stanja tiskalnih glav ugotovite, katera.

PASTABA:

„HP Designjet L26100“ spausdintuvą įsigytį galima tik pažymėtose šalyse. Norédami sužinoti, ar galima įsigytį jūsų šalyje, susisiekite su HP.

Jei naudojate „HP Designjet L26100“ spausdintuvą, atkreipkite dėmesį, jog nereikia paisyti visos dokumentuose pateiktos informacijos apie priimamąją ritę (iskaitant kontūro formuotuvus) ir jdėjimo priedą, nebent šias dalis įsigijote kaip priedus.

Teisiniai įspėjimai

Čia pateikiama informacija gali būti pakeista be įspėjimo.

Vienintelė HP gaminiams ir paslaugoms taikoma garantija yra išdėstyta garantiniame pareiškime, kuris tiekiamas su gaminiais ar paslaugomis. Jokie čia rasti teiginiai negali būti laikomi papildoma garantija. HP nebus atsakinga už čia esančias technines ar redakcines kladas arba praleistą informaciją.

Taikomą ribotąją HP garantiją savo produktui rasite atskirai pateiktą savo kompiuterio Pradžios meniu ir (arba) dežėje pateikiamame CD / DVD diske. Kai kuriems regionams ir šalims dežėje pateikiama spausdinta ribotoji HP garantija. Šalyse ar regionuose, kuriuose spausdinta garantija nepateikiama, galite kreiptis dėl spausdintos kopijos į <http://www.hp.com/go/orderdocuments> arba parašyti adresu:

Šiaurės Amerika: Hewlett Packard, MS POD,
11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA.

Europa, Vidurinieji Rytai, Afrika: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/Naviglio (MI), Italy.

Azija, Ramiojo Vandenvyno šalys: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507.

Nurodykite savo produkto numerį, garantinį laikotarpį (jį rasite ant serijos numerio etiketės), savo vardą ir pašto adresą.

Pradinė informacija

Kiti informacijos šaltiniai

Toliau išvardinti dokumentai pateikiami su spausdintuvu, juos taip pat galima atsisiųsti iš:

<http://www.hp.com/go/L26500/manuals>

<http://www.hp.com/go/L26100/manuals>

- *Vietos paruošimo vadovas*
- *Diegimo vadovas*
- *Naudotojo vadovas*
- *Techninės priežiūros ir trikčių diagnostikos vadovas*
- *Teisinė informacija*

Saugumo priemonės

Prieš naudodam spausdintuvą, perskaitykite toliau pateiktamas saugumo priemones, kad būtumėte tikri, jog įrangą naudojate saugiai.

Turėtumėte būti tinkamai išmokyti ir susipažinę su atitinkama techninė informacija, kad žinotumėte, su kokiais pavojais susidurti atlikdami užduotis ir kokių priemonių imtis šiu pavojų jums bei kitiem žmonėms rizikai sumažinti.

Pagrindinės saugumo gairės

- Prieš prijungdami spausdintuvą prie elektros lizdo, perskaitykite diegimo instrukcijas.
- Spausdintuvo viduje nėra dalių, kurių techninę priežiūrą gali atlikti operatorius, išskyrus nurodytas HP klientų savitarnos programoje (žr. <http://www.hp.com/go/selfrepair>). Techninę priežiūrą patikékite kvalifikuotiems techninės priežiūros darbuotojams.
- Toliau pateikiami atvejai, kada reikia išjungti spausdintuvą, ištraukti abu maitinimo laidus iš elektros lizdų ir kreiptis pagalbos į kvalifikuotą HP techninės priežiūros atstovą:
 - Pažeistas maitinimo kabelis arba kištukas.
 - Spausdintuvas apipiltas skysčiu.
 - Iš spausdintuvo kyla dūmai ar sklinda neįprastas kvapas.
 - Spausdintuvas nukrito arba pažeistas džiovinimo arba tvirtinimo modulis.
 - Pakartotinai išjungė sumontuoti spausdintuvo perteklinės srovės grandinės pertraukikliai (įžeminimo grandinės nutraukiklis).
 - Spausdintuvas veikia neįprastai.
- Toliau pateikiami atvejai, kada reikia išjungti spausdintuvą, ištraukti abu maitinimo laidus iš elektros lizdų:
 - Žaibujant.
 - Nutrūkus elektros tiekimui.

Elektros smūgio pavojus

⚠ PERSPĒJIMAS! Džiovinimo ir tvirtinimo moduliuose naudojama gyvybei ar sveikatai pavoja įtampa.

Spausdintuve yra du maitinimo laidai. Prieš aptarnaudami spausdintuvą, ištraukite maitinimo laidus. Spausdintuvą galima jungti tik į įžemintus maitinimo lizdus.

Kad išvengtumėte elektros smūgio:

- Neardykite džiovinimo ir tvirtinimo modulių arba elektros valdymo skydelio.
- Nenuimkite ir neatidarykite kokių nors uždaros sistemos dangtelį ar kištuką.
- Nedékite pašalinių daiktų į spausdintuvo angas.
- Kas 6 mėnesius patirkinkite, kaip veikia nuotėkio relė (RCCB).

Karščio pavojus

Spausdintuvo džiovinimo ir tvirtinimo pagalbinės sistemos veikia aukštoje temperatūroje ir gali nudeginti prilietus. Norédami išvengti sužalojimų, imkités šių saugumo priemonių.

- Nelieskite spausdintuvo džiovinimo ir tvirtinimo modulių vidinių dalių. Net atidarius sklaistį, kuris atjungia džiovinimo ir tvirtinimo maitinimą, vidiniai paviršiai gali būti įkaitę.
- Būkite ypač atsargūs siekdami padéklo takelio.

Ugnies pavojus

Spausdintuvo džiovinimo ir tvirtinimo pagalbinės sistemos veikia aukštoje temperatūroje. Jei pakartotinai įsijungė sumontuota spausdintuvo srovės nuotėkio relé (įžeminimo grandinės nutraukiklis), susiekiite su priežiūros tarnybos atstovu.

Norédami išvengti ugnies pavojaus, imkités šių saugumo priemonių.

- Visada naudokite pavadinimo plokštelėje nurodytą įtampą.
- Prijunkite maitinimo laidus prie elektros linijų, kurių kiekviena apsaugota automatiniu išjungikliu atsižvelgiant į sieninio lizdo kategoriją. Maitinimo laidams sujungti nenaudokite laidų ilgintuvo.
- Naudokite tik su spausdintuvu tiekiamus maitinimo laidus. Nenaudokite pažeisto maitinimo laido. Nenaudokite maitinimo laidų su kitais produktais.
- Nedékite pašalinių daiktų į spausdintuvo angas.
- Būkite atsargūs ir neišliekite ant spausdintuvo skysčių.
- Nepurkškite aerozolinių produktų, kurių sudėtyje yra degiuju duju, į spausdintuvu vidų ar šalia jo.
- Neužkimškite ir neuždenkite spausdintuvo angų.
- Neardykite džiovinimo arba tvirtinimo modilio arba elektros valdymo skydelio.
- Patirkinkite, ar neviršijama įdėtai spausdinimo medžiagai gamintojo rekomenduojama darbinė temperatūra. Jei tokios informacijos negalite gauti

iš gamintojo, nedékite spausdinimo medžiagų, kurios negali būti naudojamos esant žemesnei nei 125 °C(257°F) darbinei temperatūrai.

- Nedékite spausdinimo medžiagų, kurios užsidega esant žemesnei nei 300 °C (572°F) temperatūrai. Žr. toliau pateikiamą pastabą.

 **PASTABA:** bandymo metodas pagal EN ISO 6942:2002; Spinduliuojamos šilumos veikiamų medžiagų ir medžiagų darinių įvertinimas, B metodas. Bandymo sąlygos, kurioms esant nustatyta spausdinimo medžiagos užsidegimo (liepsna arba įkaitimo) temperatūra buvo: šiluminės energijos srauto tankis: 30 kW/m², vario kalorimetras, K tipo termoelementas.

Mechaninis pavojas

Spausdintuve yra judančių detalių, kurios gali sužaloti. Norédami išvengti sužalojimų, imkités šių saugumo priemonių dirbdami arti spausdintuvo.

- Nekiškite kūno dalių ir drabužių prie judančių spausdintuvo detalių.
- Venkite dėvėti vėrinius, apyrankes ir kitus kabančius objektus.
- Jei jūsų plaukai ilgi, pasistenkite, kad jie neįkristų į spausdintuvą.
- Pasirūpinkite, kad jūsų rankovės ir pirštinės nebūtų įtrauktos judančių spausdintuvo detalių.
- Venkite stovėti arti ventiliatoriaus – jis gali sužaloti. Be to, oro srauto apribojimas gali pakenkti spaudinių kokybei.
- Spausdintuvui veikiant nelieskite įtaisų ar judančių ritinių.

Sunkių padéklių pavojas

Norint išvengti sužalojimų tvarkant sunkius padéklus būtinas ypatingas atsargumas.

- Sunkaus padéklo ritinius tvarkyti reikia bent dviejų žmonių. Būkite atsargūs, norédami išvengti nugaros patempimo ir (arba) sužalojimo.
- Neatsisakykite naudoti krautuvą su šakémis, padéklių krautuvą arba kitą kėlimo techniką.
- Kai dirbate su sunkių padéklių ritiniais, dėvėkite apsauginę aprangą, įskaitant batus ir pirštines.


Rašalo tvarkymas

Jūsų spausdintuvas nenaudoja tirpiklinių rašalų ir nepasižymi tradicinėmis problemomis, susijusiomis su jais. Vis dėlto HP rekomenduoja dėvėti pirštines dirbant su rašalo naudojimo sistemos dalimis.

Priekinis skydelis

Spausdintuve priekinis skydelis yra spausdintuve priekyje, dešinėje pusėje. Jis skirtas tokioms svarbioms funkcijoms atlikti:

- Praverčia šalinant triktis
- Yra naudojamas atliekant tam tikrus fizinius veiksmus, pvz., išimant spausdinimo medžiagą ir atliekant spausdintuvo techninę priežiūrą
- Jame nurodoma spausdintuvo būsena
- Pateikia įspėjimus ir klaidų pranešimus, kai reikia – kartu su garsiniais signalais, kad atkreiptų naudotojo dėmesį į įspėjimą ar pranešimą



Priekinį skydelį sudaro tokie komponentai:

1. Maitinimo klavišas: išjungia spausdintuvą.
2. Maitinimo indikatorius: rodo spausdintuvo maitinimo būseną. Jei lemputė neveikia, spausdintuvas yra išjungtas. Jei dega žalia šviesa, spausdintuvas yra įjungtas. Jei mirksi žalia lemputė, spausdintuvas yra išjungiamas arba įjungiamas.
3. Priekinis skydelis: tame rodomas klaidos, įspėjimai ir spausdintuvo naudojimo informacija.
4. Būsenos lemputė: rodo spausdintuvo darbinę būseną. Jei lemputė nešviečia, spausdintuvas nepasiruošęs. Jei dega žalia, spausdintuvas yra paruoštas spausdinti ir laukia. Jei blyksi žalia, spausdintuvas dirba: gauna duomenis, apdoroja arba spausdina. Jei mirksi oranžinė, reikalingi vartotojo veiksmai. Jei oranžinė šviesčia nemirksėdama, įvyko rimta klaida.
5. Klavišas Aukštyn: norėdami meniu arba parinktyje paeiti aukštyn arba padidinti vertę.
6. Klavišas OK: paspauskite, jei norite patvirtinti procedūrą arba saveiką. Jei iš submeniu. Vertei iš pateiktų parinkčių pasirinkti.
7. Klavišas Žemyn: norėdami meniu arba parinktyje paeiti žemyn arba sumažinti vertę.
8. Klavišas Atgal: paspauskite, jei norite pereiti į ankstesnį procedūros arba saveikos veiksmą. Pereiti į aukštesnį lygmenį arba palikti meniu arba pasirinkties punktą.

9. Klavišas Atšaukti: atšaukti sąveiką arba procedūrą.
 10. Klavišas Reset (Nustatyti iš naujo): spausdintuvas iš naujo paleidžiamas (tarsi jis būtų išjungiamas ir įjungiamas iš naujo). Norint naudoti šį klavišą, reikės įrankio su plonu galu.
 11. Klavišas Perkelti padékla: perkelti įdėtą padékla į priekį arba atgal Kol spausdintuvas spausdina, ji galima naudoti priderinti padéklo judėjimą.
- Norint **pažymėti** kurį nors priekinio skydelio lange pateikiama punkta, reikia spaudinėti mygtuką Up (aukštyn) arba Down (žemyn), kol punktas bus pažymėtas.
- Norint **išrinkti** priekinio skydelio lango punktą, pirmiausia ji reikia pažymeti, paskui paspausti klavišą OK (gerai).
- Kai šiame vadove pateikiama priekinio skydelio lango punktą seka, pvz.: **Item1 > Item2 > Item3** – tai reiškia, kad turite pasirinkti **1 punktą**, tada **2 punktą** ir galiausiai **3 punktą**.
- Šiame vadove galima rasti informacijos, kaip skydelį pritaikyti specifinėms reikmėms.

Pranešimai apie klaidas priekiniame skydelyje

Tam tikromis aplinkybėmis pasirodo priekinio skydelio pranešimai apie klaidas. Jeigu taip atsitiktų, vadovaukitės stulpelyje „Recommendation“ (rekomendacija) pateiku patarimu. Informacijos apie priežiūros operacijas žr. *Techninės priežiūros ir trikčių diagnostikos vadove*.

Klaidos kodas	Rekomendacija
15.01:00, 16.01:00	Spausdintuvas negali išsilti per iš anksto nustatytą laiką. Patikrinkite, ar aplinkos temperatūra ir įvesties įtampa atitinka spausdintuvo specifikacijas.
15.02:00, 16.02:00	Spausdintuvas negali atvėsti per iš anksto nustatytą laiką. Patikrinkite, ar aplinkos temperatūra atitinka spausdintuvo specifikacijas. Patikrinkite, ar veikia visi ventiliatoriai ir ar néra uždengti.
15.03:00, 16.03:00	Per daug šilumos džiovinimo modulyje. Patikrinkite, ar veikia visi ventiliatoriai ir ar néra uždengti.
15.04:00, 16.04:00	Nepakankamai šilumos džiovinimo modulyje. Patikrinkite, ar aplinkos temperatūra atitinka spausdintuvo specifikacijas.
15.05:00, 16.05:00	Infraraudonojo jutiklio kaida. Patikrinkite, ar veikia visi ventiliatoriai ir ar néra uždengti.
15.06:00, 16.06:00	Džiovinimo modulis per ilgai veiké visu galingumu. Patikrinkite, ar néra per didelio rašalo kiekio. Patikrinkite, ar aplinkos temperatūra atitinka spausdintuvo specifikacijas.

Klaidos kodas	Rekomendacija
21:03	Išjunkite spausdintuvą priekiniame skydelyje esančiu mygtuku ir galinėje puseje esančiais maitinimo jungikliais. Atjunkite maitinimo kabelius. Vėl įkiškite maitinimo kabelius ir įjunkite spausdintuvą.
21.2:10	Spausdinimo galvutės valymo kasetės klaida. Išjunkite spausdintuvą, išimkite spausdinimo galvutės valymo kasetę ir patikrinkite, ar galima rankiniu būdu patraukti medžiagą naudojant baltos spalvos mechanizmus jos dešinėje. Jei taip, įstatykite ją atgal. Jei ne, išbandykite naują spausdinimo galvutės valymo kasetę. Įjunkite spausdintuvą.
24:03	Nustatymo procedūra nebuvo užbaigta. Paleiskite iš naujo spausdintuvą ir nuo pradžios pradékite nustatymo procedūrą.
26.n:01 (kai „n“ yra rašalo kasetės numeris)	Išimkite rašalo kasetę ir vėl įdėkite ją į spausdintuvą. Jei klaida išlieka, pakeiskite kasetę nauja.
29:01	Spausdinimo galvutės valymo kasetė įdėta netinkamai. Dešinėje spausdintuvu puseje atidarykite spausdinimo galvutės valymo kasetės dureles, įsitikinkite, ar valymo kasetė įdėta netinkamai, ir uždarykite dureles. Jei problema kartoja, pakeiskite spausdinimo galvutės valymo kasetę.
32:01	Atjungta priimamoji ritė. Jei norite naudoti priimamają ritę, išjunkite spausdintuvą ir užtikrinkite, kad būtų prijungti visi priimamosios ritės kabeliai (jutiklio ir spausdintuvo). Jei nenorite jos naudoti, Jums gali tekti rankomis nuimti spausdinimo medžiagą nuo priimamosios ritės. Nepamirškite prieš tai nupjauti popieriaus rankomis ar paspausdami mygtuką Patraukti spausdinimo medžiagą.
32:01,1	Ši klaida įvyksta, kai atspausdinamas nedidelis spausdinimo medžiagos kiekis, mažiau nei 200 cm (79 in). Patikrinkite, ar tarp priimamosios ritės jutiklių nėra jokių kliūčių, ar spausdinimo medžiaga pritvirtinta prie priimamosios ritės veleno ir ar priimamosios ritės jungiklis yra nustatytas į reikiama padėtį. Prireikus spausdinimo medžiagą užvyniokite priimamosios ritės rodyklių klavišais, tada paspauskite OK (gerai), kad testumėte spausdinimą.

Klaidos kodas	Rekomendacija
32:01.2	Ši klaida įvyksta, kai atspausdinamas nedidelis spausdinimo medžiagos kiekis, mažiau nei 178 cm (70 in). Priimamosios ritės jutiklis nustato, kad kontūro formuojuvas yra (netinkamai) savo eigos apačioje, net kai ašies variklis sukosi ilgiau nei 3 sekundes. Labiausiai tikėtina šios klaidos priežastis yra ta, kad pamiršote nustatyti jungiklio kryptį arba pritvirtinti spausdinimo medžiagą prie veleno šerdies, kai spausdinimo medžiaga pasiekė grindis ir užblokuoja priimamosios ritės infraraudonuosius jutiklius. Patikrinkite, ar tarp priimamosios ritės jutiklių néra kliūčių, ar spausdinimo medžiaga pritvirtinta prie priimamosios ritės veleno ir ar priimamosios ritės jungiklis yra nustatytas į reikiama padėtį. Prieikus spausdinimo medžiagą užvyniokite priimamosios ritės rodyklių klavisišais, tada paspauskite OK (gerai), kad tēstumėte spausdinimą.
32:02	Ši klaida įvyksta spausdintuvu inicijavimo metu ir įspėja, kad spausdintuvu esant išjungtam buvo atjungta priimamoji ritė. Ji taip pat atsiranda, jei bandote įjungti priimamają ritę, bet ji néra prijungta prie spausdintuvo. Prijunkite priimamają ritę prie spausdintuvo ir paspauskite OK (gerai), kad tēstumėte darbą.
41:03, 42:03	Išjunkite spausdintuvą priekiniame skydelyje esančiu mygtuku ir galinėje pusėje esančiais maitinimo jungikliais. Atjunkite maitinimo kabelius. Atidare spausdintuvu dangčią patikrinkite, ar néra matomų kliūčių, ribojančių varančiojo velenėlio judėjimą. Jei spausdinimo medžiagos kelyje yra susiglamžiusių spausdinimo medžiagų masés, pakelkite spausdinimo medžiagos reguliavimo svirtį ir pašalinkite kliūti. Vélgkiškite maitinimo kabelius ir įjunkite spausdintuvą.
44.n	Perjungti nepavyko. Atliekų tvarkymo sistemos signale girdimas triukšmas. Patikrinkite, ar jungtis prijungta tinkamai.
46:03	Išjunkite spausdintuvą priekiniame skydelyje esančiu mygtuku ir galinėje pusėje esančiais maitinimo jungikliais. Atjunkite maitinimo kabelius. Vélgkiškite maitinimo kabelius ir įjunkite spausdintuvą.
61:01	Netinkamas failo formatas, todėl spausdintuvas nebegali toliau vykdyti užduoties.
61:09	RIP negali prisijungti prie spausdintuvo. Patikrinkite, ar visi reikiamai laidai yra prijungti tinkamai ir ar RIP neparodė jokio klaidos pranešimo.

Klaidos kodas	Rekomendacija
63:04	<p>Kilo tinklo plokštės įvesties / išvesties problema. Paméginkite tokias priemones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Išsitirkite, kad tinklo kabelis prie tinklo plokštės prijungtas tinkamai. • Patikrinkite, ar atnaujinta spausdintuvo aparatinė programinė įranga.
63:05	<p>Užduotis spausdintuvą pasieka per létai. Spausdintuvas atšaukia užduotį, jei pauzé yra ilgesnė nei 20 sek. Pabandykite atlkti šiuos veiksmus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patikrinkite, ar 1 gigabito eterneto kabelis yra tinkamai įstatytas į kompiuterį su RIP. • Patikrinkite, ar RIP néra parodytų klaidos pranešimų. Patikrinkite, ar kompiuteris su RIP veikia tinkamai ir ar jis atitinka minimalius RIP techninius duomenų reikalavimus. Patikrinkite, ar standusis diskas néra užpildytas arba per daug fragmentuotas. • Patikrinkite, ar įjungta parinktis Naudoti RIP spausdinant. Pasirinkus šią parinktį spausdinama létai, jei kompiuteris néra pakankamai galingas. • Pabandykite sumažinti užduoties raišką arba padidinkite perėjimų skaičių.
73:03	<p>Išjunkite spausdintuvą priekiniame skydelyje esančiu mygtuku ir galinėje pusėje esančiais maitinimo jungikliais. Atjunkite maitinimo kabelius. Vélinkiškite maitinimo kabelius ir įjunkite spausdintuvą. Patikrinkite, ar spausdintuve įdiegta naujausia aparatinės programinės įrangos versija. Jei ne, atnaujinkite aparatinę programinę įrangą naujausia versija.</p>
74:01	<p>Programinės aparatinės įrangos naujinimo failo įkėlimo klaida. Paméginkite tokias priemones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Išjunkite spausdintuvą priekinio skydelio mygtuku Power (maitinimas) ir maitinimo jungikliu galinėje spausdintuvu pusėje. Ištraukite ir vél įkiškite maitinimo laidą ir įjunkite spausdintuvą. • Vélinkiškite įkelti į spausdintuvą programinės aparatinės įrangos naujinimo failą.
76:03	<p>Diske trūksta vietos. Paméginkite tokias priemones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Išjunkite spausdintuvą priekinio skydelio mygtuku Power (maitinimas) ir maitinimo jungikliu galinėje spausdintuvu pusėje. Ištraukite ir vél įkiškite maitinimo laidą ir įjunkite spausdintuvą. • Vélinkiškite siušti failą į spausdintuvą.

Klaidos kodas	Rekomendacija
77:04	<p>Integruotojo tinklo serverio „Embedded Web Server“ vidinės programinės įrangos klaida. Paméginkite tokias priemones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Išjunkite spausdintuvą priekinio skydelio mygtuku Power (maitinimas) ir maitinimo jungikliu galinėje spausdintuvo pusėje. Ištarkite ir vėl įkiškite maitinimo laidą ir įjunkite spausdintuvą. • Patirkrinkite, ar atnaujinta spausdintuvo aparatinė programinė įranga.
78.1:04	<p>Spausdintuve nėra išankstinio spausdinimo medžiagos nustatymo šiai spausdinimo medžiagai. Vykdykite aparatinės programinės įrangos naujinimo procedūrą spausdintuvui atnaujinti naujausiais spausdinimo medžiagų išankstiniiais nustatymais.</p>
78.2:01	<p>Aptikta ritinio pabaiga. Jei iš tikro taip nėra, išimkite ir vėl įdėkite spausdinimo medžiagą.</p>
81:01, 81:03	<p>Atidarę spausdintuvo dangtį įsitikinkite, kad nėra kliūčių, ribojančių varančiojo velenėlio judėjimą. Jei ištrigusi spausdinimo medžiaga riboja varančiojo velenėlio judėjimą, žr. <i>Techninės priežiūros ir trikčių diagnostikos vadovą</i>.</p>
82:01	<p>Gali būti, kad užstrigo spausdinimo medžiaga arba dėtuvės reflektorių yra nešvarus. Pabandykite nuvalyti dėtuvės reflektorių.</p>
86:01	<p>Atidarę spausdintuvo dangtį patirkrinkite, ar nėra matomų kliūčių, ribojančių spausdinimo galvutės dėtuvės judėjimą. Jei yra dėtuvė blokuojančios susiglamžiusių spausdinimo medžiagų masės, pakelkite spausdinimo medžiagos reguliavimo svirtį ir pašalinkite kliūtį.</p>
98:03	<p>Netinkamai veikia viena arba kelios spausdinimo galvutės; pasinaudodami spausdinimo galvutės būklės schema išsiaiškinkite, kuri.</p>



Legal notices

© Copyright 2012 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

The information contained herein is subject to change
without notice. The only warranties for HP products
and services are set forth in the express warranty
statements accompanying such products and services.
Nothing herein should be construed as constituting an
additional warranty. HP shall not be liable for technical
or editorial errors or omissions contained herein.

© 2012 Hewlett-Packard Company
Large Format Division
Camí de Can Graells 1-21 · 08174
Sant Cugat del Vallès
Barcelona · Spain
All rights reserved
Printed in XXX



C9F27-90001

