



DESIGNJET L26500 / L26100

Benutzerhandbuch

Rechtliche Hinweise

Die vorliegenden Informationen können ohne
Ankündigung geändert werden.

Für HP Produkte und Dienstleistungen gelten
ausschließlich die Bestimmungen in der
Gewährleistungserklärung des jeweiligen
Produkts bzw. Dienstes. Aus dem
vorliegenden Dokument sind keine weiter
reichenden Garantieansprüche abzuleiten.
HP haftet nicht für technische bzw.
redaktionelle Fehler oder für Auslassungen in
diesem Dokument.

HINWEIS:

Der HP Designjet L26100 Drucker ist nur in
ausgewählten Ländern verfügbar. Bitte nehmen
Sie mit HP Kontakt auf, um Informationen zur
Verfügbarkeit in Ihrem Land zu erhalten.

Für den HP Designjet L26100 Drucker sind alle
Informationen in der Dokumentation zu
ignorieren, die die Aufwickelvorrichtung
(einschließlich Umlenkvorrichtung) und das
Ladezubehör, sofern diese Teile nicht als
Zubehör erstanden wurden.

Marken

Microsoft® und Windows® sind in den USA
eingetragene Marken der Microsoft
Corporation.

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	1
Sicherheitsvorkehrungen	1
Die wichtigsten Merkmale des Druckers	5
Die Hauptkomponenten des Druckers	5
Integrierter Webserver	10
Ein- und Ausschalten des Druckers	11
Neustart des Druckers	12
2 Konnektivität und Softwareeinrichtung	14
Verbindungsmethode	14
Anschließen des Druckers an ein Netzwerk	14
3 Grundlegende Einrichtungsoptionen	16
Einrichtungsoptionen am Bedienfeld	16
Einrichtungsoptionen im integrierten Web-Server	18
4 Druckmaterial	20
Überblick	20
Poröses Druckmaterial	24
Aufbringen einer Rolle auf die Spindel	24
Automatisches Laden einer Rolle in den Drucker	28
Manuelles Laden einer Rolle in den Drucker	31
Einlegen eines Einzelblatts in den Drucker	34
Entnehmen einer Rolle aus dem Drucker	34
Aufwickelvorrichtung	35
Die Kantenhalter	50
Die Ladevorrichtung	51
Beidseitiges Drucken	55
Anzeigen von Druckmaterialinformationen	57
Verfolgen der Druckmateriallänge	58
Lagerung des Druckmaterials	59
5 Druckmaterialeinstellungen	60
Herunterladen von Medienprofilen	60

Hinzufügen eines neuen Druckmaterials	60
Schnelle Druckausgabe	71
Farbkalibrierung	72
Farbprofile	73
Tricks für die Farbdarstellung	73
6 Abrufen von Nutzungsinformationen	75
Abrufen von Abrechnungsinformationen	75
Überprüfen der Nutzungsdaten	75
Überprüfen der Nutzungsdaten für einen Druckauftrag	76
Anfordern von Abrechnungsdaten per E-Mail	76
7 Das Tintensystem	78
Tintensystemkomponenten	78
Bestellen von Tintenverbrauchsmaterial	82
8 Druckoptionen	83
Druckerstatus	83
Ändern der Ränder	83
Anfordern der internen Drucke	84
9 Verbrauchsmaterial und Zubehör	85
Bestellen von Zubehör	85
10 Technische Daten des Druckers	86
Funktionsbeschreibung	86
Maße und Gewicht	87
Speicherspezifikationen	87
Technische Daten der Stromversorgung	87
Umgebungsbedingungen	88
Geräuschparameter	88
Glossar	89
Index	92

1 Einführung

Sicherheitsvorkehrungen

Lesen Sie vor der Arbeit mit dem Drucker die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, damit eine sichere Bedienung gewährleistet ist.

Sie müssen über die entsprechende technische Qualifikation und die nötige Erfahrung verfügen, um sich der Gefahren bewusst zu sein, denen Sie beim Ausführen einer Aufgabe ausgesetzt sein können, und um geeignete Maßnahmen zu ergreifen, damit Sie Ihr Risiko und das anderer Personen minimieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Bevor Sie den Drucker an das Stromnetz anschließen, lesen Sie die Installationsanleitungen.
- Der Drucker enthält außer den vom HP Customer Self Repair-Programm abgedeckten Komponenten keine Teile, die vom Bediener gewartet werden können (siehe <http://www.hp.com/go/selfrepair/>). Lassen Sie Service- oder Wartungsarbeiten anderer Teile von einem qualifizierten Servicetechniker durchführen.
- Schalten Sie in den folgenden Fällen den Drucker aus, ziehen Sie beide Netzkabel aus den Steckdosen, und rufen Sie den Kundendienst an:
 - Ein Netzkabel oder Netzstecker ist beschädigt.
 - Flüssigkeit ist in den Drucker gelangt.
 - Rauch oder ein auffälliger Geruch tritt aus dem Drucker aus.
 - Der Drucker wurde fallen gelassen, oder das Trocknungs- bzw. Aushärtungsmodul ist beschädigt.
 - Der interne Reststromschutzschalter (Fehlerstromschutzschalter) des Druckers wurde wiederholt ausgelöst.
 - Der Drucker funktioniert nicht normal.
- Schalten Sie in den folgenden Fällen den Drucker aus, und ziehen Sie beide Netzkabel aus den Steckdosen:
 - Während eines Gewitters
 - Bei einem Stromausfall

Stromschlaggefahr

⚠ VORSICHT! Das Trocknungs- und das Aushärtungsmodul arbeiten mit gefährlichen Spannungen, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können.

Der Drucker verfügt über zwei Netzkabel. Stecken Sie vor Servicearbeiten unbedingt beide Netzkabel aus. Der Drucker darf nur an geerdete Steckdosen angeschlossen werden.

So vermeiden Sie das Risiko von Stromschlägen:

- Demontieren Sie auf keinen Fall das Trocknungs- bzw. das Aushärtungsmodul oder den Schaltschrank mit den elektrischen Bauteilen.
- Entfernen oder öffnen Sie keine geschlossenen Systemabdeckungen.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Druckers ein.
- Testen Sie den Reststromschutzschalter alle 6 Monate auf seine Funktionstüchtigkeit.

Verbrennungsgefahr

Die Trocknungs- und Aushärtungssysteme des Druckers arbeiten mit hohen Temperaturen und können Verbrennungen verursachen, wenn sie berührt werden. Treffen Sie daher die folgenden Vorkehrungen, um Verletzungen zu vermeiden:

- Berühren Sie nicht die Oberflächen im Trocknungs- und im Aushärtungsmodul des Druckers. Die Oberflächen können auch nach dem Öffnen der Fensterverriegelung, durch die die Stromversorgung der Module unterbrochen wird, noch heiß sein.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie in den Druckmaterialpfad greifen.


Brandgefahr

Die Trocknungs- und Aushärtungssysteme des Druckers arbeiten mit hohen Temperaturen. Wenn der interne Reststromschutzschalter (Fehlerstromschutzschalter) des Druckers wiederholt ausgelöst wird, rufen Sie den Kundendienst.

Treffen Sie die folgenden Vorkehrungen, um Brände zu vermeiden:

- Betreiben Sie den Drucker ausschließlich mit der auf dem Typenschild angegebenen Netzspannung.
- Schließen Sie jedes Netzkabel an einen eigenen, mit einem Abzweigkreisschutzschalter gesicherten Stromkreis an. Verwenden Sie auf keinen Fall eine Steckerleiste für beide Netzkabel.
- Verwenden Sie ausschließlich die mit dem Drucker gelieferten HP Netzkabel. Verwenden Sie auf keinen Fall ein beschädigtes Netzkabel. Schließen Sie die mitgelieferten Netzkabel nicht an andere Geräte an.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Druckers ein.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit auf den Drucker gelangt.
- Verwenden Sie keine Sprühdosen mit entzündlichen Gasen innerhalb und in der Nähe des Druckers.
- Decken Sie die Öffnungen des Druckers nicht ab.
- Demontieren Sie auf keinen Fall das Trocknungs- bzw. das Aushärtungsmodul oder den Schaltschrank mit den elektrischen Bauteilen.

- Stellen Sie sicher, dass die vom Hersteller empfohlene Betriebstemperatur des verwendeten Druckmaterials nicht überschritten wird. Falls diese Informationen vom Hersteller nicht verfügbar sind, setzen Sie keine Druckmaterialien ein, die nicht bei einer Betriebstemperatur von 125 °C verwendet werden können.
- Verwenden Sie keine Druckmaterialien mit einer Selbstentzündungstemperatur unter 300 °C. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Hinweis.

 **HINWEIS:** Das Prüfverfahren basiert auf EN ISO 6942:2002, Beurteilung von Materialien und Materialkombinationen, die einer Hitze-Strahlungsquelle ausgesetzt sind, Verfahren B. Prüfbedingungen zur Ermittlung der Temperatur, bei der sich das Druckmaterial entzündet (Flamme oder Glühen): Wärmestromdichte: 30 kW/m², Kupferkalorimeter, Thermoelement vom Typ K.

Gefährdung durch mechanische Teile

Der Drucker verfügt über bewegliche Teile, die zu Verletzungen führen können. Um Verletzungen zu vermeiden, treffen Sie die folgenden Vorkehrungen, wenn Sie in der Nähe des Druckers arbeiten:

- Halten Sie Ihre Kleidung und Ihre Körperteile von den beweglichen Teilen des Druckers fern.
- Tragen Sie keine Hals- und Armbänder oder andere herabhängende Schmuck- oder Kleidungsstücke.
- Langes Haar sollte zurückgebunden werden, damit es nicht in den Drucker geraten kann.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Manschetten oder Handschuhe nicht in die beweglichen Teile des Druckers gelangen.
- Halten Sie sich nicht in der Nähe von Lüftern auf. Durch Behinderung des Luftstroms kann die Druckqualität beeinträchtigt werden. Außerdem stellen rotierende Lüfter eine Verletzungsgefahr dar.
- Berühren Sie während des Druckens auf keinen Fall in Bewegung befindliche Zahnräder oder Walzen bzw. Rollen.

Gefahr durch schwere Druckmaterialrollen

Gehen Sie beim Umgang mit schweren Druckmaterialrollen besonders vorsichtig vor, um Verletzungen zu vermeiden.

- Zum Anheben und Tragen von schweren Druckmaterialrollen werden möglicherweise mehrere Personen benötigt. Die schweren Rollen können zu einer starken Belastung des Rückens und zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie bei Bedarf einen Gabelstapler, Hubwagen oder ein ähnliches Gerät.
- Tragen Sie bei der Arbeit mit schweren Druckmaterialrollen eine persönliche Schutzausrüstung mit Stiefeln und Handschuhen.

Umgang mit Tinte






Da der Drucker keine lösungsmittelhaltige Tinte verwendet, können die damit verbundenen Probleme nicht auftreten. HP empfiehlt jedoch, die Komponenten des Tintensystems nur mit Handschuhen anzufassen.



Warn- und Vorsichtshinweise

Die folgenden Symbole werden in diesem Handbuch verwendet, um die sachgemäße Verwendung des Druckers zu gewährleisten und um Beschädigungen oder Verletzungen zu vermeiden. Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen, die mit diesen Symbolen gekennzeichnet sind.

- ⚠ **VORSICHT!** Mit diesem Symbol werden Anweisungen gekennzeichnet, deren Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können.
- ⚠ **ACHTUNG:** Mit diesem Symbol werden Anweisungen gekennzeichnet, deren Nichtbeachtung zu Schäden am Drucker oder zu geringfügigen Verletzungen führen kann.

Warnschilder

Etikett	Beschreibung
	<p>Verbrennungsgefahr: Berühren Sie nicht die Oberflächen im Trocknungs- und im Aushärtungsmodul des Druckers.</p>
	<p>Verbrennungsgefahr: Berühren Sie auf keinen Fall die Oberflächen im Trocknungsbereich des Druckers. Selbst nach dem Öffnen der Fensterverriegelung, durch die die Stromversorgung des Trocknungs- und des Aushärtungsmoduls unterbrochen wird, können die Oberflächen noch heiß sein.</p>
	<p>Stromschlaggefahr: Der Drucker verfügt über zwei Netzkabel. Selbst nach dem Ausschalten des Druckers liegt noch Spannung am Trocknungs- und am Aushärtungsmodul an. Der Drucker enthält keine Teile, die vom Bediener gewartet werden können. Lassen Sie Service- oder Wartungsarbeiten von einem qualifizierten Servicetechniker durchführen. Stecken Sie vor Servicearbeiten unbedingt beide Netzkabel aus.</p>
<p style="background-color: yellow; padding: 5px;">SEE INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE CONNECTING TO THE SUPPLY.</p>	<p>Bevor Sie den Drucker an das Stromnetz anschließen, lesen Sie die Installationsanweisungen. Vergewissern Sie sich, dass die Eingangsspannung im Nennspannungsbereich des Druckers liegt. Der Drucker benötigt zwei getrennte Stromkreise, die jeweils entsprechend den Spezifikationen der Steckdose durch einen Abzweigkreisschutzschalter gesichert sind. Verwenden Sie ausschließlich geerdete Steckdosen sowie die mit dem Drucker gelieferten HP Netzkabel.</p>
	<p>Quetschgefahr für die Hände. Drücken Sie beim Laden nicht auf die Rolle. Klappen Sie den Ladetisch hoch, um das Einsetzen der Spindel in den Drucker zu erleichtern.</p>
	<p>Quetschgefahr für die Finger. Berühren Sie auf keinen Fall Zahnräder, während sich diese bewegen.</p>

Etikett	Beschreibung
	<p>Legen Sie keine Gegenstände auf den Drucker. Verdecken Sie nicht die oberen Lüfter.</p>
	<p>Tragen Sie bei der Arbeit mit Tintenbehältern, Druckkopfreinigungsbehältern und Abfalltintenbehältern Handschuhe.</p>

Die wichtigsten Merkmale des Druckers

Mit diesem Farbtintenstrahldrucker können qualitativ hochwertige Bilder auf flexiblen Druckmaterialien mit einer Breite von 0,584 m (23 Zoll) bis 1,55 m (61 Zoll) gedruckt werden. Einige der wichtigsten Merkmale des Druckers sind nachfolgend aufgelistet:


- Druckgeschwindigkeit im Entwurfsmodus: bis zu 22,8 m²/h
- Umweltfreundliche, geruchlose und wasserhaltige Latextinten in sechs Farben
- Keine spezielle Belüftung erforderlich, keine gefährlichen Abfälle
- Tintenbehälter mit einem Fassungsvermögen von 775 ml
- Unterstützung einer breiten Palette von Druckmaterialien, einschließlich kostengünstigster, unbeschichteter und lösungsmittelkompatibler Druckmaterialien
- Verfügbarkeit einer reichhaltigen Auswahl von recycelbaren HP Druckmaterialien
- Dauerhafte Drucke mit einer Bildbeständigkeit im Außenbereich von drei Jahren (unlaminert) oder fünf Jahren (laminert)
- Genaue und konsistente Farbdarstellung durch automatische Farbkalibrierung (integriertes Spektrofotometer) für die meisten Druckmaterialien

Sie benötigen zum Senden von Druckaufträgen an den Drucker eine RIP-Software (Raster Image Processor), die auf einem separaten Computer ausgeführt wird. RIP-Software ist von verschiedenen Herstellern erhältlich. Der Drucker wird ohne diese Software geliefert.

Die Hauptkomponenten des Druckers


Die folgenden Abbildungen zeigen die Hauptkomponenten des Druckers.

Vorderansicht




1. Tintenbehälter
2. Einzugsfläche
3. Druckkopf
4. Druckkopfwagen
5. Tintentrichter und Tintenleitung
6. Bedienfeld
7. Druckkopfreinigungsbehälter
8. Druckmaterial-Ausrichtungshebel
9. Spindelarreterung
10. Motor der Aufwickelvorrichtung
11. Gehäuse mit Kabel und Sensor der Aufwickelvorrichtung
12. Spindel
13. Ladetisch/Abweiser der Aufwickelvorrichtung
14. Trocknungsmodul
15. Sensor der Aufwickelvorrichtung
16. Spindelanschlag der Aufwickelvorrichtung
17. Spannstange
18. Aushärtungsmodul

Rückansicht




1. Abfalltintenbehälter
2. Anschlüsse für Kommunikationskabel und optionales Zubehör
3. Netzschalter und Netzanschlüsse
4. Reststromschutzschalter für Heizkomponenten
5. Tintenfilter

Tasche für Kantenhalter




Die Tasche befindet in der Regel an der Rückseite des Druckers. Sie enthält die beiden Kantenhalter, wenn sie nicht benötigt werden.

Trocknungsbereich




Motor der Aufwickelvorrichtung



1. Spindelhebel
2. Schalter für Wickelrichtung
3. Tasten zum manuellen Aufwickeln

Ladevorrichtung




Die Ladevorrichtung erleichtert das Laden mancher Druckmaterialsarten, die sich ohne die Vorrichtung nur schwer laden lassen (siehe [„Die Ladevorrichtung“ auf Seite 51](#)).

Das Bedienfeld

Das Bedienfeld befindet sich rechts vorne am Drucker. Es erfüllt folgende wichtige Aufgaben:

- Unterstützung bei der Fehlerbehebung
- Durchführen bestimmter physischer Vorgänge, wie beispielsweise Entnehmen von Druckmaterial und Warten des Druckers
- Anzeigen kurzer Informationen zum Status des Druckers
- Anzeigen von Warn- und Fehlermeldungen und Ausgabe eines Signaltons, um die Aufmerksamkeit auf die Warnung oder Meldung zu lenken



Auf dem Bedienfeld befinden sich folgende Elemente:

1. **Netztaste:** Ein- und Ausschalten des Druckers. (siehe [„Ein- und Ausschalten des Druckers“ auf Seite 11](#)).
2. **Netzkontrollleuchte:** Anzeigen des Netzstatus des Druckers. Wenn diese Anzeige weder blinkt noch leuchtet, ist der Drucker ausgeschaltet. Leuchtet sie grün, dann ist der Drucker eingeschaltet. Wenn sie grün blinkt, wird der Drucker heruntergefahren.
3. **Bedienfeldanzeige:** Hier werden Fehler- und Warnmeldungen sowie Anleitungen zur Verwendung des Druckers angezeigt.
4. **Statusanzeige:** Anzeigen des Druckerstatus. Wenn diese Anzeige weder blinkt noch leuchtet, ist der Drucker nicht bereit. Leuchtet sie grün, dann ist der Drucker bereit und im Leerlauf. Wenn sie grün blinkt, führt der Drucker eine Aktion aus: Empfangen von Daten, Verarbeitung oder Drucken. Wenn

sie bernsteinfarben blinkt, ist ein Eingriff erforderlich. Wenn sie bernsteinfarben leuchtet, ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten.

5. Taste **Auf**: Nach oben Blättern in einem Menü bzw. einer Option oder Erhöhen eines Wertes
6. Taste **OK**: Bestätigen einer Aktion während eines Vorgangs oder einer Interaktion, Wechseln in ein Untermenü oder Auswählen eines Optionswerts.
7. Taste **Ab**: Nach unten Blättern in einem Menü bzw. einer Option oder Verringern eines Wertes
8. Taste **Zurück**: Wechseln zum vorherigen Schritt eines Vorgangs oder einer Interaktion, Wechseln zur übergeordnete Ebene oder Beenden der Optionsauswahl
9. Taste **Abbrechen**: Abbrechen des aktuellen Vorgangs oder der aktuellen Interaktion
10. Taste **Zurücksetzen**: Neu Starten des Druckers (dies entspricht dem Aus- und Einschalten des Druckers). Sie benötigen zum Drücken dieser Taste einen spitzen Gegenstand.
11. Taste **Druckmaterial bewegen**: Weiter- bzw. Zurückführen des geladenen Druckmaterials. Während des Druckens kann mit dieser Taste der Druckmaterialvorschub angepasst werden.

Um eine Option auf der Bedienfeldanzeige zu **markieren**, drücken Sie die Taste **Auf** oder **Ab**, bis der gewünschte Eintrag hervorgehoben ist.

Um eine Option auf der Bedienfeldanzeige **auszuwählen**, markieren Sie sie, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.

Wenn in diesem Handbuch eine Folge von Optionen aufgeführt ist, wie beispielsweise **Option1** > **Option2** > **Option3**, müssen Sie zuerst **Option1**, dann **Option2** und zuletzt **Option3** auswählen.


Informationen zur Verwendung des Bedienfelds sind im gesamten Handbuch zu finden.

Integrierter Webserver

Der integrierte Web-Server wird im Drucker ausgeführt. Über ihn können Druckerinformationen abgerufen, Einstellungen oder Profile verwaltet, Druckköpfe ausgerichtet, neue Firmware-Versionen heruntergeladen und Probleme behoben werden. Außerdem können Servicetechniker auf interne Informationen zur Erkennung von Druckerproblemen zugreifen.

Sie können von jedem Computer aus mit einem normalen Browser auf den integrierten Web-Server zugreifen (siehe [„Zugreifen auf den integrierten Web-Server“ auf Seite 18](#)).

Das Fenster des integrierten Web-Servers enthält drei Registerkarten. Über Schaltflächen am oberen Rand der Registerkarten kann die Online-Hilfe aufgerufen und Verbrauchsmaterial nachbestellt werden.



Hauptregisterkarte

Auf der Registerkarte **Hauptmenü** werden Informationen zu Folgendem angezeigt:

- Druckmaterial-, Tinten-, Druckkopf- und Wartungsstatus
- Temperatur des Aushärtungs- und des Trocknungsmoduls
- Druckmaterial- und Tintenverbrauch sowie Abrechnungsinformationen

Registerkarte „Einrichtung“

Mit den Optionen auf der Registerkarte **Einrichtung** können Sie folgende Aufgaben durchführen:

- Festlegen von Druckereinstellungen wie Maßeinheiten und Aktualisierungsdatum
- Festlegen von Netzwerk- und Sicherheitseinstellungen
- Einstellen von Datum und Uhrzeit
- Aktualisieren der Firmware
- Ausrichten der Druckköpfe
- Hochladen von Medienprofilen

Registerkarte „Support“

Die Registerkarte **Support** bietet verschiedene Arten von Unterstützung für Ihren Drucker.

- Suchen nach hilfreichen Informationen in verschiedenen Informationsquellen
- Beheben von Problemen
- Zugreifen auf HP Designjet-Links zum technischen Support für Drucker und Zubehör
- Anzeigen von aktuellen und zurückliegenden Informationen zur Druckernutzung

Ein- und Ausschalten des Druckers

Um den Drucker einzuschalten, vergewissern Sie sich zunächst, dass der Netzschalter an der Rückseite eingeschaltet ist und sich die Reststromschutzschalter in der oberen Stellung befinden. Drücken Sie dann


am Bedienfeld die **Netztaste**. Sie können den Drucker eingeschaltet lassen, ohne dass Energie verschwendet wird. Dadurch wird die Reaktionszeit verkürzt. Wenn der Drucker für einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird, wechselt er automatisch in den Energiesparmodus. Er wird durch jede Interaktion wieder aktiviert, und das Drucken kann sofort fortgesetzt werden.

Die normale und empfohlene Methode zum Ein- und Ausschalten des Druckers ist das Drücken der **Netztaste** am Bedienfeld.



Wenn Sie den Drucker auf diese Weise ausschalten, werden die Druckköpfe automatisch durch den Druckkopfreinigungsbehälter vor dem Austrocknen geschützt.

Wenn Sie den Drucker für einen längeren Zeitraum nicht verwenden möchten, sollten Sie ihn ausschalten, indem Sie die **Netztaste** drücken und zusätzlich den Netzschalter auf der Rückseite betätigen.



Um ihn später wieder einzuschalten, betätigen Sie den Netzschalter an der Rückseite und drücken danach die **Netztaste**.

Wenn der Drucker eingeschaltet wird, benötigt er ca. fünf Minuten, um sich zu initialisieren.

Neustart des Druckers

In manchen Situationen werden Sie aufgefordert, den Drucker neu zu starten. Führen Sie dann folgende Schritte durch:

1. Schalten Sie den Drucker am Bedienfeld mit der **Netztaste** aus. Warten Sie ein paar Sekunden, und drücken Sie dann erneut die **Netztaste**. Der Drucker sollte nun neu gestartet werden. Falls nicht, fahren Sie mit Schritt 2 fort.
2. Drücken Sie am Bedienfeld die Taste **Zurücksetzen**. Sie benötigen zum Drücken der Taste **Zurücksetzen** einen nichtleitenden spitzen Gegenstand. Das Zurücksetzen hat normalerweise denselben Effekt wie das Drücken der **Netztaste**, funktioniert aber meistens auch in Fällen, in denen die **Netztaste** nicht funktioniert.


3. Falls weder Schritt 1 noch Schritt 2 zum Erfolg führt, schalten Sie den Drucker mit dem Netzschalter auf der Rückseite aus. Vergewissern Sie sich, dass sich die Reststromschutzschalter in der oberen Stellung befinden.
4. Ziehen Sie die Netzkabel aus den Steckdosen.
5. Warten Sie 10 Sekunden.
6. Stecken Sie die Netzkabel wieder in die Steckdosen, und schalten Sie den Drucker mit dem Netzschalter ein.
7. Prüfen Sie, ob die Netzkontrollleuchte am Bedienfeld leuchtet. Ist dies nicht der Fall, schalten Sie den Drucker mit der **Netztaste** ein.

2 Konnektivität und Softwareeinrichtung

Verbindungsmethode

Sie können den Drucker auf die folgenden Arten anschließen.

Verbindungstyp	Geschwindigkeit	Maximale Kabellänge	Andere Faktoren
Gigabit Ethernet	Schnell; variiert je nach Datenverkehr im Netzwerk	Lang (100 m)	Zusätzliche Geräte (Switches) werden benötigt.

 **HINWEIS:** Die Geschwindigkeit einer Netzwerkverbindung hängt von den im Netzwerk verwendeten Komponenten wie Netzwerkkarten, Hubs, Routern, Switches und Kabeln ab. Ist eine dieser Komponenten nicht für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb ausgelegt, arbeitet die Verbindung automatisch mit niedriger Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit der Netzwerkverbindung hängt auch von der Menge der insgesamt im Netzwerk übertragenen Daten ab.


Anschließen des Druckers an ein Netzwerk

Stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Der Drucker ist betriebsbereit und eingeschaltet.
- Der Gigabit-Hub oder -Router ist eingeschaltet und funktioniert einwandfrei.
- Alle Computer im Netzwerk sind eingeschaltet und an das Netzwerk angeschlossen.
- Der Drucker ist mit dem Switch verbunden.

Wenn der Drucker an ein Netzwerk angeschlossen ist und eingeschaltet wird, wird seine IP-Adresse auf dem Bedienfeld angezeigt (in diesem Beispiel 192.168.1.1). Notieren Sie die IP-Adresse. Sie wird später für den Zugriff auf den integrierten Web-Server benötigt.

Ready for substrate



Wenn die IP-Adresse in diesem Bildschirm nicht angezeigt wird, ist entweder der Drucker nicht mit dem Netzwerk verbunden oder im Netzwerk kein DHCP-Server vorhanden. In letzterem Fall muss die IP-Adresse manuell eingegeben werden. Die entsprechenden Informationen finden Sie im *Wartungs- und Fehlerbehebungshandbuch*.


Installieren Sie den Software-RIP entsprechend den Anweisungen in der zugehörigen Dokumentation (nicht von HP mitgeliefert).

3 Grundlegende Einrichtungsoptionen


Einrichtungsoptionen am Bedienfeld

Ändern der Sprache des Bedienfelds

Sie können die Sprache für die Menüs und Meldungen auf dem Bedienfeld auf zwei Arten ändern.


- Wenn Ihnen die aktuelle Bedienfeldsprache geläufig ist, wählen Sie das Symbol  und danach **Bedienfeldoptionen > Sprache auswählen** aus.
- Wenn Ihnen die aktuelle Bedienfeldsprache nicht geläufig ist, müssen Sie den Drucker zuerst ausschalten. Drücken Sie am Bedienfeld die Taste **OK**, und halten Sie sie gedrückt. Halten Sie weiterhin die Taste **OK** gedrückt, und drücken und halten Sie zusätzlich die **Netztaste**. Halten Sie die beiden Tasten so lange gedrückt, bis die grüne LED auf der linken Seite des Bedienfelds zu blinken beginnt. Lassen Sie dann beide Tasten los. Die LED beginnt nach etwa einer Sekunde zu blinken. Wenn die grüne LED sofort blinkt, müssen Sie wieder von vorne beginnen.

Bei beiden Vorgehensweisen wird nun das Menü zur Sprachauswahl auf dem Bedienfeld angezeigt.



Markieren Sie die gewünschte Sprache, und drücken Sie die Taste **OK**.

Anzeigen oder Einstellen von Datum und Uhrzeit

Um das Datum und die Uhrzeit des Druckers anzuzeigen oder einzustellen, wählen Sie am Bedienfeld das Symbol  und danach **Bedienfeldoptionen > Datum- und Uhrzeitoptionen** aus.


Einstellen der Höhe

Wenn Ihr Drucker in einer signifikanten Höhe über dem Meeresspiegel betrieben wird, wählen Sie am Bedienfeld das Symbol  und danach **Höhe auswählen**, um die Betriebshöhe anzugeben.


Konfigurieren von E-Mail-Benachrichtigungen zu bestimmten Fehlerbedingungen

1. Wechseln Sie im integrierten Web-Server über die Registerkarte **Einrichtung** zur Seite „E-Mail-Server“, und füllen Sie folgende Felder aus:
 - **SMTP-Server:** Die IP-Adresse des Postausgangsservers (SMTP-Server), der alle vom Drucker gesendeten E-Mail-Nachrichten verarbeitet. Wenn für den E-Mail-Server eine Authentifizierung erforderlich ist, können keine E-Mail-Benachrichtigungen gesendet werden.
 - **E-Mail-Adresse des Druckers:** Jede vom Drucker gesendete E-Mail-Nachricht muss eine Rücksendeadresse enthalten. Dabei muss es sich nicht unbedingt um eine echte E-Mail-Adresse handeln. Die Adresse muss jedoch eindeutig sein, damit der sendende Drucker von den Empfängern der Nachricht eindeutig identifiziert werden kann.
2. Wechseln Sie zur Seite „Benachrichtigung“, die Sie ebenfalls über die Registerkarte **Einrichtung** erreichen.
3. Klicken Sie auf das Symbol **Neu**, um neue Benachrichtigungen zu aktivieren. Wenn Sie bereits konfigurierte Benachrichtigungen bearbeiten möchten, klicken Sie auf das Symbol **Bearbeiten**. Geben Sie dann die E-Mail-Adressen ein, an die die Benachrichtigungen gesendet werden sollen, und wählen Sie die Ereignisse aus, die Benachrichtigungen auslösen sollen.

Ändern der Abkühlungsverzögerung

Wenn keine weiteren Druckaufträge vorhanden sind, bleiben die Trocknungs- und Aushärtungsmodule des Druckers noch eine Weile für den Fall aktiv, dass ein weiterer Auftrag empfangen wird. Um ihre Einschaltdauer in dieser Situation festzulegen, wählen Sie am Bedienfeld das Symbol  und dann **Druckmaterialhandling-Opt. > Abkühlung bei Leerlauf nach**. Wählen Sie eine Zeitspanne von 5 bis 60 Minuten, und drücken Sie die Taste **OK**.


Ändern der Wartezeit für den Energiesparmodus

Wenn der Drucker eingeschaltet ist und für einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird, wechselt er automatisch in den Energiesparmodus. In der Standardeinstellung erfolgt dies nach 30 Minuten. Um die Zeitspanne bis zum Wechsel in den Energiesparmodus zu ändern, wählen Sie am Bedienfeld das Symbol  und danach **Bedienfeldoptionen > Energiesparmodus nach** aus. Markieren Sie die gewünschte Wartezeit, und drücken Sie die Taste **OK**.


Aktivieren oder Deaktivieren des Summers

Um den Summer des Druckers ein- oder auszuschalten, wählen Sie am Bedienfeld das Symbol , danach **Signalton** und dann Ein oder Aus. Standardmäßig ist der Summer aktiviert.

Ändern des Kontrasts der Bedienfeldanzeige


Um den Kontrast des Bedienfeldes zu ändern, wählen Sie das Symbol  und danach **Bedienfeldoptionen > Anzeigekontrast auswählen** aus. Markieren Sie anschließend den gewünschten Wert mit der Taste **Auf** oder **Ab**. Drücken Sie anschließend die Taste **OK**, um die Kontrasteinstellung zu übernehmen.


Ändern der Maßeinheiten

Um die auf dem Bedienfeld angezeigten Maßeinheiten zu ändern, wählen Sie das Symbol  und dann **Bedienfeldoptionen > Maßeinheit auswählen** aus. Wählen Sie anschließend die Einstellung **Englisch** oder **Metrisch** aus.

Sie können die Maßeinheiten auch über den integrierten Webserver ändern.

Werkseinstellungen wiederh.

Um die Werkseinstellungen des Druckers wiederherzustellen, wählen Sie am Bedienfeld das Symbol  und dann **Zurücksetzen > Werkseinstellungen wiederh.** Diese Option stellt alle Druckereinstellungen mit Ausnahme der Gigabit-Ethernet-Einstellungen wieder her.

Um die Werkseinstellungen für Gigabit Ethernet wiederherzustellen, wählen Sie das Symbol  und dann **Konnektivität > Gigabit Ethernet > Werkseinstellungen wiederh.**

Einrichtungsoptionen im integrierten Web-Server

Zugreifen auf den integrierten Web-Server


Über den integrierten Web-Server können Sie die Druckerinformationen von einem beliebigen Computer aus mit einem normalen Webbrowser anzeigen.

Die folgenden Browser sind mit dem integrierten Web-Server kompatibel:

- Internet Explorer 6 und höher für Windows
- Safari 2 und höher für Mac OS X
- Mozilla Firefox 2 und höher
- Google Chrome 7

Starten Sie auf einem Computer den Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein, um auf den integrierten Web-Server zuzugreifen. Die IP-Adresse des Druckers wird auf dem Bedienfeld im Statusbildschirm angezeigt (in diesem Beispiel 192.168.1.1):

Ready for substrate



Wenn Sie auf diese Weise nicht auf den integrierten Web-Server zugreifen können, lesen Sie den entsprechenden Abschnitt im *Wartungs- und Fehlerbehebungshandbuch*.

Ändern der Sprache des integrierten Web-Servers

Der integrierte Web-Server unterstützt folgende Sprachen: Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Katalanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Koreanisch und Japanisch. Die mit den Optionen des Webbrowsers ausgewählte Sprache wird automatisch verwendet. Wird die ausgewählte Sprache nicht unterstützt, verwendet der integrierte Web-Server automatisch Englisch als Spracheinstellung.

Um die Sprache zu wechseln, müssen Sie die Spracheinstellung Ihres Webbrowsers ändern. Klicken Sie z. B. in Internet Explorer 6 auf **Extras, Internetoptionen** und **Sprachen**. Vergewissern Sie sich, dass die gewünschte Sprache am Anfang der Liste angezeigt wird.


Damit die Änderung wirksam wird, schließen Sie den Webbrowser, und öffnen ihn erneut.

Einschränken des Zugriffs auf den Drucker

Zum Festlegen eines Administratorkennworts wählen Sie im integrierten Web-Server die Option **Einrichtung > Sicherheit** aus. Dieses Kennwort muss anschließend angegeben werden, um die folgenden Druckerfunktionen ausführen zu können:

- Druckereinstellungen ändern
- Firmware aktualisieren
- Datum und Uhrzeit des Druckers einstellen
- Abrechnungsinformationen löschen

Weitere Informationen werden auch in der Online-Hilfe des integrierten Web-Servers angezeigt.

Falls Sie das Administratorkennwort vergessen haben, können Sie es am Bedienfeld löschen. Wählen Sie das Symbol  und danach **Konnektivität > Erweitert > Integrierter Web-Server > EWS-Passwort zurücksetzen** aus.

4 Druckmaterial

Überblick


Sie können auf einer Vielzahl unterschiedlicher Druckmedien und Papiersorten drucken, die alle in diesem Handbuch als Druckmaterial bezeichnet werden.

Druckmaterialtipps

Die Auswahl des richtigen Druckmaterials für Ihre Bedürfnisse ist ein wesentlicher Schritt zur Sicherstellung einer zufrieden stellenden Druckqualität.


Hier sind einige Tipps zur Druckmaterialverwendung:


- Nehmen Sie das Druckmaterial 24 Stunden vor der Verwendung aus der Verpackung, damit es sich an die Raumbedingungen anpassen kann.
- Fassen Sie Folien- und Fotodruckmaterial nur an den Kanten an, oder tragen Sie Baumwollhandschuhe. Die Hautöle können auf das Druckmaterial gelangen und Fingerabdrücke hinterlassen.
- Lassen Sie das Druckmaterial beim Laden und Entnehmen fest auf die Rolle aufgewickelt. Es ist ratsam, den Anfang der Rolle mit Klebeband am Kern zu befestigen, bevor Sie die Rolle aus dem Drucker nehmen. Sie können den Klebestreifen auch während der Lagerung angebracht lassen. Wenn sich die Rolle abwickelt, lässt sie sich schlecht in die Hand nehmen.


 **HINWEIS:** Das Befestigen des Rollenansfangs ist besonders bei schwerem Druckmaterial wichtig, da sich dieses aufgrund seiner Steifheit lösen und von der Kernhülse abwickeln kann.

- Wenn Sie die Aufwickelvorrichtung verwenden, kann der Drucker das Druckmaterial besser steuern.
- Die Druckqualität kann sich verschlechtern, wenn Sie ein ungeeignetes Druckmaterial verwenden.
- Wählen Sie unbedingt im RIP die richtige Druckqualitätseinstellung aus.
- Bei jedem Laden einer Rolle werden Sie am Bedienfeld aufgefordert, die Druckmaterialfamilie auszuwählen. Zur Erzielung einer optimalen Druckqualität ist es sehr wichtig, die richtige Auswahl

zu treffen. Vergewissern Sie sich, dass das verwendete Druckmaterial mit der am Bedienfeld angezeigten Familie und mit dem Druckmaterialprofil im RIP übereinstimmt.

- Wenn die am Bedienfeld angezeigte Druckmaterialfamilie nicht mit dem geladenen Druckmaterial übereinstimmt, führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Laden Sie die Rolle erneut in den Drucker, und wählen Sie die richtige Druckmaterialfamilie aus (siehe [„Entnehmen einer Rolle aus dem Drucker“ auf Seite 34](#) und [„Automatisches Laden einer Rolle in den Drucker“ auf Seite 28](#)).
 - Wählen Sie am Bedienfeld das Symbol  und danach **DM-Informationen anz. > Eingel. Materialsorte änd.** aus.

 **HINWEIS:** Wenn Sie die Druckmaterialfamilie über das Bedienfeld ändern, wird keine Vorschubkalibrierung durchgeführt.

 **ACHTUNG:** Wenn Sie das Druckmaterial aus dem Drucker entnehmen, ohne zuerst den Vorgang am Bedienfeld zu starten, kann der Drucker beschädigt werden. Tun Sie dies nur, um einen Druckmaterialstau zu beseitigen.

Unterstützte Druckmaterialfamilien

Druckmaterialfamilie	Beschreibung
Selbstklebend	<p>Bedruckbare, einseitig klebende PVC-Folien mit abziehbarem Trägermaterial. Nach dem Herstellungsverfahren und dem Verwendungszweck wird zwischen zwei Hauptvinylsorten unterschieden: kalandriert (für ebene Oberflächen) und gussgestrichen (für komplexe 3D-Kurven). Folien gibt es in verschiedenen Ausführungen: weiß, glatt, transparent, reflektierend oder perforiert. Bei perforierten Druckmaterialien muss die Druckkopfausrichtung manuell und nicht automatisch durchgeführt werden.</p> <p>Beispiele: HP Vinylfolie selbstklebend gegossen glänzend mit blasenfreiem Klebstoff, Avery MPI3000 (kalandriert), Avery MPI1005 (gussgestrichen), 3M IJ-380 (gussgestrichen)</p>
Banner	<p>In der Regel mit PVC beschichtetes Polyestergerewebe (bietet mechanischen Widerstand). Es gibt auch recycelbare Varianten (Grünes Banner) für denselben Verwendungszweck. Banner bieten ein breites Spektrum an Grammaturen und können in die folgenden Kategorien eingeteilt werden: vorderseitig beleuchtbar, rückseitig beleuchtbar und lichtundurchlässig.</p> <p>Beispiele: HP Widerstandsfähiges SCRIM-Banner, vorderseitig beleuchtbar, Ultraflex Normandy Pro, Verseidag-Banner</p>
Textil	<p>Bedruckbare Textildruckmaterialien bestehen in der Regel aus Polyester- oder Baumwollgarn. Manche offenen oder leichten Textildruckmaterialsorten werden mit einem abziehbaren Trägermaterial geliefert, das das Durchdringen der Tinte verhindert. Sehr steife Textilmaterialien (z. B. Leinwände) sollten vorzugsweise als „Niedrigtemperatur“-Druckmaterial geladen werden. Bei diesen Druckmaterialien muss die Druckkopfausrichtung manuell und nicht automatisch durchgeführt werden. Für dehnbare und/oder sehr dünne Textilien kann die Aufwickelvorrichtung erforderlich sein und/oder Kantenhalter.</p>
Transparentfolie	<p>Normalerweise Polyesterfolie, auch wenn andere Materialien wie PVC oder PC möglich sind. Diese Druckmaterialien werden in der Regel für rückseitig beleuchtete Anwendungen eingesetzt. Wählen Sie diese Familieneinstellung für Druckmaterialien, die Temperaturen von über 95 °C standhalten; andernfalls sollten sie vorzugsweise als „Niedrigtemperatur“-Druckmaterial geladen werden. Bei diesen Druckmaterialien muss die Druckkopfausrichtung manuell und nicht automatisch durchgeführt werden.</p> <p>Beispiel: Intelicoat SBL-7 Polyesterfolie rückseitig beleuchtbar</p>
Synthetisches Papier	<p>Druckmaterialien, die mit Kunstharzen hergestellt und in erster Linie aus Polypropylen (PP) extrudiert werden. Ihre Merkmale ähneln denen von Kunststofffolie, ihr Aussehen und ihre Eigenschaften sind aber vergleichbar mit normalem Papier, das aus Zellstoff hergestellt wird.</p> <p>Beispiele: Yupo FEB-250, Ilford Omnipet Dry Glossy Portable Display Film</p>

Druckmaterialfamilie	Beschreibung
Papierwasserbasierend	Leichte, gestrichene Druckmaterialien auf Papierbasis (Zellulose), die mit Tinten auf Wasserbasis kompatibel sind, oder Offsetpapier. Diese Druckmaterialien sind nicht mit lösungsmittelhaltiger Tinte kompatibel. Das Gewicht liegt in der Regel bei ca. 100 g/m ² . Beispiel: HP Gestrichenes Papier schwer
Papier-solventbasierend	Gestrichene Druckmaterialien auf Papierbasis (Zellulose), die mit lösungsmittelhaltiger Tinte kompatibel sind. Das Gewicht liegt in der Regel zwischen 120 und 200 g/m ² . Beispiele: HP Billboard-Papier mit blauer Rückseite , Intelicoat GPIOF140, Druckmaterialien mit blauer Rückseite
Niedrigtemp. (einschließlich HP Foto-realistisches Papier)	Druckmaterialien, die empfindlich auf hohe Temperaturen reagieren (dünne PP-, HDPE-, PET-Folien), und gestrichene Druckmaterialien auf Papierbasis (Zellulose) mit hoher Steifigkeit und Grammaturn (200 g/m ² oder mehr). Beispiel: HP Foto-realistisches Plakatpapier
Gewebebanner	Offenes und widerstandsfähiges Polyestergewebe, das mit PVC beschichtet ist und in erster Linie zur Gebäudeumhüllung verwendet wird. Manche dieser Druckmaterialien befinden sich auf einem abziehbaren Trägermaterial, um das Durchdringen der Tinte zu vermeiden. Bei diesen Druckmaterialien muss die Druckkopfausrichtung manuell und nicht automatisch durchgeführt werden. Beispiel: Ultraflex Stripmesh

Muss mit der 2-Zoll-Spindel verwendet werden (siehe „Verbrauchsmaterial und Zubehör“ auf Seite 85)

Mit dem Latex Media Finder können Sie nach Druckmaterialien (von HP und Drittanbietern) suchen, die getestet wurden und mit dem Drucker kompatibel sind. Das Tool ermöglicht die Suche nach Hersteller, Druckmaterialsorte, Anwendung oder geographischer Verfügbarkeit. Sie finden das Tool unter <http://www.hp.com/go/latexmediafinder/>.

Unterstützte HP Druckmaterialien

Druckmaterial	2 Zoll	Recycling	Rücknahme	Color Pro	FSC®	PEFC	Oeko
Banner							
HP Speziell verstärktes HDPE-Banner							
HP Beidseitiges, speziell verstärktes HDPE-Banner							
HP Widerstandsfähiges SCRIM Frontlit-Banner vorderseitig beleuchtbar							
HP Everyday Polypropylen matt							
HP Widerstandsfähige Display-Folie seidenmatt							
Selbstklebende Druckmedien							
HP Vinylfolie selbstklebend gegossen glänzend mit blasenfreiem Klebstoff							
HP Schaufenster-Vinylfolie selbstklebend perforiert opak							

Druckmaterial	2 Zoll	Recycling	Rücknahme	Color Pro	FSC®	PEFC	Oeko
HP Vinylfolie permanent selbstklebend glänzend							
HP Vinylfolie permanent selbstklebend matt							
HP Everyday Polypropylen selbstklebend matt	⚙️						
Folien							
HP Polyesterfolie rückseitig beleuchtbar			♻️				
Stoffdruckmaterialien							
HP Textilbanner schwer			♻️				•
HP Textilbanner Display leicht			♻️				•
Papier							
HP PVC-freie Tapete (Greenguard, AgBB)							
HP Plakatpapier weiß seidenmatt		♻️					
HP Foto-realistisches Plakatpapier		♻️					
HP Billboard-Papier mit blauer Rückseite							
HP Gestrichenes Papier	⚙️	♻️				•	
HP Gestrichenes Papier – Universal	⚙️	♻️			•		
HP Gestrichenes Papier schwer – Universal	⚙️	♻️			•		
HP Gestrichenes Papier schwer	⚙️	♻️				•	
HP Inkjet-Papier – Universal	⚙️	♻️		•	•		
HP Papier Plus matt extraschwer	⚙️	♻️					
Spezialdruckmedien							
HP DuPont Tyvek-Banner			♻️				
HP Leinwand satiniert							
HP Leinwand satiniert							

Legende

⚙️	Muss mit der 2-Zoll-Spindel verwendet werden (siehe „ Verbrauchsmaterial und Zubehör “ auf Seite 85)
♻️	Recycling: Druckmaterialien, die über allgemein verfügbare Recyclingprogramme recycelt werden können.
♻️	Rücknahme: HP bietet das Rücknahmeprogramm für Großformat-Druckmedien in Nordamerika und Europa an, über das die meisten recycelbaren HP Druckmaterialien zurückgegeben werden können (Verfügbarkeit kann variieren). Details finden Sie unter http://www.hp.com/recycle/ . Neben diesem Programm sind Recycling-Angebote für die Produkte derzeit nur in bestimmten Ländern/Regionen verfügbar. Kunden sollten bei ihrem lokalen Wertstoffhof nachfragen, ob diese Produkte recycelt werden können.



Papier mit dem ColorPRO-Logo werden entsprechend strenger Qualitätsspezifikationen mit Leistungskriterien wie optische Dichte der Schwarztöne, Linien-/Kantenschärfe im Farbspektrum und Ausbluten der Farben hergestellt. Leistungsfähigkeit und Qualität von ColorPRO-Papieren werden von einer unabhängigen Prüfbehörde überprüft.



FSC®-zertifiziertes Papier trägt das Label für Forest Stewardship Council® (FSC) Mixed Sources. Dies bedeutet, dass diese Druckmaterialien die Entwicklung einer verantwortungsvollen Forstwirtschaft weltweit unterstützen. Das Holz stammt aus FSC®-zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, unternehmenskontrollierten Quellen und/oder Recyclingmaterial.



Das PEFC-Label (Program for the Endorsement of Forest Certification, Programm für die Anerkennung von Waldzertifizierungssystemen) zeigt, dass HP Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt.



Unbedrucktes HP Textilbanner schwer, HP Textilbanner Display leicht und HP Knitterfreie Fahne mit Trägermaterial sind entsprechend dem Oeko-Tex Standard 100 zertifiziert. Hierbei handelt es sich um ein weltweit einheitliches Prüf- und Zertifizierungssystem für Textilrohmaterial sowie Zwischen- und Enderzeugnisse in allen Phasen der Produktion. Die Produkte werden auf Emissionen von Chemikalien wie Pestizide, allergieauslösende Farbstoffe oder zinnorganische Verbindungen getestet.

Greenguard

Mit HP Latextinten bedruckte HP PVC-freie Tapeten sind in der GREENGUARD-Produktliste der Erzeugnisse mit niedrigen Emissionswerten aufgeführt und werden entsprechend dem GREENGUARD Children & Schools-Standard geprüft. Der Druck ist weder GREENGUARD- noch GREENGUARD Children & Schools-zertifiziert. Das GREENGUARD Environmental Institute ist ein vom American National Standards Institute (ANSI) autorisierter Entwickler von Standards, der akzeptable Raumlufstandards für in Innenräumen eingesetzte Produkte, Umgebungen und Gebäude aufstellt (siehe <http://www.greenguard.org/>).

AgBB

Der Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten, AgBB, legt die Grundlagen für eine konstante und reproduzierbare gesundheitsbezogene Bewertung von Bauprodukten in Deutschland fest. Dazu gehören Prüfkriterien und ein Bewertungsschema für die gesundheitsbezogene Bewertung von Emissionen volatiler organischer Verbindungen (VOC) durch Bauprodukte in Innenräumen.

Poröses Druckmaterial

Druckmaterialien mit begrenzter Porosität können in diesem Drucker eingesetzt werden, sehr poröse Druckmaterialien können den Drucker allerdings beschädigen.


Informationen zur Porosität des Druckmaterials finden Sie im *Wartungs- und Fehlerbehebungshandbuch*.

Wenn Sie zu poröses Druckmaterial verwenden oder die Einzugsfläche nicht wie empfohlen reinigen, könnte die Druckqualität abnehmen. Dies würde eine nicht von der Gewährleistung abgedeckte Reparatur durch einen Servicetechniker erforderlich machen.


Aufbringen einer Rolle auf die Spindel

1. Vergewissern Sie sich, dass die Druckerräder blockiert sind (der Bremshebel nach unten gedrückt ist), damit sich der Drucker nicht mehr bewegen lässt.

2. Drücken Sie die Spindelarreterung nach oben, damit die Spindel freigegeben wird.



3. Nehmen Sie zunächst das rechte Ende der Spindel vom Drucker ab. Bewegen Sie die Spindel dann nach rechts, damit das andere Ende freigegeben wird. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Finger nicht in den Spindelhalterungen einklemmen.



Die Spindel verfügt an jedem Ende über einen Anschlag, damit die Papierrolle nicht verrutschen kann. Nehmen Sie den blauen Anschlag vom linken Ende ab, damit die neue Rolle aufgebracht werden kann (der Anschlag am anderen Ende kann bei Bedarf auch abgenommen werden). Der Anschlag kann auf der Spindel entsprechend der Rollenbreite verschoben werden.


4. Bringen Sie die Arretierung des blauen Anschlags in die geöffnete Position.



5. Nehmen Sie den Anschlag vom linken Ende der Spindel ab.




6. Legen Sie die Druckmaterialrolle, die Sie laden möchten, auf den Ladetisch. Bei langen und schweren Rollen ist es sinnvoll, eine zweite Person um Hilfe zu bitten.




7. Schieben Sie die Spindel in den Rollenkerne.



8. Der rechte Anschlag der Spindel verfügt über zwei Positionen. Die eine Position ist für Rollen mit der maximalen unterstützten Breite und die andere für schmalere Rollen bestimmt. Verwenden Sie die zweite Position für schmalere Rollen. Dies verbessert den Trocknungsprozess und ermöglicht eine höhere Druckgeschwindigkeit.




9. Bringen Sie den blauen Anschlag am linken Ende der Spindel auf, und schieben Sie ihn nach innen, bis er an der Rolle anliegt.



TIPP: Wenn der Pappkern des Druckmaterials über das Druckmaterial hinausragt, können Sie das Druckmaterial ohne den blauen Anschlag laden. Beim Entnehmen des Druckmaterials ist jedoch Vorsicht geboten, weil der Lade-/Entnahmetisch auf die Verwendung des blauen Anschlags ausgelegt ist.

TIPP: Eine Rolle mit einer Breite von 1549 mm (61 Zoll) lässt sich ohne Anschläge wahrscheinlich einfacher laden (entfernen Sie beide Anschläge).

10. Bringen Sie die Arretierung des Anschlags in die geschlossene Position.



11. Klappen Sie den Ladetisch hoch, um das Einsetzen der Spindel in den Drucker zu erleichtern.


⚠ ACHTUNG: Drücken Sie beim Laden nicht auf die Rolle. Ihre Finger könnten sonst eingeklemmt werden.



Wenn Sie häufig unterschiedliche Druckmaterialien verwenden, können Sie die Rollen schneller wechseln, indem Sie jedes Druckmaterial auf eine eigene Spindel aufbringen. Die zusätzlichen Spindeln sind von HP erhältlich.


Automatisches Laden einer Rolle in den Drucker

Die Rolle muss sich bereits auf der Spindel befinden, damit Sie diese Schritte durchführen können (siehe [„Aufbringen einer Rolle auf die Spindel“](#) auf Seite 24).

Die normale Mindestbreite für Rollen beträgt 23 Zoll (584 mm). Wenn Sie schmaleres Druckmaterial bis zu einer Mindestbreite von 10 Zoll (254 mm) laden möchten, wählen Sie am Bedienfeld das Symbol  und danach **Druckmaterialhandling-Opt. > Schmales Mat. aktivieren** aus. Jedoch ist bei dieser Einstellung die optimale Druckqualität nicht gewährleistet.


💡 TIPP: Informationen zum Laden von Textilmaterial finden Sie im Abschnitt [„Die Ladevorrichtung“](#) auf Seite 51.

TIPP: Bei sehr dünnem oder sehr dickem Druckmaterial oder bei Druckmaterial, das zum Rollen neigt, müssen Sie das Material manuell laden, um das Risiko von Materialstaus und Druckkopfkollisionen zu verringern (siehe [„Manuelles Laden einer Rolle in den Drucker“](#) auf Seite 31).

1. Wählen Sie am Bedienfeld das Symbol  und danach **Druckm. laden > Rolle einlegen** aus.

```
Substrate load
▶ Load roll
▶ Manual load
▶ Load with accessory
▶ Learn how to load spindle
```


- Führen Sie den Anfang der Rolle sorgfältig oberhalb der schwarzen Walze ein. Achten Sie dabei darauf, dass das Druckmaterial straff gespannt bleibt. Wickeln Sie das Druckmaterial nicht von Hand auf die Rolle auf, es sei denn, Sie werden am Bedienfeld dazu aufgefordert.



VORSICHT! Berühren Sie beim Zuführen des Druckmaterials auf keinen Fall die Gummiräder auf der Einzugsfläche. Die Räder können sich drehen und Haut, Haare oder Kleidung einziehen.

VORSICHT! Achten Sie darauf, nicht mit den Fingern in den Druckmaterialpfad des Druckers zu gelangen.

Der Drucker gibt einen Signalton aus, wenn die Vorderkante des Druckmaterials erkannt und akzeptiert wird.

- Sie werden am Bedienfeld möglicherweise aufgefordert, die Kantenhalter von der Einzugsfläche zu entfernen, falls sie vorhanden zu sein scheinen (dies könnte falsch sein: der Drucker hat keinen Sensor für die Kantenhalter).
- Wählen Sie die Kategorie des Druckmaterials auf der Rolle aus.

Select substrate type

<input type="checkbox"/> Self-Adhesive	▲
<input type="checkbox"/> Banner	
<input type="checkbox"/> Textile	
<input type="checkbox"/> Film	
<input type="checkbox"/> Synthetic Paper	
<input checked="" type="checkbox"/> Paper-Aqueous	
<input type="checkbox"/> Paper-Solvent	▼

HINWEIS: Wählen Sie den Namen des verwendeten Druckmaterials in der RIP-Software und nicht am Bedienfeld aus.

HINWEIS: Die RIP-Druckmaterialeinstellung setzt die Einstellung am Bedienfeld außer Kraft.

- Bei einer neuen Rolle Druckmaterial müssen Sie die Länge am Bedienfeld auswählen. Wenn das Druckmaterial bereits verwendet wurde und die Tracking-Funktion aktiviert ist, wählen Sie das verbleibende Druckmaterial aus. Informationen zur Tracking-Funktion für die Druckmateriallänge finden Sie im Abschnitt [„Verfolgen der Druckmateriallänge“](#) auf Seite 58


Select roll length


<input type="checkbox"/> Unknown; no length track.	▲
<input type="checkbox"/> Custom length	
<input type="checkbox"/> Last known length	
<input type="checkbox"/> 175 m (574 feet)	
<input type="checkbox"/> 91.4 m (300 feet)	
<input type="checkbox"/> 61 m (200 feet)	
<input type="checkbox"/> 15.7 m (150 feet)	▼

- Der Drucker führt nun verschiedene Überprüfungen durch. Falls Probleme wie Schräglauf oder unzureichende Spannung auftreten, werden Sie aufgefordert, diese zu beheben.


 **HINWEIS:** Sie können den maximal zulässigen Schräglauf am Bedienfeld festlegen. Wählen Sie dazu das Symbol  und danach **Druckmaterialhandling-Opt. > Max. Schräglauf** aus.

- Warten Sie, bis das Druckmaterial wie unten gezeigt aus dem Drucker herauskommt.



 **HINWEIS:** Falls beim Laden des Druckmaterials ein unerwartetes Problem auftritt, schlagen Sie im *Wartungs- und Fehlerbehebungshandbuch* nach.

- Wenn Sie transparentes Druckmaterial mit einem nicht transparenten Rand laden, werden Sie aufgefordert, die Breite des Druckmaterials und den am Lineal vorne auf dem Aushärtungsmodul abgelesenen Abstand der rechten Druckmaterialkante vom Seitenblech des Druckers einzugeben.
- Wenn Sie den beidseitigen Druck gewählt haben, müssen Sie am Bedienfeld möglicherweise eine Frage beantworten.
- Der Drucker führt die Kalibrierung des Druckmaterialvorschubs durch.
- Auf dem Bedienfeld wird die Bereitschaftsmeldung angezeigt.



Achten Sie darauf, dass die oberen Lüfter nicht verdeckt werden.



Anweisungen zum Verwenden der Aufwickelvorrichtung finden Sie im Abschnitt [„Aufwickelvorrichtung“ auf Seite 35](#).


Manuelles Laden einer Rolle in den Drucker

Laden Sie das Druckmaterial in den folgenden Fällen manuell:


- Das Druckmaterial ist ungewöhnlich dünn oder ungewöhnlich dick.
- Die Ränder des Druckmaterials sind ausgefranst.
- Das Druckmaterial neigt dazu, sich an den Rändern zu rollen.
- Die zu bedruckende Seite des Druckmaterials zeigt nach unten.

In anderen Fällen empfiehlt es sich, das Druckmaterial automatisch zu laden (siehe [„Automatisches Laden einer Rolle in den Drucker“ auf Seite 28](#)).

Die Rolle muss sich bereits auf der Spindel befinden, damit Sie diese Schritte durchführen können (siehe [„Aufbringen einer Rolle auf die Spindel“ auf Seite 24](#)).

Die normale Mindestbreite für Rollen beträgt 23 Zoll (584 mm). Wenn Sie schmaleres Druckmaterial bis zu einer Mindestbreite von 10 Zoll (254 mm) laden möchten, wählen Sie am Bedienfeld das Symbol  und danach **Druckmaterialhandling-Opt. > Schmales Mat. aktivieren** aus. Jedoch ist bei dieser Einstellung die optimale Druckqualität nicht gewährleistet.

 **TIPP:** Informationen zum Laden von Textilmaterial finden Sie im Abschnitt [„Die Ladevorrichtung“ auf Seite 51](#).

1. Wählen Sie am Bedienfeld das Symbol  und danach **Druckm. laden > Manuelle Zufuhr** aus.

```
Substrate load
-----
[ ] Load roll
[ ] Manual load
[ ] Load with accessory
▶ Learn how to load spindle
```

Dieser Schritt ist optional: Sie können alternativ bei Schritt 2 beginnen.


Sie werden am Bedienfeld möglicherweise aufgefordert, die Kantenhalter von der Einzugsfläche zu entfernen, falls sie vorhanden zu sein scheinen (dies könnte falsch sein: der Drucker hat keinen Sensor für die Kantenhalter).

2. Ziehen Sie den Druckmaterial-Ausrichtungshebel ganz nach oben.



3. Führen Sie den Anfang der Rolle sorgfältig oberhalb der schwarzen Walze ein. Achten Sie dabei darauf, dass das Druckmaterial straff gespannt bleibt. Wickeln Sie das Druckmaterial nicht von Hand auf die Rolle auf, es sei denn, Sie werden am Bedienfeld dazu aufgefordert. Das Bedienfeld enthält die folgenden Informationen.

Feed substrate through the roller



4. Führen Sie das Druckmaterial weiter zu, bis es die Einzugsfläche erreicht. Öffnen Sie das Fenster, damit das Druckmaterial besser durchgezogen werden kann.


⚠ VORSICHT! Berühren Sie auf keinen Fall die Oberflächen im Trocknungsbereich des Druckers. Selbst nach dem Öffnen der Fensterverriegelung, durch welche die Stromversorgung des Trocknungs- und des Aushärtungsmoduls unterbrochen wird, können die Oberflächen noch heiß sein.


💡 TIPP: Wenn das verwendete Druckmaterial zum Rollen neigt, führen Sie es so weit zu, bis der Anfang aus dem Drucker kommt. Es empfiehlt sich außerdem, die Aufwickelvorrichtung zu verwenden oder die Schneidvorrichtung über das Bedienfeld zu deaktivieren, wenn Sie die Aufwickelvorrichtung nicht verwenden.



5. Ziehen Sie den Druckmaterial-Ausrichtungshebel ganz nach unten.



- Wählen Sie die Kategorie des Druckmaterials auf der Rolle aus.



 **HINWEIS:** Wählen Sie den Namen des verwendeten Druckmaterials in der RIP-Software und nicht am Bedienfeld aus.

 **TIPP:** Wählen Sie bei sehr dünnem Druckmaterial immer die Druckmaterialsorte **Banner**, um den beim Laden erzeugten Unterdruck zu minimieren. Bei sehr dickem Druckmaterial wählen Sie immer die Druckmaterialsorte **HP Fotorealistisch**, um den Unterdruck zu maximieren. Wählen Sie nach dem Laden und vor dem Drucken die richtige Sorte des geladenen Druckmaterials am Bedienfeld aus. Wählen Sie dazu das Symbol  und danach **DM-Informationen anz. > Eingel.**


Materialsorte änd. aus.

TIPP: Beim manuellen Laden von Textildruckmaterial, das in Verbindung mit der Aufwickelvorrichtung verwendet werden soll, sollten Sie vor Auswahl der Druckmaterialsorte die Taste **Druckmaterial bewegen** am Bedienfeld drücken und das Druckmaterial mithilfe des Bedienfelds über den Punkt hinaus zuführen, an dem es zu einem Druckmaterialstau kommen kann. Dadurch werden in dieser Phase ein Druckmaterialstau und andere Probleme mit dem Druckmaterial vermieden. Außerdem können Sie die normale Prüfung auf Schräglauf überspringen.


- Der Drucker führt nun verschiedene Überprüfungen durch. Falls Probleme wie Schräglauf oder unzureichende Spannung auftreten, werden Sie aufgefordert, diese zu beheben.

 **HINWEIS:** Sie können den maximal zulässigen Schräglauf am Bedienfeld festlegen. Wählen Sie dazu das Symbol  und danach **Druckmaterialhandling-Opt. > Max. Schräglauf** aus.

- Wenn Sie transparentes Druckmaterial mit einem nicht transparenten Rand laden, werden Sie aufgefordert, die Breite des Druckmaterials und den am Lineal vorne auf dem Aushärtungsmodul abgelesenen Abstand der rechten Druckmaterialkante vom Seitenblech des Druckers einzugeben.
- Wenn Sie den beidseitigen Druck gewählt haben, müssen Sie am Bedienfeld möglicherweise eine Frage beantworten.
- Der Drucker führt die Kalibrierung des Druckmaterialvorschubs durch.
- Auf dem Bedienfeld wird die Bereitschaftsmeldung angezeigt.



Achten Sie darauf, dass die oberen Lüfter nicht verdeckt werden.



Einlegen eines Einzelblatts in den Drucker

Der Drucker ist auf die Verwendung von Druckmaterialrollen ausgelegt. Sie können zwar auch Einzelblätter in den Drucker einlegen, für die Druckqualität kann dann aber keine Garantie übernommen werden. Außerdem kann sich die Vermeidung von Schräglauf als schwierig erweisen.

- Das Blatt muss mindestens 1067 mm(42 Zoll) lang sein.
- Legen Sie das Blatt wie beim normalen Laden einer Rolle ein (automatisch oder manuell, abhängig vom Druckmaterial).
- Beim Laden versucht der Drucker die Wickelrichtung zu erkennen, indem die Spindel in beide Richtungen gedreht wird. Die folgende Meldung wird angezeigt, wenn das Druckmaterial nicht mit der Spindel verbunden ist.


```
Substrate load  
Media feeding direction not  
detected. Wrap substrate into  
roll to retry.
```

- Retry
- Skip check- would affect IQ
- Quit


Um den Ladevorgang fortzusetzen, wählen Sie **Prüf. überspr. – würde IQ betr.**

- Ein Einzelblatt wird wahrscheinlich zu schräg eingezogen, und der Drucker kann dies u. U. nicht automatisch korrigieren. Wenn der vom Drucker gemessene Schräglauf 3 mm/m übersteigt, sollten Sie den Ladevorgang abbrechen und von vorn beginnen. Wenn der Schräglauf aber akzeptabel ist, können Sie die automatische Korrektur des Schräglaufs überspringen. Wählen Sie dazu bei entsprechender Aufforderung **Mit aktuellem Schräglauf fortfahren.**


Entnehmen einer Rolle aus dem Drucker

1. Wenn Sie die Aufwickelvorrückung während des Druckens verwendet haben, müssen Sie die bedruckte Rolle von der Aufwickelvorrückung nehmen (siehe [„Entnehmen einer Rolle von der Aufwickelvorrückung“ auf Seite 48](#)).
2. Wählen Sie am Bedienfeld das Symbol  und danach **Druckm. entnehmen > Rolle entnehmen** aus.

3. Drücken Sie so oft die Taste **OK**, bis das Druckmaterial aufgewickelt ist.
4. Ziehen Sie die Spindelarreterung nach oben.
5. Nehmen Sie die Rolle aus dem Drucker heraus. Ziehen Sie dabei zuerst die rechte Seite der Rolle heraus. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Finger nicht in den Spindelhalterungen einklemmen.




Aufwickelvorrichtung

Die Aufwickelvorrichtung muss am Bedienfeld aktiviert und bedient werden. Wenn die Aufwickelvorrichtung aktiviert ist, wird am Bedienfeld auf der Registerkarte **Druckmaterial** die Meldung „Aufwickelvorr. installiert“ angezeigt. Sie können die Aufwickelvorrichtung aktivieren, indem Sie das Symbol  und danach **Aufwickelvorrichtung** > **Aufwickelvorr. inst.** auswählen.

Die Spannstangen

Die Aufwickelvorrichtung benötigt eine herunterhängende Druckmaterialsleife, die von einer Spannstange nach unten gedrückt wird. Der Drucker wird mit zwei verschiedenen Spannstangen für verschiedene Druckmaterialsorten geliefert.

- Die schwere Spannstange ist für Banner, Textildruckmaterial und Gewebe gedacht. Sie wird an Halterungen auf beiden Seiten des Druckmaterials befestigt. Die Spindelanschläge dürfen mit dieser Spannstange nicht verwendet werden.




- Die leichte Spannstanze ist für den Einsatz mit allen anderen Druckmaterialien gedacht. Sie liegt, nur vom Druckmaterial gehalten, in der Druckmaterialschleife und ist an keinem Ende befestigt. Sie muss die gleiche Breite wie das Druckmaterial haben. Daher wird sie in Teilen mit unterschiedlicher Breite geliefert, die zusammengefügt werden können. Die Spindelanschlüsse müssen mit dieser Spannstanze verwendet werden.



Abhängig vom Druckmaterial und damit von der verwendeten Spannstanze gibt es zwei verschiedene Verfahren, um die Rolle auf die Aufwickelvorrichtung zu laden (siehe [„Laden einer Rolle auf die Aufwickelvorrichtung \(Banner-/Textil-/Gewebematerial\)“ auf Seite 36](#) und [„Laden einer Rolle auf die Aufwickelvorrichtung \(andere Druckmaterialien\)“ auf Seite 42](#)).

Laden einer Rolle auf die Aufwickelvorrichtung (Banner-/Textil-/Gewebematerial)

1. Wählen Sie am Bedienfeld das Symbol  und danach **Aufwickelvorrichtung** > **Aufwickelvorr. inst.** aus.
2. Am Bedienfeld können Sie wählen, ob Sie die Aufwickelvorrichtung sofort oder während des Druckens laden möchten.


<input type="checkbox"/> Load take-up reel now
<input type="checkbox"/> Load it during printing
<input type="checkbox"/> Do not load take-up reel

Wenn Sie die Aufwickelvorrichtung während des Druckens laden möchten, machen Sie sich mit den Arbeitsschritten vertraut. Sie müssen beim Laden der Aufwickelvorrichtung während des Druckens den Vorgang abschließen, während der Drucker das Druckmaterial weiterführt und bedruckt. Durch das Laden der Aufwickelvorrichtung während des Druckens sparen Sie ca. 1 m Druckmaterial ein.


 **TIPP:** Wenn Sie die Aufwickelvorrichtung bereits geladen haben, der Drucker dies aber nicht erkennt, können Sie durch Auswahl von **Beim Drucken laden** Zeit sparen.

Bei den folgenden Schritten wird vorausgesetzt, dass Sie die Aufwickelvorrichtung sofort laden möchten. Wenn Sie sie später, d. h. während des Druckens, laden möchten, müssen Sie die gleichen Schritte ohne Bedienfeldanleitung ausführen.


3. Für einen leichteren Zugang zur Spindel der Aufwickelvorrichtung klappen Sie den Ladetisch hoch.




4. Entriegeln Sie die Spindel der Aufwickelvorrichtung, indem Sie den Spindelhebel in die oberste Stellung bringen.




5. Nehmen Sie die Spindel der Aufwickelvorrichtung heraus.




 **HINWEIS:** Die Spindel der Aufwickelvorrichtung ist länger als die Eingangsspindel: die beiden sind nicht austauschbar.


6. Drücken Sie den jeweiligen Hebel nach oben, um die beiden Anschläge von der Spindel zu entfernen. Sie werden nicht benötigt.



7. Bringen Sie den Kern auf die Spindel der Aufwickelvorrichtung auf. Der Kern muss mindestens genauso breit sein wie das Druckmaterial.




8. Setzen Sie die Spindel der Aufwickelvorrichtung in den Drucker ein, indem Sie beide Enden fest in die Halterungen drücken.




9. Drücken Sie am Bedienfeld die Taste OK.


Bewegen Sie das Druckmaterial mit den Pfeilen am Bedienfeld vorwärts. Achten Sie darauf, dass sich das Druckmaterial wie gezeigt vor dem Ladetisch befindet.




10. Ziehen Sie die Vorderkante des Druckmaterials in der Mitte nach unten, um das Druckmaterial zu straffen. Versuchen Sie auf *keinen Fall*, weiteres Druckmaterial aus dem Drucker zu ziehen.

 **HINWEIS:** Wenn Sie die Aufwickelvorrichtung **während** des Druckens laden, braucht das Druckmaterial nicht straff zu sein. Befestigen Sie das Druckmaterial am Spindelkern, sobald während des Druckens genug Druckmaterial aus dem Drucker herausgekommen ist.


11. Passen Sie die Lage des Kerns an der Spindel der Aufwickelvorrichtung so an, dass er am Druckmaterial ausgerichtet ist.
12. Kleben Sie die Vorderkante des Druckmaterials zuerst in der Mitte und dann an beiden Seiten am Kern fest. Stellen Sie sicher, dass das gesamte Druckmaterial gerade ist.




13. Drücken Sie am Bedienfeld die Taste OK. Der Drucker führt das Druckmaterial weiter.




- 14.** Drücken Sie den blauen Pfeil am Motor der Aufwickelvorrichtung, damit die Spindel eine ganze Umdrehung macht. Dadurch kann das Gewicht der Spannstange gehalten werden.




- 15.** Klappen Sie den Ladetisch vorsichtig nach unten, damit keine Knitterfalten entstehen und das Druckmaterial besser aufgewickelt wird.



- 16.** Setzen Sie die schwere Spannstange vorsichtig ein. Dabei ist wichtig zu wissen, dass die Aufwickelvorrichtung ohne sie nicht richtig funktioniert.



17. Setzen Sie die Spannstange in die Halterungen an beiden Seiten ein.





18. Stellen Sie mit dem Schalter am Motor der Aufwickelvorrichtung die Wickelrichtung ein. In Stellung **1** wird das Druckmaterial mit der bedruckten Seite nach innen, in Stellung **2** mit der bedruckten Seite nach außen aufgewickelt.



Auf dem Bedienfeld wird anhand der zuvor festgelegten Wickelrichtung die richtige Einstellung angezeigt.


19. Drücken Sie am Bedienfeld die Taste **OK**. Eine Meldung zum erfolgreichen Laden der Aufwickelvorrichtung wird angezeigt.
20. Die folgende Abbildung zeigt den Drucker während des Betriebs. Das aus dem Drucker herauskommende Druckmaterial bildet eine Schleife und wird dann nach oben auf die Spindel der Aufwickelvorrichtung aufgewickelt.



 **HINWEIS:** Achten Sie beim Drucken mit der Aufwickelvorrichtung darauf, dass ihre Sensoren nicht verdeckt werden.

 **HINWEIS:** Die Schneidvorrichtung wird deaktiviert, wenn Sie die Aufwickelvorrichtung verwenden.

Laden einer Rolle auf die Aufwickelvorrichtung (andere Druckmaterialien)


1. Wählen Sie am Bedienfeld das Symbol  und danach **Aufwickelvorrichtung > Aufwickelvorr. inst.** aus.
2. Am Bedienfeld können Sie wählen, ob Sie die Aufwickelvorrichtung sofort oder während des Druckens laden möchten.

<input type="checkbox"/> Load take-up reel now
<input type="checkbox"/> Load it during printing
<input type="checkbox"/> Do not load take-up reel


Wenn Sie die Aufwickelvorrichtung während des Druckens laden möchten, machen Sie sich mit den Arbeitsschritten vertraut. Sie müssen beim Laden der Aufwickelvorrichtung während des Druckens den Vorgang abschließen, während der Drucker das Druckmaterial weiterführt und bedruckt. Durch das Laden der Aufwickelvorrichtung während des Druckens sparen Sie ca. 1 m Druckmaterial ein.

Bei den folgenden Schritten wird vorausgesetzt, dass Sie die Aufwickelvorrichtung sofort laden möchten. Wenn Sie sie später, d. h. während des Druckens, laden möchten, müssen Sie die gleichen Schritte ohne Bedienfeldanleitung ausführen.


3. Vergewissern Sie sich, dass der Ladetisch hochgeklappt ist.




4. Entriegeln Sie die Spindel der Aufwickelvorrichtung, indem Sie den Spindelhebel in die oberste Stellung bringen.




5. Nehmen Sie zuerst das rechte Ende und dann das linke Ende der Spindel heraus.




 **HINWEIS:** Die Spindel der Aufwickelvorrichtung ist länger als die Eingangsspindel: die beiden sind nicht austauschbar.


6. Drücken Sie den Hebel nach oben, um einen der Anschläge von der Spindel abzunehmen.




7. Bringen Sie den Kern auf die Spindel der Aufwickelvorrichtung auf. Der Kern muss die gleiche Breite wie das Druckmaterial haben, sodass die Anschläge an beiden Enden richtig am Druckmaterial platziert werden können.



8. Setzen Sie beide Anschläge auf die Spindel. Lassen Sie aber etwas Platz zwischen dem Kern und den Anschlägen.




9. Setzen Sie die Spindel der Aufwickelvorrichtung in den Drucker ein, indem Sie beide Enden fest in die Halterungen drücken.




10. Drücken Sie am Bedienfeld die Taste OK.

Bewegen Sie das Druckmaterial mit den Pfeilen am Bedienfeld vorwärts. Achten Sie darauf, dass sich das Druckmaterial wie gezeigt vor dem Ladetisch befindet.




11. Ziehen Sie die Vorderkante des Druckmaterials in der Mitte nach unten, um das Druckmaterial zu straffen. Versuchen Sie auf *keinen Fall*, weiteres Druckmaterial aus dem Drucker zu ziehen.


 **HINWEIS:** Wenn Sie die Aufwickelvorrichtung **während** des Druckens laden, braucht das Druckmaterial nicht straff zu sein. Befestigen Sie das Druckmaterial am Spindelkern, sobald während des Druckens genug Druckmaterial aus dem Drucker herausgekommen ist.

12. Passen Sie die Lage des Kerns an der Spindel der Aufwickelvorrichtung so an, dass er am Druckmaterial ausgerichtet ist.


- 13.** Kleben Sie die Vorderkante des Druckmaterials zuerst in der Mitte und dann an beiden Seiten am Kern fest. Stellen Sie sicher, dass das gesamte Druckmaterial gerade ist.




- 14.** Drücken Sie am Bedienfeld die Taste OK. Der Drucker führt das Druckmaterial weiter.




- 15.** Drücken Sie den blauen Pfeil am Motor der Aufwickelvorrichtung, damit die Spindel eine ganze Umdrehung macht. Dadurch kann das Gewicht der Spannstange gehalten werden.




16. Klappen Sie den Ladetisch vorsichtig nach unten, damit keine Knitterfalten entstehen und das Druckmaterial besser aufgewickelt wird.




17. Setzen Sie die leichte Spannstanze aus den Kunststoffrohren zusammen, und halten Sie sich dabei an die Längenkennzeichnungen (Farbringe). Die Spannstanze muss dieselbe Breite wie das verwendete Druckmaterial haben. Stecken Sie die Endstücke an beiden Enden fest in die Spannstanze.

 **HINWEIS:** Auf dem Bedienfeld wird die für die geladene Rolle erforderliche Spannstanzenlänge angezeigt.





18. Setzen Sie die leichte Spannstanze vorsichtig ein. Dabei ist wichtig zu wissen, dass die Aufwickelvorrichtung ohne sie nicht richtig funktioniert.

Außerdem müssen die Endstücke auf die Spannstanze aufgebracht werden. Achten Sie darauf, dass die Endstücke auf beiden Seiten des Druckmaterials herausragen.



19. Schieben Sie die Anschläge so weit zur Mitte, bis sie an beiden Seiten gegen den Kern drücken. Arretieren Sie sie anschließend.




- 20.** Stellen Sie mit dem Schalter am Motor der Aufwickelvorrichtung die Wickelrichtung ein. In Stellung **1** wird das Druckmaterial mit der bedruckten Seite nach innen, in Stellung **2** mit der bedruckten Seite nach außen aufgewickelt.



Auf dem Bedienfeld wird anhand der zuvor festgelegten Wickelrichtung die richtige Einstellung angezeigt.

- 21.** Drücken Sie am Bedienfeld die Taste **OK**. Eine Meldung zum erfolgreichen Laden der Aufwickelvorrichtung wird angezeigt.
- 22.** Die folgende Abbildung zeigt den Drucker während des Betriebs. Das aus dem Drucker herauskommende Druckmaterial bildet eine Schleife und wird dann nach oben auf die Spindel der Aufwickelvorrichtung aufgewickelt.



HINWEIS: Achten Sie beim Drucken mit der Aufwickelvorrichtung darauf, dass ihre Sensoren nicht verdeckt werden.


HINWEIS: Die Schneidvorrichtung wird deaktiviert, wenn Sie die Aufwickelvorrichtung verwenden.

Entnehmen einer Rolle von der Aufwickelvorrichtung


1. Wählen Sie am Bedienfeld das Symbol  und danach **Aufwickelvorrichtung** > **Aufwickelvorr. deakt.** aus.

Das Druckmaterial wird weitergeführt, damit es abgeschnitten werden kann.


2. Bringen Sie den Schalter für die Wickelrichtung in die ausgeschaltete Stellung. Dies ist die Mittelstellung (d. h., weder Position 1 noch Position 2).



3. Nehmen Sie die Spannstange heraus. Wenn Sie diesen Schritt auslassen, fällt die Spannstange mit dem Druckmaterial zu Boden, wenn es geschnitten wird.




Zum Herausnehmen der schweren Spannstange heben Sie zuerst die Halterung an und drücken dann den Hebel.



4. Wickeln Sie mit der Aufwickeltaste am Motor der Aufwickelvorrichtung das überschüssige Druckmaterial auf die Spindel auf.




5. Drücken Sie am Bedienfeld die Taste **OK**. Sie werden gefragt, ob Sie das Druckmaterial manuell schneiden möchten.
6. Wickeln Sie mit der Aufwickeltaste am Motor der Aufwickelvorrichtung das restliche Druckmaterial auf die Spindel auf.



7. Drücken Sie am Bedienfeld die Taste **OK**.
Auf dem Bedienfeld wird angezeigt, wie viel bedrucktes Druckmaterial auf die Spindel der Aufwickelvorrichtung aufgewickelt wurde.
8. Entriegeln Sie die Spindel der Aufwickelvorrichtung, indem Sie den Spindelhebel in die oberste Stellung bringen.



9. Nehmen Sie die Rolle aus dem Drucker heraus. Ziehen Sie dabei zuerst die rechte Seite der Rolle heraus. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Finger nicht in den Spindelhalterungen einklemmen.



10. Wenn Sie danach die Rolle aus dem Drucker nehmen möchten, lesen Sie den Abschnitt [„Entnehmen einer Rolle aus dem Drucker“](#) auf Seite 34.


Die Kantenhalter

Die Kantenhalter sollen verhindern, dass sich die Ränder des Druckmaterials beim Drucken anheben. Es empfiehlt sich, die Halter bei Textmaterial und beim beidseitigen Druck zu verwenden (selbst wenn am Bedienfeld kein entsprechender Hinweis angezeigt wird). In anderen Situationen sind sie in der Regel nicht erforderlich. Bei Nichtgebrauch können sie in der entsprechenden Tasche an der Rückseite des Druckers aufbewahrt werden.


Bei Verwendung müssen Sie sie auf der Einzugsfläche platzieren, wenn Sie am Bedienfeld dazu aufgefordert werden (die Aufforderung wird angezeigt, wenn Sie die Ladevorrichtung nutzen). Öffnen Sie das Fenster, setzen Sie die Kantenhalter ein, und schließen Sie das Fenster wieder.

⚠ VORSICHT! Berühren Sie auf keinen Fall die Oberflächen im Trocknungsbereich des Druckers. Selbst nach dem Öffnen der Fensterverriegelung, durch welche die Stromversorgung des Trocknungs- und des Aushärtungsmoduls unterbrochen wird, können die Oberflächen noch heiß sein.


Die Kantenhalter müssen so auf der Einzugsfläche platziert werden, dass sie den linken und rechten Rand des Druckmaterials leicht überlappen. Die Kantenhalter sind magnetisch und passen in die Löcher der Einzugsfläche, sodass sie nicht verrutschen.




Schieben Sie den Kantenhalter mit den Fingern nach links oder rechts, sodass Sie den Rand des Druckmaterials in den beiden quadratischen Ausschnitten an der Seite des Kantenhalters sehen.




Die folgende Abbildung zeigt einen richtig eingesetzten Kantenhalter.



 **HINWEIS:** Wenn Sie die Kantenhalter verwenden, sollten Ihre Drucke einen Rand von mindestens 10 mm haben.

Die Ladevorrichtung


Das Ladezubehör hilft beim Laden dünner Druckmaterialien. Die Verwendung der Ladevorrichtung wird beim Laden solcher Druckmaterialien empfohlen, ist aber nicht zwingend erforderlich.

 **HINWEIS:** Die Kantenhalter können mit oder ohne die Ladevorrichtung verwendet werden.


1. Wählen Sie im Menü „Druckm. laden“ des Bedienfelds die Option **Mit Vorr. laden** aus.

Substrate load


- ▶ Load roll
- ▶ Manual load
- ▶ **Load with accessory**
- ▶ Learn how to load spindle

 **HINWEIS:** Wenn Sie **Mit Vorr. laden** auswählen, werden Sie gefragt, ob Sie die Kantenhalter verwenden möchten.


2. Legen Sie die Textilladevorrichtung auf den Ladetisch, und klappen Sie so viele weiße Platten um, bis die Breite des Druckmaterials erreicht ist.




3. Ziehen Sie Textildruckmaterial von der Rolle, und legen Sie den Anfang auf die Ladevorrichtung.




4. Klappen Sie die weißen Platten zurück, um den Anfang des Druckmaterials abzudecken. Die schwarzen Bereiche sind magnetisch und halten das Druckmaterial.




5. Heben Sie die Ladevorrichtung und den Anfang des Druckmaterials zusammen an.



6. Laden Sie Druckmaterial manuell (siehe [„Manuelles Laden einer Rolle in den Drucker“](#) auf Seite 31).



7. Die Ladevorrichtung passiert den Druckmaterialpfad des Druckers zusammen mit dem Druckmaterial.






8. Sie werden gefragt, ob Sie die Kantenhalter verwenden möchten (siehe [„Die Kantenhalter“](#) auf Seite 50).

9. Wählen Sie die Kategorie des Druckmaterials auf der Rolle aus.


Select substrate type

<input type="checkbox"/> Self-Adhesive	▲ ▼
<input type="checkbox"/> Banner	
<input type="checkbox"/> Textile	
<input type="checkbox"/> Film	
<input type="checkbox"/> Synthetic Paper	
<input checked="" type="checkbox"/> Paper-Aqueous	
<input type="checkbox"/> Paper-Solvent	

 **HINWEIS:** Wählen Sie den Namen des verwendeten Druckmaterials in der RIP-Software und nicht am Bedienfeld aus.

 **TIPP:** Wählen Sie bei sehr dünnem Druckmaterial immer die Druckmaterialsorte **Banner**, um den beim Laden erzeugten Unterdruck zu minimieren. Bei sehr dickem Druckmaterial wählen Sie immer die Druckmaterialsorte **HP Fotorealistisch**, um den Unterdruck zu maximieren. Wählen Sie nach dem Laden und vor dem Drucken die richtige Sorte des geladenen Druckmaterials am Bedienfeld aus. Wählen Sie dazu das Symbol  und danach **DM-Informationen anz. > Eingel. Materialsorte änd.** aus.

10. Nachdem die Ladevorrichtung den Drucker durchlaufen hat, kann sie von Hand entfernt werden.



11. Der Drucker führt nun verschiedene Überprüfungen durch. Falls Probleme wie Schräglauf oder unzureichende Spannung auftreten, werden Sie aufgefordert, diese zu beheben.

 **HINWEIS:** Sie können den maximal zulässigen Schräglauf am Bedienfeld festlegen. Wählen Sie dazu das Symbol  und danach **Druckmaterialhandling-Opt. > Max. Schräglauf** aus.

12. Wenn Sie transparentes Druckmaterial mit einem nicht transparenten Rand laden, werden Sie aufgefordert, die Breite des Druckmaterials und den am Lineal vorne auf dem Aushärtungsmodul abgelesenen Abstand der rechten Druckmaterialkante vom Seitenblech des Druckers einzugeben.
13. Wenn Sie den beidseitigen Druck gewählt haben, müssen Sie am Bedienfeld möglicherweise eine Frage beantworten.
14. Der Drucker führt die Kalibrierung des Druckmaterialvorschubs durch.


15. Am Bedienfeld wird empfohlen, die Aufwickelvorrichtung zu verwenden. Sie können die Aufwickelvorrichtung sofort oder später während des Drucks laden. Sie können sich auch dazu entschließen, sie nicht zu verwenden. (siehe „[Aufwickelvorrichtung](#)“ auf Seite 35).

<input type="checkbox"/> Load take-up reel now
<input type="checkbox"/> Load it during printing
<input type="checkbox"/> Do not load take-up reel

16. Beenden Sie den Ladevorgang wie gewohnt, und passen Sie ggf. den Schräglauf an.

Beidseitiges Drucken


Mit dem Drucker lassen sich beide Seiten des Druckmaterials auf die folgende Weise bedrucken.

 **HINWEIS:** Der Druck muss mindestens 28 cm (11 Zoll) breit sein, andernfalls findet der Drucker die Bezugslinie beim Bedrucken der zweiten Seite nicht.


Überblick

1. Weisen Sie den Drucker an, beide Seiten zu bedrucken.
2. Der Inhalt der ersten Seite wird gedruckt. Nach jedem Druckauftrag wird eine schwarze Bezugslinie ausgegeben, mit der der entsprechende Druckauftrag auf der zweiten Seite ausgerichtet wird.
3. Schneiden und entladen Sie das Druckmaterial.
4. Legen Sie das geschnittene Druckmaterial umgedreht und mit dem Ende zuerst erneut ein. Die Bezugslinie, die das Ende der ersten Seite kennzeichnet, sollte nach unten zeigen und sich nahe der Vorderkante befinden.
5. Der Drucker erkennt die Bezugslinie und verwendet diese, um die zweite Seite an der richtigen Stelle zu drucken.

Sie können das beidseitige Drucken in der RIP-Software oder am Bedienfeld des Druckers auswählen. Die RIP-Einstellung hat Priorität: Ist das beidseitige Drucken in der RIP-Software explizit aktiviert oder deaktiviert, wird die Einstellung am Bedienfeld ignoriert.


 **HINWEIS:** Wenn Sie das Druckmaterial beim beidseitigen Drucken zu verschieben versuchen, werden Sie aufgefordert, dies zu bestätigen, weil eine solche Verschiebung die korrekte Ausrichtung der beiden Seiten verhindert.

Beidseitiges Drucken im Detail


1. Laden Sie das Druckmaterial wie gewohnt für das verwendete Material.
2. Wählen Sie am Bedienfeld das Symbol  und danach **Beidseitiges Drucken > Seite A**. Prüfen Sie, ob am Bedienfeld der Druckerstatus **Bereit für Seite A** angezeigt wird. Sie können das beidseitige Drucken auch in der RIP-Software auswählen.


 **HINWEIS:** Die automatische Schneidvorrichtung und der zusätzliche untere Rand sind beim beidseitigen Drucken deaktiviert.

3. Senden Sie einen oder mehrere Druckaufträge, die auf die erste Seite gedruckt werden sollen. Bevor Sie den ersten Druckauftrag drucken, könnte das Druckmaterial um ca. 0,5 m vorwärts bewegt werden, sodass die zweite Seite vollständig aushärten kann. Nach jedem Druckauftrag wird eine schwarze Bezugslinie ausgegeben, mit der der entsprechende Druckauftrag auf der zweiten Seite ausgerichtet wird.


 **HINWEIS:** Die Wahrscheinlichkeit einer sichtbaren Fehlausrichtung der beiden Seiten nimmt mit der Länge des Druckauftrags zu. Aus diesem Grund sollten Sie beim beidseitigen Drucken keine Einzelaufträge drucken, die länger sind als 3 m.


4. Nach dem Drucken bewegen Sie das Druckmaterial mit der Taste **Druckmaterial bewegen** ein wenig vorwärts.
 - Wenn Sie das Druckmaterial vor dem Bedrucken der zweiten Seite an der Aufwickelvorrichtung anbringen möchten, müssen Sie das Druckmaterial dazu weit genug vorwärts bewegen.
 - Wenn Sie das Druckmaterial beim Bedrucken der zweiten Seite an der Aufwickelvorrichtung anbringen möchten, müssen Sie das Druckmaterial ca. 10 cm vorwärts bewegen.

 **HINWEIS:** Es wird empfohlen, die Aufwickelvorrichtung dazu zu verwenden, Seite A automatisch zu wickeln, um den "Teleskopeffekt" zu vermeiden, der beim Drucken von Seite B zur Deformation der Druckmaterialkanten und zu Druckkopfkollisionen führen kann.

5. Schneiden Sie das Druckmaterial entweder manuell oder indem Sie am Bedienfeld das Symbol  und dann **Seitenvorschub und Schneiden** auswählen. Stellen Sie vor dem Schneiden sicher, dass die Gesamtlänge des geschnittenen Druckmaterials mehr als 2 m beträgt. Andernfalls können Sie es u. U. nicht laden.

 **HINWEIS:** Der Befehl **Seitenvorschub und Schneiden** funktioniert nicht, wenn das Druckmaterial nicht von der Schneidvorrichtung geschnitten werden kann.

6. Wählen Sie das Symbol  und danach **Druckm. entnehmen** aus.
7. Legen Sie das Druckmaterial entsprechend dem Eintritt in den Drucker mit der ersten (bedruckten) Seite nach oben und mit der Bezugslinie nahe der Vorderkante erneut ein. Legen Sie es ggf. erneut ein, bis der Schräglauf weniger als 1 mm/m beträgt.


 **TIPP:** Es ist zwar nicht unbedingt erforderlich, es geht aber schneller, wenn Sie das Material für eine erste Näherung manuell einlegen und den Drucker anschließend die Bezugslinie präziser ermitteln lassen (siehe „[Manuelles Laden einer Rolle in den Drucker](#)“ auf Seite 31). Wenn Sie das Material nur automatisch laden, dauert es eine Weile, bis der Drucker die Bezugslinie gefunden hat.



TIPP: Es empfiehlt sich, beim Bedrucken der zweiten Seite die Kantenhalter zu verwenden. Das bedeutet, dass Sie das Material manuell laden müssen.

TIPP: Ignorieren Sie die Bedienfeldmeldung, dass sich das Druckmaterial wahrscheinlich vom Kern gelöst hat oder dass die Zufuhrrichtung nicht erkannt wurde, und setzen Sie den Vorgang fort, wenn Sie das Druckmaterial absichtlich nicht an einer Spindel befestigt haben.


8. Sie werden gefragt, ob Sie Druckmaterial zum Drucken von Seite B laden möchten. Wählen Sie **Ja** aus.

9. Der Drucker sucht die Bezugslinie auf dem Druckmaterial. Wird sie nicht ermittelt, werden Sie gebeten, das Druckmaterial so lange mit den Tasten **Auf** und **Ab** zu bewegen, bis die Bezugslinie an der permanenten Linie der Einzugsfläche ausgerichtet ist. Es ist sinnvoll, die Lage der Bezugslinie auf der anderen Seite des Druckmaterials zu markieren.




 **HINWEIS:** Wenn Sie wissen, dass die automatische Bezugsliniensuche nicht funktioniert (z. B. weil der Druckmaterialvorschubsensor verschmutzt ist), können Sie diese deaktivieren: Wählen Sie dazu das Symbol  und danach **Druckmaterialhandling-Opt. > Auto. Linienerkennung > Aus.**

10. Senden Sie einen oder mehrere Druckaufträge, die auf die zweite Seite gedruckt werden sollen. Mehrere Aufträge müssen in umgekehrter Reihenfolge gesendet werden, weil der Druck am Ende der zweiten Seite beginnt und am Anfang endet.

 **HINWEIS:** Die Druckaufträge der zweiten Seite müssen vermutlich um 180 Grad gedreht werden. Sie müssen außerdem wahrscheinlich ein wenig verkleinert werden, um das Zusammenziehen des Druckmaterials nach dem ersten Durchlauf zu kompensieren. Entsprechende Informationen finden Sie im *Wartungs- und Fehlerbehebungshandbuch*.

Anzeigen von Druckmaterialinformationen

Wählen Sie am Bedienfeld das Symbol  und danach **DM-Informationen anz. > Materialeigenschaften anzeigen** aus.

Die folgenden Informationen werden auf dem Bedienfeld angezeigt:

- Rollenstatus
- Ausgewählte Druckmaterialfamilie
- Breite des Druckmaterials in Millimeter (durch den Drucker geschätzt)


Wenn kein Druckmaterial geladen ist, wird die Meldung **Kein Druckmaterial** angezeigt.

Diese Informationen werden auch auf der Verbrauchsmaterialseite des integrierten Web-Servers angezeigt.


Verfolgen der Druckmateriallänge

Mit der Tracking-Funktion für die Druckmateriallänge wissen Sie, wie viel Druckmaterial verbraucht wurde und wie viel noch auf der Rolle ist.

1. Beim ersten Laden der Rolle in den Drucker können Sie die Länge des Druckmaterials auf der Rolle eingeben. Anschließend wird die danach verbrauchte Druckmaterialmenge überwacht.




2. Beim Entnehmen des Druckmaterials wird die verbleibende Menge am Bedienfeld angezeigt, sodass Sie sie als künftige Referenz notieren können.




3. Wenn Sie das Druckmaterial das nächste Mal laden, können Sie die Restlänge eingeben, und der Drucker überwacht die Druckmaterialmenge bei dessen Verwendung. Wenn das Druckmaterial eigentlich nie entnommen wurde (z. B. wenn ein Druckmaterialstau aufgetreten ist, das Druckmaterial entnommen und der Drucker aus- und eingeschaltet wurde) und Sie **Letzte bekannte Länge** auswählen, wendet der Drucker die Werte zum Zeitpunkt des Druckmaterialstaus an (sofern die Tracking-Funktion aktiviert wurde).

Die verbleibende Druckmateriallänge wird immer im Druckmaterialbereich des Bedienfelds angezeigt. Diese Informationen werden auch im RIP angezeigt.



Aktivieren/Deaktivieren der Tracking-Funktion

1. Die Tracking-Funktion für die Druckmateriallänge kann über das Bedienfeld aktiviert oder deaktiviert werden. Wählen Sie dazu das Symbol  und danach **Druckmaterialhandling-Opt.** > **Druckmateriallänge verfolgen** aus.
2. Wählen Sie **Ein** oder **Aus**.

Lagerung des Druckmaterials

Beachten Sie die folgenden Hinweise zum Aufbewahren von Druckmaterial:

- Bewahren Sie nicht verwendete Rollen immer in ihrer Kunststoffhülle auf, um Verfärbungen und Staubansammlungen zu vermeiden. Packen Sie teilweise verwendete Rollen wieder ein, wenn sie nicht benötigt werden.
- Legen Sie Rollen nicht aufeinander.
- Nehmen Sie das Druckmaterial 24 Stunden vor der Verwendung aus der Verpackung, damit es sich an die Raumbedingungen anpassen kann.
- Fassen Sie Folien- und Glanzdruckmaterial nur an den Kanten an, oder tragen Sie Baumwollhandschuhe. Die Hautöle können auf das Druckmaterial gelangen und Fingerabdrücke hinterlassen.
- Lassen Sie das Druckmaterial beim Laden und Entnehmen fest auf die Rolle aufgewickelt. Wenn sich die Rolle abwickelt, lässt sie sich schlecht in die Hand nehmen.

5 Druckmaterialeinstellungen

Herunterladen von Medienprofilen

Jedes unterstützte Druckmaterial verfügt über spezifische Merkmale. Um immer eine optimale Druckqualität zu gewährleisten, werden die Druckmaterialien auf unterschiedliche Weise bedruckt. Daher benötigt die RIP-Software eine Beschreibung der jeweiligen Anforderungen. Diese Beschreibung nennt man das „Medienprofil“.

Das Medienprofil enthält das ICC-Profil, das die Farbmerkmale des Druckmaterials beschreibt. Außerdem enthält es Informationen zu anderen Merkmalen (RIP- und Druckereinstellungen) sowie Anforderungen des Druckmaterials, die nicht unmittelbar farbbezogen sind. Die Medienprofile für den Drucker werden im RIP installiert.


Der RIP enthält nur Medienprofile für die gebräuchlichsten Druckmaterialien. Wenn Sie ein Druckmaterial verwenden, für das kein Profil im RIP vorhanden ist, gehen Sie wie folgt vor:

- Überprüfen Sie, ob das Profil von der Website des Druckmaterialherstellers heruntergeladen werden kann.
- Wenn das Profil dort nicht verfügbar ist, überprüfen Sie, ob es von der Website des RIP-Herstellers heruntergeladen werden kann.
- Falls nicht, überprüfen Sie die Verfügbarkeit mit dem Suchprogramm HP Media Finder unter <http://www.hp.com/go/latexmediafinder/>
- Ist das Profil auf keiner dieser Websites vorhanden, erstellen Sie im RIP ein neues Medienprofil (siehe „[Hinzufügen eines neuen Druckmaterials](#)“ auf Seite 60).
- Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/L26500/solutions/>
<http://www.hp.com/go/L26100/solutions/>

Hinzufügen eines neuen Druckmaterials

Diese Informationen werden nur benötigt, wenn Sie ein eigenes Medienprofil erstellen möchten. In der Regel brauchen Sie diese Schritte nicht durchzuführen, da für alle Druckmaterialien vordefinierte Profile vorhanden sind.

Übersicht



Festlegen der Druckereinstellungen und des Farbprofils

Die richtigen Druckereinstellungen für das verwendete Druckmaterial sind in der Regel vom RIP- oder Druckmaterialhersteller verfügbar. Falls nicht, können Sie die Druckereinstellungen eines ähnlichen Druckmaterials als Ausgangspunkt verwenden (siehe „[Unterstützte Druckmaterialfamilien](#)“ auf Seite 21).

Die folgende Tabelle enthält empfohlene Standardeinstellungen für die einzelnen Druckmaterialfamilien, wenn Sie kein ähnliches Druckmaterial finden.

Druckmaterialfamilie	Trocknungstemp.	Aushärtungstemp.	Heizluftfluss	Auto-Tracking (OMAS)	Schnitt	Kompensation des Druckmaterialvorschubs	Einzugsspannung	Unterdruck
Selbstklebend	55	110	30	Ja	Ja	0,0	15	25
Banner	50	110	45	Ja	Nein	0,0	15	5
Textil	55	100	45	Ja	Nein	0,0	15	20
Transparentfolie	55	95	30	Ja	Ja	0,0	15	25
Synthetisches Papier	50	80	30	Ja	Ja	0,0	15	40
Papier-wasserbasierend	45	70	30	Ja	Ja	0,0	15	20
Papier-solventbasierend	50	90	30	Ja	Ja	0,0	15	25
Niedrigtemperatur-Druckmaterial	50	80	30	Ja	Ja	0,0	15	40
Gewebebanner	50	95	30	Ja	Ja	0,0	15	30

Die verschiedenen Einstellungen werden in der nächsten Tabelle beschrieben.

Einstellung	Beschreibung	Zu niedrig eingestellt	Zu hoch eingestellt
Durchgänge	Die Anzahl der Durchläufe gibt an, wie oft die Druckköpfe Tinte auf denselben Bereich des Druckmaterials aufbringen.	Die abgegebene Tintenmenge pro Zeiteinheit ist größer, und die Tinte hat auf dem Druckmaterial weniger Zeit zum Trocknen. Dies kann zu einem Zusammenfließen der Tinte und zu Streifenbildung führen. Die Grenzen zwischen den Durchläufen sind u. U. deutlicher. Jedoch ist die Druckgeschwindigkeit relativ hoch.	Die Farben sind lebhaft, die Druckqualität ist hoch. Jedoch ist die Druckgeschwindigkeit relativ gering. Die Aushärtungstemperatur muss niedriger sein, da das Druckmaterial sonst deformiert wird.
Trocknungstemp.	Der Druckbereich wird erhitzt, um Wasser zu entfernen und das Bild auf dem Druckmaterial zu fixieren.	Es können Probleme mit der Druckqualität auftreten (z. B. Streifenbildung, Ausbluten oder Zusammenfließen).	Auf dem Druckmaterial können thermische Fehlstellen auftreten, die bei manchen Farben als vertikale Streifen erscheinen. Das Druckmaterial kann auf der Einzugsfläche Falten bilden. Dies kann zu vertikaler Streifenbildung, Schmierflecken oder Druckmaterialstaus führen.

Einstellung	Beschreibung	Zu niedrig eingestellt	Zu hoch eingestellt
Aushärtungstemp.	Das Aushärten ist erforderlich, damit sich das Latex verbindet. Während des Vorgangs wird eine Polymerfolie als Schutzschicht erzeugt, und gleichzeitig werden die verbliebenen Zusatzlösungsmittel aus dem Druck entfernt. Das Aushärten ist äußerst wichtig, um die Dauerhaftigkeit der gedruckten Bilder sicherzustellen.	Der Druck wird möglicherweise nicht vollständig polymerisiert ausgegeben, sodass die Tinte bei Berührungen verschmieren kann. Der Druck kann nach dem Drucken oder später nass erscheinen. Sie müssen u. U. die Anzahl der Durchläufe erhöhen, um eine entsprechende Aushärtung zu erzielen.	Das Druckmaterial kann unter dem Aushärtungsmodul verknittert werden. Dadurch können Blasen entstehen, oder das Druckmaterial kann sich vom Trägermaterial ablösen. Die Knitterstellen können auch am Anfang des nächsten Drucks zu vertikaler Streifenbildung oder Schmierflecken führen.
Heizluftfluss	Die Warmluft hilft dabei, das verdunstete Wasser aus dem Druckbereich zu entfernen. Dies ermöglicht eine effizientere Trocknung.	Verwenden Sie im Allgemeinen den Standardwert der Druckmaterialfamilie.	
Kompensation des Druckmaterialvorschubs	Der Drucker wurde im Werk kalibriert, damit das Druckmaterial exakt weitergeführt wird, wenn Sie unterstützte Druckmaterialien in normalen Umgebungsbedingungen verwenden. Es ist möglicherweise jedoch sinnvoll, den Druckmaterialvorschub beim Drucken in Umgebungen mit ungewöhnlicher, aber gleichbleibender Temperatur und Feuchtigkeit oder bei defektem Druckmaterialvorschubsensor anzupassen.	Es kann zu horizontalen Streifen oder Körnigkeit kommen.	Es kann zu horizontalen Streifen oder Körnigkeit kommen.
Einzugsspannung	Die Eingangsspindel übt eine Zugspannung auf das Druckmaterial aus. Die Spannung muss über die gesamte Breite des Druckmaterials gleichmäßig sein. Daher sollte das Druckmaterial sorgfältig geladen werden.	Das Druckmaterial wird schräg eingezogen und zunehmen im Druckbereich geknittert. Außerdem kann es zu einem unregelmäßigen Druckmaterialvorschub kommen, was zu horizontalen Streifen führt.	Das Druckmaterial kann dauerhaft deformiert oder beschädigt werden. In extremen Fällen kann es zu Vorschubproblemen kommen.
Unterdruck	Im Druckbereich wird ein Unterdruck erzeugt, damit das Druckmaterial plan auf der Einzugsfläche aufliegt und der Abstand zu den Druckköpfen konstant bleibt.	Das Druckmaterial kann von der Einzugsfläche abheben und die Druckköpfe berühren. Dies kann zu Verschmierungen im Druckbild, vertikalen Streifen, einem Druckmaterialstau oder sogar einer Beschädigung der Druckköpfe führen.	Bei klebenden Druckmaterialien könnte die Reibung zu hoch und der Druckmaterialvorschub unregelmäßig werden, wodurch horizontale Streifen oder unregelmäßige körnige Muster entstehen können.




Einstellung	Beschreibung	Zu niedrig eingestellt	Zu hoch eingestellt
bidirektional	Gibt an, dass die Druckköpfe beim Drucken in beiden Richtungen (von links nach rechts und von rechts nach links) Tinte auftragen.	Bei Auswahl von „Bidirektional“ wird pro Zeiteinheit mehr Tinte abgegeben. Es kann daher, insbesondere an den Druckrändern, zu Problemen mit der Druckqualität kommen (z. B. Zusammenfließen der Tinte oder Streifenbildung). Jedoch ist die Druckgeschwindigkeit hoch.	Ist „Bidirektional“ nicht aktiviert, erfolgt der Druck unidirektional. In diesem Fall ist die Druckgeschwindigkeit relativ gering. TIPP: Es empfiehlt sich, „Bidirektional“ auf jeden Fall aktiviert zu lassen und die Anzahl der Durchläufe ggf. zu erhöhen, um ein Zusammenfließen der Tinte und eine Streifenbildung zu vermeiden.
Hoher Tintenstand	Die maximale Tintenmenge wird auf das Druckmaterial aufgetragen (die Option für einen hohen Tintenstand ist nur bei zehn oder mehr Durchläufen verfügbar). Die Tintenmenge lässt sich über das RIP-Farbprofile reduzieren.	Wenn deaktiviert, sehen die Farben u. U. ausgebleicht aus.	Wenn aktiviert, kann zu viel Tinte aufgetragen werden und es kann zu Problemen mit einer schlechten Trocknung und Aushärtung kommen. TIPP: Wählen Sie einen hohen Tintenstand für rückseitig beleuchtete Druckmaterialien und einige Textilanwendungen oder wenn eine hohe Farbsättigung gewünscht ist.
Schnitt	Mit der integrierten Schneidvorrichtung des Druckers kann das Druckmaterial automatisch nach jedem Druck abgeschnitten werden.	Deaktivieren Sie die Schneidvorrichtung in den folgenden Fällen: <ul style="list-style-type: none"> • Sie möchten die Druckgeschwindigkeit erhöhen. • Sie möchten die Aufwickelvorrichtung verwenden. • Sie möchten das Druckmaterial manuell abschneiden. • Die Vorderkante des Druckmaterials rollt sich auf und führt zu Druckmaterialstaus. <p>In manchen Fällen wird die Schneidvorrichtung automatisch deaktiviert.</p>	
Auto-Tracking (OMAS)	Der Druckmaterialvorschubsensor (auch als Optical Media Advance Sensor [OMAS] bezeichnet) befindet sich unter der Einzugsfläche. Er kann den Druckmaterialvorschub automatisch verfolgen.	Deaktivieren Sie den Sensor in den folgenden Fällen: <ul style="list-style-type: none"> • Das Druckmaterial ist so beschaffen, dass Tinte auf die Einzugsfläche gelangt. Reinigen Sie den Sensor nach dem Drucken mit diesem Druckmaterial. • Sie werden am Bedienfeld zur Deaktivierung aufgefordert, da der Sensor verschmutzt ist oder das aktuelle Druckmaterial nicht erfassen kann. 	


Einlegen des Druckmaterials und Drucken des Prüfmusters

1. Legen Sie das Druckmaterial wie gewohnt ein. Achten Sie dabei besonders auf die folgenden Punkte:
 - Der Anschlag am rechten Ende der Spindel verfügt über zwei Positionen. Verwenden Sie möglichst die linke Position. Verwenden Sie die rechte Position nur, wenn die Druckmaterialrolle die gesamte Breite der Spindel erfordert.
 - Deaktivieren Sie den Druckmaterialvorschubsensor (OMAS) im RIP bei transparentem oder dunklem Druckmaterial oder bei entsprechender Empfehlung.
 - Richten Sie die Druckköpfe aus.
2. Öffnen Sie das HP Prüfmuster im RIP. Das Muster ist unter **<http://IP-Adresse/hp/device/webAccess/images/new.tif>** im Drucker gespeichert. Dabei steht *IP-Adresse* für die IP-Adresse des Druckers. Sie finden es auch unter <http://www.hp.com/go/L26500/manuals/>.
3. Wählen Sie eine geeignete Anzahl an Durchläufen für die Druckmaterialfamilie aus (siehe [„Auswählen der Anzahl der Durchläufe“ auf Seite 68](#)).
4. Drucken Sie das Prüfmuster.

Ändern der Einstellungen beim Drucken

Sie können die folgenden Einstellungen während des Druckens über das Bedienfeld ändern:

- So ändern Sie die Temperatur- und Unterdruckeinstellungen beim Drucken: Wählen Sie das Symbol , dann **Bildqualität > Druckparameter anpassen** und anschließend die anzupassende Einstellung. Sie können die Aushärtungstemperatur, die Trocknungstemperatur und den Unterdruck über die Pfeiltasten anpassen. Die vorgenommenen Änderungen treten sofort in Kraft, werden aber nicht gespeichert: Der nächste Druckauftrag verwendet wieder die Einstellungen im Medienprofil.
- So ändern Sie die Kalibrierung des Druckmaterialvorschubs während des Druckens (bei Streifenbildung): Wählen Sie am Bedienfeld das Symbol  und danach **Bildqualität > Kalibr. Mat.-Vorschub > DM-Vorschub einstellen** aus. Sie können den Druckmaterialvorschub mit den Pfeiltasten einstellen. Die vorgenommenen Änderungen treten sofort in Kraft, werden für den nächsten Druckauftrag aber nicht gespeichert: Entsprechende Informationen finden Sie im *Wartungs- und Fehlerbehebungshandbuch*.
- So aktivieren oder deaktivieren Sie die zusätzliche Druckkopfreinigung beim Drucken: Wählen Sie das Symbol  und danach **Bildqualität > Zusätzliche DK-Reinigung aktivieren** oder **Zusätzliche DK-Reinigung deaktivieren**. In diesem Fall wird die geänderte Einstellung für nachfolgende Druckaufträge *gespeichert*.

 **HINWEIS:** Die zusätzliche Druckkopfreinigung verkürzt die Lebensdauer des Druckkopfreinigungsbehälters.

Erweiterte Einstellungen

Die folgende Tabelle enthält einige erweiterte Einstellungen, die aber nur geändert werden sollten, wenn Probleme nicht auf andere Weise behoben werden können.

Die vom Drucker verwendete Trocknungs- und Aushärtungstemperatur wird ermittelt, indem der Ausgleich zur Basistemperatur addiert wird. Die in der Tabelle aufgelisteten Basistemperaturen sind die Standardwerte für die einzelnen Druckmaterialfamilien. Diese Werte können jedoch abhängig von den verwendeten Druckereinstellungen vom Drucker geändert werden. Sie können die Basistemperaturen nicht

selbst ändern; eine Änderung des Ausgleichs ist jedoch möglich. Die Basistrocknungstemperatur beim Aufheizen wird vom RIP bestimmt.

Der RIP verfügt möglicherweise über eine Option, mit der sich die Standardwerte aller Einstellungen wiederherstellen lassen.

Druckmaterialfamilie	Aufheizausgl. für Trocknungstemperatur	Aushärtungstemperatur beim Aufheizen	Aufheizausgl. für Aushärtungstemperatur	Trocknungstemperatur beim Abkühlen	Abkühlausgl. für Trocknungstemperatur	Aushärtungstemperatur beim Abkühlen	Abkühlausgl. für Aushärtungstemperatur	Minimale Trocknungsleistung
Selbstklebend	10	95	0	80	0	95	0	0,7
Banner	10	95	0	80	0	90	0	0,7
Textil	5	85	0	80	0	90	0	0,7
Transparentfolie	5	85	0	80	0	100	0	0,7
Synthetisches Papier	5	80	0	0,75	0	85	0	0
Papierwasserbasierend	5	60	0	0,75	0	85	0	0
Papier-solventbasierend	10	0,75	0	0,75	0	90	0	0,7
Niedrigtemp.	10	80	0	0,75	0	85	0	0
Gewebebanner	10	85	0	80	0	85	0	0,7


Die verschiedenen Einstellungen werden in der nächsten Tabelle beschrieben.

Einstellung	Beschreibung	Zu niedrig eingestellt	Zu hoch eingestellt
Trocknungstemperatur beim Aufheizen	Die Basistemperatur, die das Druckmaterial im Druckbereich erreichen muss, bevor gedruckt wird.	Diese Einstellung wird vom RIP bestimmt. Sie können sie nicht ändern.	
Aufheizausgl. für Trocknungstemperatur	Dieser Ausgleich wird zur Basistrocknungstemperatur beim Aufheizen addiert, und die Summe wird während der Druckvorbereitung am Bedienfeld angezeigt.	Auf den ersten 20 bis 30 cm des Drucks kann es zum Ausbluten oder Zusammenfließen der Tinte kommen.	Eine längere Wartezeit vor dem Drucken ist erforderlich. Es kann zu vertikaler Streifenbildung oder Schmierflecken kommen.
Aushärtungstemperatur beim Aufheizen	Die Basistemperatur, die das Druckmaterial im Aushärtungsbereich erreichen muss, bevor gedruckt wird.	Diese Einstellung wird vom Drucker bestimmt. Sie können sie nicht ändern.	

Einstellung	Beschreibung	Zu niedrig eingestellt	Zu hoch eingestellt
Aufheizausgl. für Aushärtungstemperatur	Dieser Ausgleich wird zur Basisaushärtungstemperatur beim Aufheizen addiert, und die Summe wird während der Druckvorbereitung am Bedienfeld angezeigt.	Der Anfang des Drucks ist nicht vollständig trocken und sieht schmierig aus.	Am Anfang des Drucks kommt es zu Problemen mit dem Druckmaterial (Blasenbildung, Ablösen vom Trägermaterial).
Trocknungstemperatur beim Abkühlen	Die Basistemperatur, bei der das Druckmaterial unter dem Trocknungsmodul nicht beschädigt wird. Nach dem Drucken wird das Druckmaterial erst angehalten, wenn diese Temperatur erreicht ist.	Diese Einstellung wird vom Drucker bestimmt. Sie können sie nicht ändern.	
Abkühlausgl. für Trocknungstemperatur	Dieser Ausgleich wird zur Basistrocknungstemperatur beim Abkühlen addiert.	Das Fertigstellen des Druckauftrags dauert lange.	Das Druckmaterial am Anfang des nächsten Drucks kann beschädigt werden, da es bei einer zu hohen Temperatur nicht weitergeführt wird. Dies kommt aber äußerst selten vor.
Aushärtungstemperatur beim Abkühlen	Die Basistemperatur, bei der das Druckmaterial unter dem Aushärtungsmodul nicht beschädigt wird. Nach dem Drucken wird das Druckmaterial erst angehalten, wenn diese Temperatur erreicht ist.	Diese Einstellung wird vom Drucker bestimmt. Sie können sie nicht ändern.	
Abkühlausgl. für Aushärtungstemperatur	Dieser Ausgleich wird zur Basisaushärtungstemperatur beim Abkühlen addiert.	Das Fertigstellen des Druckauftrags dauert lange.	Das Druckmaterial am Ende des Drucks kann beschädigt werden, wenn die Schneidvorrichtung deaktiviert ist.
Minimale Trocknungsleistung	Die minimale Heizleistung während des Druckens im Trocknungsmodul, damit das Druckmaterial in Bereichen mit wenig Tinte nicht zu sehr abkühlt.	Wenn nach einem Bereich mit wenig Tinte ein Bereich folgt, in dem viel Tinte aufgebracht wird, kann es zum Ausbluten oder Zusammenfließen der Tinte kommen.	Das Druckmaterial wird in Bereichen mit keiner oder wenig Tinte beschädigt, insbesondere bei einer hohen Anzahl von Durchläufen.

Temperaturprofil

Viele der Haupt- und erweiterten Druckmaterialeinstellungen beziehen sich auf die Temperatursteuerung, da dies ein kritischer Bereich für korrekte Druckergebnisse bei Latextinten auf vielen verschiedenen Druckmaterialien ist. Auf dem Diagramm unten ist die Entwicklung der Trocknungs- und Aushärtungstemperaturen während der verschiedenen Druckphasen grafisch dargestellt.



HINWEIS: Zieltemperaturen und Zeit sind nicht maßstabsgetreu dargestellt. Die spezifischen Werte für eine bestimmte Druckmaterialsorte (Familie) entnehmen Sie bitte den Tabellen mit den Haupt- und erweiterten Einstellungen weiter oben.

HINWEIS: Die Zeit t_p kann über das Bedienfeld des Druckers geändert werden.

Auswählen der Anzahl der Durchläufe

Wenn Sie die Anzahl der Durchläufe erhöhen, verbessert sich zwar die Druckqualität, jedoch wird die Druckgeschwindigkeit verringert.


Durchgänge	Unidir./Bidir.	Selbstklebend	Banner	Textil	Transparentfolie	Synthetisches Papier	Papier - wasserbasierend	Papier - solventbasierend	Niedrigtemp.	Gewebbanner
4	Bidir.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
6	Bidir.	Mgl.	Hier beginnen	Nein	Nein	Nein	Hier beginnen	Mgl.	Mgl.	Nein
8	Bidir.	Hier beginnen	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Hier beginnen	Hier beginnen	Hier beginnen
10	Bidir.	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
12	Bidir.	Ja	Ja	Hier beginnen	Mgl.	Mgl.	Ja	Ja	Ja	Ja
16	Bidir.	Ja	Ja	Ja	Hier beginnen	Hier beginnen	Ja	Ja	Ja	Ja

Durchgänge	Unidir./Bidir.	Selbstklebend	Banner	Textil	Transparentfolie	Synthetisches Papier	Papier – wasserbasierend	Papier – solventbasierend	Niedrigtemp.	Gewebbanner
18*	Bidir.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
20 bis 32	Bidir.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

* Im Gegensatz zu anderen Druckmodi hat der Druckmodus mit 18 Durchläufen eine Eingangsdatenauflösung von 1200 dpi x 1200 dpi bei 1 bpp (1 Bit pro Pixel). Um ein Medienprofil mit 18 Durchläufen zu generieren, müssen Sie daher entweder von einem entsprechenden vorhandenen Profil oder von Grund auf neu beginnen. Genauso sollten Sie kein Medienprofil mit 18 Durchläufen klonen, um ein Profil mit einem anderen Druckmodus als 18 Durchläufen zu erstellen.

Legende

- **Bidir.:** Bidirektional
- **Nein:** Nicht empfohlen
- **Mgl.:** Kann aus Geschwindigkeitsgründen versucht werden
- **Hier beginnen, Ja:** Empfohlen

 **HINWEIS:** Besondere Einstellungen für viele Druckmaterialien anderer Hersteller finden Sie im HP Media Finder unter <http://www.hp.com/go/latexmediafinder/>.


Überprüfen des Tintenauftrags auf das Druckmaterial

Überprüfen Sie, ob die im Medienprofil festgelegte Tintenmenge geeignet ist. Sehen Sie sich die Farbmuster im HP Prüfmuster an, und prüfen Sie anhand der folgenden Richtlinien, ob die richtige Tintenmenge für die Muster verwendet wurde:

1. **Zu viel Tinte:** Dieses Problem führt zu verschiedenen Symptomen.
 - Die letzten zwei oder drei Abstufungen sehen identisch aus.




- Vertikale Streifen:



- Horizontale Streifen:



- Zusammenfließen, Körnigkeit (kann durch zu viel helle Tinte verursacht werden):




Verringern Sie die Tintenmenge in der RIP-Software, drucken Sie das Muster erneut, und führen Sie die Überprüfung noch einmal durch.

Sie haben möglicherweise ein Medienprofil ausgewählt, bei dem mehr Tinte aufgebracht wird, als für das Druckmaterial zulässig ist. Sehen Sie in Ihrer RIP-Dokumentation nach, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Medienprofil anwenden, und um herauszufinden, wie Sie das Gesamtintenlimit des Medienprofils senken können. Eine schnelle Lösung wäre der Wechsel zu einem Medienprofil, das weniger Tinte verwendet: Profile für Papier-wasserbasierendes Material verwenden beispielsweise weniger Tinte als Profile für selbstklebendes Druckmaterial.

2. **Richtige Tintenmenge:** Der obere Bereich jedes Musters zeigt einen glatten Verlauf, es gibt keine sichtbaren Probleme und mehr Farbe resultiert in einer höheren Farbdichte.




3. **Zu wenig Tinte:** Das gesamte Prüfmuster sieht ausgebleicht aus.



Erhöhen Sie die Tintenmenge in der RIP-Software, drucken Sie das Muster erneut, und führen Sie die Überprüfung noch einmal durch.

Sie haben möglicherweise ein Druckmaterialprofil ausgewählt, bei dem weniger Tinte aufgebracht wird, als für das Druckmaterial zulässig ist. Sehen Sie in Ihrer RIP-Dokumentation nach, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Medienprofil anwenden, und um herauszufinden, wie Sie das Gesamtintenlimit des Medienprofils erhöhen können. Eine schnelle Lösung wäre der Wechsel zu einem Medienprofil, das mehr Tinte verwendet: Profile für selbstklebendes Material verwenden beispielsweise mehr Tinte als Profile für Papier-wasserbasierendes Druckmaterial.

 **HINWEIS:** Bei rückseitig beleuchtbaren Druckmaterialien und bei manchen Textildruckmaterialien muss die Option für einen hohen Tintengrenzwert im RIP ausgewählt werden.


Schnelle Druckausgabe

Die nahe liegendste Möglichkeit zum Erhöhen der Druckgeschwindigkeit ist das Verringern der Anzahl der Durchläufe, jedoch verschlechtert sich dann die Druckqualität. Beachten Sie dabei die folgenden Hinweise:

- Bei weniger als 10 Durchläufen kommt es zu einer zunehmenden Körnigkeit.
- Bei weniger als 8 Durchläufen ist die Wahrscheinlichkeit von Problemen mit dem Druckmaterialvorschub größer.
- Bei weniger als 8 Durchläufen kann die Druckqualität durch Verringern der Tintenmenge verbessert werden.

- Wenn Sie die Option für einen hohen Tintenstand verwenden möchten, müssen Sie mindestens 10 Durchläufe verwenden.
- Bei weniger Durchläufen lässt sich die beste Aushärtungstemperatur schwerer ermitteln, und die Umgebungsbedingungen (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) wirken sich stärker aus.

Es folgen einige Vorschläge zur Erhöhung der Druckgeschwindigkeit:

- Drucken Sie mehrere Druckaufträge zusammen. Sie sparen dadurch Zeit ein, da ein Auftrag gesendet werden kann, während ein anderer gedruckt wird.
- Deaktivieren Sie die Schneidvorrichtung: Wählen Sie dazu das Symbol  und danach **Druckmaterialhandling-Opt. > Schneidvorrichtung aktivieren > Aus**. Bei den meisten Druckmaterialien wird dadurch nach dem Drucken Zeit eingespart.
- Verringern Sie den Abkühlgleich für die Aushärtungstemperatur. Dies führt auch zu einer Zeiteinsparung nach der Druckausgabe, es kann aber bei manchen Druckmaterialien zu geringfügigen Verformungen kommen.

Entsprechende Informationen finden Sie im *Wartungs- und Fehlerbehebungshandbuch*.

Farbkalibrierung

Die Farbkalibrierung sorgt dafür, dass der Drucker mit den verwendeten Druckköpfen, Tinten und Druckmaterialien sowie unter den vorliegenden Umgebungsbedingungen eine konsistente Farbausgabe liefert. Ziel der Farbkalibrierung ist es, mit dem Drucker stets eine identische Druckausgabe zu erhalten.

Die Farbkalibrierung lässt sich über die RIP-Software starten. Einzelheiten dazu finden Sie in der RIP-Dokumentation.

Die Kalibrierung wird in den folgenden Schritten durchgeführt:

1. Ein Kalibrierungsmuster wird gedruckt.
2. Das Kalibrierungsmuster wird mit dem HP Embedded Spectrophotometer (oder einem anderen Spektrofotometer) gescannt und vermessen.
3. Anhand der Messwerte berechnet die RIP-Software die Korrekturfaktoren, die für eine konsistente Farbausgabe auf diesem Druckmaterial erforderlich sind.

Die Farbkalibrierung mit dem Embedded Spectrophotometer ist für die unten genannten Druckmaterialsorten nicht zu empfehlen. Möglicherweise lassen sich manche dieser Druckmaterialien mit einem externen Farbmessgerät kalibrieren.

- Nicht opake Druckmaterialien wie Klarsichtfolie, rückseitig beleuchtete Druckmaterialien und manche Textilien
- Druckmaterialien mit unebener Oberfläche, z. B. perforierte Vinyl- oder Stanzfenster-Druckmaterialien
- Druckmaterial, das beim Trocknen und Aushärten deformiert wird, z. B. Druckmaterial auf Papierbasis
- Sehr elastisches Druckmaterial, wie manche Textilien ohne Trägermaterial

Zu den für die Farbkalibrierung geeigneten Druckmaterialien gehören selbstklebende Vinylfolien mit ebener Oberfläche (ohne Stanzung oder Perforation), PVC-Banner und manche opake, steife Textilien.

Bei manchen Textilien ist die Aufwickelvorrichtung für einen erfolgreichen Druck erforderlich. Allerdings kann es sein, dass die Aufwickelvorrichtung nicht mit der Rückwärtsbewegung des Druckmaterials zurechtkommt, die bei der Farbkalibrierung zwischen der Druck- und Scanphase auftritt. Vermeiden Sie das Problem wie nachfolgend beschrieben.

1. Achten Sie darauf, dass die Aufwickelvorrichtung aktiviert ist.
2. Bewegen Sie das Druckmaterial vorwärts, bis die Spannstange die unterste Position erreicht hat.
3. Betätigen Sie die Aufwickelvorrichtung manuell. Verwenden Sie dazu die Tasten am Motor der Aufwickelvorrichtung, um das Druckmaterial aufzunehmen und die Spannstange anzuheben, bis sie die Spindel der Aufwickelvorrichtung fast berührt.
4. Legen Sie die Wickelrichtung der Aufwickelvorrichtung auf neutral fest.
5. Starten Sie die Farbkalibrierung über den RIP.
6. Nach Abschluss der Farbkalibrierung können Sie die Aufwickelvorrichtung wieder aktivieren.

Farbprofile

Die Farbkalibrierung sorgt zwar für eine konsistente Farbausgabe, gewährleistet aber keine originalgetreuen Farben. Wenn der Drucker beispielsweise alle Farben schwarz druckt, ist die Farbausgabe zwar konsistent, eine originalgetreue Farbdarstellung ist aber nicht gegeben.

Um präzise Farben zu erhalten, müssen die Farbwerte in den Dateien in Werte konvertiert werden, die auf dem Drucker zusammen mit den verwendeten Tinten und Druckmaterialsorten die richtigen Farben liefern. Ein Farbprofil beschreibt eine spezifische Kombination aus Drucker, Tinte und Druckmaterial und enthält alle für die Farbkonvertierung benötigten Daten.

Diese Farbkonvertierungen werden nicht vom Drucker, sondern vom Rasterbildprozessor (RIP) durchgeführt. Weitere Informationen über die Verwendung von Farbprofilen finden Sie in der Dokumentation der Anwendungssoftware und des RIP.

Es empfiehlt sich, auch den Monitor (das Anzeigegerät) zu kalibrieren und ein Profil für ihn zu erstellen, damit die Farben auf dem Bildschirm den Druckfarben möglichst nahe kommen.

Tricks für die Farbdarstellung

Bei Latextinten handelt es sich um eine neue Technologie. Für die Farbtrennung (z. B. bei der Erstellung oder Änderung eines Medienprofils innerhalb des RIP) sind wichtige Richtlinien zu beachten, mit denen Sie die Druckausgabe hinsichtlich Farbraum, Tintenverbrauch und Druckqualität optimieren können. Beachten Sie folgende Richtlinien:

- Um optimale Ergebnisse bei dunklen Farben auf glänzender Vinylfolie und anderem Druckmaterial zu erzielen, müssen Sie bei der Erstellung des ICC-Profiles so viel schwarze Farbe und so wenig zusammengesetzte Farben (CMY-Farben) wie möglich verwenden.
- Helle Tinten sollten bei Farben mit hoher Dichte wie Sekundär- und Tertiärfarben (dunkelrot, blau, grün usw.) möglichst vermieden werden.

- Helle Farben sollten auf Farben mit der geringsten Dichte beschränkt werden. Dabei sollten dunkle Tinten so früh wie möglich eingesetzt werden. In der Regel sollte eine Farbe mit einer Dichte von über 50 % keine hellen Tinten enthalten.
- Die Menge an hellen Tinten sollte maximal 50 % betragen. Ein Zuviel an hellen Tinten kann zu Glanzartefakten bei glänzendem Vinyl-Druckmaterial führen.

Einzelheiten zum Erstellen oder Ändern von Medienprofilen finden Sie in der RIP-Dokumentation.

Profile für HP-branded Druckmaterial wurden entsprechend den obigen Empfehlungen erstellt, um Schwarz und dunkle Farben zu optimieren. Sie finden das HP Medienprofil für Ihre Druckmaterialfamilie unter <http://www.hp.com/go/latexmediafinder/>.

6 Abrufen von Nutzungsinformationen

- [Abrufen von Abrechnungsinformationen](#)
- [Überprüfen der Nutzungsdaten](#)
- [Überprüfen der Nutzungsdaten für einen Druckauftrag](#)
- [Anfordern von Abrechnungsdaten per E-Mail](#)

Abrufen von Abrechnungsinformationen

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Abrechnungsinformationen zu Ihrem Gerät abzurufen:


- Anzeigen von Gerätenutzungsdaten für die gesamte bisherige Nutzungsdauer des Geräts (siehe [„Überprüfen der Nutzungsdaten“ auf Seite 75](#)).
- Anfordern von Abrechnungsdaten per E-Mail. Dieses Produkt sendet regelmäßig Daten im XML-Format an eine angegebene E-Mail-Adresse. Die Daten können durch eine Anwendung eines Drittanbieters analysiert und zusammengefasst oder als Excel-Arbeitsblatt angezeigt werden (siehe [„Anfordern von Abrechnungsdaten per E-Mail“ auf Seite 76](#)).
- Abrufen des Gerätestatus, der Gerätenutzungsdaten und der Auftragsabrechnungsdaten über das Internet mit der Anwendung eines Drittanbieters. Das Gerät übergibt der Anwendung bei Anforderung Daten im XML-Format. HP stellt ein Softwareentwicklungs-Kit zur Verfügung, mit dem entsprechende Anwendungen entwickelt werden können.

Überprüfen der Nutzungsdaten

Sie können die Gerätenutzungsdaten auf zwei Arten überprüfen.



HINWEIS: Die Genauigkeit dieser Daten kann nicht garantiert werden.

- Wählen Sie im integrierten Web-Server die Registerkarte **Hauptmenü** und dann **Verlauf > Nutzung** aus.
- Wählen Sie am Bedienfeld das Symbol  und danach **Interne Drucke > Drucke Benutzerdaten > Nutzungsbericht drucken**.

Überprüfen der Nutzungsdaten für einen Druckauftrag

Sie können die Nutzungsdaten für einen bestimmten Druckauftrag mit dem integrierten Web-Server überprüfen: Rufen Sie die Registerkarte **Hauptmenü** auf, und wählen Sie **Verlauf > Abrechnung**.



HINWEIS: Die Genauigkeit dieser Daten kann nicht garantiert werden.

Anfordern von Abrechnungsdaten per E-Mail

1. Besorgen Sie sich die IP-Adresse des Postausgangsservers (SMTP-Server) von Ihrer IT-Abteilung. Diese Adresse ist zum Senden von E-Mail-Nachrichten erforderlich.
2. Stellen Sie sicher, dass der Postausgangsserver (SMTP-Server) so konfiguriert ist, dass alle vom Drucker gesendeten E-Mail-Nachrichten weitergeleitet werden.
3. Starten Sie den Webbrowser, und stellen Sie eine Verbindung zum integrierten Web-Server des Geräts her.
4. Wählen Sie die Registerkarte **Einrichtung** aus.
5. Wählen Sie im Menü „Konfiguration“ in der linken Spalte **Datum und Uhrzeit** aus.
6. Überprüfen Sie, ob Datum und Uhrzeit des Geräts richtig sind.
7. Wählen Sie im Menü „Konfiguration“ die Option **E-Mail-Server** aus.
8. Geben Sie die IP-Adresse des Postausgangsservers (SMTP) ein.
9. Geben Sie eine E-Mail-Adresse für das Gerät an. Diese E-Mail-Adresse muss keine gültige E-Mail-Adresse sein, weil das Gerät keine Nachrichten empfängt, sie sollte jedoch das Format einer E-Mail-Adresse haben. Sie dient zur Identifizierung des Geräts, wenn es E-Mail-Nachrichten sendet.
10. Wählen Sie im Menü „Konfiguration“ die Option **Druckereinstellungen** aus.
11. Wenn Sie im Abschnitt „Abrechnung“ für **Abrechnungs-ID anfordern** die Einstellung **Ein** festlegen, muss ein Benutzer bei jedem Senden eines Druckauftrags eine Abrechnungs-ID angeben: Diese ID kann z.B. der Abteilung des Benutzers oder einem bestimmten Projekt oder einem Kunden entsprechen. Wenn ein Benutzer einen Auftrag ohne Angabe einer Abrechnungs-ID sendet, wird der nicht identifizierte Auftrag nicht gedruckt und verbleibt in der Warteschlange, bis eine Abrechnungs-ID bereitgestellt wird.

Wenn Sie für **Abrechnungs-ID anfordern** die Einstellung **Aus** festlegen, druckt das Gerät alle Aufträge unabhängig davon, ob sie über eine Abrechnungs-ID verfügen.
12. Aktivieren Sie **Abrechnungsdateien senden**.
13. Legen Sie für **Abrechnungsdateien senden an** die E-Mail-Adresse (bzw. Adressen) fest, an die die Abrechnungsinformationen gesendet werden sollen. Dies kann eine Adresse sein, die Sie speziell für das Empfangen automatisch erzeugter Nachrichten vom Gerät erstellt haben.

14. Legen Sie für **Abrechnungsdateien senden nach jeweils** die Häufigkeit fest, mit der die Informationen gesendet werden sollen, indem Sie eine bestimmte Anzahl an Tagen oder Druckvorgängen wählen.
15. Sie können **Persönliche Daten aus Abrechnungs-E-Mail entfernen** auf **Ein** einstellen, damit Abrechnungsnachrichten keine persönlichen Informationen enthalten. Wenn für diese Option **Aus** festgelegt ist, werden Informationen wie Benutzername, Auftragsname und Abrechnungs-ID einbezogen.

Wenn Sie die obigen Schritte abgeschlossen haben, sendet das Gerät Abrechnungsdaten per E-Mail mit der von Ihnen festgelegten Häufigkeit. Die Daten werden im XML-Format bereitgestellt und können mit einem Drittanbieterprogramm leicht ausgewertet werden. Zu den zu jedem Druckauftrag bereitgestellten Daten zählt, wann der Auftrag gesendet wurde, wann der Auftrag gedruckt wurde, die Druckzeit, der Bildtyp, die Anzahl der Seiten, die Anzahl der Exemplare, Papiertyp und -format, Tintenverbrauch pro Farbe und weitere Attribute des Auftrags. Abrechnungsdaten werden auch für Scan- und Kopieraufträge bereitgestellt.

Von der HP Website können Sie eine Excel-Vorlage herunterladen (<http://www.hp.com/go/designjet/accounting/>), mit der Sie die XML-Daten übersichtlicher in Form eines Arbeitsblatts anzeigen können.

Die Analyse der Abrechnungsdaten ermöglicht Ihnen, für Kunden die Kosten für die Nutzung Ihres Geräts präzise und flexibel zu berechnen. Sie haben folgende Abrechnungsmöglichkeiten:


- Berechnen Sie jedem Kunden die Gesamtmenge an Tinte und Papier, die der Kunde in einem bestimmten Zeitraum verbraucht hat.
- Rechnen Sie mit den Kunden jeden Auftrag einzeln ab.
- Rechnen Sie mit den Kunden jedes Projekt, aufgeschlüsselt nach Auftrag, einzeln ab.

7 Das Tintensystem

Tintensystemkomponenten

Tintenbehälter

Die sechs Tintenbehälter des Druckers versorgen die Druckköpfe mit Tinte in den Farben Magenta, Hell-Magenta, Schwarz, Gelb, Hell-Zyan und Zyan. Jeder Behälter enthält 775 ml Tinte.




Die Tintenbehälter müssen nicht gewartet oder gereinigt, aber vor dem Einsetzen geschüttelt werden. Die Druckqualität ist auch bei geringem Tintenstand hoch.

⚠ ACHTUNG: Berühren Sie auf keinen Fall die Steckkontakte, Leitungen und Schaltungsbauteile der Tintenpatronen, da diese Elemente empfindlich auf elektrostatische Entladung reagieren. Solche Geräte nennt man ESD-empfindliche Geräte (siehe [Glossar auf Seite 89](#)). Elektrostatische Entladungen gehören zu den Hauptgefahrenquellen für elektronische Geräte. Diese Art von Schaden kann die Lebensdauer des Geräts verkürzen.

Druckköpfe

Die Druckköpfe tragen Tinte auf das Druckmaterial auf. Jeder Druckkopf ist mit zwei Tintenbehältern verbunden. Der unten dargestellte Druckkopf zieht beispielsweise Tinte aus den Behältern mit Hell-Magenta und Magenta.



Die Druckköpfe sind extrem langlebig und müssen **nicht** zusammen mit der Tintenpatrone ausgetauscht werden. Sie liefern auch hervorragende Ergebnisse, wenn die Tintenpatronen nur noch wenig Tinte enthalten.

Um die optimale Druckqualität aufrechtzuerhalten, werden die Druckköpfe regelmäßig getestet und bei Bedarf automatisch gewartet. Dieser Vorgang nimmt einige Zeit in Anspruch und führt dann zu einer Verzögerung der Druckausgabe.

Wenn ein Druckkopf gelegentlich ausgetauscht werden muss, wird am Bedienfeld eine entsprechende Meldung angezeigt.


⚠ ACHTUNG: Berühren Sie auf keinen Fall die Steckkontakte, Leitungen und Schaltungsbauteile der Druckköpfe, da diese Elemente empfindlich auf elektrostatische Entladung reagieren. Solche Geräte nennt man ESD-empfindliche Geräte (siehe [Glossar auf Seite 89](#)). Elektrostatische Entladungen gehören zu den Hauptgefahrenquellen für elektronische Geräte. Diese Art von Schaden kann die Lebensdauer des Geräts verkürzen.

Druckkopfreinigungskit

Das Druckkopfreinigungskit enthält den Druckkopfreinigungsbehälter, den Tintentrichter und den Tintenfilter.

Druckkopfreinigungsbehälter

Der Reinigungsbehälter reinigt und wartet die Druckköpfe. Außerdem werden die Druckköpfe zum Schutz vor Austrocknung versiegelt, wenn sie nicht benötigt werden.




Der Behälter enthält eine Stoffrolle, die zum Reinigen der Druckköpfe verwendet wird. Sie werden benachrichtigt, wenn 92 % der Rolle verbraucht sind. Danach müsste der Behälter noch für einen Druckbereich von mindestens 140 m² ausreichen. Eine neue Rolle ist für einen Druckbereich von mindestens 1850 m² ausgelegt.

Druckaufträge können nicht mehr gestartet werden, wenn das Ende der Reinigungsrolle erreicht ist. Ersetzen Sie dann den Druckkopfreinigungsbehälter durch einen neuen Behälter.

Tintentrichter


Im Tintentrichter wird die bei der Druckkopfwartung entstehende Abfalltinte gesammelt. Es ist sehr wichtig, dass der Tintentrichter eingesetzt wird, da sonst andere Komponenten des Druckers durch die Tinte verschmutzt werden können.

Die Abfalltinte gelangt aus dem Tintentrichter durch eine Tintenleitung in den Abfalltintenbehälter.




Tintenfilter

Der Tintenfilter filtert winzige Tröpfchen Abfalltinte, bevor sie in den Abfalltintenbehälter gelangen.



Abfalltintenbehälter


Der Abfalltintenbehälter nimmt die vom Tintentrichter gesammelte Abfalltinte auf.



Das Tintenwartungskit

Das Tintenwartungskit besteht aus den folgenden Komponenten.

- Dem Tintentrichter, der die bei der Druckkopfwartung entstehende Abfalltinte sammelt.




- Der Tintenleitung, die winzige, vom Tintentrichter gesammelte Tröpfchen Abfalltinte in den Abfalltintenbehälter leitet.



Wenn Sie zum Austausch der Tintenleitung aufgefordert werden, müssen Sie den Tintentrichter und den Tintenfilter austauschen.

- Dem Tintenfilter, der winzige Tröpfchen Abfalltinte filtert, bevor sie in den Abfalltintenbehälter gelangen.



Diese Komponenten sollen verhindern, dass die Abfalltinte den Drucker beschädigt und die Umgebung verschmutzt.

Damit Drucker und Umgebung sauber bleiben, müssen Sie darauf achten, dass diese Komponenten ordnungsgemäß installiert und gewartet werden. Die folgenden Schritte sind dabei besonders wichtig:

1. Schließen Sie die Tintenleitung an.
2. Setzen Sie den Tintentrichter ein.
3. Setzen Sie den Tintenfilter ein, und schließen Sie den Filterbehälter.
4. Bringen Sie den Abfalltintenbehälter an.

HP ist nicht haftbar für Schäden oder Reinigungskosten, die beim Betrieb des Druckers entstehen, wenn diese Komponenten falsch installiert oder angeschlossen sind.

Auf dem Bedienfeld wird eine Meldung angezeigt, wenn ein Problem mit diesen Komponenten besteht.

Bestellen von Tintenverbrauchsmaterial

Sie können das folgende Tintenverbrauchsmaterial für den Drucker bestellen.

Behälter	Kapazität (ml)	Teilenummer
HP 792 Designjet-Latextintenbehälter Schwarz	775	CN705A
HP 792 Designjet-Latextintenbehälter Zyan	775	CN706A
HP 792 Designjet-Latextintenbehälter Magenta	775	CN707A
HP 792 Designjet-Latextintenbehälter Gelb	775	CN708A
HP 792 Designjet-Latextintenbehälter Hell-Zyan	775	CN709A
HP 792 Designjet-Latextintenbehälter Hell-Magenta	775	CN710A

Druckkopf	Teilenummer
HP 792 Designjet-Druckkopf Gelb/Schwarz	CN702A
HP 792 Designjet-Druckkopf Zyan/Zyan hell	CN703A
HP 792 Designjet-Druckkopf Magenta hell/Magenta	CN704A

Kit	Teilenummer
HP 792 Designjet Druckkopf-Reinigungs kit	CR278A
HP 792 Designjet Tintenwartungs kit	CR279A
HP 789/792 Designjet Abfalltintenbehälter	CH622A

8 Druckoptionen

Druckerstatus

Der Drucker kann sich in einem der folgenden Statuszustände befinden. Bei manchen muss eine Weile gewartet werden.

- **Bereit (kalt):** Der Drucker ist eingeschaltet. Es wurde jedoch noch nicht gedruckt, und die Heizvorrichtungen sind ausgeschaltet.
- **Druckvorbereitung läuft:** Der Drucker wärmt die Heizvorrichtungen auf und bereitet die Druckköpfe für das Drucken vor. Dies dauert 1 bis 8 Minuten.
- **Bereit für Druckmaterial**
- **Bereit für Seite A/B**
- **Drucken**
- **Drucken Seite A/B**
- **Aushärtung:** Dies dauert 1,5 bis 5 Minuten.
- **Beenden:** Der Drucker kühlt ab und bereitet die Bereitschaft vor. Dies dauert 0,5 bis 5 Minuten.

Wenn Druckaufträge mit demselben Druckmodus wie die bereits gedruckte Datei gesendet werden, während sich der Drucker im Status **Aushärtung** (bei deaktivierter Schneidvorrichtung) oder **Beenden** befindet, wechselt der Drucker in den Status **Druckvorbereitung läuft**.

Um Zeit zwischen den Druckaufträgen einzusparen, drucken Sie Aufträge mit demselben Druckmodus (identischer Anzahl von Durchläufen) zusammen, und deaktivieren Sie die Schneidvorrichtung, damit die Statuszustände **Aushärtung** und **Beenden** übersprungen werden. Sie können auch mehrere Druckaufträge verschachteln.


Selbst wenn die Schneidvorrichtung aktiviert ist oder aufeinander folgende Druckaufträge unterschiedliche Druckmodi verwenden, sollten Sie alle Aufträge zusammen drucken, damit die Zeit im Status **Druckvorbereitung läuft** minimiert wird.


Ändern der Ränder

Die Druckerränder bestimmen den Bereich zwischen den Rändern des Druckbilds und den Druckmaterialkanten.

Die Ränder für einen bestimmten Druckauftrag werden in der RIP-Software ausgewählt. Aufträge, die breiter sind als das Druckmaterial, werden abgeschnitten.

Am Bedienfeld sind zusätzliche Einstellungen für den unteren Rand verfügbar (siehe [Tabelle 10-4, „Ränder“, auf Seite 86](#)). Die ausgewählten Einstellungen werden nur bei deaktivierter Schneidvorrichtung für einzelne Druckaufträge verwendet. Zwischen mehreren Druckaufträgen, die zur selben Zeit gesendet werden, wird kein unterer Rand eingefügt. Dies gilt auch für das beidseitige Drucken.


Um den unteren Rand festzulegen, wählen Sie am Bedienfeld das Symbol  und danach **Druckmaterialhandling-Opt. > Zusätzl. unterer Rand** aus.

 **HINWEIS:** Der am Bedienfeld angegebene zusätzliche untere Rand wird zusätzlich zu dem im RIP ausgewählten unteren Rand angewendet.

Anfordern der internen Drucke

Die internen Drucke liefern verschiedene Arten von Informationen zu Ihrem Drucker. Sie können ohne einen Computer direkt am Bedienfeld gedruckt werden.

Vergewissern Sie sich vor dem Drucken, dass Druckmaterial geladen ist und auf dem Bedienfeld die Meldung **Bereit** angezeigt wird.

Zur Ausgabe eines internen Drucks wählen Sie das Symbol  und danach **Interne Drucke** aus. Wählen Sie dann den gewünschten internen Druck aus.

Folgende interne Drucke stehen zur Verfügung:

- Menüübersicht: Eine Übersicht über alle Menüs und Menüoptionen des Bedienfelds
- Konfiguration: Eine Übersicht über die aktuellen Bedienfeldeinstellungen
- Nutzungsbericht: Nutzungsinformationen zum Drucker (Gesamtzahl der Drucke, Anzahl der Drucke nach Druckmaterialfamilie, Anzahl der Drucke nach Druckqualitätsoption und gesamter Tintenverbrauch pro Farbe). Die Genauigkeit dieser Angaben kann nicht garantiert werden.
- Service-Informationen: Verschiedene Informationen, die von den Servicetechnikern benötigt werden

9 Verbrauchsmaterial und Zubehör

Bestellen von Zubehör

Sie können folgendes Zubehör für Ihren Drucker bestellen.

 **TIPP:** Ersatzspindeln erleichtern den Wechsel zwischen verschiedenen Druckmaterialien.

Name	Produktnummer
HP Designjet Soft Media-Ladevorrichtung	CR765A
HP Designjet L26500 61-x-2-Zoll-Spindel	CV063A
HP Designjet L26500 61-x-3-Zoll-Spindel	CV135A
Wartungskit für den HP Designjet L26500	CQ201A
Kantenhalter für den HP Designjet L26500/28500	B8K59A
Einzugsfläche für den HP Designjet L26500/28500	B2W90A
HP Designjet L26100 61-Zoll-Aufwickelvorrichtung	C9F31A

10 Technische Daten des Druckers

Funktionsbeschreibung

Druckköpfe	Gelb/Schwarz, Zyan/Hell-Zyan, Magenta/Hell-Magenta
Tintenbehälter	Gelb, Schwarz, Magenta, Hell-Magenta, Zyan, Hell-Zyan (jeweils 775 ml Inhalt)
Druckkopfreinigungskit	Nicht farbspezifisch
Tintenleitung	Nicht farbspezifisch
Tintenfilter	Nicht farbspezifisch

	Minimal	Maximal
Breite	584 mm (23 Zoll) Schmales Druckmaterial: 254 mm (10 Zoll)	1549 mm (61 Zoll)
Länge	1,5 m (59 Zoll)	Rolle mit maximalem Außendurchmesser von 180 mm (7,1 Zoll)

Tintenstand	Anzahl der Durchläufe	Halbtonauflösungen (dpi)	Druckauflösungen (dpi)
100 %	4–28 (außer 18)	300, 600	1200×1200
	18	1200	1200×1200
200 %	10–28 (außer 18)	300, 600	1200×1200
	18	1200	1200×1200

Die obige Tabelle enthält die vom Drucker unterstützten Auflösungen. Informationen zu den von der RIP-Software unterstützten Auflösungen finden Sie in der RIP-Dokumentation.

Seitliche Ränder	5 mm(0,2 Zoll)
------------------	----------------

Oberer Rand (Vorderkante)	5 mm(0,2 Zoll)
Unterer Rand	5 mm(0,2 Zoll) (Kein)
	100 mm(3,9 Zoll) (Schmal)
	150 mm(5,9 Zoll) (Normal)
	200 mm(7,9 Zoll) (Zusätzlich)
	300 mm(11,8 Zoll) (Zusätzlich)
	400 mm(15,7 Zoll) (Zusätzlich)
	500 mm(19,7 Zoll) (Zusätzlich)


Maße und Gewicht

Gewicht (mit Standfuß)	L26500 - 202kg / L26100 - 180kg
Breite	2465 mm
Tiefe	690 mm
Höhe	1370 mm

Speicherspezifikationen

Speicher (DRAM)	512 MB
Festplatte	160 GB

Technische Daten der Stromversorgung


 **HINWEIS:** Die Konfiguration der Elektroinstallation des Gebäudes zur Stromversorgung des Druckers und der beim Installieren verwendeten Geräte muss von einem Elektroinstallateur durchgeführt werden. Vergewissern Sie sich, dass der Elektroinstallateur entsprechend den lokalen Vorschriften qualifiziert ist und dass ihm alle Informationen zur Elektroinstallation bekannt sind.


Die folgenden elektrischen Komponenten müssen für den Betrieb des Druckers vom Kunden entsprechend den geltenden Vorschriften (z. B. VDE) bereitgestellt und installiert werden.

	Außerhalb Japans	Nur Japan
Anzahl Netzkabel	2	2
Eingangsspannung	220 bis 240 VAC (-10/+6 %)	200 V (-10 %+10 %)
Eingangsfrequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Energieverbrauch	4,8 kW (Gesamtwert für beide Netzkabel)	4,8 kW (Gesamtwert für beide Netzkabel)
Maximaler Laststrom (pro Netzkabel)	15 A	15 A

Umgebungsbedingungen

Luffeuchtigkeitsbereich für beste Druckqualität	20 bis 80 % (je nach Druckmaterial)
Temperaturbereich für beste Druckqualität	18 bis 25 °C (je nach Druckmaterial)
Temperaturbereich (in Betrieb)	15 bis 30 °C
Temperaturbereich (Leerlauf)	-25 bis +55 °C
Temperaturgefälle	Max. 10 °C/h
Maximale Höhe beim Drucken	3000 m

 **HINWEIS:** Der Drucker muss im Innenbereich bleiben.

 **HINWEIS:** Wenn Sie den Drucker oder Tintenbehälter aus einer Umgebung mit niedriger Temperatur in eine warme Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit bringen, kann Wasser auf den Druckerkomponenten oder den Behältern kondensieren. Dies kann zu Tintenlecks und Druckerfehlern führen. Warten Sie in diesem Fall mindestens 3 Stunden, bevor Sie den Drucker einschalten oder Tintenbehälter einsetzen, damit die Feuchtigkeit verdunsten kann.

Geräuschparameter

Schalleistung (Leerlauf)	≤ 5,1 Bel (A)
Schalleistung (Betrieb)	≤ 7,5 Bel (A)
Schalldruck (Leerlauf)	≤ 39 dBA
Schalldruck (Betrieb)	≤ 56 dBA

Glossar

Ausbluten

Ein Druckqualitätsproblem, das auftritt, wenn sich die Tinte auf dem Druckmaterial über Bereichen in anderen Farben verteilt.

Aushärten

Das Druckmaterial wird im Aushärtungsbereich erhitzt, damit sich das Latex verbindet. Während des Vorgangs wird eine Polymerfolie als Schutzschicht erzeugt, und gleichzeitig werden die verbliebenen Zusatzlösungsmittel aus dem Druck entfernt. Das Aushärten ist äußerst wichtig, um die Dauerhaftigkeit der gedruckten Bilder sicherzustellen. Eine zu hohe oder zu niedrige Aushärtungstemperatur kann zu Problemen mit der Druckqualität führen.

Bidirektional

Beim bidirektionalen Drucken tragen die Druckköpfe in beide Richtungen Tinte auf. Dies erhöht die Druckgeschwindigkeit.

Druckkopf

Eine austauschbare Druckerkomponente, die von einem oder mehreren Behältern mit Tinte versorgt wird und diese über Düsen auf das Druckmaterial aufbringt.

Druckmaterial

Ein dünnes, flaches Material (z. B. Papier oder Folie), das speziell zum Bedrucken entwickelt wird.

Druckmaterialvorschubsensor

Der Sensor in der Einzugsfläche, der die Bewegung des Druckmaterials verfolgt und für eine höhere Genauigkeit sorgt. Auch als OMAS (Optical Media Advance Sensor) bezeichnet.

Durchgänge

Die Anzahl der Durchläufe gibt an, wie oft die Druckköpfe Tinte auf denselben Bereich des Druckmaterials aufbringen. Eine hohe Anzahl von Durchläufen führt zwar zu einer besseren Druckqualität und schont die Druckköpfe, jedoch wird die Druckgeschwindigkeit verringert.

Düse

Eine der vielen kleinen Öffnungen des Druckkopfs, durch die Tinte auf das Druckmaterial aufgebracht werden.

E/A

Eingabe/Ausgabe: der Datenfluss zwischen zwei Geräten.

Einzugsfläche

Die ebene Fläche am Drucker, über die das Druckmaterial während des Druckens geführt wird.

Farbgenauigkeit

Unter diesem Begriff versteht man die möglichst originalgetreue Wiedergabe von Farben beim Drucken. Dabei ist zu berücksichtigen, dass alle Geräte einen begrenzten Farbraum besitzen und möglicherweise physisch nicht in der Lage sind, bestimmte Farben genau wiederzugeben.

Farbraum eines Geräts

Der Bereich der Farb- und Dichtewerte, der auf einem Ausgabegerät (wie Drucker oder Monitor) reproduziert werden kann.

Firmware

Software, über die der Drucker gesteuert wird und die semipermanent im Drucker gespeichert ist. Die Firmware kann aktualisiert werden.

HDPE

Polyethylen hoher Dichte.

ICC

ICC (International Color Consortium) ist eine Gruppe von Unternehmen, die sich auf einen einheitlichen Standard für Farbprofile geeinigt haben.

IP-Adresse

Eine Adresse, die einen bestimmten Knoten in einem TCP/IP-Netzwerk eindeutig kennzeichnet. Die IP-Adresse setzt sich aus vier Ganzzahlen zusammen, die durch Punkte getrennt sind.

Kantenhalter

Metallstück, mit dem verhindert werden soll, dass sich der Rand des Druckmaterials beim Drucken anhebt.

Kompensation des Druckmaterialvorschubs

Eine geringfügige Anpassung des Druckmaterialvorschubs zwischen den Durchläufen, um die unterschiedlichen Merkmale der Druckmaterialsorten zu kompensieren. Der Drucker führt diese Anpassung normalerweise automatisch durch. Wenn Sie jedoch in Umgebungen mit einer extremen Luftfeuchtigkeit bzw. Temperatur drucken oder ein nicht von HP unterstütztes Druckmaterial verwenden, muss der Drucker erneut kalibriert werden. Eine falsche Vorschubkompensation kann bei weniger als acht Durchläufen zu Streifenbildung und bei mehr als acht Durchläufen zu einem körnigen Druckbild führen.

Konsistente Farbausgabe

Konsistente Farbausgabe bedeutet, dass für einen bestimmten Druckauftrag von Druck zu Druck und auf verschiedenen Druckern immer dieselben Farben produziert werden.

Ladevorrichtung

Flexible Kunststoffvorrichtung für die Vorderkante des Druckmaterials, während das Druckmaterial in den Drucker geladen wird. Manche Druckmaterialien lassen sich ohne diese Vorrichtung schwer laden.

LED

Abkürzung für „Light-Emitting Diode“ (Leuchtdiode): ein Halbleiterbaustein, der Licht abstrahlt, wenn Strom durch die Diode fließt.

Luftstrom

Durch den Druckbereich wird Luft geblasen, um das Trocknen zu beschleunigen.

Minimale Trocknungsleistung

Die minimale Heizleistung im Druckbereich, damit das Druckmaterial in Bereichen mit wenig Tinte nicht zu sehr abkühlt. Eine geringe minimale Leistung kann zu Problemen mit der Druckqualität führen; eine hohe minimale Leistung kann zu Schäden am Druckmaterial führen, insbesondere bei vielen Durchläufen und in leeren Bereichen oder in Bereichen mit wenig Tinte.

OMAS

Optical Media Advance Sensor, auch als Druckmaterialvorschubsensor bezeichnet. Der Sensor in der Einzugsfläche, der die Bewegung des Druckmaterials verfolgt und für eine höhere Genauigkeit sorgt.

PC

Polycarbonat.

PE

Polyethylen.

PET

Polyethylenterephthalat (Polyester).

PLS

Polymilchsäure.

PP

Polypropylen.

PVC

Polyvinylchlorid.

Schnitt

Ein Bauteil des Druckers, das über die Einzugsfläche läuft und das Druckmaterial abschneidet.

Spannstange

In die Druckmaterialschleife eingesetztes zylindrisches Gewicht, das von der Aufwickelvorrichtung benötigt wird. Für verschiedene Druckmaterialsorten werden eine leichte und eine schwere Spannstange bereitgestellt.

Spannung

Die Zugbelastung, die durch die Eingangsspindel auf das Druckmaterial ausgeübt wird. Sie muss über die gesamte Breite des Druckmaterials gleichmäßig sein. Ein zu große oder zu geringe Spannung kann das Druckmaterial verformen und zu Problemen mit der Druckqualität führen.

Spindel

Ein Stab, der die Rolle mit dem Druckmaterial während des Druckens hält.

Tintendichte

Die relative Tintenmenge, die pro Flächeneinheit auf dem Druckmaterial aufgebracht wird.

Trocknen läuft

Das Druckmaterial wird im Druckbereich erhitzt, um die Tinte zu trocknen und das Bild auf dem Druckmaterial zu fixieren. Eine zu hohe oder zu niedrige Trocknungstemperatur kann zu Problemen mit der Druckqualität führen.

unidirektional

Beim unidirektionalen Drucken tragen die Druckköpfe in nur einer Richtung Tinte auf. Die Geschwindigkeit ist geringer als beim bidirektionalen Drucken. Im Allgemeinen empfiehlt es sich jedoch, die Druckqualität durch den bidirektionalen Druck und eine höhere Anzahl von Durchläufen zu verbessern.

Unterdruck

Das Druckmaterial wird mit Hilfe von Unterdruck plan auf der Einzugsfläche gehalten. Ein zu hoher oder zu geringer Unterdruck kann zu Problemen mit der Druckqualität führen. Ein zu geringer Unterdruck kann auch zu Druckmaterialstaus oder Beschädigungen der Druckköpfe führen.

Welligkeit

Eine Bedingung, in der das Druckmaterial nicht vollkommen flach aufliegt, sondern kleine Wellen bildet.

Zusammenfließen

Ein Druckqualitätsproblem, das auftritt, wenn sich die Tinte auf dem Druckmaterial innerhalb eines Bereichs derselben Farbe ausbreitet.

Index

- A**
Abfalltintenbehälter
 Informationen 80
Abkühlungsverzögerung 17
Abrechnung 75
Abrechnungsdaten per E-Mail 76
Anschließen des Druckers 14
 Verbindungsmethode 14
Auflösung 86
Aufwickelvorrichtung
 Motor 8
 Verwendung 35
- B**
Bedienfeld 9
 Sprache 16
Bedienfeldoptionen
 Abkühlung bei Leerlauf nach 17
 Anzeigecontrast auswählen 17
 Aufwickelvorr. deakt. 48
 Aufwickelvorr. inst. 35, 36, 42
 Auto. Linienerkennung 57
 Datum- und Uhrzeitoptionen 16
 Druckm. entnehmen 56
 Druckmateriallänge verfolgen 59
 Druckmaterialvorschub einstellen 65
 Druckparameter anpassen 65
 Eingel. Materialsorte änd. 21, 33, 54
 Energiesparmodus, Wartezeit 17
 EWS-Passwort zurücksetzen 19
 Höhe auswählen 16
 Interne Drucke 84
 Manuelle Zufuhr 31
 Maßeinheit auswählen 18
- Materialeigenschaften anzeigen 57
Max. Schräglauf 30, 33, 54
Mit Vorr. laden 51
Nutzungsbericht drucken 75
Rolle entnehmen 34
Rolle laden 28
Schmales Mat. aktivieren 28, 31
Seite A 56
Seitenvorschub und Schneiden 56
Signalton 17
Sprache auswählen 16
Werkseinstellungen wiederh. 18
Zusätzl. unterer Rand 84
Zusätzliche DK-Reinigung aktivieren 65
- Beidseitiges Drucken 55
Bestellen
 Druckköpfe 82
 Entsorgungssystem 82
 Tintenpatronen 82
 Zubehör 85
- D**
Datum und Uhrzeit 16
Druckauflösung 86
Druckausgabe beschleunigen 71
Drucker neu starten 12
Druckerstatus 83
Druckkopf
 Bestellen 82
 Informationen 78
 Technische Daten 86
Druckkopfreiniger
 Technische Daten 86
Druckkopfreinigungsbehälter
 Informationen 79
Druckkopfreinigungskit 79
Druckmaterial
 Auf Spindel aufbringen 24
- Aufwickelvorrichtung 35
Automatisches Laden 28
Beidseitiges Drucken 55
Einstellungen 61
Einstellungen beim Drucken ändern 65
Einzelblatt laden 34
Entnehmen 34
Erweiterte Einstellungen 65
Informationen anzeigen 57
Kantenhalter 50
Ladevorrichtung 51
Manuelle Zufuhr 31
Neues Profil hinzufügen 60
Porös 24
Speicher 59
Textilmaterial laden 51
Tipps 20
Überblick 20
Unterstützte Familien 21
Druckmaterialformate (maximal und minimal) 86
Druckmateriallänge verfolgen 58
Druckverzögerung 83
- E**
Ein-/Ausschalten des Druckers 11
E-Mail-Benachrichtigungen 17
Energiesparmodus, Wartezeit 17
Etiketten mit Warnhinweisen 4
- F**
Farbdarstellung, Tricks 73
Farbkalibrierung 72
Farbprofile 73
Farbprofiltricks 73
Festplattenspezifikationen 87
Funktionsbeschreibung 86
- G**
Geräuschparameter 88

- H**
Hauptkomponenten des Druckers 5
Herunterladen von Medienprofilen 60
Hinzufügen, neues Druckmaterial 60
Höhe 16
HP Prüfmuster 61
- I**
Integrierter Web-Server 10
 E-Mail-Benachrichtigungen 17
 Nutzungsdaten 75
 Sprache 19
 Verbrauch pro Auftrag 76
 Zugriff 18
Interne Drucke 84
- K**
Kalibrierung
 Farbe 72
Kantenhalter 50
Kantenhalter, Tasche 7
Komponenten des Druckers 5
Kontrast des Bedienfelds 17
- L**
Laden dicken Druckmaterials 33, 54
Laden dünnen Druckmaterials 33, 54
Ladevorrichtung 51
- M**
Maßeinheiten 18
Maße und Gewicht 87
Medienprofile
 herunterladen 60
Merkmale des Druckers 5
- P**
Papier
 Verbrauch 76
Poröses Druckmaterial 24
Prüfmuster 61
- R**
Ränder
 Ändern 83
 Technische Daten 86
Rückansicht 7
- S**
Scanner
 Verbrauch 76
Schneidvorrichtung
 Deaktivieren 72
Schnelle Druckausgabe 71
Sicherheit 19
Sicherheitshinweise 3, 4
Sicherheitsvorkehrungen 1
Speicherspezifikationen 87
Sprache 16
Statistiken
 Verbrauch 75
 Verbrauch pro Auftrag 76
Stromversorgung, Spezifikationen 87
Summer ein-/ausschalten 17
- T**
Technische Daten
 Druckauflösung 86
 Druckmaterialformat 86
 Festplatte 87
 Funktionale Daten 86
 Geräusch 88
 Maße und Gewicht 87
 Ränder 86
 Speicher 87
 Stromversorgung 87
 Tintenverbrauchsmaterial 86
 Umgebung 88
Tinte
 Verbrauch 76
Tintenfilter
 Informationen 80
Tintenleitung
 Informationen 81
Tintenpatrone
 Bestellen 82
 Informationen 78
 Technische Daten 86
Tintentrichter
 Informationen 80
Trocknungsbereich 8
- U**
Umgebungsbedingungen 88
- V**
Vorderansicht 6
- W**
Warnhinweise 3
Warnhinweise, Etiketten 4
- Werkseinstellungen wiederh. 18
Wichtigste Druckermerkmale 5
- Z**
Zubehör
 Bestellen 85
Zugriffssteuerung 19